

Государственная система обеспечения единства измерений
Акционерное общество
«Приборы, Сервис, Торговля»
(АО «ПриСТ»)

УТВЕРЖДАЮ
Главного метролога
АО «ПриСТ»



А.Н. Новиков
«30» декабря 2019 г.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

Осциллографы цифровые серии WaveSurfer 4000HDR

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
ПР-34-2019МП**

**г. Москва
2019 г.**

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических проверок осциллографов цифровых серии WaveSurfer 4000HDR изготавливаемых Teledyne LeCroy, Inc., США.

Осциллографы цифровые серии WaveSurfer 4000HDR (далее по тексту – осциллографы) предназначены для исследования формы и измерения амплитудных и временных параметров электрических сигналов.

Интервал между поверками 1 год.

Периодическая поверка осциллографов в случае их использования для измерений на меньшем числе каналов измерений, по отношению к указанным в разделе «Метрологические и технические характеристики» описания типа, допускается на основании письменного заявления владельца средств измерений, оформленного в произвольной форме. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке приборов.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	7.1	Да	Да
2 Опробование	7.2	Да	Да
3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения	7.3	Да	Да
4 Определение сопротивления входных каналов осциллографа	7.4	Да	Да
5 Определение относительной погрешности установки коэффициентов отклонения	7.5	Да	Да
6 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока	7.6	Да	Да
7 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока постоянным смещением	7.7	Да	Да
8 Определение ширины полосы пропускания	7.8	Да	Да
9 Определение времени нарастания переходной характеристики	7.9	Да	Да
10 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора	7.10	Да	Да
11 Определение абсолютной погрешности установки уровня срабатывания цифрового логического анализатора (только для модификаций с логическим анализатором)	7.11	Да	Да
12 Определение относительной погрешности установки частоты сигнала встроенного генератора (только для модификаций с опцией функционального генератора)	7.12	Да	Да
13 Определение относительной погрешности установки уровня выходного сигнала встроенного генератора (только для модификаций с опцией функционального генератора)	7.13	Да	Да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, перечисленные в таблицах 2 и 3.

2.2 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта МП	Тип средства поверки
7.4 – 7.11	Калибратор осциллографов Fluke 9500В. Диапазон измерений сопротивления от 10 Ом до 12 МОм. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений сопротивления $\pm 0,5\%$ Диапазон выходного напряжения постоянного тока от 1 мВ до 5 В на нагрузке 50 Ом, от 1 мВ до 200 В на нагрузке 1 МОм. Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока $\pm(0,00025 \cdot U_{\text{вых}} + 25 \text{ мкВ})$ В. Время нарастания /среза формируемого импульса (с формирователем 9530) не более 150 пс. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты сигнала $\pm 2,5 \cdot 10^{-5}\%$.

Таблица 3 – Вспомогательные средства поверки

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности, погрешность	Тип средства поверки
Температура	от 0 до +50 °С.	$\pm 0,25$ °С	Цифровой термометр-гигрометр Fluke 1620А
Давление	от 30 до 120 кПа	± 300 Па	Манометр абсолютного давления Testo 511
Влажность	от 10 до 100 %	± 2 %	Цифровой термометр-гигрометр Fluke 1620А
Напряжение питающей сети	от 50 до 480 В	$\pm 0,2$ %	Прибор измерительный универсальный параметров электрической сети DMG 800
Частота питающей сети	от 45 до 66 Гц	$\pm(0,001 \cdot f + 0,01)$	

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на поверяемые средства измерений, эксплуатационную документацию на средства поверки и соответствующие требованиям к поверителям средств измерений согласно ГОСТ Р 56069-2014.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.27.0-75, ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.27.7-75, требования правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г № 328Н.

4.2 Средства поверки, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствах по их эксплуатации.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (23 ± 5) °С;
- относительная влажность до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм рт. ст.;
- напряжение питающей сети (220 ± 22) В;
- частота питающей сети ($50 \pm 0,5$) Гц.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.27.0-75;

- проверить наличие действующих свидетельств поверки на основные и вспомогательные средства поверки.

6.2 Средства поверки и поверяемый прибор должны быть подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации.

6.3 Проверено наличие удостоверения у поверителя на право работы на электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

6.4 Контроль условий проведения поверки по пункту 5 должен быть проведен перед началом поверки.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

Перед поверкой должен быть проведен внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие поверяемого прибора следующим требованиям:

- исправность органов управления, четкость фиксации их положения;
- все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми;
- отсутствие механических повреждений корпуса и ослабления крепления элементов конструкции (определяется на слух при наклонах прибора)

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и подлежит ремонту.

7.2 Опробование.

Опробование осциллографов проводят путем проверки их на функционирование в соответствии с руководством по эксплуатации.

При отрицательном результате проверки прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения

Проверка идентификационных данных программного обеспечения осциллографов осуществляется путем вывода на дисплей прибора информации о версии программного обеспечения. Вывод системной информации осуществляется по процедуре, описанной в руководстве по эксплуатации на прибор.

Результат поверки считать положительным, если версия программного обеспечения соответствует данным, приведенным в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристики программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Teledyne LeCroy
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 9.0.0.0

7.4 Определение сопротивления входных каналов осциллографа

Определение сопротивления входных каналов осциллографа проводить методом прямого измерения сопротивления калибратором осциллографов Fluke 9500В в следующей последовательности:

7.4.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500В с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.

7.4.2 На калибраторе установить режим измерения сопротивления.

7.4.3 Включить осциллограф и выполнить сброс на заводские настройки согласно инструкции по эксплуатации.

7.4.4 В меню «Утилиты» в разделе «Калибровка» установить режим Calibrate Current State.

7.4.5 Провести измерения сопротивления входа осциллографа при настройках, приведенных в таблице 5.

7.4.6 Провести измерения по п.п. 7.4.1 – 7.4.4 для каждого канала осциллографа.

7.4.7 Определить отклонение сопротивления входных каналов осциллографа от номинального значения Δ_R по формуле (1):

$$\Delta_R = R_{\text{изм}} - R_{\text{ном}} \quad (1)$$

где: $R_{\text{изм}}$ – значение сопротивления входного канала, измеренное калибратором осциллографов Fluke 9500В, Ом;

$R_{\text{ном}}$ – значение сопротивления входного канала, установленного в осциллографе, Ом.

Результаты поверки считать положительными, если отклонение от номинального сопротивления находится в пределах, приведенных в таблице 5.

Таблица 5 – Определение отклонения сопротивления входных каналов осциллографа от номинальных значений

Установленный коэффициент отклонения, мВ/дел.	Номинальное значение входного сопротивления	Допустимое отклонение от номинального сопротивления, Ом
50 200	50 Ом	± 1
50 200	1 МОм	$\pm 2 \cdot 10^4$

7.5 Определение относительной погрешности установки коэффициентов отклонения

Определение относительной погрешности установки коэффициентов отклонения производится с помощью калибратора осциллографов Fluke 9500В с использованием формирователя 9530.

7.5.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500В с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.

7.5.2 Органы управления осциллографа устанавливаются в следующие положения:

- канал 1 – Включен;
- связь входа – DC 50 Ом;
- ограничение полосы пропускания – 20 МГц;
- тип синхронизации – Edge (Фронт);
- режим измерения – Mean (Среднее значение), статистика измерений – включена;
- коэффициент отклонения – устанавливается из таблицы 6.

7.5.3 Для получения результата измерения произвести считывание среднего значения результата измерения при числе статистики измерений не менее 50.

7.5.4 Установить калибратор в режим источника напряжения постоянного тока положительной полярности. Измерения провести при значениях коэффициентов отклонения (K_0), входного сопротивления, выходного напряжения с калибратора, указанных в таблице 6.

7.5.5 Установить калибратор в режим источника напряжения постоянного тока отрицательной полярности. Измерения провести при значениях коэффициентов отклонения (K_o), входного сопротивления, выходного напряжения с калибратора, указанных в таблице 6.

7.5.6 Определить относительную погрешность установки коэффициентов отклонения δK_o по формуле (2):

$$\delta K_o = \left(\frac{U_+ - U_-}{V_+ - V_-} - 1 \right) \cdot 100 \% \quad (2)$$

где U_+ , U_- – измеренные при помощи осциллографа значения напряжения постоянного тока положительной или отрицательной полярности, В;

V_+ , V_- – установленные на калибраторе значения напряжения постоянного тока положительной или отрицательной полярности, В.

7.5.7 Повторить измерения по п.п. 7.5.1 – 7.5.6 для остальных каналов осциллографа.

Таблица 6 – Определение относительной погрешности установки коэффициентов отклонения

Коэффициент отклонения		Выходное напряжение с калибратора, В	Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициентов отклонения, %
$R_{вх}=50 \text{ Ом}$	$R_{вх}=1 \text{ МОм}$		
2 мВ/дел	2 мВ/дел	+0,006	±0,5
		-0,006	
10 мВ/дел	10 мВ/дел	+0,030	
		-0,030	
100 мВ/дел	100 мВ/дел	+0,300	
		-0,300	
500 мВ/дел	500 мВ/дел	+1,50	±0,5
		-1,50	
1 В/дел	1 В/дел	+3,0	
		-3,0	
-	10 В/дел	+30	
		-30	

Результаты поверки считать положительными, если полученные значения погрешностей не превышают пределов допускаемой относительной погрешности коэффициентов отклонения, приведенных в таблице 6.

7.6 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока

Определение погрешности измерения напряжения проводить с помощью калибратора осциллографов Fluke 9500В с использованием формирователя 9530.

7.6.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500В с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.

7.6.2 Органы управления осциллографа установить в следующие положения:

- канал 1 – Включен, связь входа – DC 50 Ом;
- ограничение полосы пропускания – 20 МГц;
- тип синхронизации – Edge (Фронт);
- режим измерения – Mean (Среднее значение), статистика измерений – включена;
- коэффициент отклонения – устанавливается из таблицы 7.

7.6.3 Для получения результатов измерений произвести считывание среднего значения результата измерения при числе статистики измерений не менее 50.

7.6.4 Провести измерения при значениях коэффициента отклонения, входного сопротивления, выходного напряжения с калибратора, указанных в таблице 7.

7.6.5 Повторить измерения по п.п. 7.6.1 - 7.6.4 для остальных каналов осциллографа.

Таблица 7 – Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока

Коэффициент отклонения		Выходное напряжение с калибратора, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В
$R_{вх}=50 \text{ Ом}$	$R_{вх}=1 \text{ МОм}$		
2 мВ/дел	2 мВ/дел	+0,006	±0,00108
		-0,006	
5 мВ/дел	5 мВ/дел	+0,015	±0,0012
		-0,015	
10 мВ/дел	10 мВ/дел	+0,030	±0,0014
		-0,030	
20 мВ/дел	20 мВ/дел	+0,06	±0,0018
		-0,06	
50 мВ/дел	50 мВ/дел	+0,15	±0,003
		-0,15	
100 мВ/дел	100мВ/дел	+0,300	±0,005
		-0,300	
200 мВ/дел	200 мВ/дел	+0,600	±0,009
		-0,600	
500мВ/дел	500мВ/дел	+1,5	±0,021
		-1,5	
1 В/дел	1 В/дел	+3,0	±0,041
		-3,0	
-	2 В/дел	+6,0	±0,081
		-6,0	
-	5 В/дел	+15	±0,201
		-15	
-	10 В/дел	+30,0	±0,401
		-30,0	

Результаты поверки считать положительными, если полученные значения погрешностей не превышают пределов допускаемой абсолютной погрешности, приведенных в таблице 7.

7.7 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока постоянным смещением

Определение абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения со смещением проводить с помощью калибратора осциллографов Fluke 9500В с использованием формирователя 9530.

7.7.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500В с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.

7.7.2 Органы управления осциллографа устанавливаются в следующие положения:

- канал 1 – Включен, связь входа – DC 50 Ом;
- ограничение полосы пропускания – 20 МГц;
- тип синхронизации – Edge (Фронт);
- режим измерения – Mean (Среднее значение), статистика измерений – включена;
- коэффициент отклонения – устанавливается из таблицы 8.

7.7.3 В меню канала выбрать функцию «Смещение» и установить сигнал по центральной горизонтальной линии осциллографа.

7.7.4 Подать напряжение положительной полярности (U+), значение которого приведено в таблице 8, с калибратора на вход канала 1 осциллографа. Значение напряжения не должно превышать максимально допустимый уровень на входе осциллографа.

7.7.5 Произвести установку напряжения смещения, равного по величине выходному напряжению калибратора, но имеющему противоположный знак.

7.7.6 Провести измерения заданного постоянного уровня с калибратора при помощи автоматических измерений осциллографа.

7.7.7 Определить абсолютную погрешность измерения постоянного напряжения со смещением по формуле (3):

$$\Delta = |U_{\text{изм}}| - |U_{\text{к}}| \quad (3)$$

где $U_{\text{изм}}$ – значение напряжения, измеренное поверяемым осциллографом, В;

$U_{\text{к}}$ – значение напряжения, установленное на калибраторе, В.

7.7.8 Провести измерения по п. 7.7.1 – 7.7.7 при остальных значениях коэффициента отклонения и значениях уровня постоянного напряжения, включая отрицательные значения, указанных в таблице 8.

7.7.9 Провести измерения по п.п. 7.7.1 – 7.7.8 для остальных каналов осциллографа. При этом неиспользуемые каналы должны быть отключены.

7.7.10 Провести измерения по п.п. 7.7.1 – 7.7.9 при входном сопротивлении каналов 1 МОм.

Таблица 8 – Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока постоянным смещением

Коэффициент отклонения осциллографа		Установленный уровень постоянного напряжения с калибратора, В		Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока со смещением, В	
$R_{\text{вх}}=50 \text{ Ом}$	$R_{\text{вх}}=1 \text{ МОм}$	$R_{\text{вх}}=50 \text{ Ом}$	$R_{\text{вх}}=1 \text{ МОм}$	$R_{\text{вх}}=50 \text{ Ом}$	$R_{\text{вх}}=1 \text{ МОм}$
2 мВ/дел	2 мВ/дел	±0,5	±0,5	±0,0064	±0,0064
5 мВ/дел	5 мВ/дел	±1,4	±1,4	±0,016	±0,016
10 мВ/дел	10 мВ/дел	±2	±2	±0,023	±0,023
20 мВ/дел	20 мВ/дел	±4	±6	±0,045	±0,065
-	150 мВ/дел	-	±50	-	±0,523
-	1 В/дел	-	±100	-	±1,073
-	10 В/дел	-	±200	-	±2,481

Результаты поверки считать положительными, если во всех поверяемых точках, абсолютная погрешность измерения не превышает пределов, приведенных в таблице 8.

7.8 Определение полосы пропускания

Определение полосы пропускания осциллографа проводить методом прямого измерения осциллографом синусоидального сигнала, воспроизводимого калибратором осциллографов Fluke 9500В.

7.8.1 Подключить калибратор ко входу 1 осциллографа. Все другие каналы должны быть отключены.

7.8.2 Установить на осциллографе:

- входное сопротивление канала 50 Ом;
- коэффициент отклонения осциллографа – 2 мВ/дел;
- коэффициент развертки 100 мкс/дел;
- полоса пропускания – Full (Полная).

7.8.3 Установить на выходе калибратора синусоидальный сигнал частотой 50 кГц, размах сигнала от 4 до 6 делений по вертикали. Измерить размах сигнала $U_{\text{оп}}$ при помощи автоматических измерений Amplitude (Амплитуда) осциллографа.

7.8.4 Установить на выходе калибратора сигнал с частотой, соответствующей верхней граничной частоте полосы пропускания поверяемого осциллографа.

7.8.5 Установить на поверяемом осциллографе величину коэффициента развертки 10 нс/дел.

7.8.6 Увеличивать частоту сигнала с калибратора до тех пор, пока размах сигнала на экране осциллографа не станет равным $0,708 \cdot U_{\text{оп}}$.

7.8.7 Записать установленную частоту с дисплея калибратора, которая будет соответствовать частоте полосы пропускания осциллографа.

7.8.8 Провести измерения по п.п. 7.8.1 – 7.8.7 для остальных коэффициентов отклонения осциллографа до 1 В/дел включительно.

7.8.9 Провести измерения по п.п. 7.8.1 – 7.8.8 для остальных каналов осциллографа.

Результаты поверки считать положительными, если значение полосы пропускания осциллографа не менее значения, приведенного в таблице 9.

Таблица 9 – Полоса пропускания по уровню -3 дБ

Модификации	Полоса пропускания по уровню -3 дБ, ГГц
WaveSurfer 4024HDR	0,20
WaveSurfer 4034HDR	0,35
WaveSurfer 4054HDR	0,50
WaveSurfer 4104HDR	1,00

7.9 Определение времени нарастания переходной характеристики

Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) производить методом прямого измерения путем подачи на вход осциллографа импульса с малым временем нарастания от калибратора осциллографов Fluke 9500В.

7.9.1 Подключить калибратор ко входу 1 осциллографа Все другие каналы должны быть отключены.

7.9.2 Органы управления осциллографа устанавливают в следующие положения:

- канал 1 – Включен, связь входа – DC 50 Ом;
- полоса пропускания – Full (Полная);
- тип синхронизации – Edge (Фронт);
- развертка – минимальное значение коэффициента развертки, при котором

наблюдается фронт импульса;

- режим измерения: Rise (Время нарастания), статистика измерений включена;
- коэффициент отклонения – не менее 10 мВ/дел.

7.9.3 Установить амплитуду импульса на экране осциллографа не меньше 4 делений по вертикали. Произвести считывание среднего значения результата измерения времени нарастания, при числе статистики измерений не менее 50.

7.9.4 Определить время нарастания переходной характеристики по формуле (4):

$$t_{\text{ПХ}} = \sqrt{t_x^2 - t_0^2} \quad (4)$$

где t_x – значение времени нарастания, измеренное поверяемым осциллографом, пс;

t_0 – значение времени нарастания формирователя калибратора (или на выходе генератора), пс.

7.9.5 Повторить измерения по п.п. 7.9.1 - 7.9.5 для коэффициентов отклонения 20 мВ/дел, 50 мВ/дел, 100 мВ/дел, 200 мВ/дел, 500мВ/дел, 1 В/дел.

7.9.6 Повторить измерения по п.п. 7.9.1 - 7.9.6 для остальных каналов осциллографа.

Таблица 10 – Определение времени нарастания переходной характеристики

Модификации	Допускаемые значения времени нарастания переходной характеристики, пс, не более
WaveSurfer 4024HDR	1750
WaveSurfer 4034HDR	1000
WaveSurfer 4054HDR	700
WaveSurfer 4104HDR	500

Результаты поверки считать положительными, если вычисленные по формуле (4) значения времени нарастания не превышают значений, приведенных в таблице 10.

7.10 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора

Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора проводить методом стробоскопического преобразования с помощью калибратора осциллографов Fluke 9500B.

7.10.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.

7.10.2 Выполнить следующие установки осциллографа:

- канал 1 – Включен, связь входа – DC 50 Ом;
- полоса пропускания – Full (Полная);
- тип синхронизации – Edge (Фронт);
- режим измерения – Frequency (Частота), статистика измерений – включена;
- коэффициент отклонения – 100 мВ/дел;

7.10.3 Подать на вход осциллографа синусоидальный сигнал с калибратора, частотой $f_{\text{тест}}=10$ МГц. Размах сигнала с калибратора установить не менее 6 делений по вертикальной шкале осциллографа.

7.10.3 Установить минимальное значение длины памяти осциллографа (в настройках развертки выбрать установки длинны записи и установить на минимум). Включить режим измерений частоты сигнала.

7.10.4 Увеличивать коэффициент развертки осциллографа до значения от 5 до 20 мс/дел. Добиться на экране осциллографа устойчивого изображения «нулевых биений» в виде низкочастотного синусоидального сигнала частотой $F_{\text{строб}}$.

7.10.5 Произвести считывание среднего значения результата измерения частоты при числе статистики измерений не менее 50.

7.10.6 Определить абсолютную погрешность частоты внутреннего опорного генератора Δ_F по формуле (5):

$$\Delta_F = F_{\text{строб}}, \quad (5)$$

где: $F_{\text{строб}}$ – частота низкочастотного сигнала, наблюдаемого на экране осциллографа, Гц.

7.10.7 Вычислить относительную погрешность частоты внутреннего опорного генератора по формуле (6)

$$\delta_F = \Delta_F / 10^7, \quad (6)$$

где: Δ_F – абсолютная погрешность частоты внутреннего опорного генератора, определенная по п.7.10.6, Гц.

Результаты поверки считать положительными, если вычисленное по формуле (6) значение погрешности не превышает $\pm 2,5 \cdot 10^{-6}$.

7.11 Определение абсолютной погрешности установки уровня срабатывания цифрового логического анализатора (только для модификаций с логическим анализатором)

7.11.1 Определение погрешности проводить с помощью калибратора осциллографов Fluke 9500B, используя логический пробник из комплекта осциллографа в следующей последовательности:

7.11.2 Произвести сброс всех настроек осциллографа.

7.11.3 Подключить логический пробник из комплекта осциллографа к разъему логического анализатора на передней панели осциллографа.

7.11.4 Включить цифровые каналы в осциллографе, аналоговые каналы должны быть отключены.

7.11.5 Выход калибратора подключить к адаптеру, вид которого приведен на рисунке 1. Сигнальный разъем логического пробника, начиная с канала D0 подключить к адаптеру.




Рисунок 1

- где: 1. BNC-разъем (к калибратору)
2. Соединительная планка (2 шт.)
3. Сигнальный разъем логического пробника
4. «Земляной» разъем логического пробника

7.11.6 В меню логического анализатора осциллографа установить следующие параметры:

- тип логики – определенный пользователем;
- порог уровня – согласно таблице 11;
- гистерезис – согласно таблице 11.

7.11.7 Задать уровень сигнала с калибратора согласно таблице 11.

7.11.8 Плавно увеличивать напряжение на выходе калибратора до значения, при котором канал D0 переходит в состояние устойчивой «логической единицы».

7.11.9 Плавно уменьшать напряжение на выходе калибратора до значения $U_{\text{ниж}}$, при котором канал D0 логического анализатора переходит в состояние «логического нуля». Записать измеренное значение напряжения с калибратора $U_{\text{ниж}}$ в таблицу 11.

7.11.10 Плавно увеличивать напряжение на выходе калибратора до значения $U_{\text{верх}}$, при котором канал D0 переходит в состояние «логической единицы». Записать измеренное значение напряжения с калибратора $U_{\text{верх}}$ в таблицу 11.

7.11.11 Повторить измерения по п.п. 7.11.5 - 7.11.10 для остальных цифровых каналов.

Таблица 11 – Определение абсолютной погрешности уровня срабатывания

Установленный уровень срабатывания, В	Установленный гистерезис, В	Значение выходного напряжения калибратора, В	Допускаемые пределы уровня срабатывания	
			$U_{\text{верх}}$, В, не более	$U_{\text{ниж}}$, В, не менее
+10,00	0,1	+10,45	+10,45	+9,55
	1,4	+11,10	+11,10	+8,90
0,00	0,1	+0,15	+0,15	-0,15
	1,4	+0,80	+0,80	-0,80
-10,00	0,1	-9,55	-9,55	-10,45
	1,4	-8,90	-8,90	-11,10

Результаты поверки считать положительными, если измеренные значения уровня срабатывания логического анализатора находятся в пределах, приведенных в таблице 11.

7.12 Определение относительной погрешности установки частоты встроенного генератора (только для модификаций с опцией функционального генератора)

Определение относительной погрешности установки частоты сигнала встроенного генератора производится методом прямых измерений с помощью частотомера универсального CNT-90XL.

7.12.1 Подключить канал генератора ко входу частотомера.

7.12.2 Установить на генераторе сигнал синусоидальной формы. Провести измерение частоты при установленных значениях 1 кГц; 1 МГц; 10 МГц; 20 МГц.

7.12.3 Определить относительную погрешность установки частоты по формуле:

$$\delta_F = \frac{F_{уст} - F_0}{F_0} \cdot 100\%; \quad (5)$$

где $F_{уст}$ – установленное значение частоты сигнала генератора, Гц;

F_0 – значение частоты, измеренное частотомером CNT-90XL, Гц.

Результаты поверки считать положительными, если во всех поверяемых точках значение погрешности не превышает $\pm 0,005\%$.

7.13 Определение относительной погрешности установки уровня выходного сигнала встроенного генератора (только для модификаций с опцией функционального генератора)

Определение относительной погрешности установки уровня выходного сигнала встроенного генератора проводить методом прямых измерений с помощью вольтметра универсального цифрового В7-78/1.

7.13.1 Подключить канал генератора ко входу измерения напряжения вольтметра через проходную нагрузку 50 Ом.

7.13.2 Установить на генераторе сигнал синусоидальной формы.

7.13.3 Установить сопротивление на выходе генератора 50 Ом.

7.13.4 Установить частоту выходного сигнала 1 кГц.

7.13.5 Устанавливая уровень выходного сигнала (размах) 200 мВ; 500 мВ; 1 В; 2 В; 2,5 В, провести измерения уровня выходного сигнала вольтметром В7-78/1.

Определить относительную погрешность установки уровня выходного сигнала по формуле:

$$\delta = \frac{U_{уст} - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot U_0}{2 \cdot \sqrt{2} \cdot U_0} \cdot 100\%; \quad (6)$$

где $U_{уст}$ – установленное значение уровня (размах) выходного сигнала генератора, В;

U_0 – значение напряжения, измеренное вольтметром В7-78/1, В.

Результаты поверки считать положительными, если во всех поверяемых точках значение относительной погрешности установки уровня выходного сигнала синусоидальной формы не превышает $\pm 3,5\%$.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке в соответствии с приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

8.2 При отрицательных результатах поверки средство измерений не допускается к дальнейшему применению, знак предыдущей поверки гасится и выдается извещение о непригодности.

Начальник отдела испытаний
и сертификации



С.А. Корнеев

Инженер по метрологии АО «ПриСТ»

Е.Е. Смердов