

Государственная система обеспечения единства измерений

Измеритель толщины германиевых пластин MX 203-4-21 special

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП 203-58-2019 Настоящая методика предназначена для проведения поверки измерителя толщины германиевых пластин МХ 203-4-21 special (далее по тексту - толщиномер), изготовленного E+H Metrology GmbH, Германия и предназначенного для измерений толщины и контроля прогиба, коробления и разнотолщинности круглых германиевых пластин.

Интервал между поверками – 1 год.

1 Операции поверки

1.1. В Таблице 1 приведены операции, обязательные при проведении поверки.

Таблица 1 – Операции, обязательные при поверке

| Наименование операции | Номер пункта документа по поверке | Проведение операции при | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | первичной поверке | периодической поверке |
| 1. Внешний осмотр, проверка комплектности и маркировки | 6.1 | + | + |
| 2. Проверка идентификационных данных программного обеспечения | 6.2 | + | + |
| 3. Проверка диапазона измерений толщины, абсолютной погрешности измерений толщины и воспроизводимости | 6.3 | + | + |

2. Средства поверки

2.1. Для поверки толщиномера применяют средства измерений, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

| Номер пункта документа по поверке | Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомога- тельного средства поверки; обозначение нормативного документа, ре- гламентирующего технические требования, и (или) метрологические или основные технические характеристики средства поверки |
|-----------------------------------|--|
| 6.3 | Наборы мер толщины ГЕРМАНИЙ (Рег. № 78232-20) |
| | применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение тих характеристик поверяемого толщиномера с требуемой точностью |

3. Требования к квалификации поверителей и требования безопасности

3.1 К проведению измерений при поверке и к обработке результатов измерений допускаются лица, имеющие квалификацию поверителя и изучившие СИ и принцип его работы по эксплуатационной документации.

4. Требования безопасности

4.1 Освещенность рабочего места поверителя должна соответствовать требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

5. Условия поверки и подготовка к ней

- 5.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
 - температура окружающего воздуха 20 ± 2 °C;
 - относительная влажность воздуха -65 ± 15 %;
- Перед проведением поверки толщиномер и средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

6. Проведение поверки

6.1. Внешний осмотр, проверка комплектности и маркировки

Внешний осмотр и проверка комплектности и маркировки проводится визуально. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие толщиномера следующим требованиям:

- соответствие комплектности толщиномера технической документации;
- отсутствие на толщиномере механических повреждений, влияющих на работоспособность.

Толщиномер считается годным, если он соответствует всем вышеперечисленными требованиям.

6.2. Проверка идентификационных данных программного обеспечения

- 6.2.1 Провести идентификацию программного обеспечения (ПО) в соответствии с Р 50.2.077-2014.
- 6.2.2 Толщиномер считается годным, если идентификационные данные соответствуют приведенным в таблице 3.

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
|---|--------------|
| Идентификационное наименование ПО | MX-NT |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 2.763 и выше |

6.3 Проверка диапазона измерений толщины и относительной погрешности измерений толщины

- 6.3.1 Для проверки диапазона измерений толщины, абсолютной погрешности измерений толщины и воспроизводимости используют набор мер толщины ГЕРМАНИЙ. Отобрать из набора несколько мер с номинальными значениями, равномерно распределенными по диапазону измерений толщиномера.
 - 6.3.2 Измерить каждую отобранную меру не менее 5 раз.
- 6.3.3 Для каждой серии измерений по формулам (1) (3) вычислить среднее арифметическое значение h_{cp} , абсолютную погрешность измерений Δ и воспроизводимость S .

$$h_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^{n} h_i}{n},\tag{1}$$

где h_i – результат і-го измерения, мм; n – число измерений.

$$\Delta = h_{cp} - h, \tag{2}$$

где h – действительное значение меры, мм.

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (h_i - h_{cp})^2}{n-1}},$$
(3)

6.3.4 Толщиномер считается годным, если абсолютная погрешность и воспроизводимость на всем диапазоне измерений не превышает значений, приведенных в таблице 4. Таблипа 4

| Наименование характеристики | Значение |
|--|-----------------|
| Диапазон измерений толщины, мкм | от 150 до 550 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±(0,5+0,005·L), |
| толщины, мкм | где L, мкм |
| Воспроизводимость, мкм | 0,3 |

7 Оформление результатов поверки

- 7.1 При положительных результатах поверки на толщиномер выдается свидетельство о поверке в соответствии с требованиями приказа Минпромторга от 02.07.2015 №1815.
 - 7.2 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
- 7.3 В случае отрицательных результатов поверки на толщиномер выдается извещение о непригодности с указанием причин.

Зам. начальника отдела 203

Musel.

There of the second of

Е.А. Милованова

Начальник лаборатории 203/3

М.Л. Бабаджанова

Младший научный сотрудник лаб. 203/3

Т.А. Корюшкина