

#### ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТ СТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

**УТВЕРЖДАЮ** 

Заместитель генерального директора

ФБУ «Ростест-Москва»

А.Д. Меньшиков

1.16y/ «20»

2020 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

# УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЕРКИ ДОЗИМЕТРОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ УПГДС-3Д

Методика поверки

РТ-МП-6848-03-2020

г. Москва 2020 г. Настоящая методика поверки предназначена для проведения первичной и периодической поверки установок для поверки дозиметров гамма-излучения переносных УПГДС-3Д (далее по тексту – установки).

Интервал между поверками в первые два года эксплуатации и после замены источников 1 год, после трех лет эксплуатации 3 года.

#### 1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1. В случае получения отрицательных результатов при проведении той или иной операции дальнейшая поверка прекращается.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке	Проведение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	7.1	Да	Да
Опробование	7.2	Да	Да
Определение метрологических характеристи	ıĸ		
Определение геометрических размеров равномерного поля излучения	7.3	Да	Нет
Определение мощности кермы (МК) в воздухе гамма-излучения	7.4	Да	Да
Определение мощности поглощенной дозы (МПД) в воздухе	7.5	Да	Да
Определение мощности экспозиционной дозы (МЭД), мощности амбиентного эквивалента (МАЭД) дозы гамма-излучения	7.6	Да	Да
Определение погрешности поверяемой установки	7.7	Да	Да

<sup>1.2</sup> Допускается по письменному заявлению владельца установки проводить поверку для меньшего числа измеряемых величин с внесением соответствующей записи в свидетельство о поверке.

#### 2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяются основные и вспомогательные средства поверки, приведенные в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Основные средства поверки

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип (условное обозначение) основного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
7.4	Эталонная дозиметрическая установка, рабочий эталон 2 разряда по ГОСТ Р $8.804-2012$ , мощности кермы в воздухе гамма-излучения, доверительные границы относительной погрешности при доверительной вероятности $P=0.95$ от 3 % до 5 %
7.5	Эталонная дозиметрическая установка, рабочий эталон 1 разряда по ГОСТ 8.070-2014 мощности поглощенной дозы гамма-излучения, доверительные границы относительной погрешности при доверительной вероятности P = 0,95 от 2,5 % до 4 %.
7.4, 7.5	Компаратор по ГОСТ 8.087-2000, обеспечивающий передачу размера единиц мощности кермы в воздухе гамма-излучения в соответствии с ГОСТ Р 8.804-2012 и мощности поглощенной дозы гамма-излучения в соответствии с ГОСТ 8.070-2014
7.3-7.5	Дозиметр с диапазоном измерений от $3,0\cdot10^{-5}$ до $1,5\cdot10^{-2}$ Гр·ч <sup>-1</sup> (Зв·ч <sup>-1</sup> ) и детектором с размером не более 50 мм

Таблица 3 – Вспомогательные средства поверки

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип (условное обозначение) вспомогательного средства поверки, обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
7.3-7.5	Измеритель температуры с диапазоном измерения от 10 до 40 °C, основная погрешность не более $\pm 0,2$ °C
7.3-7.5	Барометр с диапазоном измерения атмосферного давления от 60 до 120 кПа, основная погрешность не более $\pm 0,2$ кПа
7.3-7.5	Измеритель влажности с диапазоном измерений относительной влажности воздуха от 20 % до 90 %, основная погрешность не более ±5 %
7.3-7.5	Дозиметр гамма-излучения с диапазоном измерения внешнего фона от 0,1 до 10 мкЗв/ч, основная относительная погрешность ±20 %.

2.2 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

#### 3 Требования к квалификации поверителей

3.1 Поверку могут проводить сотрудники (поверители) организаций, аккредитованных на право поверки средств измерений характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант, допущенные к работе с источниками ионизирующих излучений в установленном порядке.

#### 4 Требования безопасности

4.1 Поверители должны знать и выполнять требования «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» (СП 2.6.1.2612-10) и быть допущенными к работе с

источниками ИИ в качестве персонала (группа А).

4.2 При проведении поверки поверители должны пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в «Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также приведенными в эксплуатационной документации на средства поверки и поверяемые средства измерений.

#### 5 Условия поверки

Поверка должна проводиться при соблюдении следующих условий:

- температура окружающего воздуха ...... +(20 ±5) °C;
- относительная влажность воздуха...... от 30 до 80 %;
- естественный радиационный фон ...... не более 0,15 мкЗв·ч<sup>-1</sup>.

#### 6 Подготовка к поверке

- 6.1 Подготовить поверяемую установку к работе в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации ФВКМ.412133.033РЭ.
- 6.2 Подготовить к работе основное и вспомогательное оборудование, приведенное в таблицах 2 и 3.

#### 7 Проведение поверки

- 7.1 Внешний осмотр
- 7.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:
- соответствие комплектности поверяемой установки требованиям технической документации в объеме, необходимом для поверки;
- наличие эксплуатационной документации на установку, а также свидетельства о предыдущей поверке установки;
- отсутствие в поле излучения установки посторонних предметов, которые могут влиять на результаты измерений;
  - отсутствие дефектов, влияющих на работу установки.

Результаты внешнего осмотра считаются положительными, если: установка поступила в поверку в комплекте, необходимом для проведения поверки, имеется необходимая эксплуатационная документация и отсутствуют дефекты, влияющие на работу установки.

#### 7.2 Опробование

- 7.2.1 При опробовании необходимо:
- разместить установку в помещении, размеры которого соответствуют требованиям п. 1.2.4 руководства по эксплуатации ФВКМ.412133.033РЭ;
  - проверить исправность работы механизма открывания коллиматора;
- убедиться в исправности приборного столика, устройства фиксации, плавности перемещения приборного столика по направляющим, исправности узла крепления поверяемых средств измерений (детекторов) на рабочем столике;
  - исправность работы лазерного указателя;

- с помощью вспомогательных СИ, указанных в таблице 3 выполнить измерения внешних условий.

Результаты опробования считают положительными, если помещение соответствует требованиям, все механизмы и устройства установки исправны, параметры окружающей среды соответствуют требованиям раздела 5 методики поверки.

#### Определение метрологических характеристик

- 7.3. Определение геометрических размеров равномерного поля излучения
- 7.3.1 Геометрические размеры равномерного поля излучения определяются с помощью дозиметра, у которого размер детектора не превышает 50 мм, только при первичной поверке для каждого источника установки.
- 7.3.2 Геометрические размеры поля определяют на двух расстояниях 0,5 и 1,0 м. Детектор дозиметра перемещают в плоскости, перпендикулярной к направлению распространения пучка и снимают показания по двум взаимно перпендикулярным осям в плоскости сечения пучка не менее чем в семи точках.

В каждой точке і выполняют не менее пяти измерений, причем каждый раз заново устанавливая детектор в требуемую точку.

Определяют их среднеарифметические значения  $\dot{K}_i$  и отклонения  $\alpha_i$  в процентах от среднеарифметического значения  $\dot{K}_0$  в геометрическом центре поля по формуле

$$\alpha_{i} = \frac{\dot{K}_{i} - \dot{K}_{0}}{\dot{K}_{0}} \cdot 100 \tag{1}$$

Размеры поля, где отклонение  $\alpha_i$  не превышает 6 %, должны быть не меньше, чем приведенные в п.1.2.5 руководства по эксплуатации ФВКМ.412133.033РЭ для расстояний 0,5 и 1,0 м. Измерения на расстоянии 0,2 м проводят только на этапе испытаний установки. Равномерность поля для этого расстояния гарантируется конструкцией установки и выполнением требований для расстояний 0,5 и 1,0 м.

В приложении А приведены рекомендации по определению геометрических размеров равномерного поля.

- 7.4 Определение мощности кермы в воздухе гамма-излучения
- 7.4.1 Определение мощности кермы в воздухе гамма-излучения поверяемой установки выполняется методом сличения с эталонной дозиметрической установкой более высокого разряда с помощью компаратора.
- 7.4.2 Подготовить к работе эталонную дозиметрическую установку рабочий эталон 2 разряда по ГОСТ Р 8.804-2012 мощности кермы в воздухе гамма-излучения и компаратор в соответствии с их руководствами по эксплуатации.
- 7.4.3 При сличении установок блок детектирования компаратора поместить в точку поля, расположенную на расстоянии 100 см от источника эталонной дозиметрической

установки на центральной оси пучка гамма-излучения и зарегистрировать не менее 20 показаний компаратора. Определить среднеарифметическое значение  $\overline{N}^{3}$ .

- 7.4.4 Поместить блок детектирования компаратора в точку на расстоянии 100 см от источника поверяемой установки, зарегистрировать не менее 20 показаний компаратора и определить среднеарифметическое значение  $\overline{N}_{100}$ 
  - 7.4.5 Вычислить коэффициент компаратора  $\,M_{100}^{}\,,\,$  по формуле

$$M_{100} = \frac{\overline{N}_{100}}{\overline{N}_{2}} \tag{2}$$

Рассчитать значение мощности кермы в воздухе в поверяемой точке поверяемой установки по формуле

$$\overline{\mathbf{K}}_{100} = \dot{\mathbf{K}}_{\mathbf{a}} \cdot \mathbf{M}_{100} \tag{3}$$

где  $\overline{K}_{100}$  – значение мощности кермы в воздухе на расстоянии 100 см;

 $\dot{K}_a$  — значение мощности кермы в воздухе, воспроизводимое эталонной установкой на расстоянии 100 см от источника (из свидетельства, с учетом поправки на распад радионуклида).

7.4.6 Повторить операции по п.п.7.4.3 - 7.4.5 для расстояний 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 см.

Рассчитать значения мощности кермы в воздухе в этих точках по формуле (3), подставляя вместо коэффициента компаратора  $M_{100}$ , соответствующий данному расстоянию коэффициент.

- 7.5 Определение мощности поглощенной дозы в воздухе гамма-излучения
- 7.5.1 Определение мощности поглощенной дозы гамма-излучения поверяемой установки выполняется методом сличения с эталонной дозиметрической установкой более высокого разряда с помощью компаратора.
- 7.5.2 Подготовить к работе эталонную дозиметрическую установку рабочий эталон 1 разряда по ГОСТР 8.070-2014 мощности поглощенной дозы гамма- излучения и компаратор в соответствии с их руководствами по эксплуатации.
- 7.5.3 Повторить операции по п.п.7.4.3 7.4.6. При расчете значения поглощённой дозы в формуле (3) вместо  $\dot{K}_a$  использовать значение мощности поглощенной дозы в воздухе, воспроизводимое эталонной установкой на расстоянии 100 см от источника (из свидетельства, с учетом поправки на распад радионуклида).
- 7.6 Определение мощности экспозиционной дозы, мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
  - 7.6.1 Мощность экспозиционной дозы в необходимой точке установки вычисляется с

помощью переходных коэффициентов, приведенных в ГОСТ 8.087-2000.

7.6.2 Передача единицы мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучений осуществляется методом косвенных измерений.

Метод косвенных измерений операционных величин основан на прямом измерении мощности кермы в воздухе или мощности поглощенной дозы в опорной точке поля эталонной дозиметрической установки и перехода от их значений к значению соответствующей операционной величины с учетом конверсионных коэффициентов, установленных в нормативных документах для энергии радионуклида <sup>137</sup>Cs.

7.6.3 Мощность экспозиционной дозы (МЭД) вычисляется по формуле

$$\dot{X} \left[ MP/4 \right] = 114 \cdot \dot{K}_{R} \left[ M\Gamma p/4 \right] \tag{4}$$

7.6.4 Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) вычисляется по формуле

$$\dot{H}^*(10) [M3B/4] = 1,21 \cdot \dot{K}_R [M\Gamma p/4]$$
 (5)

- 7.7 Определение погрешности поверяемой установки
- 7.7.1 Основную относительную погрешность установки при доверительной вероятности 0,95 в каждой поверочной точке  $\Delta_{\Sigma}$  вычисляют по формуле

$$\Delta_{\Sigma} = \mathbf{k} \cdot \sqrt{\frac{1}{3} \cdot \left(\theta_0^2 + \theta_R^2 + \theta_t^2 + \Delta\right) + S_1^2}, \tag{6}$$

где k – коэффициент, зависящий от случайной и неисключенной систематической погрешности и доверительной вероятности, определяемый по ГОСТ Р 8.736-2011;

- 0, погрешность эталонной дозиметрической установки, %;
- $0_{R}$  погрешность определения расстояния, %;
- $\theta_{\rm t}$  погрешность коэффициентов перехода от единиц кермы или поглощенной дозы в воздухе к единицам операционных величин, обусловленная отличием реальных условий измерений от принятых при определении этих коэффициентов (условия электронного равновесия, угол падение излучения), погрешность значений переходных коэффициентов, в предположении равномерного закона её распределения, составляет  $\theta_{\rm t} = 3.5$ %;
- $\Delta$  погрешность метода передачи размера единицы (2 % по ГОСТ Р 8.804-2012 и 1 % по ГОСТ 8.070-2014);
- $S_1$  оценка среднеквадратического отклонения показаний компаратора при измерениях, %, значение  $S_1$  рассчитывается в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 по данным, полученным в пунктах 7.4 и 7.5.

Значение  $\Delta$  в любой точке не должно превышать пределов, указанных в п.1.2.2 руководства по эксплуатации на установку.

#### 8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями, установленными действующей нормативно-технической и правовой документацией в области обеспечения единства измерений.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки или оттиска поверительного клейма.

Допускается по заявке держателя установки проводить поверку по ограниченному числу величин с внесением соответствующей записи в свидетельство о поверке.

В свидетельстве о поверке указывается по каким величинам проведена поверка, а также значения этих величин в точках, в которых проводились измерения.

8.2 При отрицательных результатах поверки установка к применению не допускается. Отрицательные результаты поверки оформляются в соответствии с действующими правовыми нормативными документами.

Начальник лаборатории Менделеевского филиала ФБУ «Ростест-Москва»

refry

И.В. Акимов

Главный специалист лаборатории Менделеевского филиала ФБУ «Ростест-Москва»

∠ М.В. Чаузова

### Приложение А (рекомендуемое)

#### Рекомендации

### по определению геометрических размеров равномерного поля

А.1 Размер детектора, при помощи которого определяют равномерность поля, должен быть не более 1/3 минимального размера сечения пучка. На расстоянии 0,5 м сечение пучка 160 мм. Следовательно, детектор может иметь размер не более 50 мм. Чем меньше размер детектора, тем выше достоверность получаемых результатов, при этом диапазон измерений дозиметра должен соответствовать диапазону передаваемых установкой величин. Так как, измерения являются относительными, не имеет значение, какую конкретно величину измеряет дозиметр.

А.2 Для выполнения измерений могут использоваться дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКГ-09Д «Чиж» (номер в госреестре 73109-18), ДКС АТ1121, ДКС АТ-1123 (номер в госреестре 19793-19) и др.

Дозиметр ДКГ-09Д «Чиж» имеет размеры детектора  $7 \times 7 \times 15$  мм и должен располагаться боком к источнику, чтобы излучение падало на плоскость  $7 \times 7$  мм.

Детектор дозиметров ДКС AT-1121, ДКС AT-1123 располагается торцом к источнику, как при поверке.

А.З Для удобства позиционирования детектора в требуемой точке рекомендуется использовать лист из оргстекла толщиной не более 7 мм и размером 400×400 мм. Для энергии <sup>137</sup>Сѕ поглощение составляет не более 5 % и искажения пучка не происходит. В центре листа рисуется «мишень» в виде креста с обозначением точек по вертикали и горизонтали с шагом 1 см.

А.4 При измерениях лист оргстекла устанавливается перпендикулярно оси пучка, центр «мишени» должен располагаться на оси пучка (по лазерному указателю), а дозиметр – вплотную за оргстеклом на подставке, обеспечивающей расположение оси детектора напротив требуемой точки «мишени». При этом, расстояние от источника до центра чувствительной области детектора, должно быть соответственно 0,5 или 1,0 м.

А.5 Рекомендуется проводить измерения в следующих точках (от оси пучка вверх – вниз и влево – вправо):

- для расстояния 0,5 м: 0,  $\pm 3$ ,  $\pm 5$ ,  $\pm 6$  см;
- для расстояния 1,0 м:  $0, \pm 6, \pm 12, \pm 14$  см.

В каждой точке выполнять не менее пяти измерений. При этом, для исключения систематической погрешности из-за ошибки в расположении дозиметра, каждый раз надо заново устанавливать детектор дозиметра в требуемую точку.