

Государственная система обеспечения единства измерений

Датчики давления расплава «Gefran»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

MΠ-260/02-2021

1 Общие положения

- 1.1 Настоящая методика поверки распространяется на Датчики давления расплава «Gefran» (далее по тексту датчики) производства фирмы Gefran S.p.A., Италия, и устанавливает их первичную и периодическую методику поверки.
- 1.2 Датчики обеспечивают прослеживаемость к ГЭТ 23-2010 «ГПЭ единицы давленияпаскаля» по Приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1339 от 29 июня 2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»
- 1.3 Настоящей методикой поверки не предусмотрена возможность проведения поверки меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений.

2 Операции поверки

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки.

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции	
		при первичной поверке	при периодической поверке
1 Внешний осмотр	7	да	да
2 Опробование	8.3	да	да
3 Определение метрологических характеристик	9.2	да	да
4 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	10	да	да
5 Оформление результатов поверки	11	да	да
Примечание -при проведении пове	ерки допускается сов	мещать п. 9.2 и 10.	*

- 2.2. При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки датчик бракуют и его поверку прекращают.
- 2.3 После устранения недостатков, вызвавших отрицательный результат, датчик вновь предоставляют на поверку.
- 2.4 При невозможности устранения недостатков, датчик признают непригодным к применению и эксплуатации по назначению. Оформляют извещение о непригодности датчика в соответствии с Порядком проведения поверки, установленным нормативно-правовыми актами в области обеспечения единства измерений

3 Требования к условиям поверки

- 3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающей среды (20±5) °C;
- относительная влажность окружающей среды (от 30 до 80) %;
- атмосферное давление (от 84,0 до 106,7) кПа;
- давление должно повышаться и понижаться плавно, т.е. скорость изменения измеряемого давления не должна превышать 10% от полного диапазона измерений в секунду;
- вибрация, тряска, удары, магнитные поля, кроме земного, влияющие на работу и метрологические характеристики датчиков, должны отсутствовать.
- 3.2 Перед проведением поверки датчиков должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
- датчик должен быть выдержан не менее 2 ч. при температуре, указанной в п. 4.1, если иное не указано в документации на датчик;

- выдержка датчика перед началом поверки не менее 1 мин после включения питания, если иное не указано в эксплуатационной документации;
- датчик должен быть установлен в рабочее положение с соблюдением указаний эксплуатационной документации.

4 Требования к специалистам

4.1 К проведению поверки допускается персонал, изучивший эксплуатационную документацию на поверяемый датчик и средства измерений, участвующих при проведении поверки.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о средствах поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование эталонного СИ или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, основные метрологические и технические характеристики	Метрологические характеристики СИ, требования к оборудованию
	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5Д, рег. № 71394-18	Диапазоны измерений: - от -45 до +60 °C, Δ = ±0,2 °C; - от 0 до 95 %, Δ = ±0,2 %; - от 840 до 1060 гПа, Δ = ±3 гПа.
9	Манометр грузопоршневой МП-1000, рег. № 52189-16	Диапазон измерений: от 0,02 до 100 МПа, ПГ \pm 0,005 %
	Манометр грузопоршневой МП-2500, рег. № 52189-16	Диапазон измерений: от 2,5 до 250 МПа, ПГ $\pm 0,01$ %
	Мультиметр 3458А, рег. № 25900-03	Диапазон измерений от 0 до 50 мА, 1-й разряд

- 5.2 Все средства поверки должны быть исправны, поверены или аттестованы в соответствии с действующим законодательством.
- 5.3 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых датчиков с требуемой точностью.

6 Требования по обеспечению безопасности проведения поверки

- 6.1 При поверке датчиков выполняют требования техники безопасности, изложенные в документации на применяемые средства поверки и оборудование.
 - 6.2 Запрещается создавать давление, превышающее верхний предел измерений датчика.
- 6.3 Запрещается отсоединять датчик от источника давления без предварительного сброса давления до атмосферного.

7 Внешний осмотр

- 7.1 При проведении внешнего осмотра устанавливается соответствие маркировки требованиям эксплуатационной документации и отсутствие внешних дефектов, повреждений и следов коррозии, влияющих на правильность функционирования и метрологические характеристики поверяемого датчика.
- 7.2 Датчик должен быть чистым и не должен иметь повреждений корпуса и штуцера, препятствующих прочному присоединению к устройству создания давления.

- 7.3 Датчик, не удовлетворяющий требованиям п.п. 7.1 7.2 настоящей методики, не подлежит поверке до устранения неисправностей и несоответствий. После их устранений внешний осмотр проводят в полном объеме.
- 7.4 При невозможности устранения недостатков, датчик признают непригодным к применению и эксплуатации по назначению. Оформляют извещение о непригодности датчика в соответствии с Порядком проведения поверки, установленным нормативно-правовыми актами в области обеспечения единства измерений

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

- 8.1 При опробовании следует проверить работоспособность и герметичность системы.
- 8.2 Работоспособность датчика проверяют, создавая измеряемое давление от нижнего до верхнего предела измерений. При этом должно наблюдаться изменение выходного сигнала датчика.
- 8.3 Герметичность системы проверяют при давлении, равном верхнему пределу измерений датчика.
- 8.3.1 В систему подают давление, равное верхнему пределу измерений, и выдерживают под этим давлением в течение двух минут. Затем систему отключают от устройства, создающего давление. Измерительную систему считают герметичной, если в течение двух минут под давлением, равным или близким верхнему пределу измерений преобразователя, не наблюдается падения давления.
- 8.3.2 В случае не герметичности системы проводят операции по поиску и устранению источников утечки давления и проверяют герметичность системы заново.

9 Определение метрологических характеристик средства измерений

9.1 Определение основной приведенной к верхнему пределу измерений (далее – ВПИ) избыточного давления (далее – давление) погрешности измерений (далее – погрешность).

Определение погрешности датчиков проводят следующим способом: по эталонному средству измерений (далее — СИ) на входе датчика устанавливают номинальное значение входного параметра (давления), а по другому эталонному СИ измеряют соответствующее значение выходного параметра (силы тока). При поверке датчика по его цифровому сигналу к выходу подключают приемное устройство, поддерживающее соответствующий цифровой коммуникационный протокол для считывания информации при установленных номинальных значениях входной измеряемой величины. Погрешность определяют не менее, чем при 5-ти значениях (точках) измеряемой величины, достаточно равномерно распределенных в диапазоне измерений, в том числе при значениях измеряемой величины, соответствующих нижнему и верхнему предельным значениям. Интервал между значениями измеряемой величины не должен превышать 25 %. В ходе поверки давление плавно повышают (прямой ход) и проводят измерение при заданных значениях давления. При достижении верхнего предела измерений датчик выдерживают при этом давлении не менее 3 мин. После этого давление плавно понижают (обратный ход) и проводят считывание показаний при тех же значениях (точках) давления, что и при повышении давления.

10 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

Погрешность датчика, γ_I , %, определяют по формуле (1):

$$\gamma_I = \frac{I - I_p}{I_p - I_H} \cdot 100 , \qquad (1)$$

где:

I – измеренное значение выходного сигнала, мА;

 I_p – расчетное значение выходного сигнала, мА;

 $I_{\rm H}, I_{\rm B}$ — соответственно нижнее и верхнее предельные значения выходного сигнала датчика, мА.

Расчётное значение выходного сигнала, соответствующее поверяемому значению измеряемого давления, мА, определяют по формуле (2):

$$I_P = I_H + \frac{(I_B - I_H) \cdot P}{P_{\text{BIII}}},\tag{2}$$

где:

 I_{P} — расчетное значение выходного токового сигнала, мА;

Р – действительное значение измеряемого давления, МПа;

 $I_{\rm H},\ I_{\rm B}$ — соответственно нижнее и верхнее предельные значения выходного аналогового сигнала, мА;

 $P_{\rm B\Pi U}$ — верхний предел измерений датчика, МПа.

Результаты считаются положительными, если полученные значения погрешности не превышают предельных значений, указанных в Приложении A к настоящей МП-260/02-2021.

11 Оформление результатов поверки

- 11.1 Результаты поверки оформляются протоколом произвольной формы.
- 11.2 При положительных результатах поверки датчик давления признается пригодным к применению. Сведения о положительных результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, и на датчик давления выдается свидетельство о поверке в соответствии с действующим законодательством. Знак поверки наносится в паспорт на датчик давления.
- 11.3 При отрицательных результатах поверки датчик давления признается непригодным к применению. Сведения об отрицательных результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, и на датчик давления выдается извещение о непригодности с указанием основных причин в соответствии с действующим законодательством.

Исполнитель Инженер по метрологии ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

и.В. Мартынов

Приложение А

(обязательное)

Метрологические характеристики датчиков давления расплава «Gefran»

Таблица А.1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Верхние пределы измерений избыточного (ВПИ) давления для датчиков, МПа (бар):	
- модификации HIX	от 1 до 100
	(от 10 до 1000)
- модификации HWX	от 3,5 до 100,0
	(от 35 до 1000)
- модификации HMX	от 1,7 до 200,0
	(от 17 до 2000)
Пределы допускаемой основной приведенной к ВПИ погрешности, %	$\pm 0,5; \pm 1,0^{1)}$
1) — в зависимости от класса точности датчика	