

Государственная система обеспечения единства измерений

Датчики крутящего момента силы TDF Методика поверки

МП 1600-123-23

1 Общие положения

- 1.1 Настоящая методика поверки (далее методика) распространяется на датчики крутящего момента силы TDF (далее датчики).
- 1.2 Прослеживаемость при поверке датчиков обеспечивается применением эталонов единиц величин и (или) средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин согласно Положению об эталонах [1] по государственной поверочной схеме утверждённой приказом Росстандарта № 1794 от 31.07.2019 [2], устанавливающая порядок передачи единиц величины от Государственного первичного эталона единицы крутящего момента силы ГЭТ149-2023 [3].
 - 1.3 В методике поверки реализуются методы прямых измерений.

Примечание – при пользовании данной методикой целесообразно проверить действие ссылочного стандарта в информационной системе общего пользования. Если ссылочный стандарт изменен или заменен, то рекомендуется использовать вновь принятый.

2 Перечень операций поверки средства измерений

2.1 Перечень операций поверки приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Операции поверки

Таолица 2.1 Операции поверки				
Наименование операции поверки	Номер пункта методики поверки	Необходимость выполнения операции при поверке		
		первичной поверке	периодической поверке	
D		поверке	поверке	
Внешний осмотр средства	7	Да	Да	
измерений	,		7"	
Подготовка к поверке и	8	По	По	
опробование средства измерений	o	Да	Да	
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение	9	Да	Да	
соответствия датчика		, ,		
метрологическим требованиям				
Проверка приведенной				
погрешности измерений	9.1	Да	Да	
крутящего момент силы				

3 Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки:

- температура окружающего воздуха должна быть в пределах +18 до +28 °C;
- относительная влажность воздуха должна быть не более 80 %.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

Поверку выполняет специалист, соответствующий требованиям 41 и 42 Критериев аккредитации [5].

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 Метрологические и технические требования к средствам поверки приведены в таблице 5.1

Таблица 5.1 – Метрологические и технические требования к средствам поверки

940	етрологические и технические треоован	
Операции поверки,		Перечень рекомендуемых
требующие	требования к средствам поверки	средств поверки
применение средств		
поверки		
п. 3 Требования к	Измерение температуры окружающей	Термогигрометр
условиям	среды в диапазоне измерений от 10 до	электронный CENTER
проведения поверки	60 °C, с абсолютной погрешностью не	315, per. № 22129-04
	более 1 °С	
	Измерение относительной влажности	
	воздуха в диапазоне от 10 до 99 %, с	
	абсолютной погрешностью не более	
	3 %	
п. 9.1 Проверка	Рабочие эталоны 1-го разряда с	Установки поверочные
относительной	относительной погрешностью	1-го разряда с
погрешности	$\pm 0,10 \%$, согласно Государственной	погрешностью ±0,10 %
измерений	поверочной схеме для средств	
крутящего момент	измерений крутящего момента силы,	
силы	утвержденной Приказом Росстандарта	
	№ 1794 от 31.07.2019	
	Диапазон измерений напряжения	Мультиметр цифровой
	постоянного тока (0-10 В)	Agilent 34401A per. №
	Пределы допускаемой абсолютной	16500-97
	погрешности измерения постоянного	
	тока $\pm (0,000035 \times U_{изм} + 0,000005 \times U_{циап})$	
	Диапазон установки напряжения	Источник питания
	питания постоянного тока (0 - 36) В.	постоянного тока SPS-
	Пределы допускаемой абсолютной	3610, per. № 20189-07
	погрешности установки напряжения	
	питания постоянного тока	
	$\pm (0.005 \text{ Uycr} + 0.2) \text{ B}$	

- 5.2 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих передачу единиц величин поверяемому средству измерений с точностью, предусмотренной государственной поверочной схемой.
 - 5.3 Средства измерений должны быть поверены, эталоны аттестованы.
- 5.4 Проведение поверки отдельных измерительных каналов и (или) автономных измерительных блоков на меньшем диапазоне измерений не допускается.

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

- 6.1 При проведении поверки следует соблюдать требования безопасности, предусмотренные эксплуатационной документацией на средства поверки, предусмотренные таблицей 5.1
 - 6.2 Нагружение датчиков должно происходить плавно, без ударов и рывков.

7 Внешний осмотр средства измерений

- 7.1 При внешнем осмотре датчик проверяют на:
- соответствие внешнего вида поверяемого датчика сведениям из описания типа средства измерений;
- отсутствие коррозии и механических повреждений на поверхностях датчика, приводных и соединительных элементов;
 - наличие четкой маркировки.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Выдержать датчик в условиях поверки не менее 2 часов для установления температурного равновесия между датчиком и окружающей средой.

- 8.2 Установить датчик в рабочее пространство установки поверочной (далее установка) с применением соответствующих переходных моментовводящих элементов. Монтаж датчика в поверочную (эталонную) установку не должен вносить искажений в значение воспроизводимого крутящего момента силы.
- 8.3 Провести пробное нагружение датчика крутящим моментом силы, равным его верхнему пределу (номинальному значению) в направлении по часовой стрелке, не менее двух раз. После снятие нагрузки, датчик выдерживают в течении трех минут, для стабилизации нулевых показаний.
- 8.4 Результаты подготовки и опробования считают положительными, если нагружения осуществляются плавно без рывков (заеданий), и достигается верхний предел измерения датчика.

9 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия датчика метрологическим требованиям.

- 9.1 Проверка приведенной погрешности измерений крутящего момента силы.
- 9.1.1 Смонтированный на эталонную установку датчик равномерно нагружают от нуля до верхнего предела измерений (номинального значения) M_E , при этом число точек нагружения в диапазоне измерений M_k должно быть не менее пяти(включая точку $0,05 \cdot M_E$ и верхний предел измерения), а количество циклов, не менее трех. Нагружения проводят плавно (без ударов и рывков).
- 9.1.2 Перед началом каждого цикла нагружения, показания датчика устанавливают на нуль. Перемены знака нагрузки до окончания нагружения не допускаются. В случае несоблюдения этого требования цикл повторяют. Измерения проводят для каждого рабочего направления датчика.
- 9.1.3 В каждой точке диапазона измерений для каждого і-го цикла фиксируют значение выходного сигнала (напряжение) при нагружении $U_{ki}(M_k)$ (прямой ход).
 - 9.2 Обработка результатов измерений

По полученным результатам измерений рассчитывают исправленные на нулевое значение показания $X_{\kappa i}$, по формуле:

$$X_{ki} = U_{ki}(M_k) - U_{0i} (1)$$

где $U_{ki}(M_k)$ – значение выходного сигнала (напряжение) датчика в точке M_k в i-ом цикле нагружения, B

 U_{0i} - значение нулевого сигнала (напряжение) датчика в і-ом цикле нагружения, В

По значениям, полученным по формуле (1) рассчитывают средние арифметические значения выходного сигнала, исправленного на нулевое значение по формуле:

$$\bar{X}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{ki} \tag{2}$$

где п — число циклов нагружения.

Приведенная погрешность измерений $\delta_{\mathrm{n}k}$ в процентах рассчитывается по формуле:

$$\delta_{IIk} = \frac{\bar{X}_k - U_{\text{HOM }k}}{U_{\text{HOM}}} \cdot 100 \% \tag{3}$$

где $U_{\rm ном}$ — номинальное значение выходного сигнала (напряжение) датчика при крутящем моменте равном верхнему пределу измерений $M_{\rm E}$, равное 5,0 В

 $U_{\text{ном }k}$ - номинальное значение выходного сигнала (напряжение) датчика при крутящем моменте M_k , B, рассчитываемое по формуле (4):

$$U_{\text{HOM }k} = \frac{M_k}{M_E} \cdot U_{\text{HOM}} \tag{4}$$

Вычисленные по формуле (3) значения приведенной погрешностей датчика $\delta_{\Pi k}$ заносят в протокол.

Результат поверки считают положительным, если полученные значения приведенной погрешности не вышли за пределы \pm 0,25 %.

11 Оформление результатов поверки

- 11.1 При поверке ведется протокол, форма которого устанавливается организацией, проводящей поверку.
- 11.2 Сведения о результатах поверки в целях ее подтверждения должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений согласно пункту 21 Порядка поверки [5].
- 11.3 При подтверждении средства измерений установленным метрологическим требованиям (положительный результат поверки) оформляется свидетельство о поверке по заявке собственника средства измерения согласно Требованиям к свидетельству [6]. На свидетельство наносится знак поверки согласно Требованиям к знаку поверки [7].

Заместитель начальника отдела промышленной метрологии ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

Е.Е. Гладышев

Инженер 2 категории по испытаниям ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

М.С. Баранов

Нормативные ссылки

- [1] Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Утверждены Постановлением Правительства РФ № 734 от 23.09.2010 (в ред. № 1355 от 21.10.2019)
- [2] Государственная поверочная схема для средств измерений крутящего момента силы. Утверждена приказом Росстандарта № 1794 от 31.07.2019
- [3] ГЭТ149-2023 Государственный первичный эталон единицы крутящего момента силы.
- [4] Критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации. Утверждены приказом Минэкономразвития № 707 от 26.10.2020 (в тексте Критерии аккредитации)
- [5] Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. Утверждён приказом Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020. Приложение № 1 (Зарегистрирован в Минюсте России 20.11.2020 № 61033) (в тексте Порядок поверки)
- [6] Требования к содержанию свидетельства о поверке. Утверждены приказом Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020. Приложение № 3 (Зарегистрирован в Минюсте России 20.11.2020 № 61033) (в тексте Требования к свидетельству)
- [7] Требования к знаку поверки. Утверждены приказом Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020. Приложение № 2 (Зарегистрирован в Минюсте России 20.11.2020 № 61033) (в тексте Требования к знаку поверки)