

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ТОЛІЦИНОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ А1201 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП-А3-112123

#### 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящая методика распространяется на толщиномеры ультразвуковые A1201 (далее по тексту толщиномеры), предназначенные для измерений толщины объектов контроля из различных материалов и используемые в качестве рабочих средств измерений, и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.
- 1.2 При определении метрологических характеристик в рамках проводимой поверки должна обеспечиваться прослеживаемость толщиномеров к ГЭТ 2-2021 «Государственному первичному эталону единиц длины метра» согласно локальной поверочной схеме. Методика поверки реализуется методом прямых измерений.
- 1.3 В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений толщины (по стали), мм:	
- для ПЭП* D1471 4.0A0D12CL	от 1 до 300
- для ПЭП D1771 4.0A0D12CL	от 1 до 300
- для ПЭП D1762 5.0A0D12CL	от 1 до 300
- для ПЭП D2763 10.0A0D6CL	от 1 до 30
- для ПЭП D1763 5.0A0D12CL	от 2 до 300
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины	
(по стали), мм	±(0,1+0,01·d**)
* Здесь и далее ПЭП – преобразователь пьезоэлектрический ультразву	ковой.

<sup>\*\*</sup> Где d - измеренное значение толщины, мм.

#### 2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении первичной (в том числе после ремонта) и периодической поверок должны выполняться операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции первичной и периодической поверок

Таолица 2 — Операции перви той и периоди кей	Обязательность		Номер раздела
Наименование операции поверки	выполнения операций		(пункта) методики
	поверки при		поверки, в
	первичной поверке	периодической поверке	соответствии с которым выполняется операция поверки
Внешний осмотр средства измерений	да	да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	да	да	8
Проверка программного обеспечения средства измерений	да	да	9
Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	-		10
Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений толщины (по стали)	да	да	10.1
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	да	да	10.2

- 2.2 Толщиномеры не относятся к многоканальным измерительным системам, многопредельным и многодиапазонным средствам измерений, не состоят из нескольких автономных блоков и не предназначены для измерений (воспроизведения) нескольких величин. Поверка отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений не предусмотрена.
- 2.3 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается, толщиномер признается не пригодным к применению.

#### 3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

- 3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающей среды, °С

 $(20 \pm 5);$ 

- относительная влажность воздуха, %, не более

80.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

- 4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на поверяемые толщиномеры и средства поверки и прошедшие обучение на право проведения поверки по требуемому виду измерений.
  - 4.2 Для проведения поверки достаточно одного поверителя.

#### 5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки применяются средства поверки, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Метрологические и технические требования к средствам поверки

1	·
Метрологические и технические	Перечень
требования к средствам поверки,	рекомендуемых
необходимые для проведения поверки	средств поверки
2	3
Средства измерений температуры	Прибор
окружающей среды в диапазоне измерений	комбинированный
от 15 °C до 25 °C с абсолютной	Testo 622,
погрешностью не более 1 °C;	рег. № 53505-13
Средства измерений относительной	
влажности воздуха в диапазоне	
от 20 % до 80 % с погрешностью	
не более 3 %	
Эталоны единицы скорости	Комплект образцовых
распространения ультразвуковых волн, не	ультразвуковых мер
ниже уровня Рабочего эталона 3-го	KMT176M-1,
	рег. № 6578-78
схеме, утвержденной приказом	Комплект мер для
	дефектоскопии А3-
	НК, меры КУСОТ,
29.12.2018 в диапазоне измерений	рег. № 79145-20
скорости (6040 ± 133) м/с	
Материал – сталь 40X13	
	2  Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от 15 °C до 25 °C с абсолютной погрешностью не более 1 °C; Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 20 % до 80 % с погрешностью не более 3 %  Эталоны единицы скорости распространения ультразвуковых волн, не ниже уровня Рабочего эталона 3-го разряда, по государственной поверочной схеме, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2842 от 29.12.2018 в диапазоне измерений скорости (6040 ± 133) м/с

Примечание - Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.

## 6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При подготовке и проведении поверки должно быть обеспечено соблюдение требований безопасности работы и эксплуатации для оборудования и персонала, проводящего поверку, в соответствии с приведенными требованиями безопасности в нормативно-технической и эксплуатационной документации на толщиномеры и используемые средства поверки.

#### 7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

- 7.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие толщиномера следующим требованиям:
  - внешний вид толщиномера должен соответствовать описанию и изображению, приведенному в описании типа;
  - комплектность толщиномера должна соответствовать его паспорту;
  - наличие логотипа изготовителя на передней панели электронного блока толщиномера;
  - наличие на задней панели электронного блока толщиномера заводского номера и знака утверждения типа;
  - сохранность пломбировки от несанкционированного доступа;
  - отсутствие явных механических повреждений и загрязнений, влияющих на работоспособность толщиномера.
- 7.2 Толщиномер считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если он соответствует требованиям, приведенным в п. 7.1.

#### 8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

- 8.1 Если толщиномер и средства поверки до начала измерений находились в климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 3.1, то их выдерживают при этих условиях не менее часа, или времени, указанного в эксплуатационной документации.
- 8.2 Подготовить толщиномер и средства поверки к работе в соответствии с их документами по эксплуатации.
- 8.3 Провести контроль условий поверки, используя средства измерений, удовлетворяющие требованиям, указанным в таблице 3.
  - 8.4 Подключить к толщиномеру любой ПЭП из комплекта поставки толщиномера.
- 8.5 Проверить работоспособность поверяемого толщиномера. Для этого включить толщиномер, а затем выполнить калибровку ПЭП и провести измерение любой меры из диапазона измеряемой толщины в соответствии с разделом «Использование по назначению» руководства по эксплуатации (далее РЭ). Убедиться, что результат измерений отображается на экране толщиномера. Проверить действие органов регулировки и настройки в соответствии с разделом «Описание и работа прибора» РЭ. Выключить толщиномер. Отсоединить ПЭП.
- 8.6 Толщиномер считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если подтверждается работоспособность толщиномера в соответствии с п. 8.5.

#### 9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

- 9.1 Включить толщиномер.
- 9.2 Прочитать в появившейся на экране на несколько секунд заставке идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения (далее ПО).
- 9.3 Толщиномер считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если идентификационные данные ПО толщиномера соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	A1201
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.12
Цифровой идентификатор ПО	отсутствует

# 10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

### 10.1 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений толщины (по стали)

- 10.1.1 Установить значение параметра «Скорость ультразвука в материале» в соответствии со значением, соответствующим действительному значению средней скорости распространения продольных ультразвуковых волн для комплекта мер, указанному в протоколе поверки на комплект мер.
- 10.1.2 Подключить к толщиномеру любой ПЭП из комплекта поставки толщиномера, затем выполнить его калибровку в соответствии с разделом «Использование по назначению» РЭ.
- 10.1.3 Подготовить к работе меру, толщина которой соответствует нижней границе диапазона измерений поверяемого толщиномера (в зависимости от подключенного ПЭП). Нанести на поверхность меры контактную жидкость. Установить ПЭП на меру и прижать к поверхности. Проконтролировать на дисплее прибора устойчивость показаний измеряемой толщины. Провести пять измерений толщины меры (в центре и четырех произвольных точках).
- 10.1.4 Выполнить аналогично п. 10.1.3 измерения толщины на мере, толщина, которой соответствует верхней границе диапазона измерений поверяемого толщиномера (в зависимости от подключенного ПЭП) и еще на трех мерах, толщины которых равномерно распределены по диапазону измерений. При использовании нескольких комплектов мер следует устанавливать параметр «Скорость» в соответствии с действительным значением средней скорости распространения продольных ультразвуковых волн для используемого комплекта мер.
- 10.1.5 Для каждой меры рассчитать среднее арифметическое значение измерений толщины  $\overline{d}$ , мм, по формуле

$$\overline{d} = \frac{\sum_{j=1}^{n} d_j}{n},\tag{1}$$

где  $d_j$  — значение j-го измерения, мм; n — количество измерений (n=5).

10.1.6 Для каждой меры рассчитать абсолютную погрешность измерений толщины  $\Delta d$ , мм, по формуле

$$\Delta d = \overline{d} - d_{\text{A}},\tag{2}$$

где  $\overline{d}$  – среднее арифметическое значение толщины, мм;

 $d_{\rm J}$  — действительное значение эквивалентной ультразвуковой толщины, указанное в протоколе поверки, мм

- 10.1.7 Выполнить п.п. 10.1.2 10.1.6 для всех ПЭП из комплекта поставки толщиномера.
- 10.1.8 Выключить толщиномер. Отсоединить ПЭП.
- 10.1.9 Толщиномер считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если измеренные значения соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

#### 10.2 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

- 10.2.1 Положительное решение о соответствии толщиномера утвержденному типу и о пригодности к дальнейшему применению выносится на основании выполнения всех операций поверки по данной методике, и при получении значений измеренных физических величин с допускаемыми погрешностями, не превышающими указанных в таблице 1.
- 10.2.2 Отрицательное решение о несоответствии толщиномера утвержденному типу и о непригодности к дальнейшему применению выносится на основании выполнения любой из операций поверки по данной методике и при получении значений измеренных физических величин с допускаемыми погрешностями, превышающими указанные в таблице 1.

#### 11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 11.1 Результаты поверки оформляются протоколом поверки в произвольной форме. Протокол может храниться на электронных носителях.
- 11.2 При положительных результатах поверки средство измерений признается пригодным к применению и по заявлению владельца средства измерений может быть оформлено свидетельство о поверке в установленной форме. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.
- 11.3 При отрицательных результатах поверки средство измерений признается непригодным к применению и по заявлению владельца средства измерений может быть оформлено извещение о непригодности в установленной форме с указанием причин непригодности.
- 11.4 Сведения о результатах поверки (как положительные, так и отрицательные) передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Ведущий инженер по метрологии	lles	И.А. Смирнова	« 08 » OL 20	)24г.
Ведущий инженер по метрологии	1. 1	А.С. Крайнов	« <u>08</u> » <u>02</u> 20	)24г.
Главный метролог	Much	А.В. Галкина	« <u>Óð</u> » 02 20	)24г.