

2.Р.13301-92

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Зам.директора ВНИИМС

В.П.Кузнецов

1991 г.



	<p>Преобразователи универсальные ПУР 90, ПУР 90Т</p>	<p>Внесены в Государствен- ный реестр средств из- мерений, прошедших го- сударственные испыта- ния</p> <p>Регистрационный №</p> <p>Взамен №</p>
--	--	---

Выпускается по ТУ 87.5002-90.

Назначение и область применения

Преобразователи универсальные ПУР 90 и ПУР 90Т (в дальнейшем – преобразователи) предназначены для учета и контроля расходования жидкостей в составе комплектов турбинных расходомеров. ПУР 90 обеспечивает учет объемного расхода и объема жидкости в рабочих условиях, ПУР 90Т – учет расхода в рабочих условиях, объема – в нормальных условиях.

Область применения – системы автоматического учета и контроля, автоматизированные системы управления технологическими процессами химии, нефтедобычи, нефтепереработки, энергетики, пищевой и других отраслей промышленности.

Описание

По принципу действия преобразователи являются измерительно-вычислительными устройствами на элементной базе отечественного серийного производства.

Входной сигнал от индукционного датчика и термопреобразователя поступает на модули связи дискретный и аналоговый, осуществляющие гальваническое разделение сигналов.

Нормализованный сигнал транслируется в модуль преобразователей состоящий из ПНЧ, распределителя, ЦДП и делителя частоты расхода и объема.

Распределитель удаляет либо суммирует частоту входных сигналов и передает результирующий сигнал на ЦДП и делитель расхода. Результирующий сигнал умножается на сигнал коррекции, поступающий с ПНЧ. Скорректированная частота поступает на делитель объема. Делители выдают частоту с нормированным весом импульса на счетчики расхода и объема.

Исполнения ПУР90 и ПУР90Т и их отличительные особенности приведены в табл. I.

Преобразователи рассчитаны на работу:

с индукционными датчиками частотой 5-3000 Гц, амплитудой 0,01-5 В;

с формирователями входного сигнала ФВС 90 по ТУ 87.5001-90;

с термопреобразователями сопротивления ТСН 100П в диапазоне температур жидкости от минус 50 до плюс 150 °С.

Основные технические характеристики

Диапазоны показаний:

0 - 9999 м³/ч - по расходу;

0 - 99999999 м³ - по объему.

Таблица I

Продолжение табл. I

Исполните- ние пре- обратно- теле-	Обозначение	Код ОИИ	Зона от воз- действия окружающей среды	Входной		Выходной		Битовый сигнал МА
				сигнал синусоидальный	со- против- ление TCI	0-5	0-20	
PUR 90-15	PUR 90-15	AII.12.000.02-15	42 1718 8021 00	-16	42 1718 8022 10	-	-	*
PUR 90-16	PUR 90-16			-17	42 1718 8023 09	-	-	-
PUR 90-17	PUR 90-17			-18	42 1718 8024 08	-	-	+
PUR 90-18	PUR 90-18			-19	42 1718 8025 07	-	-	-
PUR 90-19	PUR 90-19			-20	42 1718 8026 06	-	-	-
PUR 90-20	PUR 90-20			-21	42 1718 8027 05	-	-	-
PUR 90-21	PUR 90-21			-22	42 1718 8028 04	-	-	-
PUR 90-22	PUR 90-22			-23	42 1718 8029 03	-	-	-
PUR 90-23	PUR 90-23			-24	42 1718 8030 10	-	-	-
PUR 90-24	PUR 90-24							+

Продолжение табл. I.

Номер иное пре- дставле- ние	Наиме- ние пред- ставле- ния	Основание	Ном. ОКП	Задача от вое- нодействия оружия	Входной сигнал		Выходной сигнал		Блоки		
					от перво- ичного измене- ния	от ин- дуктив- ного измене- ния	сигналь- ный про- цесс	логи- ческий про- цесс	0-5	0-20	4-20
IWP 90T-01	МНЛ.12.000.01-01	42	Р718	8032 03	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-02		-02	Р718	8033 07	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-03		-03	Р718	8034 06	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-04		-04	Р718	8035 05	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-05		-05	Р718	8036 04	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-06		-06	Р718	8037 03	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-07		-07	Р718	8038 02	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-08		-08	Р718	8039 01	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-09		-09	Р718	8040 08	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-10		-10	Р718	8041 07	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-11		-11	Р718	8042 06	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-12		-12	Р718	8043 05	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-13		-13	Р718	8044 04	-	-	-	-	-	-	-
IWP 90T-14		-14	Р718	8045 03	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение табл. I

Исполне- ние пре- образова- теля	Обозначение	Код ОКП	Зенита от воз- действия окружающей среды	Входной сигнал		Выходной сигнал, мА						
				обыкно- венное	взрыво- защищен- ное	синусоидальный	ко- против- ле- ние TСП 100П	0-5	0-20	4-20		
ПУР 90Г-15	АЛЛ.12.000.01-15	42 1718 8046 02	-	-	+	I	-	-	-	-	-	+
ПУР 90Г-16		-16 42 1718 8047 01	-	-	+	2	-	-	-	-	-	-
ПУР 90Г-17		-17 42 1718 8048 00	-	-	+	2	-	-	-	-	-	-
ПУР 90Г-18		-18 42 1718 8049 10	-	-	+	2	-	-	-	-	-	-
ПУР 90Г-19		-19 42 1718 8050 06	-	-	-	-	-	I	I	I	I	-
ПУР 90Г-20		-20 42 1718 8051 05	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
ПУР 90Г-21		-21 42 1718 8052 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПУР 90Г-22		-22 42 1718 8053 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПУР 90Г-23		-23 42 1718 8054 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПУР 90Г-24		-24 42 1718 8055 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Основная погрешность:

0,01 % - по показаниям объема в рабочих условиях;

0,06 % - по показаниям объема в нормальных условиях;

0,2 % - по показаниям расхода.

Диапазоны изменения выходных сигналов:

0-5, 0-20 и 4-20 мА - по аналоговому сигналу;

0,1 - 25 Гц - по частотно-импульсному сигналу.

Преобразователи обеспечивают:

показания расхода и объема с возможностью ручного сброса на "0";

ручной ввод среднего коэффициента преобразования турбинного преобразователя расхода (TRP), температурного коэффициента объемного расширения жидкости, цены единицы младшего разряда показаний;

формирование выходных сигналов, соответствующих объему, расходу и выходу расхода за пределы номинального диапазона измерений TRP;

восстановление показаний объема при возобновлении питания после обесточивания.

Питание преобразователей осуществляется от сети переменного тока напряжением $(220 \pm \frac{22}{5})$ В частотой (50 ± 1) Гц,

Мощность, потребляемая преобразователем - 12 Вт.

Габаритные размеры 133 x 276 x 240 мм.

Масса 6,5 кг.

Средняя наработка на отказ не менее 30000 ч.

Полный средний срок службы не менее 10 лет.

Знак Государственного реестра

Знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383-80 наносится на задней стенке корпуса преобразователя.

Комплектность ПУР90

Преобразователь ПУР90 АЛЛ.12.000.02 - I шт.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации
АЛЛ.12.000.02 ТО - I экз.

Паспорт АЛЛ.12.000.02 ПС - I экз.

Комплект ЗИП одиночный согласно ведомости ЗИП
АЛЛ.12.000.02 ЗИ.

Комплект ЗИП групповой АЛЛ.19.030.06 - по отдельному заказу.

Комплектность ПУР90Т

Преобразователь ПУР90Т АЛЛ.12.000.01 - I шт.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации
АЛЛ.12.000.02 ТО - I экз.

Паспорт АЛЛ.12.000.02 ПС - I экз.

Комплект ЗИП одиночный согласно ведомости ЗИП
АЛЛ.12.000.01 ЗИ.

Комплект ЗИП групповой АЛЛ.19.030.05 - по отдельному заказу.

Проверка

Проверка преобразователей проводится согласно техническому
описанию и инструкции по эксплуатации АЛЛ.12.000.02 ТО, раздел 8.

Средства проверки:

источник напряжения постоянного тока;

магазин сопротивлений, класс точности 0,02;

катушка электрического сопротивления 100 Ом, класс точности
0,01;

вольтметр цифровой постоянного тока, класс точности 0,05;

частотомер электронно-счетный, класс точности 0,001;

генератор сигналов синусоидальной и прямоугольной формы,
класс точности 0,01.

Нормативные документы

ГОСТ 12.2.020-76;

ГОСТ 26.011-80;

ГОСТ 6651-84;

ГОСТ 12997-84;

ГОСТ 15150-69;

ГОСТ 22782.5-78

Заключение

Преобразователи универсальные ПУР90 и ПУР90Т соответствуют техническим условиям ТУ 87.5002-90.


Изготовитель:

НПФ "Логика", г.Ленинград

о.з."Кобальт", г.Плещеницы Минской области

СП "ЕНХА", г.Белгород

Директор НПФ "Логика"



З.У.Функ