

ОПИСАНИЕ СЧЕТЧИКОВ-РАСХОДОМЕРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ РОСТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ВНИИР
по научной работе

М.С. Немиров

" " 1992 г.

Счетчики-расходомеры
электромагнитные мик-
ропроцессорные РОСТ

Внесены в Государствен-
ный реестр средств из-
мерений, прошедших го-
сударственные испытания
Регистрационный # 13538-93

Выпускаются по техническим условиям ТУ 42-002-0022979-92

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики-расходомеры электромагнитные микропроцессорные РОСТ (модификации РОСТ-3, РОСТ-4, РОСТ-4МП) предназначены для измерения среднего объемного расхода и объема жидкостей с удельной электрической проводимостью от 10^{-3} до 10 См/м, отображения измерительной информации на десятичном отсчетном устройстве и преобразования ее в унифицированные непрерывные электрические токовый и частотный сигналы и в кодовый электрический сигнал.

Счетчики-расходомеры РОСТ-4 и РОСТ-4МП при введении информации о плотности измеряемой среды предназначены также для измерения среднего массового расхода и массы.

Счетчики-расходомеры РОСТ-3 и РОСТ-4 применяются в различных отраслях промышленности, счетчики-расходомеры РОСТ-4МП применяются в молокоперерабатывающей и пищевой промышленности в системах учета и АСУТП.

ОПИСАНИЕ

Принцип работы счетчика-расходомера основан на явлении электромагнитной индукции: при прохождении электропроводящей жидкости через магнитное поле в ней, как в движущемся проводнике наводится ЭДС, пропорциональная средней скорости проводника. ЭДС снимается двумя электродами, расположенными в одном поперечном сечении трубы первичного преобразователя заподлицо с ее внутренней поверхностью. Сигнал от первичного преобразователя, осуществляющего его аналого-цифровое преобразование, а также питание индуктора первичного преобразователя. Кодовый электрический сигнал с выхода промежуточного преобразователя поступает на вход микропроцессорного измерительного устройства, осуществляющего необходимые вычислительные операции и обеспечивающего формирование выходных электрических сигналов, управление встроенным восьмиразрядными десятичным отсчетным устройством и тестирование блоков и узлов счетчика-расходомера с выдачей информации о работоспособности прибора.

Счетчики-расходомеры состоят из первичного преобразователя, промежуточного преобразователя и микропроцессорного измерительного устройства. По заказу потребителя в комплект поставки может быть включен

блок управления и диалога.

Первичные преобразователи с Ду от 3 до 100 мм выполнены бесфланцевыми, с Ду от 150 до 300 мм - с фланцами для монтажа на трубопроводе, первичные преобразователи, входящие в состав счетчиков-расходомеров РОСТ-4МП (с Ду 15; 32; 50 и 80 мм), снабжены резьбовыми фланцами, применяемыми в молокоперерабатывающей промышленности. Внутренняя поверхность трубы первичных преобразователей покрыта одним из следующих материалов: полиуретан, полипропилен, Фторопласт или пентапласт.

Промежуточный преобразователь может монтироваться непосредственно на первичном преобразователе (моноблочная конструкция), либо выполняться в виде отдельного блока. В последнем случае на первичном преобразователе устанавливается клеммная коробка.

Линией связи до 300 м промежуточный преобразователь соединен с микропроцессорным измерительным устройством, снабженным восьмиразрядным десятичным отсчетным устройством, обеспечивающим отображение измерительной информации в натуральных единицах, процентным шкальным индикатором и индикаторами, указывающими размерность единиц измерения и индицирующими достижение заданных наибольшего и наименьшего значений об'емного расхода и заданного об'ема, а также клавиатурой для вывода на отсчетное устройство соответствующей информации.

Блок управления и диалога, подключаемый к микропроцессорному измерительному устройству при необходимости, снабжен двумя восьмиразрядными десятичными индикаторами и клавиатурой, с помощью которой осуществляется диалог с микропроцессором, его тестирование, а также введение констант.

Измерение массы и среднего массового расхода счетчиками-расходомерами РОСТ-4 и РОСТ-4МП осуществляется путем введения информации о плотности измеряемой среды одним из следующих способов:

- 1) введением постоянного значения плотности;
- 2) подключением к счетчику-расходомеру плотномера с унифицированным токовым выходным сигналом и введением значений плотности, соответствующих нижнему и верхнему значениям выходного сигнала плотномера;
- 3) подключением к счетчику-расходомеру термометра сопротивления ТСМ-100 и введением значения плотности измеряемой среды при нормальной температуре и коэффициента об'емного расширения измеряемой среды.

Счетчики-расходомеры РОСТ-3 и РОСТ-4 выполняются следующих моделей:

счетчики-расходомеры РОСТ-3 - модели РОСТ-31 и РОСТ-34;

счетчики-расходомеры РОСТ-4 - модели РОСТ-41 и РОСТ-44.

Счетчики-расходомеры РОСТ-4МП и модели РОСТ-31 и РОСТ-41 состоят из преобразователя расхода (первичного преобразователя с установленным на нем промежуточным преобразователем) и связанного с ним линией связи микропроцессорного измерительного устройства.

Модели РОСТ-34 и РОСТ-44 состоят из первичного преобразователя, промежуточного преобразователя и микропроцессорного измерительного устройства, связанных между собой линиями связи.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диаметры условного прохода, мм

для РОСТ-3, РОСТ-4

3, 6, 10, 15, 25, 50, 80,
100, 150, 200, 300
15, 32, 50, 80

для РОСТ-4МП

2. Верхние пределы измерения об'емного расхода, м³/ч

для РОСТ-3, РОСТ-4

от 0,0125 до 2500

для РОСТ-4МП

от 1,0 до 60,0

3. Пределы допускаемой основной

погрешности, %,
при измерении объемного расхода
для РОСТ-3, РОСТ-4

$\pm(0,25+0,25 Q_i / Q_{\max})$
при $V_{\max} > 1 \text{ м/с}$
 $\pm(0,25+0,5 Q_i / Q_{\max})$
при $V_{\max} \leq 1 \text{ м/с}$

для РОСТ-4МП

$\pm 0,5$

при измерении объема
для РОСТ-3, РОСТ-4

$\pm 0,5$

в диапазоне $(10-100) \% Q_{\max}$

$\pm 1,0$

в диапазоне $(2-10) \% Q_{\max}$

$\pm 0,3$

для РОСТ-4МП

4. Форма представления информации

в соответствии с таблицей

Форма представления информации	Тип счетчика-расходомера
	РОСТ-3 РОСТ-4 РОСТ-4МП

Электрический выходной сигнал постоянного тока 0-5 мА или 4-20 мА, по ГОСТ 26.011, пропорциональный значению объемного расхода

+

+

+

Унифицированный частотный электрический непрерывный сигнал несинусоидальной формы 0-1000 Гц по ГОСТ 26.010, пропорциональный значению объемного расхода

+

+

+

Кодовый электрический выходной сигнал по ГОСТ 26.014 об объеме

+

+

+

Кодовый электрический выходной сигнал по ГОСТ 26.014 о массе

-

+

+

Отображение на цифровом отсчетном устройстве:

текущего значения объемного расхода

+

+

+

текущего значения массового расхода

-

+

+

объема разового

+

+

+

объема суммарного

+

+

+

массы разовой

-

+

+

массы суммарной

-

+

+

Индикация:

размерности объема и объемного расхода

+

+

+

размерности массы и массового расхода

-

+

+

Индикация и сигнализация достижения заданного объема

+

+

+

Индикация и сигнализация достижения заданного наименьшего и наибольшего объемного расхода

+

+

+

Индикация обратного направления потока

+

+

+

Сигнализация о наличии неисправности, обнаруженной системой са

модиагностики	+	+	+
Индикация буквенно-цифрового кода неисправности, обнаруженной системой самодиагностики	+	+	+
5. Масса, кг, не более:			
первичного преобразователя	от 2,5 до 115	(в зависимости от Ду)	
промежуточного преобразователя	6		
микропроцессорного измерительного устройства	6		
блока управления и диалога	2,5		
6. Параметры питающей сети:			
напряжение, В	220	+22	-33
частота, Гц	50	+1	
7. Потребляемая мощность, В.А			
для Ду 3 - 25 мм	50		
для Ду 50 - 300 мм	65		
8. Параметры измеряемой среды:			
удельная электрическая проводимость, См/м	от 10^{-3}	до 10	
температура, °С			
для РОСТ-3, РОСТ-4	до 150		
для РОСТ-4МП	от 2 до 70		
давление, МПа			
для РОСТ-3, РОСТ-4	до 2,5		
для РОСТ-4МП	до 0,6		
9. Степень защиты по ГОСТ 14254:			
первичного и промежуточного преобразователей	IP65		
микропроцессорного измерительного устройства	IP45		
блока управления и диалога	IP20		
10. Средний срок службы, лет	15		

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра наносится на табличку, закрепленную на корпусе микропроцессорного измерительного устройства (фотохимическим способом) и на титульный лист технического описания и инструкции по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект счетчика-расходомера включает в себя:

1. Первичный преобразователь.
2. Промежуточный преобразователь (может быть смонтирован непосредственно на первичном преобразователе).
3. Микропроцессорное измерительное устройство.
4. Блок управления и диалога (по заказу).
5. Кабель соединительный (при наличии блока управления и диалога).
6. Комплект монтажных частей (для счетчика-расходомера РОСТ-4МП) в составе: патрубок - 2 шт., гайка - 2 шт.
7. Розетка - 3 шт.

8. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
9. Паспорт.

ПОВЕРКА

Проверка счетчика-расходомера осуществляется в соответствии с разделом 12 "Проверка" технического описания и инструкции по эксплуатации СИКТ.407212.001 ТО. Проверочная установка УРОКС-400, диапазон измерения 0-400 м3/ч, погрешность в пределах $\pm 0,15 \%$, А461.00.00.00-01. Стандартные средства измерений электрических величин.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 42.002.0022979-92.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики-расходомеры электромагнитные микропроцессорные соответствуют требованиям технических условий ТУ 42.002.0022979-92. РОСТ

Изготовитель: ПО "Машиностроительный завод "Молния" (г.Москва)
Махачкалинский приборостроительный завод

Заместитель директора НИИ теплоприборов
по научной работе

