


Подлежит публикации  
В открытой печати



ОБРАЩЕНИЕ ВЫДАТОЧНО

Зам. директора ЧССР

Б.В.Пунтусов  
2000 г.

## ПРИБОРЫ АНАЛОГОВЫЕ А100-Н

Внесен в Государственный реестр средств измерений  
Регистрационный № 13707-00  
Взамен № 13707-93

Выпускается по ТУ 311-00226253.033-93 ПРИБОРЫ АНАЛОГОВЫЕ А100-Н

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы аналоговые А100-Н показывающие и регистрирующие предназначены для измерения, преобразования и регистрации напряжения постоянного тока, а также неэлектрических величин, преобразованных в указанные выше электрические сигналы и активное сопротивление, а также для сигнализации состояния технологического процесса.

Приборы могут быть использованы для контроля технологических процессов в металлургической, химической и других отраслях промышленности.

Климатические исполнения УХЛ4.2 и 04.2 по ГОСТ 15150-69.

### ОПИСАНИЕ

В основу работы прибора положен компенсационный метод измерения входного сигнала, осуществляемый электромеханической следящей системой.

Приборы изготавливаются в щитовом исполнении и могут иметь один, два и три канала.

Прибор состоит из следующих основных узлов: корпуса с крышкой, выдвижного шасси с платами печатного монтажа и балансирующим двигателем, лентопротяжного механизма и узлов записи.

Регистрация осуществляется на 100 мм диаграммной ленте фломастерными пишущими узлами различных цветов (первый канал – красный, второй – синий, третий – черный).

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входные сигналы и диапазоны измерений даны в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Первичный преобразователь	Условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования	Диапазон измерения, °C	
		от	до
По ГОСТ Р 50431-92			
TXK	L	-50	800
TXA	K	0	1300
TPIR	B	300	1800
TPIP	S	0	1300
По ГОСТ 6651-94			
TCPI50	50П	-200	500
TCM50	50М	-50	100
TCPI100	100П	-200	500
TCM100	100М	-50	150

Таблица 2

Входной сигнал	Диапазон изменения сигналов	входных	Диапазон измерения
Постоянный ток	0-5 мА 4-20 мА		Любой в соответствии с заказом, в единицах измеряемой физической величины
Напряжение постоянного тока	0-20 мВ, 0-50 мВ, 0-100 мВ, 0-10 В		

Количество каналов измерения – 1, 2, 3.

Пределы основной погрешности приборов даны в таблице 3.

Таблица 3

Для приборов с входными сигналами	Предел основной погрешности	
	По показаниям и преобразованию	По регистрации и сигнализации
1. От термопреобразователей сопротивления с диапазоном изменения выходного сигнала: 25 % и более от начального значения не более 25 % от начального значения	±0,5 % ±1,0 %	±1,0 % ±1,5 %
2. От термопар с диапазоном изменения выходного сигнала 20 мВ и более	±0,5 %	±1,0 %
3. От термопар с диапазоном изменения выходного сигнала не более 20 мВ	±1,0 %	±1,5 %
4. От преобразователей с диапазонами изменения входного сигнала 0-50 мВ, 0-100 мВ, 0-10 В, 0-5 мА, 4-20 мА по ГОСТ 26.011 и от 0 до 20 мВ	±0,5 %	±1,0 %

Скорость перемещения диаграммной ленты, мм/ч

20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280,  
2560

Отклонение средней скорости перемещения диаграммной ленты от номинальной

не более ±0,5 %

Время прохождения указателем всей шкалы, с

- для одно- и двухканального
- для трехканального

не более 1  
не более 1,0; 2,5; 5,0; 10

Напряжение и частота питания, В, Гц

220; 50

Количество уставок сигнализации (на каждый канал)

2

Коммутирующая способность сигнального устройства при подключении активной нагрузки, В; А

220; 1

Масса приборов, кг

- одноканального
- двухканального
- трехканального

не более 7  
не более 8  
не более 12

Мощность, потребляемая от сети, ВА

не более 15  
не более 20  
не более 25

- одноканального

- двухканального

- трехканального

Габаритные размеры приборов, мм

80x160x595

- одно- и двухканального

120x160x595

- трехканального

Средний срок службы, лет

не менее 10

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на паспортной табличке и титульных листах эксплуатационной документации.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор аналоговый А100-Н – 1 шт.  
 Руководство по эксплуатации – 1 шт.  
 Паспорт – 1 шт.  
 Комплект ЗИП – 1 шт.

### ПОВЕРКА

Приборы аналоговые А100-Н подлежат первичной поверке до ввода их в эксплуатацию и периодической поверке в процессе эксплуатации. Поверку проводят в соответствии с разделом «Методы и средства поверки» руководства по эксплуатации 2.600.019 ТО, утвержденного ВНИИМС.

Межповерочный интервал – 1 год.

Перечень рекомендуемого оборудования, необходимого для поверки:

- компаратор напряжения Р3003;
- цифровой вольтметр Ц1516;
- стабилизатор напряжения СН-500М;
- мегаомметр Ф4101;
- образцовая катушка Р331;
- автотрансформатор РН-250-05М;
- магазин сопротивлений МСР-60М.

### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7164-78 «Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия.

ТУ 311-00226253.033-93 Приборы аналоговые А100-Н.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приборы аналоговые А100-Н соответствуют техническим условиям  
 ТУ 311-00226253.033-93.

Изготовитель: ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор», 454047, г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 36.

Первый зам.генерального директора

В.А.ГУДИМ

