

Подлежит публикации

"Согласовано"


в открытой печати

Зам. генерального директора НПО

"ВНИИМ им. Д. И. Менделеева"

В. С. Александров

М. П.



об. 93

- Измеритель толщин: Внесены в Государственный реестр средств измерений,
- круглых лесоматериалов: прошедших государственные
- лов ИДД-2 испытания
- Регистрационный №
- Взамен №

Выпускается по ТУ 463К-А153-001-92.

Назначение и область применения.

Измерители толщин круглых лесоматериалов ИДД-2 предназначены для непрерывного измерения толщины круглого лесоматериала, для фиксации момента входа переднего торца круглого лесоматериала в зону измерений и выхода заднего торца из этой зоны, а также для фиксации перемещения круглого лесоматериала на каждую двухсотпятидесятиную долю поворота вала путевого датчика. Измерители могут применяться как автономно, так и в качестве технического компонента в составе специализированного измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) учета, сортировки лесоматериалов, управления распиловочными, шпалопильными линиями.

Описание измерителя.

Измеритель включает один или два излучающих блока, один или два приемных блока, путевой датчик и блок управления.

Расположение элементов измерителя приведено на рис.1 и рис.2. Подвижная часть путевого датчика кинематически связана с валом колеса, поддерживающего цепь транспортера. Путевой датчик через каждую 1/250 часть поворота вала генерирует импульс, который засылается в блок управления измерителя. Таким образом, фиксируется перемещение цепи транспортера и, следовательно, круглого лесоматериала.

В промежутке между началом транспортера и сбрасывателями симметрично продольной оси транспортера устанавливаются излучающий 4 и приемный 5 блоки измерителя, образующие зону измерений бревна (см. рис.2), и рядом с ними блок управления 6 (см.рис.1). Излучающий и приемный блоки используются для следующих целей. Во-первых, для фиксации моментов входа бревна в измерительную зону и фиксации выхода бревна из этой зоны. По этим данным и данным путевого датчика 3 определяется длины бревна. Во-вторых, зона измерений, образуемая излучающим и приемным блоками выполняет роль чувствительного элемента измерителя толщины круглого лесоматериала.

Блок управления 6 выполняет следующие функции:

- управляет излучающим и приемным блоками;
- обрабатывает данные, полученные с приемного блока и путевого датчика;
- отображает толщину бревна, функционирование путевого датчика и индицирует напряжение питания;

- осуществляет связь с вышестоящей ЭВМ.

После включения измерителя блок управления автоматически начинает выполнять программу. При этом циклически запускаются излучатели инфракрасного излучения излучающего блока и опрашиваются фотоприемники приемного блока, в результате чего на выходе приемного блока в каждом цикле формируется последовательность импульсов, количество которых пропорционально толщине предмета, находящегося в зоне измерений. Эта последовательность импульсов подсчитывается блоком управления и умножается на масштабный коэффициент.

Полученное значение соответствует толщине сечения измеряемого круглого лесоматериала, находящегося в измерительной зоне. Это значение, выраженное в миллиметрах, далее запоминается в памяти блока управления и отображается на его дисплее.

Если зона измерений пуста, то на дисплее индицируется нуль. При полностью закрытой зоне измерений индицируется число семьсот двадцать. По этим контрольным цифрам можно судить о верности работы измерителя толщины круглых лесоматериалов. При движении транспортера на выходе путевого датчика формируется последовательность импульсов. В момент перехода этих импульсов с нулевого в ненулевое значение данные о толщине по каналу последовательного обмена передаются в ЭВМ. Таким образом, переданное в ЭВМ число характеризует измеренную толщину предмета, а факт передачи этого значения характеризует перемещение круглого лесоматериала вдоль транспортера.

Измеритель имеет восемь модификаций, которым присвоены индексы ИДД-2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Отличительные характеристики модификаций приведены в табл.1.

Таблица 1

Н : Модификация :		Показатели измерителей		
п/п: измерителя :				
: ИДД-2	: Средняя квадратичес-	: Количество измерений:	: Диапазон рабочих	
:	: кая погрешность из-	: направлений:	: температур, °С	
:	: измерений, мм, не более:	: измерения	:	
1. ИДД-2.1	1,75	1	от -45 до 40	
2. ИДД-2.2	1,75	2	от -45 до 40	
3. ИДД-2.3	1,75	1	от -25 до 40	
4. ИДД-2.4	1,75	2	от -25 до 40	
5. ИДД-2.5	0,9	1	от -45 до 40	
6. ИДД-2.6	0,9	2	от -45 до 40	
7. ИДД-2.7	0,9	1	от -25 до 40	
8. ИДД-2.8	0,9	2	от -25 до 40	

Основные технические характеристики.

Основные технические характеристики измерителей приведены в табл. 2.

Таблица 2

5

а

п/п	№ Показатель	Модификации измерителя ИДЦ-2							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	диапазон тол- щин измеряемых круглых лесома- териалов, мм, не менее	50-600	50-600	50-600	50-600	50-600	50-600	50-600	50- 600
2.	диапазон по- казаний толщины круглого лесома материала, мм	0-720	0-720	0-720	0-720	0-720	0-720	0-720	0-720
3.	Предельно до- пустимая або- лотная погрешность измерения толщи- ны, мм	3	3	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5

Продолжение табл. 2

№ :	п/п:	Модификация измерителя ИДД-2							
		Показатель	± .1	± .2	± .3	± .4	± .5	± .6	± .7
4. Средняя квадратическая погрешность измерения толщины круглых лесоматериалов,									
мм, не более		1,75	1,75	1,75	1,75	0,9	0,9	0,9	0,9
5. Диапазон рабочих температур, °С									
		-45-	-45-	-25-	-25-	-45-	-45-	-25-	-25-
		+40	+40	+40	+40	+40	+40	+40	+40
6. Дискрета отсчета величины перемещения круглого лесоматериала, доля оборота вала транспортера									
		1/250							

7

Продолжение табл. 2

№	Модификация измерителя ИДД-2	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8
п/п:	Показатель								
7.	Время, затраченное на одно измерение толщины круглого лесоматериала, с, не более								0,01
8.	Расстояние между блоками излучающим и приемным, см								200-400
9.	Типы транспортеров, на которых может быть установлен измеритель								ЛСБ-15, РБ-1-12, ЛТ-86, ЛТ-182, Б-22У и др.

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра наносится на эксплуатационную документацию и на бирку блока управления фотохимическим способом

КОМПЛЕКСНОСТЬ

комплектность измерителей приведена в табл.3.

Таблица 3

		Модификации		
Устройства и документация		н. 1, н. 3, н. 5, н. 7 н. 2, н. 4, н. 6, н. 8		
Блок излучающий		1	2	
Блок приемный		1	2	
Блок управления		1	2	
Путевой датчик		1	2	
Техническое описание		1	2	
Инструкция по эксплуатации		1	2	
Паспорт		1	2	
Инструкция по поверке		1	1	1

Изготовитель измерителя ИДД-2 по требованию заказчика поставляет за дополнительную плату стенд КТБ1.427010.001.СБ, необходимый для проведения периодических поверок измерителя в производственных условиях.

Поверка.

Поверка измерителя производится согласно документа "Измеритель толщин и длин круглых лесоматериалов ИДД-2. Инструкция по поверке". Поверка производится на стенде КТБ, изготовленном по чертежам

3

КТБ1.427010.001.СБ и прошёдшем метрологическую аттестацию.

Нормативные документы:

Измеритель толщин круглых лесоматериалов ИДД-2. Технические условия ТУ 463К-А153-001-92.

Заключение:

Измеритель толщин и длины круглых лесоматериалов ИДД-2 соответствует требованиям технических условий ТУ 463К-А153-001-92.

Изготовитель: кооп. "Воронежлесдревавтоматика".

Председатель кооп. "Воронежлесдревавтоматика"


А. А. Таранин






Рис.1. Схема размещения элементов измерителя на продольном транспортере
1-продольный транспортер; 2-привод транспортера; 3-путевой датчик; 4-излучающий блок; 5-приемный блок; 6-блок управления.




Рис.2. Схема размещения излучающих и приемных блоков в плоскости А-А рис.1.

1-направляющие транспортера; 2-траверза;
3-ребро; 4-излучающий блок; 5-приемный
блок; $H=720\text{мм}$ -ширина измерительной зоны.