

СОГЛАСОВАНО

Начальник 32 НИЦ МО РФ

Хриков

В.П.Храменков

" 12 " 10 1995г.

Преобразователи сигна-
лизирующие типов
ПСКО7М-ПСК14М

Внесены в Государственный
реестр средств измерений
Регистрационный №

14944-95

Выпускается по ТУРа 25-184-94

Назначение и область применения

Преобразователи сигнализирующие типов ПСКО7М-ПСК14М являются составными частями сигнализаторов типов СПСО7М-СПС14М ТУРа 25-184-94.

Преобразователи сигнализирующие типов ПСКО7М-ПСК14М предназначены для сигнализации превышения (снижения) заданного значения солесодержания (преобразователи сигнализирующие типов ПСКО7М; ПСКО9М; ПСК10М; ПСК13М) или удельного электрического сопротивления преобразователи сигнализирующие типов ПСКО8М; ПСК10М; ПСК12М; ПСК14М) путем переключения контактов в виде "НО" (нормально открытых) и "НЗ" (нормально закрытых) групп.

Преобразователи сигнализирующие типов ПСКО7М-ПСК14М предназначены для работы на движущихся объектах в корабельных условиях при температуре окружающего воздуха 0-50°С, относительной влажности да 100% и избыточном давлении до 0,3 МПа.

Преобразователи сигнализирующие типов ПСКО7М; ПСКО8М; ПСКО9М; ПСК10М - одиночные. Преобразователи сигнализирующие типов ПСК11М; ПСК12М; ПСК13М; ПСК14М - контактные двухканальные.

Принято следующее обозначение:

ПСК - преобразователь сигнализирующий с контактным выходом.

указанныая буква М после цифрового обозначения варианта исполнения преобразователя сигнализирующего обозначает его модернизации.

Описание

1. При помощи сигнализирующих преобразователей производится преобразование сопротивления измерительной ячейки первичного преобразователя (датчика) - составной частью сигнализаторов типов СПСО7М-СПС14М, функционально связанного с солесодержанием или удельным электрическим сопротивлением контролируемой воды и унифицированным релейный сигнал, соответствующий превышению (снижению) фиксированной задачи по солесодержанию для сигнализаторов: СПСО7М; СПСО9М;

СИСТЕМ; СПС12М и в унифицированный релейный сигнал, соответствующий превышению (снижению) фиксированной задачи по удельному электрическому сопротивлению для сигнализаторов СПС08М; СПС10М; СПС12М; СПС14М.

Указанные преобразование и обработка сигналов ПСКО7М; ПСКЮМ; ПСК12М; ПСК13М осуществляется реализацией функций передачи вида:

$$U_{\text{с}} \sim \frac{R_t}{R_a} \quad (1)$$

где $U_{\text{с}}$ - релейный сигнал,

R_t - сопротивление термокомпенсатора первичного преобразователя (датчик) при данной температуре, Ом;

R_a - сопротивление измерительной линии первичного преобразователя (датчика) при данной температуре, Ом.

А преобразование преобразователями сигнализирующим типов ПСКО8М; ПСКЮМ; ПСК12М; ПСК14М осуществляется реализацией функции передачи вида:

$$U_{\text{с}} \sim \frac{T}{R_p} \quad (2)$$

где $U_{\text{с}}$; R_p - согласно формуле (1).

Тип измерительного преобразователя, обозначенное комплекта документации, диапазон сигнализации, значение фиксированных задач сигнализации по каналам А и В, характер сигнализации, конструктивное исполнение соответствует данным, приведенным в табл. I.

2. Преобразователи сигнализирующие типа ПСКО7М-ПСК14М состоят из блока питания (IE5.087.33193);

блока измерения и сигнализации солесодержания (IE5.121.26993) и из узла электрического сопротивления (IE5.121.27093).

2.1. Структурные схемы электрической принципиальной
При работе преобразователей сигнализирующих осуществляются с помощью трансформатора ТУ и блока питания А1(IE5.087.33193), обеспечивающего
стабильное по сопротивлению стабилизированное напряжение +15В, нестаби-
лизированное -27В и переменное напряжение 36В.

Блок сигнализации содержит блоки измерения и узел электрического пре-

ПСК 10 МН	ПСК 09 М	ПСК 08М	ПСК 07М
42 1529 5434 09	42 1529 5433 10	42 1529 5432 00	42 1529 5431 01
1E2.840.904	1E2.840.905	250-1250	250-1250
0.2-2 0.4-4 I-10 2-20 4-40 10-100 100-1000 1000-4000	0.4;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8 0.8;1.2;1.6;2.0;2.4;2.8;3.2;3.6 2.0;3.0;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0 4.0;6.0;8.0;10.0;12.0;14.0;16.0; 8.0;12.0;16.0;20.0;24.0;28.0;32.0; 20.0;30.0;40.0;50.0;60.0;70.0;80.0;90.0 8.0;12.0;16.0;20.0;24.0;28.0;32.0; 20.0	2.5-25 25-250 250-2500	2.5-25 30-40;50-70-10 ² ;1.5·10 ² ;2.0-3.0-2.5·10 ² 3.0·10 ² -4.0-1.5-4.5·10 ² ;5.0-7.0- 6.0-10 ² ;4.0-1.5-3.0-12.0- 1.5-7.0-4.5·10 ² 2.10 ³ -2.5·10 ³ ;3·10 ³ ;4-12-15- 6·10 ³ -7·10 ³ ;8·10 ³ ;9·10 ³ 10-13·10 ³ -10 ⁴
1E2.840.904	250-2500	250-2500	250-2500
10-100 40-400 100-1000 1000-4000	0.4;0.6;0.8;1.0;1.2;1.4;1.6;1.8 0.8;1.2;1.6;2.0;2.4;2.8;3.2;3.6 2.0;3.0;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0 8.0;12.0;16.0;20.0;24.0;28.0;32.0; 20.0;30.0;40.0;50.0;60.0;70.0;80.0;90.0 8.0;12.0;16.0;20.0;24.0;28.0;32.0; 20.0	6·10 ³ -9·10 ³ ;1.2·10 ³ ;1.5·10 ³ 1.8·10 ³ -2.1·10 ³ ;2.4·10 ³ 2·10 ³ -3·10 ³ -4·10 ³ ;5·10 ³ -6·10 ³ 7·10 ³ -8·10 ³ -9·10 ³ 6·10 ³ -9·10 ³ -12·10 ³ -15·10 ³ 13·10 ³ -21·10 ³ -24·10 ³	6·10 ³ -9·10 ³ ;1.2·10 ³ ;1.5·10 ³ 1.8·10 ³ -2.1·10 ³ ;2.4·10 ³ 2·10 ³ -3·10 ³ -4·10 ³ ;5·10 ³ -6·10 ³ 7·10 ³ -8·10 ³ -9·10 ³ 6·10 ³ -9·10 ³ -12·10 ³ -15·10 ³ 13·10 ³ -21·10 ³ -24·10 ³

превышение, снижение

НП пред- разъе- м- окн и	КОД контакта зональной локализации	Место нахождения вн/з	Очн.н	Использование зон		Способ использования	Примеч- жн	
				Число зон, занятых зонами сопряжения со зонами А и З	Очн.н			
ПСК14М	ПСК13М	ПСК12М	ПСК14М	42 1529 5435 08	42 1529 5436 07	42 1529 5438 05	42 1529 5437 06	
				1E2 840 908	1E2 840 909	1E2 840 910	1E2 840 911	
				0,2-2 0,3-4 1-10 2-20 4-40 10-100 40-400 100-1000	0,4;0,6;0,8;1,0;1,2;1,4;1,6;1,8 0,8;1,2;1,6;2,0;2,4;2,6;3,6 2,0;3,0;4,0;5,0;6,0;7,0;8,0;9,0 4;0;6;0;8;0;10;0;12;14;16;18 8;0;12;16;20;24;25;32;36	0,4;0,5;1,0;10 ² ;1,5;10 ² 2,0;10 ² ;2,5;10 ² ;3,0;10 ² ;4,0 3,5;10 ² ;4,0;10 ² ;4,5;10 ² 5,0;10 ² ;6,0;10 ² ;7,0;10 ² 3,0;10 ² ;3,0;10 ² ;1,0;10 ² ;1,5;10 ² 2;10 ³ ;2,5;10 ³ ;3;10 ³ ;4;10 ³ 5;10 ³ ;6;10 ³ ;7;10 ³ ;10 ³ ;9;10 ³	5;10;20 30;40;50;1,0;10 ² ;1,5;10 ² 2,0;10 ² ;2,5;10 ² ;3,0;10 ² ;4,0 3,5;10 ² ;4,0;10 ² ;4,5;10 ² 5,0;10 ² ;6,0;10 ² ;7,0;10 ² 3,0;10 ² ;3,0;10 ² ;1,0;10 ² ;1,5;10 ² 2;10 ³ ;2,5;10 ³ ;3;10 ³ ;4;10 ³ 5;10 ³ ;6;10 ³ ;7;10 ³ ;10 ³ ;9;10 ³	5;10;20 30;40;50;1,0;10 ² ;1,5;10 ² 2,0;10 ² ;2,5;10 ² ;3,0;10 ² ;4,0 3,5;10 ² ;4,0;10 ² ;4,5;10 ² 5,0;10 ² ;6,0;10 ² ;7,0;10 ² 3,0;10 ² ;3,0;10 ² ;1,0;10 ² ;1,5;10 ² 2;10 ³ ;2,5;10 ³ ;3;10 ³ ;4;10 ³ 5;10 ³ ;6;10 ³ ;7;10 ³ ;10 ³ ;9;10 ³
				250-2500	250-2500	250-2500	250-2500	
				150-12500	150-12500	150-12500	150-12500	
				350-2500	350-2500	350-2500	350-2500	
				0,2-2 0,4-4 1-10 2-20 4-40 10-100 40-400	0,4;0,6;0,8;1,0;1,2;1,4;1,6;1,8 0,8;1,2;1,6;2,0;2,4;2,6;3,6 2,0;3,0;4,0;5,0;6,0;7,0;8,0;9,0 8,0;12;16;20;24;25;32;36 20;30;40;50;60;70;80;90 80;120;160;200;240;280;320;360 200;300;40;500;600;700;800;900	6;10 ² ;9;10 ² ;1,2;10 ³ ;1,5;10 ³ 1,8;10 ³ ;2,1;10 ³ ;2,4;10 ³ 2;10 ³ ;3;10 ³ ;4;10 ³ ;5;10 ³ ;6;10 ³ 7;10 ³ ;3;10 ³ ;9;10 ³ 6;10 ³ ;5;10 ³ ;12;10 ³ ;14;10 ³ ;15;10 ³ 21;10 ³ ;24;10 ³	6;10 ² ;9;10 ² ;1,2;10 ³ ;1,5;10 ³ 1,8;10 ³ ;2,1;10 ³ ;2,4;10 ³ 2;10 ³ ;3;10 ³ ;4;10 ³ ;5;10 ³ ;6;10 ³ 7;10 ³ ;3;10 ³ ;9;10 ³ 6;10 ³ ;5;10 ³ ;12;10 ³ ;14;10 ³ ;15;10 ³ 21;10 ³ ;24;10 ³	

тивидения конструктивно совмещен с измерителем.

Измеритель выполнен на микросхемах типа 140УД7. Функция передачи измерителя типа R_t/R_A формируется инвертирующим усилителем ДА3, в качестве резисторов обратной связи которого включены тормокомпенсатор (R_t) и эмиттерная линия (R_A) первичного преобразователя.

На вход усилителя ДА3 поступает импульсное напряжение от мультивибратора-генератора прямоугольных импульсов на микросхеме ДА1, с частотой (1000 ± 100) Гц скважностью 2. Выходное напряжение мультивибратора стабилизируется параметрическим стабилизатором УД1; R_{42} и подстраивается дополнителем напряжения $R_7; R_8; R_9$. Смещение "0" усилителя подстраивается резистором R_{15} . Выходной сигнал преобразователя ДА3 усиливается дифференциальным усилителем ДА4 и через трансформатор ТУ, служащий для гальванического разделения входных и выходных цепей, поступает на вход амплитудного детектора ДА5.

С выхода детектора сигнал фильтруется фильтром $R_{36}; R_{37}; C_6$ и подается на вход усилителя ДА6, выходной сигнал которого соответствует функции передачи R_t/R_A .

Для установки "0" операционного усилителя ДА6 проходит через подстроочный резистор R_{40} .

Настройка верхней точки диапазона измерений осуществляется подстроенным резистором R_8 , регулирующим уровень входного напряжения R_t/R_A . Для контроля рабочеспособности измерителя предусмотрено реле К2, нормально замкнутые контакты которого подключают к микросхеме ДА3 измерительную линию (R_A) и термокомпенсатор (R_t), а нормально разомкнутые контакты (при подаче питания 27В к обмотке реле К2) подключают к микросхеме ДА3 резисторы R_{58}, R_3 , имитирующие сопротивления измерительной ячейки (R_A) и термокомпенсатора (R_t). Выходной сигнал измерителя с положительной полярностью подается на инвертирующий вход компаратора ДА2. Напряжение установки, также с положительной полярностью через резистор R_2 подается на неинвертирующий вход компаратора. На этот же вход с выхода микросхемы ДА2 подается сигнал положительной обратной связи, формирующий жесткую гистерезисную передаточную характеристику компаратора.

ратора для предотвращения дребезга в момент переключения.

Если входной сигнал коммутатора меньше напряжения уставки, полярность входного напряжения коммутатора UД2 положительная. Положительная обратная связь при этом за счет диода УД2 отключена. Поэтому срабатывание коммутатора происходит при значении входного сигнала, практически равном сигналу уставки, а возврат в исходное состояние — при входной сигнале, меньшем напряжения уставки. Таким образом обеспечивается гистерезис передаточной характеристики коммутатора.

Выходной сигнал коммутатора инвертируется транзисторным каскадом УТ3 и поступает на ключевой каскад УТ4, управляемый включением Реле К1.

Включением силализатора возможно только в случае отпирания транзистора УТ5, управляемый схемой защиты от ложных срабатываний при кратковременных снижениях (отключении) напряжения сети. Схема защиты от ложных срабатываний запирает переход выходного ключа УТ4 из выключеного состояния во включенное при кратковременных колебаниях напряжения сети. Esta задача выполняется формированием сигнала блокировки отрицательной полярности, который быстро переходит из одиночного состояния в нулевое при снижении напряжения сети, и сравнительно медленно — обратно, при переходных процессах выходной ключ УТ4 оказывается заблокированным от включения.

Формирователь включения выходного ключа выполнен на схематах УД4; УТ6; R16; R17; R20; C3; C5.

Формирователь питается от одной из вторичных обмоток силового трансформатора. При включении напряжения сети выходной сигнал диодной матрицы УД4 с отрицательной полярностью быстро заряжает емкость С3, тем самым переводя транзистор УТ6 из открытого состояния в закрытое. Одновременно происходит сравнительно медленный заряд емкости С5 через резистор R16. При достижении напряжения на емкости критерию Р транзистор УТ5 открывается, тем самым блокируя выходной каскад УТ4 снимается.

3. Устройство и работа преобразователей ПСКО7М-ПСК14М

Преобразователи сигнализирующие ПСКО7М; ПСКО8М выполнены в виде корпуса подозаменчевого исполнения, предназначены для настенного монтаажа и не требуют амортизации.

Корпус и крышка преобразователя-литъе из алюминиевого сплава АМ7Т(А9), ГОСТ 1583-89. Крышка крепится к корпусу с помощью с барашковых гаек.

Функциональные блоки электрической схемы преобразователя закреплены на панели, установленной внутри корпуса.

Наружные и внутренние поверхности преобразователя окрашены краской №-218 цвета голубовато-желтого.

Крепление крышки к корпусу производится с помощью четырех винтов, проходящих через резиновые втулки, выполняющие роль амортизаторов.

Для ввода сигналов к колодкам на корпусе предусмотрены четыре сальника.

Преобразователи ПСК11М; ПСК12М имеют кассетную конструкцию.

Основные части кассеты: корпус кассеты, две боковые панели, лицевая панель, задняя панель и две боковые пластины.

Корпус кассеты представляет собой сварную конструкцию из алюминиевых листов и уголков. Материал корпуса - алюминиевый сплав АМг5М-3, ГОСТ 21631-76.

Боковые панели представляют собой самостоятельные юмы А и Б, имеющие независимо друг от друга электрические выходы на заднюю и лицевую панели. На боковых юмах устанавливаются: плата элементов электрической схемы: трансформаторы и конденсаторы. Шасси крепится к корпусу с помощью винтов М5, которые проходят через резиновую втулку, служащую амортизатором.

На задней панели предусмотрены контрольные гнезда для проверки параллельных входных и выходных сигналов и плата контроля исправности.

На лицевой панели предусмотрены гнезда для подключения извещателей.

На задней панели предусмотрены вилки для соединения с внешними цепями и направляющие ловители для установки кассеты.

На боковых пластинках даются изображения схемы электрической принципиальной.

Кассеты монтируются в субблоки. Их крепления осуществляется двумя болтами, которые устанавливаются на лицевой панели.

Преобразователи ПСКО9М; ПСК10М; ПСК13М; ПСК14М состоят из корпуса и элемента преобразователя.

Корпус преобразователей литой, материал, сплав АК7Ч(АЛ9) ГОСТ 1583-89. С боковой стороны корпуса размещена коробка ввода кабелей. На внутренней стороне крышки коробки ввода имеется маркировка мест ввода кабелей (для ПСКО9М; ПСК10М). Для преобразователей ПСК13М; ПСК14М вводы кабелей размечаются на месте.

На внутренней стороне крышки колодки нанесена схема электрическая соединений преобразователя с указанием каналов А и В.

Передняя крышка преобразователя съемная и имеет табличку.

Элемент преобразователя имеет кассетное исполнение и представляет собой каркас с закрепленной на нем панелью с печатной платой для преобразователей ПСКО9М; ПСК10М и двумя аналогичными панелями, расположенными по обеим сторонам - для преобразователей ПСК13М; ПСК14М.

На лицевой стороне каркаса расположены контрольные гнезда и табличка из черно-бело-черного пластика.

Тип преобразователя сигнализирующего обозначен также на лицевой стороне каркаса.

Элемент преобразователя электрически соединяется с корпусом с помощью вилки разъема РН14-30Л, расположенной на задней стороне каркаса. Вилка при помещении элемента в корпус соединяется с розеткой того же разъема, установленной на задней необъемной крышке корпуса.

4. Основные технические характеристики

4.1. Диапазон сигнализации 0,2-2; 0,4-4; 1-10; 2-20; 4-40; 10-100; 40-400; 100-1000; 400-4000 мкг/л и 2,5-25; 25-250; 250-2500; 1250-12500 Ом.н.

4.2. Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением $(220 \pm II)$ В, частотой $(400 \pm 8) \text{ Гц}$ или $(220 \pm II)$ В, частотой $(50 \pm 1) \text{ Гц}$, или $(127 \pm 6,35)$ В, частотой $(50 \pm 1) \text{ Гц}$ при нелинейных искажениях формы кривой до 10%.

4.3. Мощность, потребляемая преобразователем сигнализирующим, не превышает:

- 15 ВА для ПСК07М; ПСК08М; ПСК09М; ПСК10М;
- 30 ВА для ПСК11М; ПСК12М; ПСК13М; ПСК14М при $\cos \phi \geq 0,7$.

4.4. Предел допускаемой основной приведенной погрешности сигнализации преобразователя при стандартных условиях испытаний не превышает $\pm 2\%$ от диапазона сигнализации.

4.5. Предел допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при изменении температуры окружающего воздуха от значения $(20 \pm I)^\circ\text{C}$ до любой температуры в диапазоне от 0 до 50°C на каждые 10°C не превышает 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности.

4.6. Предел допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при повторно - кратковременных колебаниях напряжения от минус 13 до плюс 8% и частоты от минус 5 до плюс 4% от nominalных значений не превышает предела допускаемой основной приведенной погрешности.

4.7. Предел допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при кратковременных колебаниях напряжения от минус 25 до плюс 13% и частоты от минус 7 до плюс 7% от nominalных значений не превышает предела допускаемой основной приведенной погрешности.

4.8. Значение $\gamma_{возврата}$ (отпускания) составляет от 2 до 10% от диапазона сигнализации.

4.9. Преобразователи не выходят из строя при коротком замыкании или обрыва входных и выходных цепей в течение 2 ч.

4.10. Срабатывание преобразователя должно происходить за время не более 2с после включения питания.

4.11. Вероятность безотказной работы сигнализирующего преобразователя по одному каналу не менее 0,95 за время 5000 ч, а за 8000 ч - 0,93.

4.12. Назначенный срок службы не менее 15 лет без ограничения ресурса.

4.13. Масса, габаритные размеры сигнализирующих преобразователей приведены в табл. 3.

Таблица 3

Тип и вариант исполнения	Масса, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более
ПСКО7М; ПСКО8М;	5	242 x 230 x 120
ПСКО9М; ПСКЮМ	11	440 x 256 x 130
ПСК13М; ПСК14М	12	440 x 256 x 130
ПСК11М; ПСК12М	4,5	320 x 245 x 65,5

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа ПСКО7М-ПСК14М нанести на обложку и титульный лист паспорта на преобразователи типографским способом, а также на табличку, расположенную на лицевой панели образца преобразователя методом фотохимического печатания.

Комплектность

В комплект поставки входит:

- преобразователь сигнализирующий;
- паспорт;
- одиночный комплект ЗИП (согласно ТУ РА 25-184-94).

Проверка

Проверка сигнализирующих преобразователей типов ПСКО7М-ПСК14М проводится при поверке сигнализаторов типов СПСО7М-СПС14М согласно АЖУ2.840.149 Д19 "Методы и средства поверки сигнализаторов типов СПСО7М-СПС14М".

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки преобразователей сигнализирующих типов ПСКО7М-ПСК14М в условиях эксплуатации:

1. Вольтметр универсальный цифровой В7-27А/І, Тр2.710.006ТУ-
- 1 шт.
2. Магазин сопротивлений 2-33, ТУ25-04.796-75 - 2 шт.
Межпроверочный интервал - 5 лет.

Нормативные документы

Технические условия ТУ РА 25-184-94 на преобразователи сигнализирующие типов ПСКО7М-ПСК14М, в которых учтены требования стандартов:

ГОСТ В 20.39.301-76 - ГОСТ В 20.39.308-76;

ГОСТ В 20.57.301-76 - ГОСТ В 20.57.310-76;


ГОСТ 23 394-78; ГОСТ 24 742-81.

Заключение

Преобразователи сигнализирующие типов ПСКО7М-ПСК14М соответствуют требованиям НД, перечисленных в разделе "Нормативные документы".

Изготовитель - Завод аналитических приборов г.Гюмри (ГЗАП)
Министерства промышленности Армении

377509, г.Гюмри РА, Тбилисское шоссе, 27.



Гюмрийского завода
аналитических приборов

Ж.С. АВЕТИСЯН