



Расходомер  
ультразвуковой  
со счетчиком  
модель УЗР-В-М  
"Акустрон"

Внесен в Государственный реестр  
средств измерения.

Регистрационный N 15051-95  
Взамен N

Выпуск разрешен до

199 г.

Выпускается по техническим условиям УКВП. 407251.001 ТУ

#### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомер ультразвуковой со счетчиком модель УЗР-В-М "Акустрон" (в дальнейшем расходомер со счетчиком) - предназначен для измерения расхода и количества холодной и горячей воды в напорных трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, орошения и водоотведения при коммерческом и технологическом учете водопотребления.

## ОПИСАНИЕ

Расходомер со счетчиком представляет собой одноканальный частотно-импульсный ультразвуковой расходомер с одновременной работой двух синхроколец в одном акустическом канале.

Конструктивно расходомер со счетчиком состоит из преобразователя расхода (ПР), прибора измерительного (ПИ) и кабельных линий связи. В качестве ПР используется отрезок трубопровода (измерительный участок) со смонтированными на нем двумя пьезоэлектрическими преобразователями (ПП). ПИ представляет собой электронный блок, именуемый восьмиразрядный цифровой индикатор, частотный выход и два аналоговых выхода.

При движении потока жидкости возникает разность частот синхроколец из-за различного времени прохождения ультразвука между ПП в направлении потока и против потока. Электрический сигнал разностной частоты преобразуется ПИ в выходные сигналы и показания индикатора. На индикатор выводятся значения расхода, количества и времени наработки. На частотный выход выводится импульсный сигнал с частотой, пропорциональной расходу. На аналоговых выходах действуют сигналы постоянного тока 0-5мА и 4-20мА, величина тока пропорциональна расходу.

Градуировочные параметры (коэффициент преобразования, верхний предел измерения расхода) вводятся в ПИ при первичной поверке расходомера со счетчиком.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметры трубопроводов, пределы измерения расхода и варианты комплектности приведены в табл.1. Значение верхнего предела вводится в расходомер со счетчиком из ряда чисел, приведенных в табл.2, но не более максимального значения, указанного в табл.1 для соответствующего диаметра.

Таблица 1

Диаметр условного прохода, мм	Пределы измерения расхода, м <sup>3</sup> /с		Комплектность
	нижний	верхний	
50	0,002 (0,00053)*	0,02	1
80	0,0016	0,05	1
100	0,0025	0,08	1 или 2
125	0,004	0,125	1 или 2
150	0,005	0,16	1 или 2
200	0,01	0,315	2
250	0,016	0,5	2
300	0,025	0,8	2
400	0,04	1,25	2
500	0,063	2	2
600	0,1	3,15	2
700	0,125	4	2
800	0,16	5	2
900	0,2	6,3	2
1000	0,25	8	2
1200	0,4	12,5	2
1500	0,5	16	2
2000	1,0	31,5	2

\*

При данном значении нижнего предела все нижесказанные основные погрешности расходомера и счетчика увеличиваются на  $\pm 0,5 \%$ .

Таблица 2

Ряды значений пределов измерения расхода,

	м <sup>3</sup> /с			
	0, 0125	0, 125	1, 25	12, 5
	0, 016	0, 16	1, 6	16
0, 002	0, 02	0, 2	2	20
0, 0025	0, 025	0, 25	2, 5	25
0, 0032	0, 0315	0, 315	3, 15	31, 5
0, 004	0, 04	0, 4	4	
0, 005	0, 05	0, 5	5	
0, 0063	0, 063	0, 63	6, 3	
0, 008	0, 08	0, 8	8	
0, 01	0, 1	1	10	

Измеряемая среда - вода с температурой от 0°C до +150°C.

В режиме измерения объема предел допускаемой основной относительной погрешности не превышает  $\pm 1,0\%$ .

В режиме измерения расхода предел допускаемой основной относительной погрешности по частотному выходу не превышает  $\pm 1,0\%$ , предел допускаемой приведенной погрешности не превышает:

- по цифровому индикатору  $\pm 1,0\%$
- по аналоговым выходам  $\pm 1,5\%$ .

Питание от сети переменного тока 220<sup>+20%</sup><sub>-20%</sub> В 50 Гц.

Потребляемая мощность не более 40 ВА.

Масса ПИ не более 6 кг.

Габариты ПИ не более 330x97x403 мм.

Вероятность безотказной работы за 2000 час - 0, 98.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

На лицевую панель ПИ по технологии завода-изготовителя наносится Знак утверждения типа.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Расходомер со счетчиком поставляется в комплектности 1 (с ПР) или комплектности 2 (ПР создается непосредственно на месте установки расходомера со счетчиком). Комплектность соответствует табл. 3.

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Кол. шт.	Примечание
Прибор измерительный	УКВП. 408843. 002	1	
Преобразователь пьезоэлектрический	УКВП. 433645. 003	2	
Участок измеритель- ный	УКВП. 302134. 001	1	Только для ком- плектности 1
Патрубок	УКВП. 305611. 001	2	Только для ком- плектности 1
Гайка	УКВП. 713547. 002	2	
Болт	УКВП. 758131. 001	2	
Шайба	УКВП. 753613. 002	2	
Прокладка	УКВП. 754175. 002	2	
Кабель	6. 645. 230	2	Длина 75 м или 150 м по заказу
Вставка плавкая ВП1-1 1A 250В AGO. 481. 021ТУ		4	
Паспорт	УКВП. 407251. 001 ПС	1	
Инструкция по экс- плуатации	УКВП. 407251. 001 ИЭ	1	
Техническое опи- сание	УКВП. 407251. 001 ТО	1	

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение	Кол. шт.	Примечание
Методика поверки	УКВП. 407251.001 И1	1	
Методика поверки	УКВП. 407251.001 И2	1	
Методика поверки	УКВП. 407251.001 И3	1	

ПОВЕРКА

Средствами поверки расходомеров со счетчиком являются:

- поверочные установки с погрешностью не более 0,33%
- средства измерения согласно УКВП. 407251.001 И2

Поверка осуществляется согласно НТД:

"Инструкция. ГСИ. Расходомеры ультразвуковые со счетчиком модель УЗР-В-И "Акустрон". Методика поверки УКВП. 407251.001 И1" - для расходомеров со счетчиком комплектности 1.

"Инструкция. ГСИ. Расходомеры ультразвуковые со счетчиком модель УЗР-В-И "Акустрон". Методика поверки УКВП. 407251.001 И2" - для расходомеров со счетчиком комплектности 2, а также комплектности 1 для диаметров не менее 100 мм.

"Инструкция. ГСИ. Расходомеры ультразвуковые со счетчиком модель УЗР-В-И "Акустрон". Методика поверки УКВП. 407251.001 И3" - для периодической поверки расходомеров со счетчиком комплектности 1 на диаметры менее 100 мм.

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


"Расходомеры ультразвуковые со счетчиком модель УЗР-В-И "Акустрон". Технические условия УКВП. 407251.001 ТУ".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расходомер ультразвуковой со счетчиком модель УЗР-В-М  
"Акустрон" соответствует требованиям технических условий  
УКВП. 407251. 001 ТУ.

Изготовитель: АО Самарский завод "Эхран", г. Самара.

Технический директор АО СЗЭ

  
Н. А. КОНОВАЛОВ