

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

## “СОГЛАСОВАНО”

и.о. Зам. генерального директора  
РОСТЕСТ - МОСКВА

Э.И. Лаптиев

Θ3 1997Γ.



Внесены в Государственный реестр средств измерений  
Регистрационный № I608I-97  
Взамен № \_\_\_\_\_

Выпускается по техническим условиям УМВИ. 681.128.001. ТУ

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микропроцессорный преобразователь сигналов МПС-01 (далее - преобразователь сигналов) предназначен для измерения уровня воды в барабане котла высокого давления путем преобразования по заданному алгоритму аналоговых электрических сигналов от первичных измерительных преобразователей давления, перепада давления и температуры в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, пропорциональный уровню воды в барабане котла.

При задании алгоритма преобразования по заявке потребителя преобразователь сигналов может использоваться в составе измерительных систем и систем автоматического управления технологическими процессами в энергетике и других отраслях промышленности.

## **ОПИСАНИЕ**

В структурную схему преобразователя сигналов входят следующие функциональные узлы:

- Входные аналого-цифровые преобразователи (АЦП).
  - Центральный процессор (ЦП).
  - Выходной цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).
  - Источники низковольтного питания.

Узел входных АЦП имеет четыре независимых гальванически разделенных канала. Первый и второй каналы предназначены для преобразования сигналов от первичных измерительных преобразователей давления и перепада давления в частоту, измеряемую узлом ЦП.

Третий и четвертый каналы служат для преобразования сигналов от термоэлектрических преобразователей (термопар) в частоту, измеряемую узлом ЦП.

Узел ЦП выполняет функции синхронизации и управления работой всех узлов преобразователя, вычисляет по заданному алгоритму сигнал (пропорциональный уровню воды в барабане котла) в цифровой форме в виде последовательного десятиразрядного кода, который через оптоэлектронную гальваническую развязку поступает на вход узла ЦАП, а также выполняет калибровку измерительных каналов и диагностику неисправностей.

Узел выходного ЦАП осуществляет преобразование вычисленного цифрового значения выходного сигнала, пропорционального уровню воды в барабане котла, в унифицированный аналоговый сигнал силы постоянного тока.

Узел низковольтных источников питания предназначен для подачи напряжения питания на АЦП, ЦАП и ЦП. Источники питания АЦП и ЦАП гальванически разделены между собой.

В преобразователе сигналов предусмотрены следующие виды самоконтроля:

а) калибровка входных аналого-цифровых (АЦП) преобразователей, путем подачи сигналов от имитатора в автоматическом режиме;

б) диагностика неисправности датчиков входных сигналов с индикацией по признаку нахождения сигналов в пределах диапазона измерения:

- на отсутствие входных сигналов;
- на превышение верхнего предела измерения.

в) диагностика собственной неисправности с индикацией по признакам:

- отсутствие выходного сигнала при наличии входных сигналов;
- превышение верхнего предела изменения выходного сигнала;
- отказ микропроцессора.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входные аналоговые сигналы, подаваемые одновременно на четыре канала преобразователя:

- унифицированный сигнал силы постоянного тока ( $0\div 5$ ) мА или ( $4\div 20$ ) мА по двум каналам.

- аналоговые сигналы от термоэлектрических преобразователей (термопар) типа ТХА или ТХК в диапазоне температур ( $30\div 350$ ) °C по двум каналам.

Выходной сигнал - унифицированный аналоговый сигнал силы постоянного тока ( $0\div 5$ ) мА или ( $4\div 20$ ) мА.

Примечание: Диапазоны изменения входного и выходного сигналов ( $0\div 5$ ) мА или ( $4\div 20$ ) мА, а также тип термопары ТХА или ТХК устанавливаются по заявке заказчика.

Основная приведенная (к диапазону выходного сигнала) погрешность микропроцессорного преобразователя сигналов не более  $\pm 0,5\%$ .

Входное сопротивление по каналам давления не более;

- |                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| - для диапазона входных сигналов ( $0\div 5$ ) мА, Ом  | 400 |
| - для диапазона входных сигналов ( $4\div 20$ ) мА, Ом | 100 |

Сопротивление нагрузки:

- |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| - при выходном сигнале ( $0\div 5$ ) мА, кОм | до 2,5 |
| - при выходном сигнале ( $4\div 20$ ) мА, Ом | до 600 |

Входы, а также входы и выход гальванически разделены.

Рабочие условия эксплуатации:

- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| - температура окружающего воздуха, °C | 5÷50                       |
| - относительная влажность, %          | до 90 при температуре 35°C |
| - атмосферное давление, кПа           | 86÷106                     |

- электропитание от сети переменного тока:

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| - напряжение, В | $220^{+22}_{-33}$ |
| - частота, Гц.  | $50\pm 1$         |

Потребляемая мощность, ВА

не более 50

Габаритные размеры, мм

$383\times 262\times 230$

Масса, кг

не более 20

Средняя наработка на отказ, час.

не менее 50 000

Преобразователь сигналов изготавливается в исполнении УХА категории 3.1 по ГОСТ 15150 и устойчивым к воздействию синусоидальной вибрации по группе L1 ГОСТ 12997.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию типографским способом и на верхнюю крышку корпуса образца в верхнем углу способом шелкографии или гравировкой.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ-ВО (ШТ.)
УМВИ. 681.128.001	Преобразователь сигналов микропроцессорный МПС-01.	1
УМВИ.681.128.001.ТО	Комплект ЗИП, согласно ведомости ЗИП.	1
УМВИ.681.128.001.ИЭ	Техническое описание.	1
УМВИ.681.128.001.ФО	Инструкция по эксплуатации	1
УМВИ.681.128.001И	Формуляр	1
УМВИ.681.128.001И	Инструкция по поверке	1
УМВИ.681.128.001.ЗИ	Ведомость ЗИП	1

## ПОВЕРКА

Проверка преобразователя сигналов должна производиться в соответствии с инструкцией:

“Преобразователь сигналов микропроцессорный МПС-01. Инструкция по поверке УМВИ.681.128.001.И”, АО НИЦ Автоматика, 1997г.

Эталоны и поверочное оборудование, необходимое для проведения поверки: Калибратор П320; Калибратор В1-13; Вольтметр-калибратор В1-18; Вольтметр универсальный В7-38; Компаратор Р3003М1; Комбинированный цифровой прибор Щ301; Мегаомметр Щ4100/3.

Межповерочный интервал - 1год.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 12997 “Изделия ГСП. Общие технические условия.”

ГОСТ 23222 “Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации.”

ГОСТ 15150 “Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов.”

Технические условия УМВИ.681.128.001 ТУ

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Микропроцессорный преобразователь сигналов МПС-01 соответствует требованиям технических условий УМВИ. 681.128.001.ТУ и требованиям ГОСТ 12997, ГОСТ 23222, ГОСТ 15150



Директор АО НИЦ “Автоматика” Л.Р. Бейзерман

Начальник лаборатории 442  
“РОСТЕСТ-МОСКВА”

В.А. Медведев