

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ



СОГЛАСОВАНО:

Директор ФГУ «УРАЛТЕСТ»

В.Н. Сурсяков

2003 г.

Преобразователи термоэлектрические <b>TXAc-1087, TXKc-1087</b>	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 16263-97 Взамен №
--	---

Выпускаются по ГОСТ Р 50342-92 и ТУ 4211-006-12296299-96

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи термоэлектрические TXAc-1087, TXKc-1087 (далее термопреобразователи) предназначены для измерения температуры:

- 1) азотоводородной смеси и газов после сгорания природного газа ( $H_2$ ,  $N_2$ ,  $CO_2$ ,  $O_2$ ,  $H_2O$ ,  $CH_4$ ) газообразного и жидкого аммиака, конвертированного газа,monoэтаноламинового раствора с примесями сероводорода ( $H_2S$ ) и сернистого ангидрида ( $SO_2$ ).
- 2) турбинных масел в системе смазки подшипников в производстве аммиака.
- 3) в емкостях и трубопроводах, содержащих среды, в которых устойчив материал защитной арматуры, при скоростях жидкости до 3 м/с, газа до – 40 м/с.

Преобразователи термоэлектрические являются взрывобезопасными, стационарными, невосстанавливаемыми, неремонтируемыми, однофункциональными изделиями. Имеют вид взрывозащиты «1ExdIICT6X»

## ОПИСАНИЕ

Преобразователи термоэлектрические TXAc-1087, TXKc-1087 состоят из чувствительного элемента (ЧЭ) – термопары и защитной арматуры. ЧЭ засыпан порошком двуокиси алюминия и загерметизирован эпоксидным компаундом.

Термопара представляет собой два термоэлектрода, изготовленных из разнородных сплавов по ГОСТ 1790-77 «Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия»:

- хромель и алюмель для TXAc-1087,
- хромель и копель для TXKc-1087, соединенных между собой на одном конце, являющимся горячим спаев. Электрод из хромеля является положительным, из алюмеля или копеля – отрицательным.

ЧЭ помещается в защитную арматуру и выводами присоединяется к контактам клеммной колодки, расположенной в головке термопреобразователя.

Принцип действия преобразователя термоэлектрического основан на преобразовании тепловой энергии в термоэлектродвижущую силу (ТЭДС) при наличии разности температур между свободными концами термопары и горячим спаев.

## **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### **1. Рабочий диапазон измеряемых температур °C :**

- от минус 50 до 800 — для TXAc-1087;
- от минус 50 до 600 — для TXKc-1087.

**2. Номинальная статическая характеристика (НСХ) преобразования по ГОСТ Р 8.585-2001 «ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования», в зависимости от исполнения – XA (K), XK (L), схема чувствительных элементов в зависимости от исполнения – 2 или 4**

**3. Предел допускаемого значения основной погрешности термопреобразователей ( $\Delta d$ ) при выпуске из производства должен соответствовать:**

$\Delta d = \pm 1,3 \Delta t$  - для термопреобразователей с длиной монтажной части 200 мм и более, где  $\Delta t$  предел допускаемого отклонения ТЭДС термопары термопреобразователей в температурном эквиваленте от НСХ преобразования,  $\Delta t$  должен соответствовать

- для термопар типа K (XA) класса допуска:

$\pm 2,5 ^\circ C$  при температурах от минус 40 до 333 °C,  
 $\pm 0,0075 |t|, ^\circ C$  при температурах от 333 до 800 °C,

- для термопар типа L (XK) класса допуска:

$\pm 2,5 ^\circ C$  при температурах от минус 40 до 300 °C,  
 $\pm (0,7+0,005 |t|) ^\circ C$  при температурах от 300 до 600 °C,

$t$  - температура измеряемой среды, °C.

### **4. Условия эксплуатации:**

- температура окружающего воздуха от минус 50 до 60 °C;
- относительная влажность (при 25 °C) 80%.

### **5. Средний срок службы, не менее 8 лет.**

**6. Средняя наработка на отказ термопреобразователей не менее 25000 и 50000 ч. (в зависимости от исполнения).**

**7. Показатель тепловой инерции, в зависимости от исполнения, не более 8 , 20 с.**

**8. Длина монтажной части от 60 до 2000 мм (в зависимости от исполнения).**

**9. Масса термопреобразователей от 0,51 до 1,22 кг (в зависимости от исполнения).**

## **ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносят на паспорт и титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят:

Термопреобразователь	— 1 шт.
Паспорт	— 1 экз.
Руководство по эксплуатации	— 1 экз. на каждые 25 термопреобразователей при отправке в один адрес.

## **ПОВЕРКА**

Проверку термопреобразователей сопротивления проводят по ГОСТ 8.338-78 «ГСИ. Термопреобразователи технических термоэлектрических термометров. Методы и средства поверки».

Межповерочный интервал 2 года.

## **НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

ГОСТ Р 50342-92 «Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия».

ТУ 4211-006-12296299-96 «Преобразователи термоэлектрические типа ТХАс-1087, ТХКс-1087. Технические условия».

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип преобразователи термоэлектрические ТХАс-1087, ТХКс-1087 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Свидетельство о взрывозащищенности термопреобразователей № 2010 от 29.12.99г. выдано ИСЦ ВЭ г. Донецка. Срок действия свидетельства установлен до 01.02.2005г.

Изготовитель: ООО НПФ «Сенсорика»

РФ, 620219, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 51.

Тел: (3432) 63-74-24

Факс: (3432) 50-57-44

Директор ООО НПФ «Сенсорика»

С.В. Якунцев.