


## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по научной работе, начальник ГЦИ СИ  
МИР

*Н. С. Немиров*  
13.02.1998 г.

Комплекс измерительный расхода газа МАРС-М	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N 17138-98 Взамен N
--	--

Выпускается по техническим условиям ТУ 4213-141-00229792-97.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплекс измерительный расхода газа МАРС-М с коррекцией объема по давлению, температуре и коэффициенту сжимаемости (далее - комплекс) предназначен для измерения с приведением к нормальным условиям показания объема и объемного расхода природного газа по ГОСТ 5542 и других неагрессивных газов (кроме кислорода) с плотностью при нормальных условиях не менее 0,63 кг/м<sup>3</sup>.

Комплекс применяется в условиях плавно меняющихся потоков газа как средство измерения объема (количества) и расхода газа для учета расхода газа (в т. ч. при коммерческих операциях), регулирования и дозирования (в т.ч. в системах котельной автоматики) при использовании газа для теплоэнергоагрегатов и других объектов коммунальных и промышленных предприятий.

### ОПИСАНИЕ

Комплекс состоит из турбинного датчика расхода ТГС-Р, датчика абсолютного давления, датчика температуры ТСП и микропроцессорного вычислительного преобразователя МПВ (вычислителя) с барьером искровых щитов БИЗ-2К.

Принцип действия комплекса измерительного расхода газа МАРС-М заключается в следующем.

Крыльчатка датчика расхода при воздействии на нее потока газа вращается со скоростью пропорциональной скорости (объемному расходу)

этого потока. Вращение крыльчатки преобразуется в электрические импульсы, частота следования которых пропорциональна скорости (объемному расходу) газа.

Электрические импульсы поступают в вычислитель, в котором суммируются (для определения прошедшего газа) и преобразуются в аналоговый выходной сигнал, пропорциональный текущему значению расхода газа.

С датчиков давления и температуры стандартизованные выходные сигналы поступают на соответствующие входы вычислителя, в котором программным путем осуществляются математические операции с этими сигналами по алгоритму расчета приведенного к нормальным условиям объема или объемного расхода (с учетом и коэффициента скимаемости) газа.

Вычислитель обеспечивает индикацию и архивирование измеряемых, вводимых в память МПВ и рассчитываемых параметров (объема, объемного расхода, давления, температуры т.д.), а также информацию об объеме прошедшего газа за сутки, декаду, месяц и другие данные по режимам работы комплекса.

Вычислитель обеспечивает цифровые выходные сигналы на принтер и ЭВМ и унифицированный выходной сигнал постоянного тока, пропорциональный приведенному к нормальным условиям объемному расходу газа.

Модификация, рабочие давления, пропускная способность и диапазоны измеряемых объемных расходов при рабочих условиях приведены в таблице.

Таблица

Условное обозначение комплекса	Диаметр условного прохода, мм, Dу	Максимальное рабочее давление, МПа (ата)	Максимальные измеряемые объемные расходы	
			ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, м3/ч	ПРИВЕД. К НОРМ. УСЛ., н.м3/ч
МАРС-М-616	20	1,6 (16)	25	425
МАРС-М-625	40	—“—	40	680
МАРС-М-6100	65	—“—	160	2720
МАРС-М-6125	80	—“—	200	3400
МАРС-М-6160	80	—“—	250	4250
МАРС-М-6250	100	—“—	400	6800
МАРС-М-6400	150	—“—	650	11050
МАРС-М-6500	150	—“—	800	13600
МАРС-М-6650	150	—“—	1000	17000
МАРС-М-61000	200	—“—	1600	27200
МАРС-М-61600	200	—“—	2500	42500

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемая среда

ПРИРОДНЫЙ газ по ГОСТ 5542 и др.  
неагрессивные сухие, очищенные газы  
(воздух, азот, аргон и пр., кроме  
кислорода)

Параметры газа:  
температура

минус 20°С ... плюс 65°С

давление	0,0012МПа...1,6МПа
кинематическая вязкость, м <sup>2</sup> /с (сСт)	$1 \times 10^{-6} \dots 15 \times 10^{-6}$ (1...15)
Температура окружающего воздуха:	
- для датчиков	минус 40°С... плюс 50°С
- для вычислителя	плюс 10°С... плюс 35°С
- барометра БИЗ-2К	минус 10°С... плюс 60°С
Напряжение питания, В	220 /+22 -33/
Частота напряжения питания, Гц	50±1
Потребляемая мощность, ВА, не более	30
Выходной сигнал постоянного тока, мА	(0-5) или (4-20)
Отсчетное устройство	8-и разрядное
Пределы допускаемой относительной погрешности комплекса при измерении приведенного объема (в зависимости от диапазона измерения и типоразмера), ±1,0; ±2,0; ±2,5 % определяются расчетным путем по формуле:	

$$\delta_{\text{ик}} = \sqrt{\delta_{\text{дор}}^2 + \delta_{\text{дад}}^2 + \delta_{\text{дт}}^2 + \delta_{\text{мпа}}^2},$$

где  $\delta_{\text{дор}}$ ,  $\delta_{\text{дад}}$ ,  $\delta_{\text{дт}}$ ,  $\delta_{\text{мпа}}$  - относительные погрешности составных частей комплекса для соответствующих рабочих диапазонов измерений каждого из параметров, полученные на основе паспортных или экспериментальных данных.

$\alpha = 1,1$  - запас прочности (для доверительной вероятности 0,95).

Габаритные и присоединительные размеры, мм, не более:

датчиков расхода, давления и температуры (в своре)	229x275x320....600x376x450
вычислителя	220x290x215
Масса, кг, не более	20...78
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	100000
Полный срок службы, лет, не менее	12

#### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится фотохимическим способом на табличке, укрепленной на корпусе датчика расхода, а также типографским способом в паспорте комплекса.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки комплекса измерительного расхода газа МАРС-М включает:

- датчик объемного расхода (соответств. типоразмера);
- датчик абсолютного давления (соответств. предела измерения);
- датчик температуры;
- микропроцессорный вычислитель с устройством согласования УСД и барометром искров защиты;
- эксплуатационная документация и паспорт на комплекс и его составные части;
- методика поверки.

## ПОВЕРКА

Поверка комплекса измерительного расхода газа МАРС-М производится в соответствии с документом "Инструкция ГСИ. Комплекс измерительный расхода газа МАРС-М. Методика поверки".

Межповерочный интервал - 4 года.

При проведении поверки используются следующие основные средства измерений:

установка поверочная УПСГ-1600 с погрешностью  $\pm 0,33\%$ ;

установка поверочная расходомерная РУГ-0,65/035/03М с погрешностью  $\pm 0,33\%$ ;

частотомер электронно-счетный Ф5041, диапазон изм. 0,1-1 Гц, ТУ 25-04-2415-74;

осциллограф С1-68, диапазон изм. 2мкс-50с;

дифманометр стеклянный образцовый, ГОСТ 9933.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Комплекс измерительный расхода газа МАРС-М. Технические условия ТУ 4213-141-00229792-97.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплекс измерительный расхода газа МАРС-М соответствует требованиям технических условий ТУ 4213-141-00229792-97.

Изготовитель - НИИТеплоПрибор, 129085 Москва, пр. Мира, 95;  
ПО "Точнаш", 600007 г. Владимир, ул. Северная, 1а.



В. В. Хасиков



директора  
работе