

## СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя ГЦИ СИ



им. Д. И. Менделеева»

В.С.Александров

02 \_\_\_\_\_ 2004 г.

Преобразователи расхода  
электромагнитные ПРЭМ

Внесены в Государственный реестр  
средств измерений  
Регистрационный номер 17858-02  
Взамен № 17858-99

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4213-039-50932134-2002

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ (далее – преобразователи) предназначены для преобразования, хранения и представления информации об объемном расходе и объеме жидких сред.

Преобразователи могут быть применены для контроля и учета, в том числе коммерческого, объемного расхода и объема жидкостей с удельной электропроводностью от  $10^{-3}$  до  $10$  См/м на объектах теплоэнергетического комплекса, на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия преобразователя основан на явлении индуцирования ЭДС в движущемся в магнитном поле проводнике — измеряемой среде.

Индукцируемая ЭДС, значение которой пропорционально расходу (скорости) измеряемой среды, воспринимается электродами и поступает на электронный блок преобразования. Блок преобразования формирует унифицированные выходные сигналы, пропорциональные расходу и объему измеряемой среды, а также обеспечивает представление показаний расхода, объема и времени наработки на встроенном индикаторе.

Конструктивно преобразователь состоит из измерительного участка и электронного блока.

Измерительный участок представляет собой отрезок трубопровода, заключенный в защитный кожух. Внутри участка диаметрально расположены электроды, предназначенные для съема ЭДС сигнала.

Электронный блок преобразователя выполнен в герметичном корпусе, внутри которого расположены печатные платы и элементы присоединения внешних цепей.

Преобразователи имеют несколько модификаций, отличительные особенности которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модификация	Выходной сигнал				Наличие индикатора
	Числоимпульсный	Ток	RS232	RS485	
ПРЭМ-1	да	нет	да	нет	нет
ПРЭМ-2	да	нет	да*	нет	нет
ПРЭМ-3	да	да*	да*	да*	да*

\* По предварительному заказу

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Преобразователи имеют электрические выходные сигналы:

- числоимпульсный, пропорциональным объему измеряемой среды;
- токовый в диапазоне изменения (4-20) мА, пропорциональный расходу измеряемой среды (по заказу);
- цифровой сигнал в стандарте интерфейса RS232 (по заказу);
- цифровой сигнал в стандарте интерфейса RS485 (по заказу).

2. Максимальные ( $Q_{\max}$ ), переходные ( $Q_t$ ), минимальные ( $Q_{\min}$ ) значения расходов и диаметры условного прохода преобразователей ( $D_u$ ), в зависимости от модификации и класса исполнения, соответствуют значениям, указанным в таблицах 2-4.

Таблица 2. Модификация ПРЭМ-1

$D_u$ , мм	Значение расхода, м <sup>3</sup> /ч			
	$Q_{\min}$	$Q_t$	$Q_{11}$	$Q_{\max}$
20	0,02	0,046	0,06	9,0
32	0,06	0,14	0,2	26,0
50	0,18	0,48	0,72	72,0
80	0,45	1,2	1,8	180
100	0,72	1,92	2,88	288

Таблица 3. Модификация ПРЭМ-2

$D_u$ , мм	Класс	Значение расхода, м <sup>3</sup> /ч					
		$Q_0$	$Q_{\min}$	$Q_t$	$Q_{12}$	$Q_{11}$	$Q_{\max}$
15	A		0,02	0,03	0,045	0,067	6,7
	B	0,011	0,03	0,045	0,067	0,134	
	C		0,011	0,02	0,026	0,067	
20	A		0,03	0,045	0,08	0,12	12
	B	0,02	0,045	0,08	0,12	0,24	
	C		0,02	0,03	0,045	0,12	
32	A		0,08	0,12	0,2	0,3	30
	B	0,05	0,12	0,2	0,3	0,6	
	C		0,05	0,08	0,14	0,3	
50	A		0,2	0,3	0,48	0,72	72
	B	0,12	0,3	0,48	0,72	1,44	
	C		0,12	0,2	0,4	0,72	
80	A		0,48	0,72	1,2	1,8	180
	B	0,3	0,72	1,2	1,8	3,8	
	C		0,3	0,48	1,0	1,8	
100	A		0,72	1,2	1,9	2,9	288
	B	0,48	1,2	1,9	2,9	5,8	
	C		0,48	0,9	1,6	2,9	
150	A		1,9	2,9	4,2	6,3	630
	B	1,05	2,9	4,2	6,3	12,6	
	C		1,05	1,9	3,5	6,3	

Таблица 4. Модификация ПРЭМ-3.

Ду, мм	Класс	Значение расхода, м <sup>3</sup> /ч					
		Q <sub>0</sub>	Q <sub>min</sub>	Q <sub>13</sub>	Q <sub>12</sub>	Q <sub>11</sub>	Q <sub>max</sub>
15	А	0,007	0,007	0,01	0,015	0,067	6,7
	В		0,012				
20	А	0,012	0,012	0,018	0,027	0,12	12
	В		0,02				
25	А	0,018	0,018	0,027	0,04	0,18	18
	В		0,03				
32	А	0,03	0,03	0,045	0,067	0,3	30
	В		0,05				
40	А	0,045	0,045	0,067	0,10	0,45	45
	В		0,08				
50	А	0,07	0,07	0,1	0,16	0,72	72
	В		0,12				
80	А	0,18	0,18	0,28	0,4	1,8	180
	В		0,32				
100	А	0,28	0,28	0,42	0,63	2,88	288
	В		0,48				
150	А	0,63	0,63	1,0	1,4	6,3	630
	В		1,1				

Примечание – По заказу потребителя преобразователи класса В выпускаются с пределами погрешности преобразования, равными ± 2 % в диапазоне расходов от Q<sub>12</sub> до Q<sub>max</sub>.

3. Пределы допускаемой относительной погрешности при преобразовании расхода и объема в выходные сигналы, а также при их представлении посредством индикатора, пульта НП-3Т или программы «PULT», для любого направления потока измеряемой среды в рабочих условиях эксплуатации соответствуют значениям:

- ± 1 % в диапазоне (Q<sub>11</sub> - Q<sub>max</sub>);
- ± 2 % в диапазоне (Q<sub>12</sub> - Q<sub>11</sub>);
- ± 5 % в диапазоне (Q<sub>13</sub> - Q<sub>12</sub>);
- ± 10 % в диапазоне (Q<sub>min</sub> - Q<sub>13</sub>).

4. Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании значений расхода в сигнал постоянного тока для преобразователей классов А и В соответственно ± 0,25 и ± 0,5 %.

5. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени наработки ± 0,05 %.

6. Преобразователи прочны и герметичны при воздействии на них повышенного давления измеряемой среды со значением не более 2,5 МПа.

7. Питание преобразователей осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 12 или 24 В.

8. Габаритные размеры, масса и потребляемая мощность преобразователей не превышают значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Ду, мм	Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	Масса, кг не более	Потребляемая мощность, ВА, не более
15	155; 95; 230	5,5	7,2
20	155; 105; 235	6,0	
25	155; 115; 240	6,5	
32	200; 130; 245	8,0	
40	200; 145; 250	9,5	
50	200; 160; 270	10,5	
80	230; 195; 300	16	12
100	250; 230; 330	23	
150	320; 300; 400	49	

9. Преобразователи должны обеспечивать свои технические характеристики в следующих рабочих условиях эксплуатации:

- 1) температура измеряемой среды в диапазоне от 0 до 150 °С;
- 2) давление измеряемой среды до 1,6 МПа;
- 3) температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до плюс 50 °С;
- 4) относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С;
- 5) атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа;
- 6) переменное частотой 50 Гц магнитное поле напряженностью до 40 А/м;
- 7) механическая вибрация частотой (5—25) Гц с амплитудой смещения до 0,1 мм;
10. Установленная наработка на отказ не менее 75000 ч.
11. Полный средний срок службы не менее 12 лет.

#### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на специальную табличку на боковой панели электронного блока методом шелкографии и на титульный лист эксплуатационной документации типографским способом.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность преобразователей соответствует указанной в таблице 6.

Таблица 6

Наименование	Обозначение	Код во	Примечание
--------------	-------------	--------	------------

Таблица 4. Модификация ПРЭМ-3.

Ду, мм	Класс	Значение расхода, м <sup>3</sup> /ч					
		Q <sub>0</sub>	Q <sub>min</sub>	Q <sub>13</sub>	Q <sub>12</sub>	Q <sub>11</sub>	Q <sub>max</sub>
15	A	0,007	0,007	0,01	0,015	0,067	6,7
	B		0,012	0,018	0,027		
20	A	0,012	0,012	0,018	0,027	0,12	12
	B		0,02	0,03	0,045		
25	A	0,018	0,018	0,027	0,04	0,18	18
	B		0,03	0,045	0,067		
32	A	0,03	0,03	0,045	0,067	0,3	30
	B		0,05	0,08	0,12		
40	A	0,045	0,045	0,067	0,10	0,45	45
	B		0,08	0,12	0,18		
50	A	0,07	0,07	0,1	0,16	0,72	72
	B		0,12	0,18	0,28		
80	A	0,18	0,18	0,28	0,4	1,8	180
	B		0,32	0,48	0,72		
100	A	0,28	0,28	0,42	0,63	2,88	288
	B		0,48	0,72	1,1		
150	A	0,63	0,63	1,0	1,4	6,3	630
	B		1,1	0,18	2,6		

Примечание – По заказу потребителя преобразователи класса В выпускаются с пределами погрешности преобразования, равными  $\pm 2\%$  в диапазоне расходов от Q<sub>12</sub> до Q<sub>max</sub>.

3. Пределы допускаемой относительной погрешности при преобразовании расхода и объема в выходные сигналы, а также при их представлении посредством индикатора, пульта НП-3Т или программы «PULT», для любого направления потока измеряемой среды в рабочих условиях эксплуатации соответствуют значениям:

$\pm 1\%$  в диапазоне (Q<sub>11</sub> - Q<sub>max</sub>);                       $\pm 2\%$  в диапазоне (Q<sub>12</sub> - Q<sub>11</sub>);  
 $\pm 5\%$  в диапазоне (Q<sub>13</sub> - Q<sub>12</sub>);                       $\pm 10\%$  в диапазоне (Q<sub>min</sub> - Q<sub>13</sub>).

4. Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании значений расхода в сигнал постоянного тока для преобразователей классов А и В соответственно  $\pm 0,25$  и  $\pm 0,5\%$ .

5. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени наработки  $\pm 0,05\%$ .

6. Преобразователи прочны и герметичны при воздействии на них повышенного давления измеряемой среды со значением не более 2,5 МПа.

7. Питание преобразователей осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 12 или 24 В.

8. Габаритные размеры, масса и потребляемая мощность преобразователей не превышают значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Ду, мм	Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	Масса, кг не более	Потребляемая мощность, ВА, не более
15	155; 95; 230	5,5	7,2
20	155; 105; 235	6,0	
25	155; 115; 240	6,5	
32	200; 130; 245	8,0	
40	200; 145; 250	9,5	
50	200; 160; 270	10,5	
80	230; 195; 300	16	12
100	250; 230; 330	23	
150	320; 300; 400	49	

9. Преобразователи должны обеспечивать свои технические характеристики в следующих рабочих условиях эксплуатации:

- 1) температура измеряемой среды в диапазоне от 0 до 150 °С;
- 2) давление измеряемой среды до 1,6 МПа;
- 3) температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до плюс 50 °С;
- 4) относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С;
- 5) атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа;
- 6) переменное частотой 50 Гц магнитное поле напряженностью до 40 А/м;
- 7) механическая вибрация частотой (5—25) Гц с амплитудой смещения до 0,1 мм;
10. Установленная наработка на отказ не менее 75000 ч.
11. Полный средний срок службы не менее 12 лет.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на специальную табличку на боковой панели электронного блока методом шелкографии и на титульный лист эксплуатационной документации типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность преобразователей соответствует указанной в таблице 6.

Таблица 6

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Преобразователь ПРЭМ	РБЯК.407111.014	1	В соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации	РБЯК.407111.014 РЭ	1	В соответствии с модификацией
Паспорт	РБЯК.407111.014 ПС	1	
Методика поверки	РБЯК.407111.014 Д5		На 4 изделия 1 экз.
Блок питания 10ВР220-12	Г10.000.012 ПС	1	Модификации ПРЭМ-2,-3
Блок питания БП4	РБЯК.436611.020 ПС	1	Модификации ПРЭМ-1
Адаптер интерфейса	“Адаптер RS»	1	В соответствии с заказом
Пульт накопительный НП-3Т	РБЯК. 426430. 031 РЭ		
Программа компьютерная	“PULT”		

### ПОВЕРКА

Поверку преобразователей расхода электромагнитных ПРЭМ осуществляют в соответствии с документом по поверке в составе эксплуатационной документации «Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ. Методика поверки РБЯК.407111.014 Д5», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» в июне 2002 г.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

1. Установка расходомерная поверочная (характеристики не хуже):

- диапазон воспроизведения расхода (0,015-300) м<sup>3</sup>/ч;

- относительная погрешность не более ± 0,3 %.

2. Частотомер электронно-счетный ЧЗ-54. Режим непрерывного счета импульсов, ед. мл. разряда – 1 имп.

3. Вольтметр универсальный цифровой В7-28. Диапазон измерения напряжения постоянного тока (0-1) В, класс 0,025/0,005.

4. Магазин сопротивления Р4831, Диапазон сопротивления (0-10<sup>5</sup>) Ом, класс 0,02/2×10<sup>-6</sup>.

Межповерочный интервал - 4 года.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.145-75 "ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода жидкости в диапазоне от  $3 \cdot 10^{-6}$  до  $10 \text{ м}^3/\text{с}$ ".

ГОСТ 28723-90. Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний.

ТУ 4213-039-50932134-2002. Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип преобразователей расхода электромагнитных ПРЭМ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Теплоком», 197136, г. С.-Петербург, ул. Бармалева, д. 6, т/ф (812) 232-00-38.

ОАО Челябинский завод «Теплоприбор», 454057, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, т/ф (3512) 229-782

Руководитель лаборатории ГЦИ СИ  
«ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»



В.И.Мишустин

Генеральный директор ЗАО «Теплоком»



В.К.Недзвецкий

Генеральный директор ОАО  
Челябинский завод «Теплоприбор»



К.Ю.Захаров