

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерительная объемного расхода (объема) воздуха КИП цеха № 04
ЗБ ОАО «ТАИФ-НК»

Назначение средства измерений

Система измерительная объемного расхода (объема) воздуха КИП цеха № 04
ЗБ ОАО «ТАИФ-НК» (далее - ИС) предназначена для измерений объемного расхода (объема)
воздуха КИП (далее - воздух) при рабочих условиях и приведения объемного расхода (объема)
воздуха к стандартным условиям.

Описание средства измерений

Принцип действия ИС основан на непрерывном измерении, преобразовании и
обработке с помощью комплекса измерительно-вычислительного CENTUM CS3000R3 (далее -
CENTUM) (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (далее -
регистрационный номер) 58144-14) входных сигналов поступающих по измерительным
каналам от расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFO DY (далее - YEWFO DY)
(регистрационный номер 17675-09, 17675-04), преобразователя давления измерительного EJA
модели 530 (далее - EJA 530) (регистрационный номер 14495-00), термометра сопротивления
серии W модификации W-M (далее - W-M) (регистрационный номер 41563-09) с
преобразователем измерительным PR модели 5335 (далее - PR 5335) (регистрационный номер
51059-12) через преобразователи измерительные модели D1000 модификации D1014D (далее -
D1014D) (регистрационный номер 44311-10).

ИС представляет собой единичный экземпляр системы измерительной,
спроектированной для конкретного объекта из компонентов отечественного и импортного
изготовления. Монтаж и наладка ИС осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в
соответствии с проектной документацией ИС и эксплуатационными документами ее
компонентов.

ИС выполняет следующие функции:

- измерение объемного расхода (объема) при рабочих условиях, давления и
температуры воздуха;
- вычисление объемного расхода (объема) воздуха, приведенного к стандартным
условиям;
- формирование отчетов, архивирование, хранение и передача на операторскую
станцию измеренных и вычисленных значений;
- защита системной информации от несанкционированного доступа к программным
средствам.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) ИС (CENTUM) обеспечивает реализацию
функций ИС.

Защита ПО ИС от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его
соответствия утвержденному типу осуществляется путем идентификации, защиты от
несанкционированного доступа.

Идентификационные данные ПО ИС приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО ИС

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	STP_F1079.edf	STPV1079.edf
Номер версии (идентификационный номер) ПО	-	-
Цифровой идентификатор ПО	74282C30	E733AB68
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC-32	CRC-32

ПО ИС защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров путем введения пароля, ведения доступного только для чтения журнала событий.

Уровень защиты ПО ИС «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики ИС

Наименование характеристики	Значение
Диапазон объемного расхода воздуха, приведенного к стандартным условиям, м ³ /ч	от 157,09 до 4174,11
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (объема) воздуха, приведенного к стандартным условиям, %	±4,0
Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования входного аналогового сигнала силы постоянного тока (от 4 до 20 мА) в значение измеряемого параметра, %	±0,15

Таблица 3 - Основные технические характеристики ИС

Наименование характеристики	Значение
Избыточное давление воздуха, кгс/см ²	от 4,1 до 5,0
Температура воздуха, °С	от -30 до +30
Объемный расход воздуха при рабочих условиях, м ³ /ч	от 32,75 до 590,64
Условия эксплуатации средств измерений ИС: а) температура окружающей среды, °С: – в месте установки YEWFL0 DY – в местах установки EJA 530, W-M, PR 5335 – в местах установки D1014D, CENTUM б) относительная влажность, % в) атмосферное давление, кПа	от -29 до +50 от -40 до +50 от +15 до +25 не более 80, без конденсации влаги от 84,0 до 106,7
Параметры электрического питания: – напряжение переменного тока, В – частота переменного тока, Гц	220 ⁺²² ₋₃₃ 50±1
Потребляемая мощность, кВт·А, не более	1
Габаритные размеры отдельных шкафов, мм, не более: – длина – ширина – высота	800 600 1850
Масса отдельных шкафов, кг, не более	280

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность ИС

Наименование	Обозначение	Количество
Система измерительная объемного расхода (объема) воздуха КИП цеха № 04 ЗБ ОАО «ТАИФ-НК», заводской № 1079	-	1 шт.
Система измерительная объемного расхода (объема) воздуха КИП цеха № 04 ЗБ ОАО «ТАИФ-НК». Паспорт	-	1 экз.
Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная объемного расхода (объема) воздуха КИП цеха № 04 ЗБ ОАО «ТАИФ-НК». Методика поверки	МП 1402/2-311229-2018	1 экз.
Система измерительная объемного расхода (объема) воздуха КИП цеха № 04 ЗБ ОАО «ТАИФ-НК». Руководство по эксплуатации	-	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 1402/2-311229-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная объемного расхода (объема) воздуха КИП цеха № 04 ЗБ ОАО «ТАИФ-НК». Методика поверки», утвержденному ООО Центр Метрологии «СТП» 14 февраля 2018 г.

Основные средства поверки:

– средства измерений в соответствии с документами на поверку средств измерений, входящих в состав ИС;

– калибратор многофункциональный MC5-R-IS (регистрационный номер 22237-08): диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения $\pm(0,02 \text{ \% показания} + 1 \text{ мкА})$.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик ИС с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке ИС.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Инструкция. Государственная система обеспечения единства измерений. Объемный расход и объем воздуха. Методика измерений системой измерительной объемного расхода (объема) воздуха КИП цеха № 04 ЗБ ОАО «ТАИФ-НК», аттестованная ООО Центр Метрологии «СТП», свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 0902/3-268-311459-2018.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе измерительной объемного расхода (объема) воздуха КИП цеха № 04 ЗБ ОАО «ТАИФ-НК»

ГОСТ Р 8.618-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа

Изготовитель

Открытое акционерное общество «ТАИФ-НК» (ОАО «ТАИФ-НК»)

ИНН 1651025328

Адрес: 423570, Республика Татарстан г. Нижнекамск, ОПС-11, а/я 20

Телефон: (8555) 38-17-15

Факс: (8555) 38-17-36

Web-сайт: <http://www.taifnk.ru>

E-mail: referent@taifnk.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП»

Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 5, офис 7

Телефон: (843) 214-20-98

Факс: (843) 227-40-10

Web-сайт: <http://www.ooostp.ru>

E-mail: office@ooostp.ru

Аттестат аккредитации ООО Центр Метрологии «СТП» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311229 от 30.07.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2018 г.