

Проверка

осуществляется в соответствии с документом МИ 1864-88 «Рекомендации. ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика поверки» (идентификация ПО производится в соответствии с разделом «Проверка» документа «Колонки топливораздаточные «ШЕЛЬФ...» X КЕД-Х-0,25-Х-Х.... Руководство по эксплуатации»).