

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального
директора - заместитель по научной работе

ФГУП «ВНИИФТРИ»



А.Н. Щипунов

«10» 2024 г.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**Устройство измерения параметров электромагнитного поля
источника излучения**

ССД-1

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
МП ССД-1-2024**

р.п. Менделеево
2024 г.

Содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2	ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	4
3	ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	4
4	ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ	5
5	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ	5
6	ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	6
7	ВНЕШНИЙ ОСМОТР	6
8	ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	7
8.1	Подготовка к поверке	7
8.2	Контроль условий поверки	7
8.3	Опробование средства измерений	7
9	ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	10
10	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ	10
10.1	Определение диапазона рабочих частот, диапазона измерений ППЭ и относительной погрешности измерений ППЭ	10
10.2	Определение диапазона измерений направления на ИИ по азимуту и углу места и абсолютной погрешности измерений направления на ИИ по азимуту и углу места	13
12	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	14

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки (далее – МП) устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок устройства измерения параметров электромагнитного поля источника радиоизлучения ССД-1 (далее – ССД-1).

1.2 Первичной поверке подлежит ССД-1, до ввода его в эксплуатацию и после ремонта. Периодической поверке подлежит ССД-1, находящееся в эксплуатации и на хранении.

1.3 При определении метрологических характеристик измерителя ССД-1 в рамках проводимой поверки обеспечивается:

– передача размера единицы плотности потока энергии электромагнитного поля (далее – ППЭ) в соответствии с ГОСТ Р 8.574-2000 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц», подтверждающая прослеживаемость результатов измерений к Государственному первичному эталону единицы плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178 ГГц ГЭТ 160-2006;

– передача размера единицы плоского угла в соответствии с Приказом Росстандарта от 26.11.8 № 2482 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений плоского угла», подтверждающая прослеживаемость результатов измерений к Государственному первичному эталону единицы плоского угла ГЭТ 22-2014.

Проверка ССД-1 проводится методом сличения с помощью компаратора в соответствии с государственной поверочной схемой (ГОСТ Р 8.574-2000, Приложение А) и методом прямых измерений в соответствии с Приложением А приказа Росстандарта от 26.11.8 № 2482.

1.4 В результате поверки ССД-1 должны быть подтверждены следующие требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Требования, подтверждаемые при поверке ССД-1

Наименование характеристики	Значение
Диапазон рабочих частот, ГГц	от 1,0 до 4,0 включ.
Диапазон измерений ППЭ, Вт·м ⁻²	от $3,0 \cdot 10^{-4}$ до $3,0 \cdot 10^{-2}$ включ.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ППЭ*, дБ	$\pm 1,5^*$
Диапазон измерений направления на источник излучения по азимуту, °	от -30,0 до +30,0 включ
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений на источник излучения по азимуту, °	$\pm 5,0$
Диапазон измерений направления на источник излучения по углу места, °	от -26,0 до +26,0 включ
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений на источник излучения по углу места, °	$\pm 5,0$

* – для углов направления на источник излучения по азимуту и углу места 0 градусов

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки ССД-1 должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции поверки ССД-1

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операции поверки при		Номер раздела (пункта) МП в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр	да	да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	да	да	8
Проверка программного обеспечения средства измерений	да	да	9
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	да	да	10
Определение диапазона рабочих частот, диапазона измерений ППЭ и относительной погрешности измерений ППЭ	да	да	10.1
Определение диапазона измерений направления на ИИ по азимуту и углу места и абсолютной погрешности измерений направления на ИИ по азимуту и углу места	да	да	10.2

2.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций, приведенных в таблице 2, поверка прекращается и ССД-1 признается непригодным к применению.

2.3 При проведении поверки не допускается сокращение количества измеряемых величин и частот.

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться условия, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 – Условия поверки ССД-1

Влияющая величина	Значение
Температура окружающего воздуха, °C	от 15 до 35
Относительная влажность окружающего воздуха, %	от 30 до 80
Атмосферное давление, мм рт. ст.	от 630 до 800

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 Проверка должна осуществляться лицами с высшим или средним техническим образованием, аттестованными в качестве поверителей в установленном порядке и имеющими третью квалификационную группу электробезопасности.

4.2 Перед проведением поверки поверитель должен предварительно ознакомиться с документом МВАУ.411711.001РЭ «Устройство измерения параметров электромагнитного поля источника радиоизлучения ССД-1. Руководство по эксплуатации» (далее – МВАУ.411711.001РЭ).

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки ССД-1 должны быть применены средства измерений, указанные в таблице 4.

Таблица 4 – Средства измерений для поверки ССД-1

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 8.2 Контроль условий поверки	<p>Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от 15 до 25°C с абсолютной погрешностью не более 1°C</p> <p>Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 30 % до 80 % с абсолютной погрешностью не более 2 %</p> <p>Средства измерений атмосферного давления от 630 до 800 мм рт. ст. (от 84,0 до 106,7 кПа) с абсолютной погрешностью не более 0,5 кПа</p>	<p>Измерители влажности и температуры микропроцессорные ИТВ, рег. № 20857-08*</p> <p>Измерители влажности и температуры ИТВМ-7, рег. № 71394-18*</p> <p>Барометр-анероид контрольный М67, рег. № 3744-73*</p> <p>Измерители влажности и температуры ИТВМ-7, рег. № 71394-18*</p>
п. 8.3 Опробование средства измерений	Рабочие эталоны для поверки измерителей ППЭ в диапазоне частот от 300 МГц до 39,65 ГГц включительно (по ГОСТ Р 8.574-2000), диапазон воспроизведения ППЭ $1 \cdot 10^{-2}$ до $2 \cdot 10^3$ Вт/м ² включительно, $\Delta_0 \leq 12\%$	Установка для поверки измерителей плотности потока энергии П1-9, (рег. № 11474-88*, диапазон рабочих частот от 0,3 до 39,65 ГГц, диапазон воспроизводимых значений ППЭ в режиме непрерывной генерации от $1 \cdot 10^{-2}$ до $2 \cdot 10^3$ Вт/м ² , пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения ППЭ $\pm 0,5$ дБ)

Продолжение таблицы 4

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 10 Определение метрологических характеристик	<p>Рабочие эталоны для поверки измерителей ППЭ в диапазоне частот от 300 МГц до 39,65 ГГц включительно (по ГОСТ Р 8.574-2000), диапазон воспроизведения ППЭ $1 \cdot 10^{-2}$ до $2 \cdot 10^3$ Вт/м² включительно, $\Delta_0 \leq 12\%$</p> <p>Генератор сигналов диапазон частот от 0,5 до 4,5 ГГц, диапазон уровня выходного сигнала от -30 дБ (1 мВт) до 20 дБ (1 мВт), пределы допускаемой погрешности установки уровня выходного сигнала в диапазоне частот с включенным ступенчатым аттенюатором ±(0,6 – 0,8) дБ</p> <p>Теодолит электронный точный, диапазон измерений углов от 0° до 360°, абсолютная точность измерений углов ±(2 – 5) секунд</p> <p>Средства измерений расстояния от 1 до 20 м с абсолютной погрешностью ±1 см</p>	<p>Установка для поверки измерителей плотности потока энергии П1-9 (далее – П1-9), рег. № 11474-88*</p> <p>Генератор сигналов E8257D с опциями 521 и 1E1, (рег. № 74333-19)*,</p> <p>Теодолит электронный модификация RGK T-02, рег. № 73115-18*, точность измерения углов ±2 секунд</p> <p>Дальномер лазерный Leica DISTO D2, рег. № 44938-10*, диапазон измерений расстояния от 0,05 до 100 м, допускаемое СКП измерений расстояния ±1 мм</p>

* – регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

5.2 Допускается использовать аналогичные средства поверки, которые обеспечат измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

5.3 Средства поверки должны быть исправны и иметь действующие свидетельства о поверке.

5.4 При проведении поверки использовать персональный компьютер (далее – ПК) с установленным ПО «Radioscan» из состава ССД-1.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки ССД-1 необходимо соблюдать требования безопасности, регламентируемые действующими правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при работе с СВЧ излучением, необходимо соблюдать требования, указанные в разделе «Требования по безопасности» документа МВАУ.411711.001РЭ и в разделах «Указание мер безопасности» в РЭ, средств измерений (эталонов) и испытательном оборудовании.

6.2 Все оборудование должно быть заземлено, чтобы избежать накопления электростатических зарядов.

- чистоту и исправность разъемов ССД-1 и кабелей из комплекта поставки;
- отсутствие видимых механических повреждений корпуса антенного блока и блока приема и обработки сигнала объединенных в один блок (далее – моноблок), кабелей из комплекта поставки;
- прочность крепления элементов конструкции.

7.2 Результат внешнего осмотра считать положительным, если:

- комплектность соответствует разделу «Комплектность» документа МВАУ.411711.001ПС «Устройство измерения параметров электромагнитного поля источника радиоизлучения ССД-1. Паспорт» (далее – МВАУ.411711.001ПС);

– заводской номер ССД-1 на его корпусе соответствует заводскому номеру в документе МВАУ.411711.001ПС;

- маркировка и пломбировка соответствуют п. 1.6 МВАУ.411711.001РЭ;

– разъемы ССД-1 и кабелей чисты и исправны;

– отсутствуют видимые механические повреждения корпуса моноблока и кабелей из комплекта поставки.

В противном случае результаты внешнего осмотра считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Подготовка к поверке

8.1.1 Перед проведением операций поверки необходимо произвести подготовительные работы, установленные в МВАУ.411711.001РЭ и в руководствах по эксплуатации применяемых средств поверки.

8.2 Контроль условий поверки

8.2.1 Провести измерения температуры окружающего воздуха, относительной влажности окружающего воздуха и атмосферного давления в помещении, в котором будет выполняться поверка. Результаты измерений зафиксировать в рабочем журнале.

8.2.2 Результаты контроля условий поверки считать положительными, если значения температуры окружающего воздуха, относительной влажности окружающего воздуха и атмосферного давления в помещении, в котором будет выполняться поверка, соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.

В противном случае результаты контроля условий поверки считать отрицательными. Последующие операции поверки проводить после установления в помещении, в котором будет выполняться поверка, значений температуры окружающего воздуха, относительной влажности окружающего воздуха и атмосферного давления, соответствующие значениям, приведенным в таблице 3.

8.3 Опробование средства измерений

8.3.1 Для опробования ССД-1 использовать схему измерений, приведенную на рисунке 4.

Выполнить присоединение моноблока стенкой, противоположной поверхности расположения антенн, к опорно-поворотному устройству (далее – ОПУ),енному в произвольном направлении. Поместить моноблок на расстоянии (3 – 8) м от излучателя.

В соответствии с рисунком 1 подключить 3 кабеля сверху корпуса моноблока в соответствующие разъемы. Соединить разъемы с USB-выходами ПК.




Рисунок 1 – Подключение моноблока к ПК

8.3.2 Включить ПК. Открыть папку «Radioscan», выбрать файл «Radioscan.exe» и запустить программу.

В открывшемся окне (рисунок 2) наблюдать запрос авторизации. Ввести логин и пароль, которые поставлены вместе с ПО «Radioscan».




Рисунок 2 – Окно ввода логина и пароля

При успешной авторизации наблюдать главное окно программы (рисунок 3).




Рисунок 3 – Главное окно ПО «Radioscan»

8.3.3 Установить на генераторе сигналов частоту измерений 2 ГГц. Подать с генератора сигналов СВЧ на излучатель мощность $P_{\text{Gen}}^f = 1 \text{ мВт}$.

8.3.4 В главном окне ПО «Radioscan» осуществить выбор частоты, на которой выполняются измерения. Для чего ползунком «Частота» подобрать такое значение, чтобы нижняя граница частоты соответствовала частоте измерения 2 ГГц.

8.3.5 Нажать кнопку «Запуск».

Через (3 – 4) секунды остановить измерения нажатием кнопки «Остановка».

8.3.6 В разделе «Пеленгатор» нажать на первую клавишу выбора из списка, напротив которой стоит МГц и потом нажать в появившееся значение «2000».

Наблюдать в главном окне ПО «Radioscan» текущую частоту измерения 2 ГГц, в нижней строке результаты измерений и точку в углу графика

Нажать клавишу «Перерасчет», наблюдать на графике в центре точку с заданной координатой.

Наблюдать в нижней строке главного окна ПО «Radioscan» измеренные ССД-1 значения азимута, угла места и ППЭ.

8.3.7 Используя ОПУ установить ССД-1 так, чтобы показания направления (углы) на ИИ (излучатель) по азимуту («Изм. Азимут») φ и углу места («Изм. Наклон») β были равны 0 градусов.

8.3.8 Результаты опробования считать положительными, если:

- моноблок присоединен к ОПУ;
- ПО «Radioscan», установленное на ПК, функционирует;

– моноблок ССД-1 установлен в положение со значениями по азимуту («Изм. Азимут») $\varphi = 0$ градусов и углу места («Изм. Наклон») $\beta = 0$ градусов

В противном случае результаты опробования считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 В соответствии с рисунком 1 подключить 3 кабеля сверху корпуса моноблока в соответствующие разъемы. Соединить разъемы с USB-выходами ПК.

9.2 Включить ПК. Открыть папку «Radioscan», выбрать файл **Radioscan.exe** и запустить программу.

В открывшемся окне (см. рисунок 2) наблюдать запрос авторизации. Ввести логин и пароль, которые поставлены вместе с ПО «Radioscan».

При успешной авторизации наблюдать главное окно программы (см. рисунок 3).

В верхнем левом углу главного окна программы наблюдать версию ПО «Radioscan» (файла **Radioscan.exe**). Результат наблюдения зафиксировать в рабочем журнале.

После инсталляции в ПК программы «HashTab», выбрать файл **Radioscan.exe**, нажать на правую кнопку мыши на файле, выбрать пункт "Свойства" и открыть вкладки под названием "Хеш - суммы файлов", наблюдать контрольную сумму (цифровой идентификатор) файла **Radioscan.exe** по алгоритму CRC. Результат наблюдения зафиксировать в рабочем журнале.

9.3 Результаты поверки считать положительными, если идентификационные данные (признаки) ПО «Radioscan» соответствуют значениям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5 – Идентификационные данные (признаки) ПО «Radioscan»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Radioscan.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО	ver. 1.0
Цифровой идентификатор ПО	91858656 по CRC32

В противном случае результаты проверки ПО средства измерений считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.


10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

10.1 Определение диапазона рабочих частот, диапазона измерений ППЭ и относительной погрешности измерений ППЭ

10.1.1 Измерения для определения относительной погрешности измерений ППЭ – $\delta_{\text{ППЭ}}$ проводить в безэховой камере с использованием П1-9 при значениях углов по азимуту и углу места равными 0 градусов:

- на частотах $f_1: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5; 4,0$ ГГц при значении ППЭ в месте расположения ССД-1 $P_{\text{Эт}}^1 = 1 \text{ мкВт}\cdot\text{см}^{-2}$;
- на частоте $f_2 = 2,0$ ГГц при значениях ППЭ в месте расположения ССД-1 $P_{\text{Эт}}^2: 0,03; 0,1; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 \text{ мкВт}\cdot\text{см}^{-2}$;
- на частотах $f_3 1,0$ и $4,0$ ГГц при значениях ППЭ в месте расположения ССД-1 $P_{\text{Эт}}^3 0,03$ и $3,0 \text{ мкВт}\cdot\text{см}^{-2}$.

10.1.2 Для проведения измерений использовать схему в соответствии с рисунком 4.



- 1 – генератор сигналов из состава П1-9;
 2 – излучатель из состава П1-9;
 3 – эталонная антенна из состава П1-9 или антенный блок и блок приема и обработки сигнала (моноблок) ССД-1;
 4 – преобразователь измерительный из состава П1-9;
 5 – блок измерительный из состава П1-9;
 6 – ОПУ;
 7 – теодолит.

Рисунок 4 – Схема измерений при поверке ССД-1

10.1.3 В качестве излучателя использовать антенны из состава П1-9. Излучатель устанавливать в горизонтальной поляризации и ориентировать таким образом, чтобы направление распространения электромагнитной волны было параллельно оси ОПУ и направлено вдоль ОПУ.

10.1.4 Приборы и излучающие модули располагать в безэховой камере.

10.1.5 Подключить излучатель к выходному разъему генератора сигналов из состава П1-9.

10.1.6 Установить эталонную антенну из состава П1-9 на ОПУ так, чтобы ее апертура была на расстоянии $d = (3 - 8)$ м от апертуры излучателя.

Расстояние d контролировать с помощью дальномера лазерного.

Поляризация и геометрическая ось эталонной антенны должна совпадать с поляризацией и осью излучающей антенны.

Подключить кабелем из состава П1-9 преобразователь измерительный из состава П1-9 к эталонной антенне из состава П1-9.

10.1.7 Установить на генераторе сигналов частоту измерений f_1 (см. п. 10.1.1).

Подать с генератора сигналов СВЧ мощность $P_{f_{\text{gen}}}^f = 1$ мВт. Добиться с помощью ОПУ максимального значения выходного сигнала с выхода эталонной антенны по показаниям на блоке измерительном.

Произвести отсчет P_3^f , в [мВт], на выходе эталонной антенны. Зафиксировать результат отсчета в рабочем журнале.

Выключить СВЧ мощность на генераторе сигналов.

10.1.8 Рассчитать значение ППЭ Π^f , в [$\mu\text{Вт}\cdot\text{см}^{-2}$], на апертуре эталонной антенны для всех установленных значений f_1 по формуле (1):

$$\Pi^f = \frac{P_3^f}{S_3^f}, \quad (1)$$

где S_3^f – значения эффективной площади эталонной антенны из состава П1-9, в [см^2], на частотах f_1 , приведенные в эксплуатационном документе на П1-9;

f – значение частоты f_1 (см. п. 10.1.1), установленное на генераторе сигналов, в [ГГц];

P_3^f – значение мощности, измеренное на выходе эталонной антенны, в [мВт].

Результаты вычислений зафиксировать в рабочем журнале.

10.1.9 Рассчитать калибровочный коэффициент K^f , в [см^{-2}], для излучателя по формуле (2):

$$K^f = \frac{\Pi^f}{P_{\text{Gen}}^f}. \quad (2)$$

Результаты вычислений зафиксировать в рабочем журнале.

10.1.10 Рассчитать значения мощности, устанавливаемые на выходе генератора сигналов P_{Gen}^f , в [мВт], для получения на апертуре эталонной антенны значений ППЭ $\Pi_{\text{ЭТ}}^1$, $\Pi_{\text{ЭТ}}^2$ и $\Pi_{\text{ЭТ}}^3$ (см. п.10.1.1) по формуле (3):

$$P_{\text{Gen}}^f = \frac{\Pi_{\text{ЭТ}}^i}{K^f}, \quad (3)$$

где $i = 1, 2, 3$.

Результаты вычислений зафиксировать в рабочем журнале.

10.1.11 Выполнить операции п.п. 10.1.7 – 10.1.10 последовательно устанавливая на генераторе сигналов все значения частот, приведенные в п. 10.1.1.

Ориентацию эталонной антенны при этом не изменять.

Отсоединить эталонную антенну от преобразователя измерительного.

10.1.12 Установить ССД-1 на ОПУ так, что бы ее апертура была от апертуры излучателя на таком же расстоянии, как и эталонная антенна (см. п. 10.1.6).

Расстояние d контролировать с помощью дальномера лазерного.

Поляризация и геометрическая ось антенного блока ССД-1 должна совпадать с поляризацией и осью излучающей антенны.

Выполнить последовательно п.п. 8.3.2 – 8.3.7.

10.1.13 Последовательно устанавливая на генераторе сигналов частоты f_1 , f_2 и f_3 (см. п. 10.1.1) и соответствующие им значения P_{Gen}^f , полученные п.п. 10.1.10 и 10.1.11, фиксировать значения ППЭ $\Pi_{\text{ИЗМ}}^f$, в [$\text{дБ (1 мкВт}\cdot\text{см}^{-2}\text{)}$], измеренные ССД-1, в рабочем журнале.

10.1.14 Выполнить перерасчет измеренных значений ППЭ $\Pi_{\text{ИЗМ}}^f$ в значения $\Pi_{\text{ИЗМ}}^f$, в [$\text{мкВт}\cdot\text{см}^{-2}$], по формуле (4):

$$\Pi_{\text{ИЗМ}}^f = 10^{\frac{\Pi_{\text{ИЗМ}}^f}{10}}. \quad (4)$$

Результаты вычислений зафиксировать в рабочем журнале.

10.1.15 Для всех значений $\Pi_{\text{ИЗМ}}^f$ и $\Pi_{\text{ЭТ}}^i$ значения относительной погрешности измерений ППЭ ССД-1 $\delta_{\text{ППЭ}}$, в [дБ], рассчитать по формуле (5):

$$\delta_{\text{ППЭ}} = 10 \cdot \lg \left(1 + \left(\Pi_{\text{ИЗМ}}^f - \Pi_{\text{ЭТ}}^i \right) / \Pi_{\text{ЭТ}}^i \right), \quad (5)$$

где $i = 1, 2, 3$.

Результаты вычислений зафиксировать в рабочем журнале.

10.1.16 Результаты поверки считать положительными, если в диапазоне измерений ППЭ от $3 \cdot 10^{-4}$ до $3 \cdot 10^{-2}$ $\text{Вт}\cdot\text{м}^{-2}$ на частотах в диапазоне от 1 до 4 ГГц все значения $\delta_{\text{ППЭ}}$ находятся в пределах $\pm 1,5$ дБ при значениях углов по азимуту и углу места равными 0 градусов.

В противном случае результаты проверки средства измерений считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

10.2 Определение диапазона измерений направления на ИИ по азимуту и углу места и абсолютной погрешности измерений направления на ИИ по азимуту и углу места

10.2.1 Последовательно выполнить следующие операции.

10.2.1.1 Для проведения измерений использовать схему в соответствии с рисунком 4.

Установить теодолит электронный RGK T-02 (далее – теодолит T-02) на ОПУ на расстоянии $d = (3 - 8)$ м от апертуры излучателя. Расстояние d контролировать с помощью дальномера лазерного.

10.2.1.2 Установить показания теодолита T-02 на центр апертуры излучателя равным 0 градусов.

10.2.1.3 Повернуть ОПУ на угол $\varphi_{опу} = +5$ градусов по значениям на его лимбе вправо относительно направления на излучатель (угол поворота положительный).

Повернуть теодолита T-02 в исходное положение (измерительная ось теодолита T-02 и центр апертуры излучателя сопадали).

Измерить теодолитом T-02 значение угла φ_{meod} . Результат измерений зафиксировать в рабочем журнале.

10.2.1.4 Повернуть ОПУ на угол $\varphi_{опу} = -5$ градусов по значениям на его лимбе влево относительно направления на излучатель (угол поворота отрицательный).

Повернуть теодолит T-02B в исходное положение (измерительная ось теодолита T-02 и центр апертуры излучателя сопадали).

Измерить теодолитом T-02 значение угла φ_{meod} . Результат измерений зафиксировать в рабочем журнале.

10.2.1.5 Последовательно поворачивая ОПУ вправо и влево относительно направления на излучатель на углы $\varphi_{опу}$: ± 10 градусов, ± 15 градусов, ± 20 градусов, ± 25 градусов, ± 30 градусов (вправо относительно направления на излучатель углы положительные, влево углы отрицательные) выполнить п.п. 10.2.1.3 и 10.2.1.4.

10.2.2 Для проведения измерений использовать схему в соответствии с рисунком 4.

10.2.3 Установить ССД-1 на ОПУ так, что бы ее апертура была на расстоянии $d = (3 - 8)$ м от апертуры излучателя.

Расстояние d контролировать с помощью дальномера лазерного.

Поляризация и геометрическая ось антенного блока ССД-1 должна совпадать с поляризацией и осью излучающей антенны.

Выполнить последовательно п.п. 8.3.2 – 8.3.7.

10.2.4 Установить на генераторе сигналов частоту измерений f_1 (см. п. 10.1.1).

Установить на выходе генератора сигналов такую СВЧ мощность, чтобы на апертуре антенного блока ССД-1 значение ППЭ было равным от $0,4 \text{ мкВт}\cdot\text{см}^{-2}$ до $0,8 \text{ мкВт}\cdot\text{см}^{-2}$ (от $4 \cdot 10^{-3}$ до $8 \cdot 10^{-3} \text{ Вт}\cdot\text{м}^{-2}$) (см п. 10.1.14). Зафиксировать показания ССД-1.

10.2.5 Поворачивая ОПУ по азимуту на угол $\varphi_{опу}$, в [градусах], (вправо относительно направления на излучатель углы положительные, влево углы отрицательные): ± 5 градусов, ± 10 градусов, ± 15 градусов, ± 20 градусов, ± 25 градусов, ± 30 градусов. Значения установленного $\varphi_{опу}$ записывать в графу «Азимут» в нижней строке главного окна ПО «Radioscan».

После перерасчета фиксировать показания направления (углы) на ИИ (излучатель) по азимуту (Изм. Азимут) $\varphi_{ссд-1}$, измеренные ССД-1, в нижней строке главного окна ПО «Radioscan». Результаты измерений фиксировать в рабочем журнале.

10.2.6 Вычислить абсолютную погрешность измерений направления на ИИ по азимуту Δ_ϕ , в [градусах], по формуле (6):

$$\Delta_\phi = \varphi_{\text{ССД-1}} - \varphi_{\text{меод}}, \quad (6)$$

где $\varphi_{\text{меод}}$ – значения углов в градусах измеренные теодолитом Т-02, полученные в п.п. 10.2.1.3 – 10.2.1.5.

Результаты вычислений зафиксировать в рабочем журнале.

10.2.7 Для выполнения измерений для определения абсолютной погрешности по углу места повернуть ССД-1 вокруг своей оси на угол 90 градусов. Установить ССД-1 на ОПУ так, что бы ее апертура была на расстоянии $d = (3 - 8)$ м от апертуры излучателя.

Расстояние d контролировать с помощью дальномера лазерного.

Поляризация и геометрическая ось антенного блока ССД-1 должна совпадать с поляризацией и осью излучающей антенны.

Выполнить последовательно п.п. 8.3.2 – 8.3.7.

10.2.8 Установить на генераторе сигналов частоту измерений f_1 (см. п. 10.1.1).

Установить на выходе генератора сигналов такую СВЧ мощность, чтобы на апертуре антенного блока ССД-1 значение ППЭ было равным от $0,4 \text{ мкВт}\cdot\text{см}^{-2}$ до $0,8 \text{ мкВт}\cdot\text{см}^{-2}$ (от $4 \cdot 10^{-3}$ до $8 \cdot 10^{-3} \text{ Вт}\cdot\text{м}^{-2}$) (см п. 10.1.14). Зафиксировать показания ССД-1.

10.2.9 Перемещать ОПУ по азимуту на угол $\varphi_{\text{опу}}$, в [градусах], (вправо относительно направления на излучатель углы положительные, влево отрицательные): ± 5 градусов, ± 10 градусов, ± 15 градусов, ± 20 градусов, ± 26 градусов. Значения установленного $\varphi_{\text{опу}}$ записывать в графу «Наклон» в нижней строке главного окна ПО «Radioscan».

После перерасчета фиксировать показания направления (углы) на ИИ (излучатель) по углу места (Изм. Наклон) $\beta_{\text{ССД-1}}$, в [градусах], измеренные ССД-1, в нижней строке главного окна ПО «Radioscan». Результаты измерений фиксировать в рабочем журнале.

10.2.10 Вычислить абсолютную погрешность измерений направления на ИИ по углу места Δ_β , в [градусах], по формуле (7):

$$\Delta_\beta = \beta_{\text{ССД-1}} - \varphi_{\text{меод}}. \quad (7)$$

где $\varphi_{\text{меод}}$ – значения углов в градусах измеренные теодолитом Т-02, полученные в п.п. 10.2.1.3 – 10.2.1.5.

Результаты вычислений зафиксировать в рабочем журнале.

10.2.11 Результаты испытаний считать положительными, если в диапазоне измерений направления на ИИ по азимуту от минус 30,0 градусов до плюс 30,0 значения Δ_ϕ находятся в пределах $\pm 5,0$ градусов и диапазоне измерений направления на ИИ по углу места минус 26,0 градусов до плюс 26,0 градусов значения Δ_β находятся в пределах $\pm 5,0$ градусов.

В противном случае результаты проверки средства измерений считать отрицательными.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.



11.2 При положительных результатах поверки (подтверждено соответствие средства измерений метрологическим требованиям) по заявлению владельца пробника, или лица, предъявившего его на поверку, на ССД-1 наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке, и (или) в паспорт ССД-1 вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

Знак поверки наносить в виде наклейки или оттиска клейма поверителя на свидетельство о поверке.

11.3 ССД-1 с отрицательными результатами поверки (не подтверждено соответствие средства измерений метрологическим требованиям) в обращение не допускается и на него выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин непригодности.

Начальник НИО-1 ФГУП «ВНИИФТРИ»

Начальник лаборатории 132 ФГУП «ВНИИФТРИ»

 О.В.Каминский
 С.А. Колотыгин