


СОГЛАСОВАНО



Термометры воздуха электрические TB-11 и TB-19	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>20456-00</u> Взамен № _____
---	--

Выпускаются в соответствии с техническими условиями ТУ 25-04-1248-76.

Назначение и область применения

Термометры воздуха электрические TB-11 и TB-19 (в дальнейшем термометры) предназначены для измерения осредненной температуры воздуха в кабине или отапливаемых отсеках летательных аппаратов и применяются в сфере обороны и безопасности.

Описание

Принцип действия термометра основан на изменении сопротивления теплочувствительных элементов приемников, включенных в одно из плеч моста, в зависимости от температуры измеряемой среды.

Термометры состоят из измерителя TB-1 и приемников температуры П-1 или П-9Т.

Измеритель TB-1 представляет собой вибрационно-устойчивый магнитоэлектрический логометр с двумя вращающимися рамками, закрепленными на оси с кернами, опирающимися на корундовые подпятники.

Приемник по своей конструкции неразъемный и состоит из следующих основных частей: теплочувствительного элемента, каркаса, основания.

Механизм измерителя, состоящий из магнитной и подвижной систем, устанавливается вместе с резисторами мостовой схемы на общем основании и помещается в металлический брызгонепроницаемый со стороны стекла корпус, который снабжен фланцем с винтами и гайками для крепления измерителя к приборной доске.

Основные технические характеристики.

Диапазон измерений, °C

от минус 60 до 70.

Предел допускаемой основной погрешности термометра в рабочем диапазоне температур (от 0 до 35°C), %, ±3,5(TB-11);±2,5(TB-19).

Пределы допускаемых погрешностей измерителя в рабочем диапазоне, °C:

при температуре окружающего воздуха (20±5)°C

±1,5;

при температуре окружающего воздуха $(50\pm3)^\circ\text{C}$ $\pm2,5;$
при температуре окружающего воздуха минус $(60\pm3)^\circ\text{C}$ $\pm3,5.$

Предел допускаемой дополнительной погрешности, измерителя вызванной изменением положения (наклоном) его от нормального положения на 90° вправо, влево и от себя, не более значения предела допускаемой основной погрешности.

Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной отклонением напряжения питания от номинального на $\pm2,7$ В, не более $\pm2^\circ\text{C}.$

Напряжение питания постоянного тока, В $27\pm2,7.$
Ток потребления, мА $50.$
Масса измерителя, кг $0,43.$
Масса приемника, кг $0,09(\text{П-9Т}); 0,12(\text{П-1}).$

Габаритные размеры измерителя (длина х диаметр), мм $120\times65.$

Гарантийный срок службы, лет $8.$

Назначенный ресурс измерителя 6000 ч налета при трех ремонтах в течение срока службы 20 лет.

При эксплуатации измерителя на пассажирских, транспортных и десантно-транспортных самолетах ресурс 30000 ч налета при двух ремонтах в течение срока службы 25 лет, на вертолетах – 15000 ч налета при четырех ремонтах в течение срока службы 20 лет.

Рабочие условия эксплуатации измерителя:

температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$ от минус 60 до 50;
относительная влажность, % $30-80;$
постоянно действующая вибрация с ускорением $0,2\pm0,1 \text{ g}.$

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на этикетку прибора.

Комплектность

В комплект поставки входят: измеритель ТВ-1, приемник П-1 (П-1 для ТВ-11; П-9 для ТВ-19) – 3 шт., штепсель трехконтактный, Руководство по эксплуатации (поциальному заказу), методика поверки (на партию приборов поциальному заказу).

Поверка

Поверка термометров ТВ-11, ТВ-19 осуществляется по методике, согласованной 32 ГНИИ МО РФ, входящей в комплект поставки.

Межповерочный интервал – 1 год.

Средства поверки: источник постоянного тока Б5-47 напряжением 30 В; термометр ртутный с ценой деления шкалы $0,1^\circ\text{C}$ и диапазоном измерения от минус 30°C до плюс 100°C III разряда; вольтметр постоянного тока класса точности 0,02, диапазон измерения 30 В, например, М2017; магазин сопротивления класса точности 0,02, с диапазоном показаний от 0,001 до 10^4 Ом, например, Р4831.

Нормативные и технические документы

ТУ 25-04.1248-76. Термометры воздуха электрические ТВ-11 и ТВ-19.
Технические условия.

Заключение

Термометры воздуха электрические ТВ-11 и ТВ-19 соответствуют требованиям ТУ 25-04-1248-76.

Изготовитель

Витебский завод электроизмерительных приборов производственного объединения "Электроизмеритель".

210630, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ильинского, 19/18.

Директор ВЗЭП ПО «Электроизмеритель»  А.Н.Лядвин