

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ЦИИСИ,
Заместитель генерального директора
ФГУП "ВНИИФТРИ"
БАЛАХАНОВ М.В.
2006 г.



| | |
|---------------------------------|---|
| Кондуктометр СИРИУС-2 | Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 21739-06 Взамен № 21739-01 |
|---------------------------------|---|

Выпускается по техническим условиям ТУ 4215-001-40212769-06.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кондуктометр СИРИУС-2 (далее - кондуктометр) предназначен для измерений удельной электрической проводимости (УЭП), удельного электрического сопротивления (УЭС) и температуры водных растворов.

Применяется для аналитического контроля и непрерывной регистрации УЭП и УЭС водных растворов на предприятиях различных отраслей промышленности, в научно-исследовательских институтах и лабораториях. Так же кондуктометр может использоваться для автоматизации процессов очистки воды по заданному пороговому значению приведенного УЭС.

ОПИСАНИЕ

Кондуктометр является автоматическим двухканальным прибором с микропроцессорным управлением и состоит из измерительного блока и двух комплектов измерительных датчиков, включающих датчик УЭП и датчик температуры.

Измерительный блок размещен в ударопрочном пластмассовом корпусе. На лицевой панели блока размещены двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ-дисплей, два светодиода сигнализации состояния канала, клавиатура. На боковых панелях блока размещены четыре разъема для подключения измерительных датчиков и внешних устройств, разъем последовательного канала RS-232, тумблер "Сеть" и кабель питания.

Принцип действия кондуктометра основан на измерении электрического сопротивления водных растворов.

Кондуктометр представляет собой микропроцессорную систему, что позволяет производить электронные настройки и коррекцию внешних датчиков, осуществлять самодиагностику кондуктометра, модернизировать изделие на программном уровне, не изменяя аппаратных средств.

Измерение УЭП, УЭС, температуры и контроль порога приведенных УЭП и УЭС производятся постоянно и независимо от режима работы кондуктометра. Кондуктометр обеспечивает цифровую индикацию результатов измерений. Двухстрочный ЖКИ-дисплей позволяет контролировать одновременно два измеряемых параметра.

В зависимости от заказа, кондуктометр может поставляться в двух вариантах исполнения: автономном и с дистанционным управлением.

- В первом варианте исполнения управление работой кондуктометра осуществляется с собственной клавиатуры, и результаты измерений отображаются на встроенном дисплее.

- Во втором варианте исполнения управление работой кондуктометра осуществляется дистанционно с ЭВМ. При необходимости кондуктометр может комплектоваться пультом управления и адаптером сетевым.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|------------------------|
| Диапазон измерений УЭП, мкСм/см | от 0,0333 до 10. |
| Диапазон измерений УЭС, МОм·см | от 0,001 до 30. |
| Диапазон измерений температуры, °С | от 5 до 95. |
| Количество каналов измерений | 2. |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений УЭП в диапазоне от 0.0333 до 10 мкСм/см и УЭС в диапазоне от 0.1 до 30 МОм·см, % | ± 1. |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений УЭС в диапазоне от 0.001 до 0.1 МОм·см, % | ± 1. |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ± 0,5. |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений приведенных УЭП и УЭС к 20 °С или 25 °С, % | |
| в диапазоне температур ($t_{\text{КАЛ}} \pm 10$) °С | ± 1,5; |
| в остальном диапазоне температур | ± 2,5. |
| где $t_{\text{КАЛ}}$ – температура в диапазоне от 15 °С до 75 °С, при которой производят калибровку датчика температуры при поверке кондуктометра и которая указывается при заказе кондуктометра. | |
| Рабочие условия применения: | |
| температура воздуха, °С | от плюс 10 до плюс 35; |
| относительная влажность без конденсации влаги при температуре 35 °С, не более, % | 70; |
| атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7. |
| Количество каналов управления внешними устройствами | 2. |
| Электрические параметры каналов управления внешними устройствами: | |
| коммутируемое напряжение $U_{\text{КОМ}}$, не более, В | 200; |
| коммутируемый ток $I_{\text{КОМ}}$, не более, мА | 100. |
| Удалённость точки измерений от кондуктометра, не более, м | 1.8. |
| Электропитание осуществляется от сети переменного тока: | |
| частотой, Гц | 50 ± 1; |
| напряжением, в | от 187 до 242. |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 20. |
| Средняя наработка на отказ, не менее, час | 24000. |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более, мм : | |
| вариант исполнения автономный : | |
| блок измерительный | 150 x 110 x 170; |
| датчик измерительный (диаметр x длина) | 30 x 130; |
| вариант исполнения с дистанционным управлением : | |
| блок измерительный | 110 x 35 x 140; |
| датчик измерительный (диаметр x длина) | 30 x 130; |
| адаптер сетевой | 158 x 95 x 58; |
| пульт управления | 260 x 180 x 65. |

Масса кондуктометра, не более, кг :

вариант исполнения автономный :

блок измерительный

0,95;

датчик измерительный

0,18;

вариант исполнения с дистанционным управлением :

блок измерительный

0,22;

датчик измерительный

0,18;

адаптер сетевой

0,98;

пульт управления

1,36.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы паспорта АВПА.466452.001ПС и руководства по эксплуатации АВПА.466452.001РЭ типографским или иным способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| № | Наименование | Обозначение документа | Кол-во | Примечание |
|----|--|-----------------------|--------|-----------------|
| 1. | Датчик измерительный (в комплекте с кабелем) | АВПА.402212.001 | 2 | |
| 2. | Блок измерительный. | АВПА.468239.001 | 1 | |
| 3. | Сетевой адаптер | АВПА.468239.002 | 1 | Согласно заказу |
| 4. | Пульт управления | АВПА.468239.003 | 1 | Согласно заказу |
| 5. | Соединительный кабель | АВПА.685681.002 | 1 | Согласно заказу |
| 6. | Кабель Е1 | АВПА.685681.003 | 1 | |
| 7. | Кабель Е2 | АВПА.685681.004 | 1 | |
| 8. | Руководство по эксплуатации | АВПА.466452.000РЭ | 1 | |
| 9. | Паспорт | АВПА.466452.000ПС | 1 | |

ПОВЕРКА

Поверка осуществляется в соответствии с разделом "Методика поверки" руководства по эксплуатации АВПА.466452.001РЭ, согласованным ГП "ВНИИФТРИ" 15.08.2006 года.

Перечень основного поверочного оборудования : термометр ТЛ-4 (погрешность измерения $\pm 0,2$ °С), эталонный кондуктометр КЛ-4 "Импульс" (диапазон измерений от $1 \cdot 10^{-6}$ до 150 См/м, основная относительная погрешность $\pm 0,25$ %), термостат U15 (погрешность стабилизации температуры $\pm 0,02$ °С), вольтметр В7-18 (основная погрешность измерения сопротивления $\pm 0,05$ %)

Межповерочный интервал – один год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| | |
|-------------------------|--|
| ГОСТ 12997-84 | Изделия ГСП. Общие технические условия |
| ГОСТ 22171-90 | Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 8.457-2000 | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений удельной электрической проводимости жидкостей. |
| ТУ 4215-001-40212769-06 | Кондуктометр СИРИУС-2. Технические условия. |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип кондуктометра СИРИУС-2 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.457-2000.

Изготовитель: ООО Фирма "АКВАРОС".

Адрес: 103498, Москва, Зеленоград, корп.406.
Тел./факс (095) 532 – 99 – 77.

Генеральный директор
ООО Фирма "АКВАРОС"



Первеев А.В.