

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

ОГЛАСОВАНО
Руководитель ЛНП СИ - директор УНИИМ
В.В.Леонов
2001г.

Преобразователи термоэлектрические TXA-Э-01, TXK-Э-01; TXA-Э-02, TXK-Э-02;	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 22822-01 Взамен №
--	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4211-005-47683549-00

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи термоэлектрические TXA/TXK-Э-01; TXA/TXK-Э-02 (далее-термопреобразователи) предназначены для измерения температуры жидких и газообразных сред, не разрушающих защитную арматуру, а также для измерения температуры твердых тел (металла).

Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69, группа исполнения Д3 по ГОСТ12997-84.

По устойчивости к механическим воздействиям термопреобразователи относятся к группе N3.

Термопреобразователи применяются в системах контроля и регулирования температуры в различных отраслях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия термопреобразователя основан на явлении возникновения термоэлектродвижущей силы в цепи его чувствительного элемента (далее ЧЭ) при помещении его рабочего спая и свободных концов в среды с различными температурами.

Термопреобразователи состоят из чувствительного элемента (термопары), помещенного в защитную арматуру в виде стальной трубы.

Термопара представляет собой два термоэлектрода, изготовленных из разнородных сплавов: хромель, алюмелль (для TXA) или хромель, копель (для TXK), соединенных между собой на одном конце, который называется рабочим спаем.

Термоэлектроды изготовлены из проволоки по ГОСТ 1790-77.

Электрод из копеля, алюмеля является отрицательным, из хромеля - положительным.

Свободные концы термопары выведены на головку термопреобразователя.

В головке находится клеммная колодка для внешних подключений.

Термопреобразователи являются однофункциональными, неремонтируемыми изделиями .

Термопреобразователи имеют несколько десятков конструктивных исполнений, отличающихся друг от друга длиной монтажной части, материалом защитной арматуры и головки, количеством чувствительных элементов, изолированностью спая от защитной арматуры.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная статическая характеристика преобразования (НСХ) и класс допуска по ГОСТ 6616-94, ГОСТ Р 8.585-2001 для ТХА-Э-01, ТХА-Э-02 для ТХК-Э-01, ТХК-Э-02

Нижний предел диапазона измеряемых температур

Верхний предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения, $^{\circ}\text{C}$:

для ТХА-Э-01, ТХА-Э-02 –

для ТХК-Э-01, ТХК-Э-02 –

Предел допускаемого значения абсолютной погрешности термопреобразователей (Δd) соответствует

$$\Delta d = \pm (\Delta t + 0,3\Delta t)$$

где:

Δt – предел допускаемого значения отклонения ТЭДС ЧЭ термопреобразователей от НСХ преобразования по ГОСТ Р 8.585-2001, $^{\circ}\text{C}$;

t – температура измеряемой среды, $^{\circ}\text{C}$.

Δt для термопреобразователей с НСХ (К)

класс допуска 1:

- в диапазоне температур от минус 40 до 375 $^{\circ}\text{C}$

$\pm 1,5$

- в диапазоне температур от 375 до 1000 $^{\circ}\text{C}$

$\pm 0,004 t$

Δt для термопреобразователей с НСХ (К)

класс допуска 2:

- в диапазоне температур от минус 40 до 333 $^{\circ}\text{C}$

$\pm 2,5$

- в диапазоне температур от 333 до 1000 $^{\circ}\text{C}$

$\pm 0,0075 t$

Δt для термопреобразователей с НСХ L

класса допуска 2 :

- в диапазоне температур от минус 40 до 360 $^{\circ}\text{C}$

$\pm 2,5$

- в диапазоне температур от 360 до 800 $^{\circ}\text{C}$

$\pm (0,007 + 0,005 t)$

Показатель тепловой инерции в зависимости от исполнения, не более, с:

8,20,40,50.

Длина монтажной части, в зависимости от исполнения, мм

от 120 до 3150

Масса, в зависимости от исполнения, кг

от 0,27 до 4,2

Средняя наработка до отказа , не менее, ч

50 000

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта АВЛБ. 405221.001 ПС типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

-термопреобразователь 1 шт;
-паспорт 1 экз.

ПОВЕРКА

Проверка термопреобразователей производится в соответствии с ГОСТ 8.338-78 «ГСИ. Термопреобразователи технических термоэлектрических термометров. Методы и средства поверки».

Основное оборудование, используемое при поверке:
Установка УПСТ-2М, диапазон (0 – 100) мВ, погрешность $\pm 1,0$ мкВ;
Термопреобразователь ~~сфера~~ типа ППО III разряда диапазон (300 – 1200) °C, погрешность $\delta = \pm(0,8\text{--}2,0)$ °C
Межповерочный интервал -1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.

ГОСТ Р 8.585-2001 «ГСИ. Термопары. Номинальные статистические характеристики преобразования».
ТУ 4211-005-47683549-00 «Преобразователи термоэлектрические ТХА-Э-01, ТХК-Э-01; ТХА-Э-02, ТХК-Э-02, ТХА-Э-03, ТХК-Э-03».


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термопреобразователи ТХА-Э-01, ТХК-Э-01; ТХА-Э-02, ТХК-Э-02 соответствуют требованиям ГОСТ 6616-94 и ГОСТ Р 8.585-01 и технических условий ТУ 4211-005-47683549-00 «Преобразователи термоэлектрические ТХА-Э-01, ТХК-Э-01; ТХА-Э-02, ТХК-Э-02, ТХА-Э-03, ТХК-Э-03».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО «НПП «Электронные информационные системы»
620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 145.
т.(3432) 56-93-41, т/ф 56-84-80.

Директор ЗАО «НПП «Электронные
информационные системы»


Владимиров В.А.

