

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

Зам. Генерального директора

ФГУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"

А.С. Евдокимов



20 " 10 2008 г

Мультиметры с системой сбора данных и
коммутации 34970A

Внесено в Государственный реестр
средств измерений

Регистрационный номер № 25899-03

Взамен № 25899-03

Выпускаются по технической документации фирмы «Agilent Technologies», США.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мультиметры с системой сбора данных и коммутации 34970A (далее по тексту - мультиметры) предназначены для измерения переменного и постоянного тока и напряжения, сопротивления постоянному току, частоты и температуры, а также коммутации измерительных сигналов.

Основные области применения: создание производственных и лабораторных измерительных систем и испытательного оборудования.

ОПИСАНИЕ

Принцип работы мультиметров основан на аналого-цифровом преобразовании измеряемых электрических сигналов в цифровую форму, необходимую для индикации на жидкокристаллическом дисплее. Управление процессом измерения, коммутация каналов и обработка данных осуществляется с помощью встроенного микропроцессора. Мультиметры имеют в своем составе 8 сменных модулей сбора данных и коммутации (опции 34901 A, 34902A, 34903A, 34904A, 34905A, 34906A, 34907A, 34908A), которые позволяют коммутировать до 60 измерительных каналов.

Мультиметры выполнены в портативном корпусе, настольного исполнения. В задней части корпуса имеются гнезда для установки в них в любой комбинации трех сменных модулей сбора данных и коммутации. Все органы управления расположены на передней панели и помечены мнемоническими символами. Набор кнопок служит для выбора вида измерений и контроля коммутации. Измеренные значения отображаются на жидкокристаллическом дисплее с разрешением 6,5 значащих цифр. Для связи с компьютером имеется встроенный интерфейс GPIB и RS-232. Для управления 34970A от компьютера применяется программное обеспечение HP BenchLink Data Logger.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение напряжения постоянного тока

Диапазоны измерений: 100 мВ; 1 В; 10 В
100 В; 300 В

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерения:
100 мВ
1 В
10 В
100 В
300 В

$$\begin{aligned} &\pm (3 \times 10^{-5} D + 3,5 \times 10^{-5} E)^* \\ &\pm (2 \times 10^{-5} D + 6 \times 10^{-6} E) \\ &\pm (1,5 \times 10^{-5} D + 4 \times 10^{-6} E) \\ &\pm (2 \times 10^{-5} D + 6 \times 10^{-6} E) \\ &\pm (2 \times 10^{-5} D + 2 \times 10^{-5} E) \end{aligned}$$

Измерение силы постоянного тока

Диапазоны измерений: 10 мА; 100 мА; 1 А;

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений:

10 мА
100 мА
1 А

$$\begin{aligned} &\pm (5 \times 10^{-5} D + 1 \times 10^{-4} E) \\ &\pm (1 \times 10^{-4} D + 4 \times 10^{-5} E) \\ &\pm (5 \times 10^{-4} D + 6 \times 10^{-5} E) \end{aligned}$$

Измерение напряжения переменного тока

Диапазоны измерений:

Диапазон частот:

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при частоте 10 Гц - 20 кГц в диапазонах измерений:
100 мВ; 1 В; 10 В; 100 В
300 В

$$\begin{aligned} &100 \text{ мВ; } 1 \text{ В; } 10 \text{ В;} \\ &100 \text{ В; } 300 \text{ В} \\ &3 \text{ Гц - } 300 \text{ кГц} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\pm (4 \times 10^{-4} D + 3 \times 10^{-4} E) \\ &\pm (4 \times 10^{-4} D + 5 \times 10^{-4} E) \end{aligned}$$

Измерение силы переменного тока

Диапазоны измерений:

Диапазон частот

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при частоте 10 Гц - 5 кГц в диапазонах измерений:
100 мА
1 А

$$\begin{aligned} &100 \text{ мА; } 1 \text{ А} \\ &3 \text{ Гц - } 5 \text{ кГц} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\pm (1 \times 10^{-3} D + 4 \times 10^{-4} E) \\ &\pm (1 \times 10^{-3} D + 5 \times 10^{-4} E) \end{aligned}$$

Измерение сопротивления постоянному току

Диапазоны измерений:

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений:

100 Ом
1 кОм
10 кОм
100 кОм
1 МОм
10 МОм
100 МОм

$$\begin{aligned} &100 \text{ Ом; } 1 \text{ кОм; } 10 \text{ кОм; } 100 \text{ кОм;} \\ &1 \text{ МОм; } 10 \text{ МОм; } 100 \text{ МОм} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\pm (3 \times 10^{-4} D + 3,5 \times 10^{-5} E) \\ &\pm (2 \times 10^{-5} D + 6 \times 10^{-6} E) \\ &\pm (2 \times 10^{-5} D + 5 \times 10^{-6} E) \\ &\pm (2 \times 10^{-5} D + 5 \times 10^{-6} E) \\ &\pm (2 \times 10^{-5} D + 1 \times 10^{-5} E) \\ &\pm (1,5 \times 10^{-4} D + 1 \times 10^{-5} E) \\ &\pm (3 \times 10^{-3} D + 1 \times 10^{-4} E) \end{aligned}$$

* Здесь и далее в формулах для погрешностей D - показание прибора, E - верхнее граничное значение диапазона измерения.

<u>Измерение частоты</u>	
Диапазон частот	40 Гц - 300 кГц
Предел допускаемой абсолютной погрешности	$\pm 6 \times 10^{-5} D$
<u>Измерение температуры</u>	
Пределы измерений	от минус 200° С до 600° С
Предел допускаемой абсолютной погрешности	$\pm 0,06^{\circ} C$
<u>Общие характеристики</u>	
Время установления рабочего режима, не более 10 мин.	
Напряжение питания переменного тока, В	100/120, 220/240
Частота сети питания, Гц	45-66
Потребляемая мощность, ВА, не более:	25
Рабочие условия эксплуатации:	
температура окружающей среды от 0°C до + 55°C;	
относительная влажность воздуха до 80 % при 40°C;	
атмосферное давление 537 - 800 мм.рт.ст.	
Габаритные размеры, длина / ширина / высота, мм	374 / 254 / 103 /
Масса, кг, не более	3,6

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят типографским способом на титульный лист Руководства по эксплуатации и на корпус прибора в виде наклейки со стойким к истиранию покрытием.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Мультиметр с системой сбора данных и коммутации	-1 шт.
2. Сменный модуль НР 34901А (20-канальный мультиплексор)	-1 шт.(опция)
3. Сменный модуль НР 34902А (16-канальный мультиплексор)	-1 шт.(опция)
4. Сменный модуль НР 34903А (20-канальный коммутатор)	-1 шт.(опция)
5. Сменный модуль НР 34904А (матричный коммутатор 4x8)	-1 шт.(опция)
6. Сменный модуль НР 34905А (сдвоенный 4-канальный мультиплексор, 50 Ом)	-1 шт.(опция)
7. Сменный модуль НР 34906А (сдвоенный 4-канальный мультиплексор, 75 Ом)	-1 шт.(опция)
8. Сменный модуль НР 34907А (многофункциональный модуль)	-1 шт.(опция)
9. Сменный модуль НР 34908А (40-канальный мультиплексор)	-1 шт.(опция)
10.Шнур сетевой	-1 шт.
11 .Руководство по эксплуатации 34970-90002 РЭ	-1 экз.
12 Методика поверки 34970-90012	-1 экз.

ПОВЕРКА

Проверка проводится в соответствии с документом «Мультиметр с системой сбора данных и коммутации. Методика поверки» 34970 - 900012, утвержденным ГП «ВНИИФТРИ» 10.12.2005 г.

Основное поверочное оборудование:

- калибратор универсальный FLUKE 5520.

Межпроверочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

Техническая документация фирмы "Agilent Technologies", США.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип мультиметров с системой сбора данных и коммутации 34970A утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель:

Фирма "Agilent Technologies", Малайзия.

Адрес: Agilent Technologies (M) M-Wave Sdn. Bhd. Phase III Bayan Lepas Free Industrial Zone 1190 Penang, Malaysia.

Генеральный директор
ООО «Гарлэнд Оптима»

 С. В. Багровский

