

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель руководителя ГЦИ СИ  
"ВНИИМ им Д.И. Менделеева"

В.С. Александров  
"17" подпись 2004 г.

Преобразователи напряжения PAV	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 28320-02 Взамен №
-----------------------------------	---

Выпускаются по технической документации фирмы "Moore Industries International Inc" (США)

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи напряжения PAV ( далее по тексту - преобразователи) являются измерительными приборами , предназначенными для измерительного преобразования:

- напряжения переменного тока в силу постоянного тока;
- напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока..

Область применения преобразователей –измерение выходных уровней напряжения генераторов и трансформаторов, контроль энергопотребления двигателями и электрокотлами на промышленных предприятиях.

### ОПИСАНИЕ

Преобразователи являются средствами измерения, осуществляющими измерительные операции в широком диапазоне входного напряжения переменного тока.

Принцип работы преобразователей заключается в преобразовании напряжения переменного тока в пропорциональные значения напряжения постоянного тока и силы постоянного тока.

Преобразователи построены в виде набора унифицированных модулей, каждый из которых изготавливается по специфицированному заказу. Модули преобразователей отличаются друг от друга диапазоном входного переменного напряжения, видом и диапазоном выходного параметра, наличием или отсутствием необходимости в использовании внешнего источника питания.

Конструктивно преобразователи выполнены в штампованных алюминиевых корпусах, что обеспечивает высокий уровень теплового рассеяния. и гарантирует отсутствие ржавчины.. На крепежной пластине корпуса предусмотрены замочные отверстия, что обеспечивает легкую установку и съем корпуса с помощью винтов.

Корпус преобразователей обеспечивает два варианта монтажа :

- крепление на любой плоской поверхности;
- крепление на специальной DIN – рейке

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ	Вариант исполнения	Частота входного напряжения Гц	Диапазоны входного напряжения, В	Диапазоны выходных сигналов
Без внешнего источника питания	Одиночный модуль. Блок с 3-мя модулями	50, 400	0 – 90 0 – 150 0 – 300 0 - 600	0 – 1 мА на 10 кОм
	Одиночный модуль (с расширенной шкалой)	50, 400	90 – 150 100 – 140 110 – 130 180 – 300 200 – 280 220 – 260	0 – 1 мА на 10 кОм 4 – 20 мА на 750 Ом 1 – 5 В на 20 кОм
С внешним источником питания	Одиночный модуль	50, 400	0 – 90 0 – 150 0 – 300 0 - 600	4 – 20 мА 1 – 5 В

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % ..... ± 0,25

Потребляемая мощность (одиночным модулем или одним модулем из блока с 3-мя модулями):

-с внешним источником питания ( 230 В±10%, 50 Гц.), В·А ..... 1,0  
-без внешнего источника питания

- со шкалой от нуля, В·А ..... 0,5
- с расширенной шкалой, В·А ..... 1,0

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на 1 °C , ...% ..... ± 0,025

Габаритные размеры :

- малый корпус , мм.....101,6x53,3x93,3
- большой корпус , мм.....133,x104,1x125

Масса:

- одиночный модуль (без внешнего источника), г, не более..... 295
- одиночный модуль (с внешним источником), г, не более..... 659
- блок с 3-мя модулями, г, не более..... 659

Рабочие условия применения:

- диапазон температуры окружающего воздуха, °C ..... от минус 20 до 70
- относительная влажность воздуха, % при 25°C..... 0 - 95
- диапазон давления, кПа ..... 84 - 106

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на "Руководство по эксплуатации" типографским способом и на лицевую панель преобразователей методом плоской печати.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Преобразователь напряжения РАВ ..... 1 шт.  
Руководство по эксплуатации (на русском языке) ..... 1 шт.  
Методика поверки ..... 1 шт.

## ПОВЕРКА

Поверка преобразователей напряжения РАВ осуществляется в соответствии с документом ". Преобразователи напряжения РАВ. Методика поверки", разработанным и утвержденным ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"  
"17" ноября 2004 г. и входящим в комплект поставки.

Основные средства поверки:

- калибратор - вольтметр универсальный В1 - 28;
- мультиметр В7 - 64;
- многозначная мера электрического сопротивления Р4831.

Межповерочный интервал - 2 года

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 8.027-2001 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы.
2. МИ 1935-88 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот  $1 \cdot 10^{-2} \dots 3 \cdot 10^9$  Гц.
3. ГОСТ 8.022-91 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне  $1 \cdot 10^{-16} \dots 30$  А.
4. ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
5. Техническая документация фирмы "Moore Industries International Inc." (США).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип преобразователей напряжения РАВ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в процессе эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель – фирма "Moore Industries International Inc", 16650, Schoenborn Street, North Hills, CA(США)

Представитель фирмы "Moore Industries International Inc."  З.С. Черняк

Руководитель лаборатории ГЦИ СИ

"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

В.П. Пиастро

