



СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

05 2007 г.

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МТИф, ВТИф, МВТИф.	Внесены в Государственный Реестр средств измерений Регистрационный номер <u>34911-07</u> Взамен № _____
--	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4212-392-0411113635-2007

### Назначение и область применения

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МТИф, ВТИф, МВТИф (далее приборы), с радиальным штуцером, без фланца, в корпусе из алюминиевого сплава со стальной обечайкой, предназначены для измерений избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в т.ч. кислорода.

Приборы применяются в различных отраслях промышленности. Приборы класса точности 0,4 допускаются использовать в качестве образцовых средств измерений, при соблюдении соотношения пределов допускаемых основных погрешностей не более 1:3.

### Описание

Принцип действия приборов основан на уравнивании измеряемого давления силами упругой деформации чувствительного элемента.

Измеряемое давление через штуцер поступает в полость измерительной пружины и посредством трибно-секторного механизма вызывает пропорциональное вращательное движение стрелки по шкале.

Приборы класса точности 0,4 имеют корректор нуля, вынесенный на корпус прибора. Приборы класса точности 0,6 и 1,0 могут иметь корректор нуля, вынесенный на корпус прибора или расположенный на показывающей стрелке.

### Технические характеристики

Класс точности приборов 0,4; 0,6 и 1,0.

Пределы допускаемой основной погрешности приборов, выраженные в процентах диапазона показаний  $\pm 0,4$ ;  $\pm 0,6$  и  $\pm 1,0$ .

Диапазон измерений избыточного давления от 0 до 75% диапазона показаний.

Диапазон измерений вакуумметрического давления равен диапазону показаний.

Диапазон показаний приборов и измеряемая среда приведены в таблице 1.

Приборы класса точности 1,0 и 0,6 по устойчивости к климатическим воздействиям соответствуют группе исполнения С4 по ГОСТ 12997-84 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60°C) и имеют исполнение У категорию 2.

Приборы класса точности 0,4 по устойчивости к климатическим воздействиям соответствуют группе исполнения С4 по ГОСТ 12997-84 и имеют исполнение У категорию 3.

Степень защиты приборов, обеспечиваемая оболочкой, от проникания твердых частиц, пыли и воды соответствует IP 40 по ГОСТ 14254-96.

По заказу потребителя приборы изготавливаются со степенью защиты IP 53 по ГОСТ 14254-96.

Таблица 1

Условное обозначение прибора	Верхнее значение диапазона показаний						Класс точности	Измеряемая среда
	избыточного давления			вакуумметрического давления				
	кПа	МПа	кгс/см <sup>2</sup>	кПа	МПа	кгс/см <sup>2</sup>		
МТИф	60		0,6				0,4; 0,6;1,0	Газ, в т.ч. кислород  кислород
	100		1					
	160		1,6					
		1,6	16					
		2,5	25					
		4	40					
		6	60					
		10	100					
		16	160					
		25	250					
ВТИф				-100		-1		Газ, в т.ч. кислород
				-100		-1		
МВТИф	60		0,6	-100		-1		Неагрессивные некристаллизирующиеся жидкости, пар, газ, в т.ч. кислород
	150		1,5	-100		-1		
	300		3	-100		-1		
	500		5	-100		-1		
		0,9	9		-0,1	-1		
		1,5	15		-0,1	-1		
		2,4	24		-0,1	-1		

Полный средний срок службы не менее 10 лет.

Масса прибора не более 1,5 кг.

Габаритные размеры не более 160x62x200.

#### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на циферблат прибора методом штемпелевания или офсетной печатью и на титульные листы руководства по эксплуатации типографским способом.

#### Комплектность

В комплект поставки прибора входят:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1 Прибор                      | 1 шт.  |
| 2 Паспорт                     | 1 экз.   |
| 3 Руководство по эксплуатации | 1 экз. (При поставке потребителю партии однотипных приборов (не менее 10 штук) допускается прилагать одно руководство на каждые три прибора) |

#### Поверка

Поверка приборов класса точности 1,0 и 0,6 проводится по МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Поверка приборов класса точности 0,4 проводится по методике поверки «Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МТИф, ВТИф, МВТИф. Методика поверки», разработанной с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в мае 2007г.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

- манометры образцовые грузопоршневые ГОСТ 8291-83 класса точности 0,05;