

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Расходомеры-счетчики массовые "SITRANS F C"	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>35026 -07</u> Взамен №
--	---

Выпускаются по технической документации фирмы "Siemens Flow Instruments A/S" Дания

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры-счетчики массовые "SITRANS F C" (далее расходомеры), предназначены для измерений массового расхода, массы, плотности, температуры, объемного расхода, объема жидкости (в том числе, в водноспиртовых растворах и спиртосодержащих жидкостях) или газа.

Основные области применения расходомеров: химическая, пищевая промышленности, энергетика и системы теплоснабжения. Расходомеры применяются при учетно-расчетных и технологических операциях, а так же в системах для учета объема безводного спирта в продукции спиртовой и ликероводочной промышленности.

ОПИСАНИЕ

Расходомер состоит из первичного преобразователя MASS MC1(2), MASS F C 300 или MASS 2100 и электронного блока MASS 6000 или SIFLOW F C 070.

В состав первичного преобразователя входят упругие стальные трубки, совершающие колебания под действием электромагнитной катушки. При движении потока жидкости или газа через расходомер в упругих стальных трубках под действием силы Кориолиса возникают колебания, разность фаз которых на противоположных концах трубок, пропорциональна массовому расходу измеряемой среды, а значение плотности измеряемой среды пропорционально резонансной частоте колебаний стальных трубок. В MASS MC1(2) используются две параллельных трубки, в MASS 2100 и MASS F C 300 - одна трубка, имеющая форму окружности. Присоединение к трубопроводу может быть фланцевым или с помощью адаптеров. Каждый первичный преобразователь может работать с электронным блоком MASS 6000 или SIFLOW F C 070.

Электронный блок представляет собой микропроцессорное устройство, которое управляет измерительным процессом и рассчитывает массовый расход, массу и другие параметры, в том числе позволяет вычислять процентное содержание фракций в двухкомпонентных растворах. Он осуществляет также постоянную самодиагностику и вы-

дает информацию о нештатных ситуациях.

На результаты измерений массы и массового расхода не оказывают влияния температура измеряемой среды, ее плотность, давление, вязкость, проводимость и профиль потока.

Связь с ПК может осуществляться по одному из следующих протоколов HART, Profibus, Device Net, Lon works, Modbus, RS485, CANopen.

В зависимости от диапазона расходов расходомер выпускается в нескольких исполнениях:

MASS 2100/6000 – DN1,5; DN3; DN6; DN15; DN25; DN40

MASS MC 1(2)/6000 – DN50; DN65; DN80; DN100; DN150

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений расхода и массы,

$\pm 0,1 \dots \pm 0,15$ % * для MASS 2100

$\pm 0,1 \dots \pm 0,15$ % * для MASS F C 300

$\pm 0,15 \dots \pm 0,2$ % * для MASS MC 1(2)

Диапазон температур окружающей среды, °C

- первичный преобразователь MASS 2100; MASS MC 1(2) – 50...+180

- первичный преобразователь MASS F C 300 - 40...+125 (специальная версия +180)

- электронный блок - 20...+50

Расстояние между первичным и вторичным преобразователем, до 500 метров

Выходные сигналы:

аналоговый (3 шт):

- выходной ток, мА 0...20, 4...20

- нагрузка, Ом < 800

- постоянная времени, с 0,1...30

частотный/импульсный (2 шт):

- частота выходного сигнала, кГц 0...10

- длительность импульсов, с $64 \cdot 10^{-6} - 4,2$.

Релейный (2 шт):

- напряжение, В 42

- ток, А 0,5

Напряжение питания, В

переменный ток 187...242 или 20..28 (50 ±1Гц)

постоянный ток 18...30

Потребляемая мощность:

для версии 24 В, Вт 6

для версии 220 В, ВА 9

Класс защиты:

- первичный преобразователь IP67

- электронный блок IP67

(*) – значение пределов допускаемой относительной погрешности расходомеров определяют по формулам:

$$\text{для MASS 2100 и MASS F C 300} \quad \pm \sqrt{(0,10)^2 + \left(\frac{z \times 100}{Q}\right)^2}$$

$$\text{для MASS MC1(2)} \quad \pm \sqrt{(0,15)^2 + \left(\frac{z \times 100}{Q}\right)^2}$$

где z – абсолютная погрешность установки нуля, кг/ч; Q – текущий расход, кг/ч.

	MASS F C 300	MASS2100					
Диаметр условного прохода, мм	4	1,5	3	6	15	25	40
Диапазон расходов Q , кг/ч	10 – 350	0,9 – 65	9 - 250	45 - 1000	180 - 5600	1345 - 25000	5370 - 52000
Предел допускаемой абсолютной погрешности установки нуля, кг/ч	0,01	0,001	0,005	0,05	0,2	1,5	6,0
Диапазон измерений плотности, г/см ³	0,1...2,9	0,1...2,9					
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности, кг/м ³	±1,5	±1,0	±1,5	±1,5	±0,5	±0,5	±0,5
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С	±0,5	±0,5					
Макс. диапазон температуры измеряемой среды, °С	-40...+180	-50...+180					
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема, %	±0,25						
Диапазон изменений крепости, %	35-99						
Длина, мм	190	25	400	560	620	934	1064
Масса, кг	3,5	2,6	4	8	12	30	48

	MASS MC1(2)				
Диаметр условного прохода, мм	50	65	80	100	150
Диапазон расходов Q , кг/ч	11040 - 42600	22680 - 87000	29520 - 113400	49920 - 192000	132 000 - 510000
Предел допускаемой абсолютной погрешности установки нуля, кг/ч	5,52	11,34	14,8	25,0	35,5
Диапазон измерений плотности, г/см ³	0,5...3,5				
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности, кг/м ³	±1,0				
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С	±0,5				
Пределы допускаемой относительной погрешности	±0,3				

	MASS MC1(2)						
Диаметр условного прохода, мм	50	65	80	100	150		
измерений объема, %							
Макс. диапазон температур измеряемой среды, С ⁰	-50...+180						
Длина, мм	658	780	940	1100	1220	1480	2030
Масса, кг	16	22	34	47	58	91	190

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол. (шт.)	Примечание
Расходомеры-счетчики массовые	"SITRANS F C"	1	В соответствии с заказом
Комплект монтажных частей (адаптеров) *	-	1	
Комплект эксплуатационной документации	-	1	
Методика поверки	-	1	

(*) - Комплект адаптеров состоит из хомутов, прокладок и ответных частей, форма, которых соответствует следующим стандартам DIN 11850, DIN 11851, DIN 32676, DS/ISO 2037, ISO 2852, SMS 3008, SMS 3016, BS4825-1, BS4825-3, Tri-Clover[®], Tri-Clamp[®].

ПОВЕРКА

Поверка расходомера проводится в соответствии с методикой "ГСИ. Расходомеры-счетчики массовые "SITRANS F C". Методика поверки" утвержденной ВНИИМС в мае 2007 г.

Основное поверочное оборудование:

- расходомерные установки для измерений массового расхода жидкости с погрешностью $\pm 0,05$ % и рабочими средами (вода, керосин, минеральное масло и т.п. с плотностью 700...1000 кг/м³);
- электронный счетчик импульсов амплитудой до 50 В и частотой до 10 кГц;
- термометр лабораторный, пределы измерений 0...100 °С, погрешность $\pm 0,1$ °С;
- набор ареометров, пределы измерений 700...1100 кг/м³, погрешность $\pm 0,03$ %;
- миллиамперметр постоянного тока, пределы измерения 0...20 мА, погрешность $\pm 0,05$ %.

Межповерочный интервал 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Рекомендации МОЗМ R 105.

Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип расходомеров-счетчиков массовых "SITRANS F C" утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "Siemens Flow Instruments A/S" Дания
Представительство в РФ:
ООО Сименс, 115093, Москва, ул. Дубининская, 96.
Тел. (495) 737-2189
Факс: (495) 737-2399

Начальник сектора ВНИИМС



В.И. Никитин

Согласовано:
Представитель фирмы «СИМЕНС»



Р.М. Михальченко