

1969



Пульты контроля воздуха автоматические ПКВА	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № _____ Взамен № _____
--	--

Выпускаются по техническим условиям ДКТц.411734.000 ТУ.

#### Назначение и область применения

Пульты контроля воздуха автоматические ПКВА (в дальнейшем – ПКВА) предназначены для измерений объемной доли кислорода и диоксида углерода и сигнализации о достижении установленных пределов.

ПКВА применяются на объектах сферы и безопасности для автоматического контроля состава воздушной среды в войсковых фортификационных сооружениях.

#### Описание

Принцип действия ПКВА:

- по измерительному каналу диоксида углерода - оптический (инфракрасный), основанный на избирательном поглощении инфракрасного излучения молекулами определяемого компонента;

- по измерительному каналу кислорода – электрохимический, основанный на измерении потенциала, возникающего на электродах измерительной ячейки вследствие химической реакции с участием определяемого компонента.

Конструктивно ПКВА является стационарным прибором и состоит из следующих основных блоков: пульт ПКВА; датчик диоксида углерода; датчик кислорода; блок питания.

Способ отбора пробы – диффузионный.

ПКВА обеспечивает: визуализацию и автоматический контроль предельно допустимых концентраций кислорода и углекислого газа; световую и звуковую сигнализацию; включение внешних исполнительных устройств при достижении порогового значения; автоматический и ручной режимы работы;

По условиям эксплуатации и местам размещения ПКВА относятся к аппаратуре группы 1.1 (кроме пониженной и повышенной температур) по ГОСТ Р В 20.39.304-98, климатическое исполнение УХЛ.

Основные технические характеристики.

Диапазон измерений объемной доли, %:

- кислорода.....от 0 до 25;  
- диоксида углерода.....от 0 до 1.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений в нормальных условиях, %:

- по каналу измерений объемной доли кислорода .....± 0,7;  
- по каналу измерений объемной доли диоксида углерода .....± (0,01 + 0,05·Свх),  
где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе датчика ПКВА, %.

Нормальные условия:	
- температура окружающей среды, °С	20 ± 5;
- относительная влажность, %	от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа	101,3 ± 0,3;
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений в рабочих условиях:	
- по каналу измерений объемной доли кислорода, % .....	± 1,4;
- по каналу измерений объемной доли диоксида углерода, % .....	± (0,02 + 0,1 · Свх).
Пределы допускаемой вариации показаний ПКВА, в долях от пределов допускаемой погрешности.....	0,5.
Время прогрева ПКВА, мин, не более.....	5.
Номинальное время установления показаний $T_{0,9\text{ном}}$ , с:	
- по каналу измерений объемной доли кислорода.....	180;
- по каналу измерений объемной доли диоксида углерода .....	40.
ПКВА обеспечивает срабатывание сигнализации при пороговых значениях:	
- понижении объемной доли кислорода, % .....	17,5;
- превышении объемной доли диоксида углерода, % .....	0,3.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности задания пороговых уставок:	
- по каналу измерений объемной доли кислорода, % .....	± 0,5;
- по каналу измерений объемной доли диоксида углерода, % .....	± 0,05.
Габаритные размеры (ширина × высота × длина), мм, не более:	
- пульт ПКВА .....	230x270x110;
- датчик кислорода .....	230x270x110;
- датчик диоксида углерода .....	190 x170x170.
Масса, кг, не более:	
- пульт ПКВА .....	3,5;
- датчик кислорода .....	2,5;
- датчик диоксида углерода .....	1,5.
Напряжение питания от источника постоянного тока, В .....	12 ± 2.
Потребляемая мощность, Вт, не более .....	10.
Средняя наработка на отказ с заменой элементов с ограниченным ресурсом, ч .....	2000.
Средний срок службы, лет.....	5.
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающей и анализируемой сред, °С .....	от минус 5 до 40;
- относительная влажность при температуре 25 °C, % .....	от 10 до 95;
- атмосферное давление, кПа .....	от 84 до 106.

#### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации компьютерным способом и на переднюю панель пульта ПКВА в виде наклейки.

#### Комплектность

В комплект поставки входят составляющие, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество, шт.
ДКТЦ. 411734.000	Пульт ПКВА	1
ДКТЦ. 411734.020	Датчик кислорода	1
ДКТЦ. 411734.010	Датчик диоксида углерода	1
ДКТЦ. 411734.030	Система световой и звуковой сигнализации	1
ДКТЦ. 411734.040	Комплект соединительных кабелей	1
ДКТЦ. 411734.000 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
ДКТЦ. 411734.000 РЭ1	Методика поверки	1

## **Поверка**

Поверка ПКВА проводится в соответствии с методикой, приведенной в приложении А «Пульты контроля воздуха автоматические ПКВА. Методика поверки» руководства по эксплуатации ДКТЦ. 411734.000 РЭ, утвержденной начальником ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИ МО РФ и руководителем ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в декабре 2009 г. и входящей в комплект поставки.

Средства поверки: ГСО-ПГС состава кислород – азот (3726-87), диоксид углерода – азот (3762-87), выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92; азот газообразный в баллоне под давлением по ГОСТ 9293-74, особой чистоты сорт 1-й; вентиль точной регулировки ВТР (ИБЯЛ.306.577.022 ТУ); редуктор баллонный ДКД 8-65 (ТУ 26-05-235-70); ротаметр с местными показаниями РМ (ТУ 4213-002-07513518-99), секундомер механический СОСпр-2а-3 (ТУ 25-04.2160-77); источник питания постоянного тока Б5-47 (ЕЭ3.233.220 ТУ), вольтметр универсальный цифровой В7-34А (ТУ Тг2.710.010).

Межпроверочный интервал – 1 год.

### **Нормативные и технические документы**

ГОСТ Р В 20.39.308-98.

ГОСТ 8.578-2008 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах.

Технические условия ДКТЦ. 411734.000 ТУ.

### **Заключение**

Тип пультов контроля воздуха автоматических ПКВА утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

### **Изготовитель**

ОАО «ГосНИИхиманалит»  
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 17,  
тел./факс (812) 786-61-59, факс (812) 252-48-47.

Генеральный директор  
ОАО «ГосНИИхиманалит»

М.Ю. Смолин

