Приложение к свидетельству
№ЧОСТЬ об утвержонностние ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ средств измерений

СОГЛАСОВАНО Руководитель ГЦИ СИ,

ваместитель Генерального директора

I «ВНИИФТРИ»

М.В. Балаханов

06

2010 г.

Прибор для измерения коэффициента трения TRIBOMETER Внесен в Государственный реестр средств измерений

Регистрационный №

44739-10

Взамен №

Изготовлен по технической документации фирмы «CSM Instruments SA» (Швейцария). Заводской № 18-271.

#### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор для измерения коэффициента трения TRIBOMETER (далее – прибор) предназначен для измерения коэффициента трения скольжения при контактном взаимодействии двух взаимно перемещающихся поверхностей по методам, изложенным в ГОСТ 27640-88, ГОСТ 11629-75 и других стандартах.

Прибор может применяться на промышленных предприятиях, в испытательных лабораториях научно-исследовательских учреждений, а также в учебных заведениях при проведении экспериментальных и научно-исследовательских работ, изучении и контроле физико-механических свойств материалов, в том числе покрытий, тонких пленок и многослойных структур, полученных физическими и химическими методами осаждения, а также в учебных целях при проведении лабораторных и исследовательских работ по триботехнике.

#### ОПИСАНИЕ

Прибор представляет собой настольную установку, состоящую из машины трения с измерительным устройством и компьютера.

Метод основан на измерении тензодатчиком силы трения, возникающей при взаимном перемещении прижатых друг к другу с заданным усилием испытываемых образцов на воздухе или в среде смазочных материалов. Коэффициент трения равен отношению измеренной силы трения к усилию прижима.

В режиме измерений на платформу устанавливается образец в виде плоского диска с нанесенным на него исследуемым покрытием. Контртело в виде шарика, закрепленного

неподвижно в стержневом держателе, устанавливается сверху на диск на заданном расстоянии от оси вращения платформы. Перед каждым измерением проводится балансировка державки с контртелом, исключающая влияние их веса на создание усилия прижима контртела к исследуемому образцу. Усилие прижима создается путем помещения на подставку держателя грузов с известной массой. Датчики силы трения связаны с державкой контртела. Измерения коэффициента трения можно проводить как при вращательном движении контртела относительно образца (при этом на образце канавка износа будет иметь форму окружности), так и при возвратно-поступательном движении контртела относительно образца (канавка износа – отрезок прямой линии).

Прибор управляется компьютером, который осуществляет сбор, хранение и обработку результатов измерений. Перед проведением испытаний в компьютер вводятся параметры, характеризующие условия испытаний, прижимное усилие, расстояние от оси вращения диска до оси контртела, а также параметры, характеризующие материал контртела. Значения всех введенных параметров отображается на дисплее компьютера. Кроме этого при измерении на дисплее отображаются значения измеренных величин: коэффициента трения и частоты вращения образца.

Прибор оснащен специальным защитным прозрачным кожухом для проведения измерений в контролируемых условиях окружающей среды, с изменяемой влажностью или составом микроатмосферы.

Прибор (совместно с профилометром) может быть использован также для определения приведенного износа трущихся поверхностей.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха (+10...+35) °С;
- относительная влажность не более 75 % при 30 <sup>0</sup>С и более низких температурах, без конденсации влаги;
- атмосферное давление (84...106,7) кПа.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон измерений коэффициента трения	0,011
2. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения коэффициента трения, %	± 3
3. Диапазон нагрузки, создающей усилие прижима, Н	110
4. Пределы допускаемой относительной погрешности нагрузки, создающей усилие прижима, %	± 1,5
5. Диапазон измерения частоты вращения испытываемого образца, об/мин	0,06600
6. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты вращения испытываемого образца, %	± 0,5
7. Диапазон линейной скорости перемещения образца относительно контртела, см/с	0,0150
8. Радиус кольца износа на образце, мм	325
9. Диаметр образца, мм	1060

10. Среда испытания	Воздух, жидкость
11. Питание от сети переменного тока напряжением, В частотой, Гц	230 <sup>+23</sup> <sub>-23</sub> 5060
12. Потребляемая мощность, ВА, не более	1000
13. Габаритные размеры, мм	
длина (глубина)	500
ширина	320
высота	550
14. Масса прибора, кг	50

# ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации TRB 18-271/10 РЭ — в левом нижнем углу типографским способом и на правую боковую поверхность корпуса машины трения в левом нижнем углу в виде наклеиваемой пленки.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Наименование	Обозначение	Количество, шт	Примечание
Прибор для измерения коэффициента трения TRIBOMETER, в том числе:		1	
Машина трения с измерительным устройством		1	
Компьютер (с установленной программой TriboX) и 15" ЖК дисплеем		1	
Эксплуатационная документация, в том числе:			
Руководство по эксплуатации	TRB 18-271/10 PЭ	1	
Методика поверки	TRB 18-271/10 MΠ	1	
Комплект запасных частей:			
Стержень-держатель контртела Ø 3 и Ø 6 мм		по 1	
Механический цанговый зажим		1	
Груз массой 0,1 кг		1	
Груз массой 0,2 кг		2	
Груз массой 0,5 кг		1	
Резиновая кольцевая прокладка для груза		4	

Стержень металлический для блокировки вращения	1
Калибровочный набор	1
Шарик из оксида алюминия (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) Ø 3 мм	10
Шарик из нитрида кремния (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ) Ø 3 мм	10
Шарик из твердого сплава (WC-Co) Ø 3 мм	10
Шарик из стали (100 Cr6) Ø 3 мм	50
Шарик из стали (440C) Ø 3 мм	50
Шарик из стали (INOX) Ø 3 мм	50
Шарик из сапфира Ø 3 мм	10
Шарик из сапфира Ø 3 мм	10
Шарик из оксида алюминия (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) Ø 6 мм	5
Шарик из нитрида кремния (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ) Ø 6 мм	5
Шарик из твердого сплава (WC-Co) Ø 6 мм	5
Шарик из стали (100 Cr6) Ø 6 мм	20
Шарик из стали (440C) Ø 6 мм	20
Шарик из стали (INOX) Ø 6 мм	20
Шарик из сапфира Ø 6 мм	5
Кювета с фиксирующими кольцами для испытаний под слоем жидкости	1

## ПОВЕРКА

Поверка осуществляется в соответствии с документом «Прибор для измерения коэффициента трения TRIBOMETER. Методика поверки» TRB 18-271/10 МП, утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ»  $16.03.2010~\mathrm{r}$ .

Основное поверочное оборудование:

- весы для статического взвешивания ВЛТ-6100-П ІІ класс точности по ГОСТ 24104-2001,
- набор гирь (10 мг...1 кг) F<sub>1</sub> по ГОСТ 7328-2001,
- секундомер механический СОСпр-26-2 по ГОСТ 5072-79.

Межповерочный интервал - один год.

# НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.065-85 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы».

ГОСТ 27640-88 «Материалы конструкционные и смазочные. Методы экспериментальной оценки коэффициента трения».

ГОСТ 11629-75 «Пластмассы. Метод определения коэффициента трения». Техническая документация фирмы « CSM Instruments SA» (Швейцария).

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип прибора для измерения коэффициента трения TRIBOMETER утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации согласно Государственной поверочной схеме ГОСТ 8.065-85.

#### Изготовитель

Фирма «CSM Instruments SA».

Адрес: CSM Instruments SA, rue de la Gare, 4, Galileo Center, CH-2034, Peseux, Switzerland. Телефон: +41-32-557-56-00, факс: +41-32-557-56-10.

Заказчик: ФГОУ высшего профессионального образования Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

Адрес: 119049, Москва, Ленинский проспект, 4.

Тел. 955-00-32, факс. 236-21-05.

Проректор МИСиС по науке и инновациям

М.Р. Филонов