
Пр....ожение к свидетельству №41070 об утверждении типа средств измерений



Акселерометры серии 3700	Внесены в Государственный реестр
	средств измерений
	Регистрационный № Ч5351-10
	Взамен №

Выпускаются по технической документации фирмы «PCB Piezotronics, Inc», США.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акселерометры серии 3700 (далее акселерометры) предназначены для измерения параметров вибрации (виброускорения). Акселерометры могут быть использованы в качестве первичных преобразователей вибрации во всех отраслях промышленности (энергетическая, нефтяная, газовая, авиационная и др.) и транспорта, где требуется измерять параметры вибрации, а также при проведении испытаний на вибрацию и для научных исследований.

ОПИСАНИЕ

Акселерометры являются преобразователями инерционного типа и используют прямой пьезоэлектрический эффект. Электрический заряд чувствительного элемента пропорционален ускорению, воздействующему на преобразователь.

В зависимости от назначения и конструктивных особенностей акселерометры серии 3700 выпускаются в различных модификациях, отличающихся коэффициентами преобразования и рабочими диапазонами частот. Каждая модификация в зависимости от типа используемого корпуса и способа крепления акселерометра на рабочей поверхности имеет ряд конструктивных исполнений.

Акселерометры 3713В112G, 3713В1110G, 3713D1FD50G, 3713D1FD200G - являются трехосевыми - это преобразователи, содержащие три чувствительных элемента, с осями чувствительности, направленными в трех взаимоперпендикулярных направлениях. Акселерометры 3701М15, 3711В112G, 3711В122G, 3711В1110G, 3711В1210G, 3711В1130G, 3711В1230G, 3711В150G, 3711В1250G, 3711В1200G, 3741D4НВ2G, 3741D4НВ10G, 3741D4НВ10ОG и 3741D4НВ20ОG содержат один чувствительный элемент.

Все акселерометры, кроме 3701M15, относятся к типу MEMS (микроэлектромеханические преобразователи вибрации).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акселерометры 3701M15, 3711B112G, 3711B122G, 3711B1110G

Наименование	3701M15	3711B112G	3711B122G	3711B1110G
Номинальный коэффициент				
преобразования на опорной				
частоте, мВ/мс-2	102	101,9	101,9	20,4
Диапазон измерения				
виброускорения, м/с ²	± 29	± 19,6	± 19,6	± 98,1
Отклонение коэффициента				
преобразования от номи-				
нального значения, %,				
не более			± 5	
Диапазон частот, Гц	0-200 0-350 0-1500			1
Неравномерность амплитуд-	0 ÷ 150 Гц:	$0 \div 250$ Γιμ: $0 \div 1000$]		
но-частотной характеристи-	± 5 %	± 5 % ± 5 %		
ки, %, не более	0 ÷ 200 Гц:	$0 \div 350$ Γι: $0 \div 1500$ Γι		
	± 10 %	$\pm 10 \%$ $\pm 10 \%$ $\pm 10 \%$		
Относительный коэффици-				
ент поперечного преобразо-				
вания, %, не более	3			
Резонансная частота, кГц,				
не менее	400	1300	1300	2000
Чувствительность к измене-				
нию температуры,				
%, не более	3			
Условия эксплуатации:				
диапазон температур, °С	-65 ÷ +121			
Масса, г	17,5	16,3	65	16,3
Габаритные размеры, мм,				
не более	11,4x21,6x21,6			

Акселерометры 3711В1210G, 3711В1130G, 3711В1230G, 3711В1150G

Наименование	3711B1210G	3711B1130G	3711B1230G	3711B1150G
Номинальный коэффициент				
преобразования на опорной				
частоте, мВ/мс-2	20,4	6,8	6,8	4,1
Диапазон измерения:				
виброускорения, м/с ²	± 98,1	± 294,2	± 294,2	± 490
Отклонение коэффициента				
преобразования от номи-				
нального значения, %,				
не более	± 5			
Диапазон частот, Гц	0-1500			
Неравномерность амплитуд-	0 ÷ 1 000 Γц:			
но-частотной характеристи-	± 5 %			
ки, %, не более	0÷1 500 Γμ:			
	± 10 %			

Относительный коэффици- ент поперечного преобразо- вания, %, не более			3	
Резонансная частота, кГц, не менее	2000	4000	4000	5100
Чувствительность к изменению температуры, %, не более			3	
Условия эксплуатации: диапазон температур, °C		-54	÷ +121	
Масса, г	17,5	16,3	65	16,3
Габаритные размеры, мм, не более	11,4x21,6x21,6			

Акселерометры 3711В1250G, 3711В11200G, 3711В12200G

Наименование	3711B1250G	3711B11200G	3711B12200G	
Номинальный коэффициент				
преобразования на опорной				
частоте, мВ/мс-2	4,1	1,02	1,02	
Диапазон измерения:	·			
виброускорения, м/с ²	± 490	± 1960	± 1960	
Отклонение коэффициента				
преобразования от номи-				
нального значения, %,				
не более		± 5		
Диапазон частот, Гц	0 ÷ 1500	0 ÷ 1250	0 ÷ 1250	
Неравномерность амплитуд-	$0 \div 1\ 000\ \Gamma$ ц: $0 \div 850\ \Gamma$ ц:			
но-частотной характеристи-	± 5 %	± 5 %		
ки, %, не более	0 ÷ 1 500 Гц:		0 ÷ 1 250 Гц:	
	± 10 %	± 10 % ± 10 %		
Относительный коэффици-				
ент поперечного преобразо-				
вания, %, не более		3		
Резонансная частота, кГц,				
не менее	5100	11000	11000	
Чувствительность к измене-				
нию температуры,				
%, не более	3			
Условия эксплуатации:				
диапазон температур, °С	-54 ÷ +121			
Масса, г	17,5	16,3	65	
Габаритные размеры, мм,				
не более	11,4x21,6x21,6			

Акселерометры 3713B112G, 3713B1110G, 3713D1FD50G, 3713D1FD200G

Наименование	3713B112G	3713B1110G	3713D1FD50G	3713D1FD200G
Номинальный коэффициент				
преобразования на опорной				
частоте по всем осям изме-				
рения, мВ/мс ⁻²	101,9	20,4	4,1	1,02
Диапазон измерения:				
виброускорения, м/с ²	± 19,6	± 98,1	± 490	± 1960
Отклонение коэффициента				
преобразования от номи-				
нального значения, %,				
не более			± 5	
Диапазон частот, Гц	0 ÷ 350		0 ÷ 1500	
Неравномерность амплитуд-	0 ÷ 250 Гц:	250 Гц: 0 ÷ 1 000 Гц:		
но-частотной характеристи-	± 5 % ± 5 %			
ки, %, не более	0 ÷ 300 Гц:	÷ 300 Γμ: 0 ÷ 1 500 Γμ:		
	± 10 % ± 10 %			
Относительный коэффици-				
ент поперечного преобразо-		_		
вания, %, не более	3			
Резонансная частота, кГц,				
не менее	1300	2000	3500	6000
Количество осей измерения,				-
ШТ			3	
Чувствительность к измене-				
нию температуры,				
%, не более	3			
Условия эксплуатации:				
диапазон температур, °С	-54 ÷ +121			
Масса, г	17,5	16,3	65	16,3
Габаритные размеры, мм,			·	
не более	20,3x20,3x20,3 28x28x28			28x28

Акселерометры 3741D4HB2G, 3741D4HB10G, 3741D4HB100G, 3741D4HB200G

Наименование	3741D4HB2G	3741D4HB10G	3741D4HB100G	3741D4HB200G
Номинальный коэффициент				
преобразования на опорной				
частоте, мВ/мс-2	102	20,4	2,04	1,02
Диапазон измерения:				
виброускорения, м/с ²	± 19,6	± 98,1	± 980	± 1960
Отклонение коэффициента				
преобразования от номи-				
нального значения, %,				
не более		:	± 5	
Диапазон частот, Гц	$0 \div 150$ $0 \div 2000$			2000
Неравномерность амплитуд-	0 ÷ 70 Гц: 0 ÷ 100 Гц: 0 ÷ 1 500 Гц:		00 Гц:	
но-частотной характеристи-	± 5% ± 5% ± 5%		5 %	
ки, %, не более	0 ÷ 150 Гц:	0 ÷ 150 Гц:	0 ÷ 2 000 Гц;	

	± 10 %	± 10 %	± 1	0 %
Относительный коэффици- ент поперечного преобразо- вания, %, не более			3	
Резонансная частота, кГц, не менее	600	900	4000	4000
Чувствительность к изменению температуры, мс ⁻² /°С, не более				
Условия эксплуатации: диапазон температур, °C		-54	÷ +121	
Масса, г	9,92			
Габаритные размеры, мм, не более	7,6x25,4x21,6			

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта методом печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Акселерометры серии 3700	1 экз.
Паспорт	1 экз.

ПОВЕРКА

Поверку акселерометров серии 3700 осуществляют в соответствии с МИ 1873-88 «Виброметры с пьезоэлектрическими и индукционными преобразователями. Методика поверки»

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Техническая документация фирмы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип акселерометров серии 3700 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «РСВ Piezotronics, Inc», США. Адрес 3425 Walden Avenue, Depew, New York 14043-2495, США

Представитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» Начальник лаборатории

В.Я. Бараш

Представитель фирмы «PCB Piezotronics, Inc»