

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.28.042.A № 44554

Срок действия до 06 декабря 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи виброизмерительные пьезоэлектрические АК317

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Научное конструкторско-технологическое бюро "Пьезоэлектрического приборостроения" Южного федерального университета (НКТБ "ПЬЕЗОПРИБОР" ЮФУ), г.Ростов-на-Дону

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 48307-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ **20.22.00.000 МП**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **06 декабря 2011 г.** № **6361**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя	Е.Р.Петросян
Федерального агентства	
	2011
사의 전경 10 M 등에 본 10 M 등에 가장 이 보고 하는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 되었다면 보고 있다면 보고 있다면 보고 있다면 보고 있다면 보고 있다면 보고 있다.	2011 г

№ 002629

Серия СИ

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи виброизмерительные пьезоэлектрические АКЗ17

Назначение средства измерений

Преобразователи виброизмерительные пьезоэлектрические АК317 (далее – ВИП) предназначены для измерения низкочастотных вибрационных ускорений.

Описание средства измерений

Принцип действия ВИП основан на прямом пьезоэффекте. При вибрации объекта измерения, на котором жестко закреплен ВИП, в блоке пьезоэлементов, возникают изгибные механические деформации и соответствующий, пропорциональный значению виброускорения объекта электрический заряд.

ВИП применяются для измерения параметров вибрации (виброускорение, виброскорость, виброперемещение) насосно-компрессорного оборудования нефтеперекачивающих заводов, энергетического оборудования электростанций и других аналогичных агрегатов в различных отраслях промышленности.

Конструктивно преобразователь виброизмерительный пьезоэлектрический состоит из корпуса и неразъемного присоединенного кабеля, защищенного от механических повреждений металлорукавом. На основании корпуса установлен чувствительный узел, состоящий из двух изоляторов, двух токосъемников и пьезоэлементов, поджатых к основанию с помощью шпильки и гайки. Чувствительный узел защищен от механических повреждений и воздействия влияний окружающей среды крышкой.

ВИП выпускается в четырех модификациях: АК317-2, АК317-10, АК317-25, АК317-50, отличающихся величиной действительного значения коэффициента преобразования по заряду и диапазоном рабочих частот.

Внешний вид ВИП АК317 показан на рисунке 1.



Рисунок 1 - Преобразователь виброизмерительный пьезоэлектрический AK317

Основные технические характеристики ВИП приведены в таблице 1.

Таблица 1

Таолица Т			ח		
	Единица		Знач		
Наименование характеристики	измерения	для ВИП	для ВИП	для ВИП	для ВИП
	померения	AK317-2	AK317-10	AK317-25	AK317-50
1 Действительное значение коэффи-					
циента преобразования по заряду					
(номинальное значение)	$\pi K \pi \cdot M^{-1} \cdot c^2$	2	10	25	50
2 Отклонение действительного зна-					
чения коэффициента преобразования					
по заряду от номинального значения	%	±6	±3	±6	±6
3 Действительное значение коэффи-					
циента преобразования по напряже-					
нию, не менее	$MB \cdot M^{-1} \cdot c^2$	0,3	1	1,1	1,2
4 Электрическая емкость, не менее	ηФ	0,3 5	8	18	30
5 Резонансная частота закрепленно-					
го ВИП, не менее:	кГц				
– в рабочем направлении		30	13	13	11
– в поперечном направлении		10	7	6	5
6 Диапазон рабочих частот	Гц	1-7500	1-3500	1-3500	1-3000
7 Неравномерность амплитудно-					
частотной характеристики в диапазо-					
не рабочих частот	%	±6	±6	±6	±6
8 Предельное рабочее вибрационное					
ускорение	$\mathbf{M} \cdot \mathbf{c}^{-2}$	10000	5000	5000	2500
9 Нелинейность амплитудной харак-					
теристики в диапазоне ускорений от					
1 до 100 м⋅с ⁻²	%	±2	±2	±2	±2
10 Электрическое сопротивление					
изоляции в нормальных условиях, не					
менее	МОм	1000	1000	1000	100
11 Относительный коэффициент по-					
перечного преобразования (ОКПП)	%	2,5	2,5	2,5	2,5
12 Диапазон рабочих температур	°C	от минус	от минус	от минус	от минус
, , _F		60 до 160	60 до 160	60 до 160	60 до 125
13 Дополнительная температурная					
погрешность	%/°C	0,045	0,045	0,045	0,125
14 Масса ВИП без кабеля, не более	Γ	100	100	100	100
15 Пределы основной относитель-					
ной погрешности ВИП на базовой					
частоте при доверительной вероят-					
ности 0,95	%	±3	±3	±3	±3
- 7					

Эксплуатационные требования

Коэффициент влияния деформации основания не более $3 \cdot 10^{-3} \, (\text{м} \cdot \text{c}^{-2}) \, / \, (\text{мкм} \cdot \text{м}^{-1})$. Коэффициент влияния магнитного поля не более $5 \cdot 10^{-5} \, (\text{м} \cdot \text{c}^{-2}) \, / \, (\text{A} \cdot \text{m}^{-1})$.

Коэффициент влияния акустического поля не более $1 \cdot 10^{-3}$ (м·с⁻²) / дБ.

Средний срок службы ВИП, не менее 10 лет.

Средний срок безотказной работы ВИП в условиях эксплуатации при доверительной вероятности 0,95, не менее 10000 часов.

Крепление ВИП к объекту измерения осуществляется при помощи трех винтов М4 или шпильки М5.

Электрический выход ВИП - симметричный, с изолированным (или неизолированным) от корпуса экраном по требованию заказчика.

Требования по прочности к внешним воздействующим факторам

ВИП прочен к воздействию повышенной температуры окружающей среды:

минус 200 °С для ВИП АК317-2, АК317-10 и АК317-25;

минус 160 °C для ВИП АК317-50.

ВИП прочен к воздействию относительной влажности воздуха 98 % при температуре $35\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа ВИП наносится на титульный лист руководства по эксплуатации, паспорт над наименованием изделия, типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки ВИП входят:

- преобразователь виброизмерительный пьезоэлектрический 1 шт.;
- винт $M4\times6g\times15.58.016$ ГОСТ 7805-70-3 шт.;
- шайба 4.65 Г.02.9 ГОСТ 6402-70 3 шт.;
- шайба 4.01.05 ГОСТ 11371-88 3 шт.;
- руководство по эксплуатации (по требованию заказчика) 1 экз.;
- паспорт (по требованию заказчика) 1 экз.;
- протокол первичной поверки 1 экз.;
- упаковка.

Примечание – Винты и шайбы входят в комплект поставки по требованию заказчика.

Поверка

осуществляется по документу «Преобразователи виброизмерительные пьезоэлектрические АК317. Методика поверки» 20.22.00.000 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростовский ЦСМ» в 2011 г.

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки ВИП АК317, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование установки	Тип, обозначение,	Основные технические
или прибора	изготовитель	характеристики
1 Поверочная вибрацион-	Фирмы «Брюль и Къер» в со-	II разряд по МИ 2070-90
ная установка	ставе:	Диапазон рабочих ускорений
	- вибратор 4809	от 1 до 100 м·с ⁻²
	- эталонный акселерометр 8305	Диапазон рабочих частот
	- усилитель 2626	от 10 Гц до 10 кГц
	- усилитель 2650	Диапазон входных зарядов
	- генератор 1027	от 0,001 до 10000 пКл
	- усилитель 2706	
2 Измеритель R, L, C, G	BM – 591	Диапазон измеряемых емко-
	фирма TESLA	стей от 0,1 пФ до 1000 нФ
		Погрешность измерения ±2%
3 Осциллограф универ-	C1 – 82	Диапазон частот (0-50) МГц
сальный двухлучевой		Погрешность измерения ± 3%
4 Мегаомметр	Ф4102/1-1М	Измеряемые сопротивления
		от 0,5 до 1000 МОм
		Погрешность измерения ± 5%
6 Вольтметр	B7-34 (B3-33)	Погрешность измерения ± 5%

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методах измерений изложены в руководстве по эксплуатации 20.22.00.000РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям виброизмерительным пьезоэлектрическим AK317

ТУ 4277-001-05121464-11 «Преобразователи виброизмерительные пьезоэлектрические АК317. Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Применяются вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Изготовитель

Научное конструкторско-технологическое бюро «Пьезоэлектрического приборостроения» Южного федерального университета (НКТБ «ПЬЕЗОПРИБОР» ЮФУ)

Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, дом 10.

Тел. 8(863)222-34-01.

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в ростовской области» (ГЦИ СИ ФБУ «Ростовский ЦСМ»). Аттестат аккредитации действителен до 01.01.2014 г. (в Госреестре № 30042-08).

Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58

Тел.:(863)264-19-74, 290-44-88, факс: (863)291-08-02, 290-44-88

e-mail: rost_csm@aaanet.ru, metrcsm@aaanet.ru

Заместитель	
Руководителя Федерального	
агентства по техническому	
регулированию и метрологии	

М.п. « » 2011 г.