

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

FI.C.39.001.A № 47560

Срок действия до 30 июля 2017 г.

HAUMEHOBAHUE ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Пульсоксиметры переносные TuffSat

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "GE Healthcare Finland Oy", Финляндия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 50714-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ МИ 3280-2010

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012 г. № 548

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя Федерального агентства

Е.Р.Петросян

"...... 2012 г.

Nº 005993

Серия СИ

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Пульсоксиметры переносные TuffSat

#### Назначение средства измерений

Пульсоксиметры переносные TuffSat предназначены для непрерывного неинвазивного измерения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO<sub>2</sub>), измерений и непрерывного отображения частоты пульса (ЧП).

#### Описание средства измерений

Принцип работы пульсоксиметров переносных TuffSat (далее - пульсоксиметр) основан на различии спектрального поглощения оксигемоглобина и восстановленного гемоглобина крови на двух длинах волн.

#### Пульсоксиметр обеспечивает:

- определение насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO $_2$ );
  - отображение на экране дисплея кривой пульса;
- установку пределов тревожной сигнализации и подачу сигналов тревоги по всем измеряемым параметрам;
  - обнаружение неисправности датчика.

Конструктивно пульсоксиметр выполнен в настольном исполнении в пластмассовом корпусе. В комплект пульсоксиметра входят пальцевые датчики  $OxyTip^{®}+.$ 

Значение  $SpO_2$  и частота пульса отображаются на большом световом светодиодном дисплее. Сигналы тревоги подаются звуком, миганием числовых показаний и отображением сообщений. Присутствует функция самодиагностики: цепь измерения, включая качество датчика, могут быть автоматически проверены.





Место пломбирования

Рисунок 1 - Пульсоксиметр переносной TuffSat.

### Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) пульсоксиметров запускается в автоматическом режиме после включения прибора. Идентификационные данные программного обеспечения приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Идентифика-  | Номер версии | Цифровой идентифика-   | Алгоритм    |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|
| программного | ционное на-  | (идентифика- | тор программного обес- | вычисления  |
| обеспечения  | именование   | ционный но-  | печения (контрольная   | цифрового   |
|              | программного | мер) про-    | сумма исполняемого     | идентифика- |
|              | обеспечения  | граммного    | кода)                  | тора про-   |
|              |              | обеспечения  |                        | граммного   |
|              |              |              |                        | обеспечения |
|              |              |              |                        |             |
| Trend        | Trend        | v2.1         | 0x5E1CF4E7             | crc 32      |
| Download     | Download     |              |                        |             |
| Software     |              |              |                        |             |
|              |              |              |                        |             |

Программное обеспечение «Trend Download» используется для выполнения измерений, просмотра результатов измерений в реальном времени на дисплее прибора, изменения настроечных параметров, просмотра памяти данных и т.д. Обеспечена защита на аппаратном уровне (опломбирование) от несанкционированной подмены программного модуля.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений: соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010. Влияние встроенного программного обеспечения на метрологические характеристики монитора учтено при нормировании метрологических характеристик.

#### Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений  $SpO_2$ , %: от 70 до 100;

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении SpO<sub>2</sub>, %: ±2;

Диапазон измерений частоты пульса, мин<sup>-1</sup>: от 30 до 250;

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты пульса, мин $^{-1}$ :  $\pm 2$ .

Питание пульсоксиметра осуществляется от четырех батареек типа AA, напряжением  $4 \times 1,5 B$ ;

Масса, кг: 0,275;

Габаритные размеры, мм; 150х30х70;

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °C: от 10 до 40;
- относительная влажность воздуха, %: от 20 до 95;
- атмосферное давление, кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.): от 84 до 106,7;

Средний срок службы, лет: 5.

#### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства пользователя типографским способом и на корпус пульсоксиметра методом сеткографии.

#### Комплектность средства измерений

1. Основной блок пульсоксиметра – 1 шт;

- 2. Набор датчиков SpO<sub>2</sub>– 1 комп (5 шт);
- 3. Аккумуляторная батарея 1 шт;
- 4. Кабели датчика 1 комп 5 шт);
- 5. Крепление к пульсоксиметричесикм датчикам 1 шт;
- 6. Пульсоксиметрические электроды
- 7. Руководство пользователя 1 шт;

#### Поверка

осуществляется в соответствии с МИ 3280-2010 «ГСИ. Пульсовые оксиметры и пульсоксиметрические каналы медицинских мониторов. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- установка для поверки пульсоксиметров QA-510, ГрСи №25659-03.

### Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений изложена в Руководстве по эксплуатации «Пульсоксиметры переносные. Руководство по эксплуатации».

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к пульсоксиметрам переноснымTuffSat

- 1. ГОСТ Р ИСО 9919-2007 Оксиметры пульсовые медицинские. Технические требования и методы испытаний;
  - 2. Техническая документация фирмы "GE Healthcare Finland Oy", Финляндия

# Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

осуществление деятельности в области здравоохранения

#### Изготовитель

фирма: "GE Healthcare Finland Oy", Финляндия

адрес: Kuortaneenkatu 2, FI-00510, Helsinki, tel: 010 394 11,

e-mail: etunimi.sukunimi@ge.com, Finland.

#### Заявитель

ООО «Медтехконсалтинг», Россия, 115093, 123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 3, корп. 1, этаж 3, тел/факс: (495) 783-42-17.

#### Испытательный центр

ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»,

адрес: 119005, Санкт-Петербург, Московский пр.19, тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14, e-mail: <u>info@vniim.ru</u>, http://www.vniim.ru, зарегистрирован под № 30001-10.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.П. «\_\_\_»\_\_\_\_\_2012 г.