

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.27.004.A № 48087

Срок действия до 13 сентября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Машины координатные измерительные ACCURA

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51180-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ МИ 2569-99

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2012 г. № 751

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

| Заместитель Руководителя | | H | 147 | | |
|--------------------------|--|---|-----|--|--|
| Федерального агентства | | | | | |
| | | | | | |

Ф.В.Булыгин

"...... 2012 г.

№ 006619

Серия СИ

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Машины координатные измерительные ACCURA

Назначение средства измерений

Машины координатные измерительные ACCURA (далее – КИМ) предназначены для измерений геометрических размеров деталей сложной формы, отклонения формы и расположения поверхностей элементов деталей в лабораториях автомобильной, судостроительной и авиационной промышленности, приборо- и станкостроения.

Описание средства измерений


Машины координатные измерительные ACCURA изготавливаются в двух модификациях (ACCURA и ACCURA II) нескольких типоразмеров, отличающихся диапазоном измерений и точностными характеристиками. Три направляющие измерительной машины образуют декартову базовую систему координат X, Y, Z, в которой подвижно расположена трехмерная измерительная головка фирмы Zeiss.

КИМ могут быть оснащены щуповыми измерительными головками VAST gold, VAST XT gold, VAST XT, VAST DT, RDS, VAST XXT с набором щупов разного диаметра и формы, а также бесконтактными (оптическими или лазерными) сканирующими системами ViScan или LineScan. Возможна комплектация одной КИМ несколькими измерительными головками, в том числе, бесконтактными.

Перемещения центра щупа головки измеряются цифровыми измерительными системами, установленными вдоль каждой из осей, и соответствующими считывающими головками.

Перемещение измерительной головки по направляющим вдоль осей обеспечивается электродвигателями постоянного тока, питающимися от трех усилителей мощности двигателя сервомотора. Все электродвигатели, считывающие головки, измерительные шкалы, приводные механизмы и направляющие по осям закрыты защитными панелями. Машины оснащены неподвижным гранитным измерительным столом, установленным на антивибрационных опорах. КИМ снабжены встроенной системой компенсации температурных погрешностей.

Измерения производятся в ручном и микропроцессорном режимах. Ручной режим управления перемещением головки осуществляется при помощи джойстика пульта управления, микропроцессорный режим - от компьютера, устанавливаемого на компьютерный стол. На компьютерном столе установлено также и другое периферийное оборудование.






Рисунок 1 - Внешний вид координатных измерительных машин ACCURA (a) и ACCURA II (б) и место нанесения знака утверждения типа

Программное обеспечение

КИМ ACCURA оснащены программным обеспечением Calypso.

Вычислительный алгоритм Calypso расположен в заранее скомпилированных бинарных файлах и не может быть модифицирован. Calypso блокирует редактирование для пользователей и не позволяют удалять, создавать новые элементы или редактировать измеренные значения.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице

| Наименование | Идентификационн | Номер версии | Цифровой | Алгоритм |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| программного | ое наименование | (идентифика- | идентификатор | вычисления |
| обеспечения | программного | ционный номер) | программного | цифрового |
| | обеспечения | программного | обеспечения | идентификатора |
| | | обеспечения | (защитный ключ- | программного |
| | | | заглушка) | обеспечения |
| Calypso | Calypso | 5.x | USB-ключ HASP | Бинарный |

Программное обеспечение является неизменным. Средства для программирования или изменения метрологически значимых функций отсутствуют.

Главной защитой ПО является USB-ключ-заглушка. HASP (программа, направленная на борьбу с нарушением авторских прав на компьютерное пиратство) использует 128-битное шифрование по алгоритму AES (симметричный алгоритм блочного шифрования информации), что позволяет предотвратить неавторизованное использование ПО.

Защита программного обеспечения КИМ ACCURA соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010

Метрологические и технические характеристики

| Тип КИМ | Габаритные размеры, мм Диапазон измерений, мм | | | Macca, | | | |
|------------------------|---|--------|--------|---------------|--------------|-----------|-------|
| | длина | ширина | высота | X | Y | Z | ΚΓ |
| A 7/0/5 | 1725 | 1538 | 2790 | Св. 0 до 700 | Св. 0 до 900 | Св. 0 до | 1,000 |
| Accura 7/9/5 | | | | вкл. | вкл. | 500 вкл | 1600 |
| A 7/0/7 | 1725 | 1539 | 2883 | Св. 0 до 700 | Св. 0 до 900 | Св. 0 до | 1.650 |
| Accura 7/9/7 | | | | вкл. | вкл. | 700 вкл. | 1650 |
| A 0/10/7 | 2025 | 1714 | 2883 | Св. 0 до 900 | Св. 0 до | Св. 0 до | 2200 |
| Accura 9/12/7 | | | | вкл. | 1200 вкл. | 700 вкл | 2300 |
| A 2017 0/15/7 | 2325 | 1714 | 2883 | Св. 0 до 900 | Св. 0 до | Св. 0 до | 2050 |
| Accura 9/15/7 | | | | вкл. | 1500 вкл. | 700 вкл. | 2950 |
| A a a comp 0/19/7 | 2625 | 1714 | 2883 | Св. 0 до 900 | Св. 0 до | Св. 0 до | 3460 |
| Accura 9/18/7 | | | | вкл. | 1800вкл. | 700 вкл | 3400 |
| A a a suma 0/24/7 | 3225 | 1714 | 2883 | Св. 0 до 900 | Св. 0 до | Св. 0 до | 4840 |
| Accura 9/24/7 | | | | вкл. | 2400 вкл. | 700 вкл. | 4640 |
| Accura 12/18/10 | 2925 | 2053 | 3597 | Св. 0 до 1200 | Св. 0 до | Св. 0 до | 5920 |
| Accura 12/18/10 | | | | вкл. | 1800 вкл. | 1000 вкл | 3920 |
| A a a suma 12/24/10 | 3525 | 2053 | 3597 | Св. 0 до 1200 | Св. 0 до | Св. 0 до | 7100 |
| Accura 12/24/10 | | | | вкл. | 2400 вкл. | 1000 вкл. | 7180 |
| Accura 12/30/10 | 4125 | 2053 | 3597 | Св. 0 до 1200 | Св. 0 до | Св. 0 до | 0600 |
| Accura 12/30/10 | | | | вкл. | 3000 вкл. | 1000 вкл | 9600 |
| Accura 12/42/10 | 5325 | 2053 | 3597 | Св. 0 до 1200 | Св. 0 до | Св. 0 до | 12000 |
| Accura 12/42/10 | | | | вкл. | 4200 вкл. | 1000 вкл. | 13000 |
| A a a suma 16/19/10 | 2940 | 2443 | 3868 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 9000 |
| Accura 16/18/10 | | | | вкл. | 1800 вкл. | 1000 вкл | 8000 |
| 1.6/0.4/10 | 3550 | 2453 | 3900 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 11000 |
| Accura 16/24/10 | | | | вкл. | 2400 вкл. | 1000 вкл. | 11000 |
| 1.6/20/10 | 4150 | 2453 | 3900 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 12000 |
| Accura 16/30/10 | | | | вкл. | 3000 вкл. | 1000 вкл | 13000 |
| A a a suma 16/42/10 | 5350 | 2453 | 3900 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 17000 |
| Accura 16/42/10 | | | | вкл. | 4200 вкл. | 1000 вкл. | 17000 |
| A 1 C/O A /1 A | 3550 | 2453 | 4295 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 11000 |
| Accura 16/24/14 | | | | вкл. | 2400 вкл. | 1400 вкл | 11000 |
| Accura 16/30/14 | 4150 | 2453 | 4295 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 13000 |
| Accura 10/30/14 | | | | вкл. | 3000 вкл. | 1400 вкл. | 13000 |
| A a a suma 16/42/14 | 5350 | 2453 | 4295 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 17000 |
| Accura 16/42/14 | | | | вкл. | 4200вкл. | 1400 вкл | 17000 |
| Accura II 9/12/8 | 1940 | 1864 | 3246 | Св. 0 до 900 | Св. 0 до | Св. 0 до | 3000 |
| Accura 11 9/12/8 | | | | вкл. | 1200 вкл. | 800 вкл. | 3000 |
| Accura II 9/14/8 | 2140 | 1867 | 3296 | Св. 0 до 900 | Св. 0 до | Св. 0 до | 3700 |
| Accula 11 9/14/8 | | | | вкл. | 1400вкл. | 800 вкл | 3700 |
| Accura II 9/16/8 | 2340 | 1867 | 3296 | Св. 0 до 900 | Св. 0 до | Св. 0 до | 4100 |
| Accura 11 9/10/6 | | | | вкл. | 1600 вкл. | 800 вкл. | 4100 |
| Accura II 9/18/8 | 2540 | 1867 | 3296 | Св. 0 до 900 | Св. 0 до | Св. 0 до | 4300 |
| Accura 11 9/10/0 | | | | вкл. | 1800вкл. | 800 вкл | 4300 |
| Accura II 12/18/8 | 2540 | 2197 | 3296 | Св. 0 до 1200 | Св. 0 до | Св. 0 до | 5200 |
| Accura 11 12/10/0 | | | | вкл. | 1800 вкл. | 800 вкл. | 3200 |
| A a a suma II 12/19/10 | 2540 | 2197 | 3550 | Св. 0 до 1200 | Св. 0 до | Св. 0 до | 5000 |
| Accura II 12/18/10 | | | | вкл. | 1800 вкл. | 1000 вкл | 5900 |
| Accure II 12/24/10 | 3140 | 2197 | 3550 | Св. 0 до 1200 | Св. 0 до | Св. 0 до | 8200 |
| Accura II 12/24/10 | | | | вкл. | 2400 вкл. | 1000 вкл. | 8200 |
| Accura II 12/30/10 | 3740 | 2197 | 3600 | Св. 0 до 1200 | Св. 0 до | Св. 0 до | 10800 |
| Accura 11 12/30/10 | | | | вкл. | 3000вкл. | 1000 вкл | 10000 |
| Accura II 12/42/10 | 4940 | 2197 | 3600 | Св. 0 до 1200 | Св. 0 до | Св. 0 до | 14200 |
| Accura 11 12/42/10 | | | | вкл. | 4200 вкл. | 1000 вкл. | 14200 |

| | | | 1 | I | 1 | | |
|--------------------|------|------|------|---------------|-----------|-----------|-------|
| Accura II 16/24/10 | 3550 | 2453 | 3900 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 11000 |
| 110001011110721710 | | | | вкл. | 2400 вкл. | 1000 вкл | 11000 |
| Accura II 16/30/10 | 4150 | 2453 | 3900 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 13000 |
| Accura ii 10/30/10 | | | | вкл. | 3000 вкл. | 1000 вкл. | 13000 |
| Accura II 16/42/10 | 5350 | 2453 | 3900 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 17000 |
| Accura 11 10/42/10 | | | | вкл. | 4200 вкл. | 1000 вкл | 17000 |
| Accura II 16/24/14 | 3550 | 2453 | 4295 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 11000 |
| Accura 11 10/24/14 | | | | вкл. | 2400 вкл. | 1400 вкл. | 11000 |
| Accura II 16/30/14 | 4150 | 2453 | 4295 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 13000 |
| Accura II 10/30/14 | | | | вкл. | 3000 вкл. | 1400 вкл | 13000 |
| Accura II 16/42/14 | 5350 | 3067 | 4295 | Св. 0 до 1600 | Св. 0 до | Св. 0 до | 17000 |
| Accura 11 10/42/14 | | | | вкл. | 4200 вкл. | 1400 вкл. | 17000 |
| Accura II 20/24/10 | 3140 | 3067 | 3600 | Св. 0 до 2000 | Св. 0 до | Св. 0 до | 13300 |
| Accura 11 20/24/10 | | | | вкл. | 2400 вкл. | 1000 вкл | 13300 |
| Accura II 20/24/15 | 3740 | 3067 | 3600 | Св. 0 до 2000 | Св. 0 до | Св. 0 до | 22200 |
| Accura 11 20/24/13 | | | | вкл. | 2400 вкл. | 1500 вкл. | 22200 |
| Accura II 20/30/10 | 3740 | 3067 | 3600 | Св. 0 до 2000 | Св. 0 до | Св. 0 до | 15600 |
| Accura 11 20/30/10 | | | | вкл. | 3000 вкл. | 1000 вкл | 13000 |
| Accura II 20/30/15 | 4940 | 3067 | 3600 | Св. 0 до 2000 | Св. 0 до | Св. 0 до | 15400 |
| Accura 11 20/30/13 | | | | вкл. | 3000 вкл. | 1500 вкл. | 13400 |
| Accura II 20/42/10 | 3140 | 3067 | 4544 | Св. 0 до 2000 | Св. 0 до | Св. 0 до | 20700 |
| Accura 11 20/42/10 | | | | вкл. | 4200 вкл. | 1000 вкл | 20700 |
| Accura II 20/42/15 | 3740 | 3067 | 4550 | Св. 0 до 2000 | Св. 0 до | Св. 0 до | 13000 |
| Accura 11 20/42/13 | | | | вкл. | 4200 вкл. | 1500 вкл. | 13000 |

| Тип КИМ | абсолютно погрешно | опускаемой й объемной ости МРЕ _Е а, мм), мкм | Предел допускаемой абсолютной погрешности щуповой головки MPE_P , мкм | | |
|---|------------------------------|--|---|---------------------|--|
| | VAST XT gold/VAST gold | VAST XT VAST gold/VAST XXT/RDS/XDT | | VAST XXT/RDS/XDT | |
| Accura 7/9/5 Accura 7/9/7 Accura 9/12/7 Accura 9/15/7 Accura 9/18/7 Accura 9/24/7 | 1,6+L/333 | 2,1 + L/300 | 1,7 | 1,7 | |
| Accura 12/18/10 Accura 12/24/10 Accura 12/30/10 Accura 12/42/10 | 2,2+L/300 | 2,9 + L/250 | 1,9 | 2,9 | |
| Accura 16/18/10 Accura 16/24/10 Accura 16/30/10 Accura 16/42/10 | 3,2+L/250 | 3,7 + L/200 | 3,2 | 3,7 | |
| Accura 16/24/14 Accura 16/30/14 Accura 16/42/14 | 3,5+L/250 | 4,2 + L/200 | 3,5 | 4,2 | |
| Accura II 9/12/8 Accura II 9/14/8 Accura II 9/16/8 Accura II 9/18/8 | 1,4+L/350 | 1,7 + L/333 | 1,7 | 1,7 | |

| Accura II 12/18/8 | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-----|-----|
| Accura II 12/18/10 | | | | |
| Accura II 12/24/10 | 1,9+L/300 | 2,2 + L/300 | 1,9 | 1,9 |
| Accura II 12/30/10 | | | | |
| Accura II 12/42/10 | | | | |
| Accura II 16/24/10 | | | | |
| Accura II 16/30/10 | 3,2+L/250 | 3,7 + L/200 | 3,2 | 3,7 |
| Accura II 16/42/10 | | | | |
| Accura II 16/24/14 | | | | |
| Accura II 16/30/14 | 3,5+L/250 | 4,2 + L/200 | 3,5 | 4,2 |
| Accura II 16/42/14 | | | | |
| Accura II 20/24/10 | 3,3 +L/300 | 5,2 + L/250 | 3,3 | 5,2 |
| Accura II 20/24/15 | 3,9 +L/300 | 5,9 + L/200 | 3,9 | 5,5 |
| Accura II 20/30/10 | 3,3 +L/300 | 5,2 + L/250 | 3,3 | 5,2 |
| Accura II 20/30/15 | 3,9 +L/300 | 5,9 + L/200 | 3,9 | 5,5 |
| Accura II 20/42/10 | 3,3 +L/300 | 5,2 + L/250 | 3,3 | 5,2 |
| Accura II 20/42/15 | 3,9 +L/300 | 5,9 + L/200 | 3,9 | 5,5 |

| Диапазон температур при поверке, °С | 20±2 |
|-------------------------------------|------------------------------|
| -допускаемое изменение температуры | 1 °С/ч; 2 °С/8 ч |
| Диапазон рабочих температур, °С | От +10 до +35 |
| Относительная влажность воздуха, % | От 40 до 80 без конденсата |
| Расход воздуха, л/мин | 500 |
| Давление сжатого воздуха, кПа | 620 |
| Питание | 230±23 В, 50-60 Гц, 1000 В·А |

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации КИМ типографским способом, а также на нижнюю боковую часть станины методом наклейки.

Комплектность средства измерений

| Наименование | Кол-во | Примечание |
|--|----------|------------|
| Машина координатная измерительная ACCURA | 1 шт. | |
| Пульт управления | 1 шт. | |
| Приспособления для закрепления измеряемой детали | 1 компл. | По заказу |
| Комплект сменных измерительных наконечников | 1 компл. | По заказу |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. | |
| Шкаф управления | 1 шт. | |

Поверка

осуществляется в соответствии с МИ 2569-99 «Машины координатно-измерительные портального типа. Методика поверки».

Основные средства поверки: - концевые меры длины 4-го разряда по МИ 1604-87.

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений изложен в документе «Машины координатно - измерительные ACCURA. Руководство по эксплуатации» Глава7 Режим измерений.

Нормативные и технические документы устанавливающие требования к машинам координатным измерительным ACCURA

МИ 2060-90 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне $1\cdot 10^{-6}$... 50 м и длин волн в диапазоне 0,2 ... 50 мкм»

Техническая документация фирмы – изготовителя.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Фирма Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Германия Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen, Германия

Заявитель

ООО «ОПТЭК» 105005, Москва Денисовский пер., д. 26 Тел:+7 095 771 64 90 факс:+7 095 933 51 55

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений (ГЦИ СИ) ФГУП «ВНИИМС», г. Москва,

Аттестат аккредитации Госреестр № 30004-08 от 27.06.2008г.

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46,

Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66.

E-mail: office@vniims.ru, адрес в Интернет: www.vniims.ru

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

| | | Ф.В.Булыгин |
|-----------|---|-------------|
| « <u></u> | » | 2012 г. |

м.п.