# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы программно-аппаратные для автоматизированной обработки радиографических снимков при толщинометрии «Дешифратор-толщиномер КОРС-ПЛЮС»

### Назначение средства измерений

Комплексы программно-аппаратные для автоматизированной обработки радиографических снимков при толщинометрии «Дешифратор-толщиномер КОРС-ПЛЮС» (далее - комплексы) предназначены для измерения остаточной толщины стенки металла, измерения геометрических размеров и оптических плотностей по ГОСТ 7512-82 при расшифровке радиографических снимков.

# Описание средства измерений

Принцип действия комплекса основан на сканировании изображений с прозрачных носителей типа радиографических плёнок, полученных при радиографическом контроле. Оптический прибор оцифровывает изображение и передает его на персональную электронновычислительной машину (ПЭВМ), где с помощью программного обеспечения происходит обработка изображения и подбор оптимальных параметров контрастности, яркости изображения, графическая фильтрация. После обработки изображения оператор выделяет интересующие области и с помощью инструментов программного обеспечения производит измерения остаточной толщины стенки металла, измерения геометрических размеров и оптических плотностей.

Конструктивно комплекс состоит из ПЭВМ, оптического прибора, слайд-адаптера. Слайд-адаптер предназначен для работы с оптически плотными прозрачными носителями формата А3 и позволяет обрабатывать радиографические снимки за один проход.

Фотография общего вида комплексов представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 - общий вид комплексов.

Комплексы могут применяться при проведении профильной рентгеновской толщинометрии трубопроводов, узлов и деталей промышленного оборудования в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, магистральных нефте- и газопроводах, системах газопотребления и газораспределения

### Программное обеспечение

Программное обеспечение «КОРС-ПЛЮС» (ПО), входящее в состав комплексов, позволяет отображать на экране персонального компьютера изображение радиографического снимка, сохранять изображение, обрабатывать результаты измерений, создавать базы данных снимков.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	КОРС-ПЛЮС	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	2.0.2330.38854 и выше по файлу	
	Kors_Controls.dll	
Цифровой идентификатор ПО	<u>-</u>	
Другие идентификационные данные (если имеются)	-	

Уровень защиты ПО соответствует типу «средний» согласно Р 50.2.077-2014.

#### Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики приведены в таблице 2.

٦	$\Gamma_{\alpha}$	۲	тта	TTO	2
	la	( ).I	ΙИ	на	Ζ.

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон измерения линейных размеров, мм	От 0,1 до 400
Пределы абсолютной погрешности измерения линейных	
размеров, мм	
в диапазоне от 0,1 до 5,0 мм включительно	± 0,04
в диапазоне свыше 5,0 до 400,0 мм	± 0,2
Диапазон измерения оптической плотности, Б	От 0,04 до 4,00
Пределы абсолютной погрешности измерения оптической	
плотности, Б	
в диапазоне от 0,04 до 2,00 Б включительно	$\pm 0,\!04$
в диапазоне свыше 2,00 до 4,00 Б	± 0,08
Габаритные размеры оптического прибора,	1000 ′ 2000 ′ 1000
длина ширина высота, мм, не более	1000 2000 1000
Масса оптического прибора, кг, не более	12
Питание комплекса (со стационарной ПЭВМ),	
напряжение, В	220 ± 10 %
частота, Гц	$50 \pm 1$
Потребляемая мощность, Вт, не более	2000
Срок службы комплекса, лет, не менее	5
Рабочий диапазон температур, °С	от +10 до +35
Рабочий диапазон влажности воздуха, %	$60 \pm 20$

#### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульном листе паспорта в правом верхнем углу методом печати и на корпус оптического прибора с помощью наклейки.

## Комплектность средства измерений

Наименование и условное обозначение	Кол-во, шт.
Оптический прибор	1* шт.
ПЭВМ	1 шт.
Монитор	1* шт.
Персональный USB-ключ	1 шт.
Калибровочная мера оптической плотности	1 шт.
Программное обеспечение «КОРС-ПЛЮС»	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Методика поверки МП 012.Д4-15	1 экз.
Руководство по эксплуатации 427658-001-17143594-2014 РЭ	1 экз.

<sup>\*</sup> в соответствии с требованиями заказчика

### Поверка

осуществляется в соответствии с методикой поверки МП 012.Д4-15 «Комплексы программно-аппаратные для автоматизированной обработки радиографических снимков при толщинометрии «Дешифратор-толщиномер КОРС-ПЛЮС». Методика поверки», утвержденной ФГУП «ВНИИОФИ» в апреле 2015 г.

Основные средства поверки:

- 1. Набор мер оптической плотности ИНМОП-6. (Госреестр № 51138-12)
- 2. Мера длины штриховая, тип II, 2 разряд, 400 мм. (Госреестр № 316-49)

#### Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в Руководстве по эксплуатации 427658-001-17143594-2014 РЭ, раздел 7 «Порядок работы»

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам программно-аппаратным для автоматизированной обработки радиографических снимков при толщинометрии «Дешифратор-толщиномер КОРС-ПЛЮС»

ТУ 427658-001-17143594-2014 Комплексы программно-аппаратные для автоматизированной обработки радиографических снимков при толщинометрии «Дешифратортолщиномер КОРС-ПЛЮС»

### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазхиммаш» (ООО «Нефтегазхиммаш») ИНН 6230072402

Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 35, корп. 2

Телефон/Факс: (4912) 90-65-14/90-65-17 Электронная почта: nghm62@gmail.com

## Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП "ВНИИОФИ")

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46

Тел. 437-33-56; факс 437-31-47

E-mail: vniiofi@vniiofi.ru, http://www.vniiofi.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИОФИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30003-14 от 23.06.2014 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « » 2015 г.