ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Навигационная аппаратура потребителей глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS для индивидуального пользования «Орион» (индекс 14Ц8009)

Назначение средства измерений

Навигационная аппаратура потребителей глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS для индивидуального пользования «Орион» (индекс 14Ц8009) (далее — аппаратура) предназначена для измерений текущих навигационных параметров, определения на их основе координат и скорости потребителя.

Описание средства измерений

Принцип действия аппаратуры основан на измерении псевдодальностей и доплеровских смещений частот по сигналам ГНСС ГЛОНАСС (коды стандартной и высокой точности) (зависит от модификации) и GPS (код стандартной точности) в частотном диапазоне L1, определении на их основе текущих координат и скорости потребителя.

Конструктивно аппаратура представляет собой приемник навигационный портативный (ПНП) с устройствами зарядными и кабелями интерфейсными.

ПНП представляет собой корпус с интерфейсными разъемами, клавиатурой и дисплеем. ПНП оснащен навигационным модулем для работы по спутниковым сигналам систем ГЛОНАСС и GPS, встроенным блоком антенным, батареей аккумуляторной и картой памяти. К интерфейсным разъемам подключаются кабели интерфейсные для подачи внешнего питания и информационного обмена с ПЭВМ по портам RS-232 или USB 2.0. Так же возможен информационный обмен по цифровому беспроводному интерфейсу Bluetooth.

Аппаратура выпускается в двух вариантах исполнения: ТДЦК.461513.104 и ТДЦК.461513.104-01. Варианты исполнения отличаются возможностью приема и обработки кода высокой точности ГНСС ГЛОНАСС и комплектностью поставки.

Обмен данными с аппаратурой осуществляется по протоколам BINR и NMEA-0183. Внешний вид аппаратуры приведен на рисунках 1-2.



Рисунок 1 – Внешний вид аппаратуры



Место нанесения знака утверждения типа



Места пломбировки от несанкционированного доступа

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа и место нанесения знака утверждения типа

Программное обеспечение

Аппаратура работает под управлением специализированного программного обеспечения ТДЦК.90776-01. Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части ПО указаны в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационное данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	o_rootfs.jffs2
Номер версии (идентификационный номер ПО)	2338 и выше
Цифровой идентификатор ПО	-

Метрологически значимая часть ПО аппаратуры и измеренные данные не защищены специальными средствами защиты от преднамеренных изменений.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «Низкий» в соответствии с Р 50.2.077–2014.

Метрологические и технические характеристики

аппаратуры приведены в таблице 2.

Таблина 2

Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения координат в плане при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (РDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения высоты при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (РDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения скорости при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (РDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более Масса, кг, не более Масса, кг, не более Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного	1 аолица 2		
плане при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения высоты при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения скорости при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более Масса, кг, не более Дабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более			
и ВТ) и GPS (L1, код C/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения высоты при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код C/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения скорости при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код C/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более Масса, кг, не более Масса, кг, не более Дабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более 100			
40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения высоты при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м ± 15 Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения скорости при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с ± 0,2 Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В от 4,5 до 5,5 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более 0,3 Масса, кг, не более 0,3 Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): от минус 20 до 55 - температура окружающего воздуха, °C от минус 20 до 55 - относительная влажность при 35 °C, %, не более от минус 5 до 40 - относительная влажность при 35 °C, %, не более от минус 5 до 40	плане при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ	± 10	
Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения высоты при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения скорости при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более Масса, кг, не более 0,3 Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °C от минус 20 до 55 от минус 5 до 40	и BT) и GPS (L1, код C/A) в диапазоне скоростей от 0 до		
уровню вероятности 0,95) определения высоты при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения скорости при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более Масса, кг, не более Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более 100	40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м		
работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения скорости при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более Масса, кг, не более Масса, кг, не более Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более - относительная влажность при 35 °С, %, не более - относительная влажность при 35 °С, %, не более			
GPS (L1, код C/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения скорости при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код C/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более Масса, кг, не более Масса, кг, не более Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более 100	уровню вероятности 0,95) определения высоты при		
геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения скорости при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и $\pm 0,2$ GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более Масса, кг, не более Масса, кг, не более Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более 100 от минус 5 до 40 - относительная влажность при 35 °С, %, не более	работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и	± 15	
Доверительные границы допускаемой погрешности* (по уровню вероятности 0,95) определения скорости при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более 0,3 Масса, кг, не более 0,3 Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С от минус 20 до 55 относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С от минус 5 до 40 относительная влажность при 35 °С, %, не более 100	GPS (L1, код C/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и		
уровню вероятности 0,95) определения скорости при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более Масса, кг, не более Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более - относительная влажность при 35 °С, %, не более от минус 5 до 40 - относительная влажность при 35 °С, %, не более	геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м		
работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и GPS (L1, код С/А) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более Масса, кг, не более Масса, кг, не более Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более - относительная влажность при 35 °С, %, не более 100			
GPS (L1, код C/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с от 4,5 до 5,5 Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В от 4,5 до 5,5 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более 150×62×30 Масса, кг, не более 0,3 Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): от минус 20 до 55 - температура окружающего воздуха, °C от минус 20 до 55 - относительная влажность при 35 °C, %, не более 100 Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: от минус 5 до 40 - температура окружающего воздуха, °C от минус 5 до 40 - относительная влажность при 35 °C, %, не более 100	уровню вероятности 0,95) определения скорости при		
геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В От 4,5 до 5,5 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более Масса, кг, не более Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С от минус 20 до 55 - относительная влажность при 35 °С, %, не более 100 Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: от минус 5 до 40 - температура окружающего воздуха, °С от минус 5 до 40 - относительная влажность при 35 °С, %, не более 100	работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, коды СТ и ВТ) и	$\pm 0,2$	
Напряжение питания от источника питания постоянного тока, В от 4,5 до 5,5 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более 150×62×30 Масса, кг, не более 0,3 Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): от минус 20 до 55 - температура окружающего воздуха, °С от минус 20 до 55 - относительная влажность при 35 °С, %, не более 100 Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: от минус 5 до 40 - относительная влажность при 35 °С, %, не более 100	GPS (L1, код C/A) в диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с и		
тока, В	геометрическом факторе (PDOP) не более 3, м/с		
Тока, В Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более 150×62×30 Масса, кг, не более 0,3 Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): от минус 20 до 55 - относительная влажность при 35 °C, %, не более 100 Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: от минус 5 до 40 - относительная влажность при 35 °C, %, не более 100	Напряжение питания от источника питания постоянного	от 4.5 но 5.5	
более 150×62×30 Масса, кг, не более 0,3 Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): от минус 20 до 55 - относительная влажность при 35 °C, %, не более 100 Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: от минус 5 до 40 - относительная влажность при 35 °C, %, не более 100	тока, В	01 4,5 до 5,5	
Масса, кг, не более Масса, кг, не более Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более 100	Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не	150×62×30	
Рабочие условия эксплуатации (за исключением устройств зарядных): от минус 20 до 55 - температура окружающего воздуха, °C от минус 20 до 55 - относительная влажность при 35 °C, %, не более 100 Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: от минус 5 до 40 - температура окружающего воздуха, °C от минус 5 до 40 - относительная влажность при 35 °C, %, не более 100	более	130/02/30	
устройств зарядных): - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность при 35 °C, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность при 35 °C, %, не более от минус 5 до 40 100	Масса, кг, не более	0,3	
- температура окружающего воздуха, °C от минус 20 до 55 относительная влажность при 35 °C, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °C от минус 5 до 40 относительная влажность при 35 °C, %, не более 100			
- относительная влажность при 35 °C, %, не более Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность при 35 °C, %, не более 100 от минус 5 до 40 100			
Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °C от минус 5 до 40 - относительная влажность при 35 °C, %, не более 100		l	
сети 220 В: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 35 °С, %, не более 100	*	100	
- температура окружающего воздуха, °C от минус 5 до 40 от минус 5 до 40 100	Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного от		
- относительная влажность при 35 °C, %, не более 100	сети 220 В:		
1		5	
Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного	- относительная влажность при 35 °C, %, не более	100	
	Рабочие условия эксплуатации устройства зарядного		
автомобильного:	автомобильного:		
- температура окружающего воздуха, °С от минус 5 до 55	- температура окружающего воздуха, °С	от минус 5 до 55	
- относительная влажность при 35 °C, %, не более 100	- относительная влажность при 35 °C, %, не более	100	
* Значения погрешностей обеспечиваются при уровнях сигналов навигационных			
космических аппаратов ГНСС ГЛОНАСС и GPS не менее минус 165 дБВт.			

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации «Навигационная аппаратура потребителей глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS для индивидуального пользования «Орион» (индекс 14Ц8009) Руководство по эксплуатации. ТДЦК.461513.104РЭ» типографским способом, на корпус аппаратуры в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

Комплектность аппаратуры приведена в таблице 3.

Таблица 3

1. Навигационная аппаратура потребителей глобальных навигационных спутниковых систем			
ГЛОНАСС и GPS для индивидуального пользования «Орион» (индекс 14Ц8009) в составе:			
	ТДЦК.461513.104	ТДЦК.461513.104-01	
1.1 Приемник навигационный портативный ТДЦК.461513.104 или ТДЦК.461513.104-01	1 шт. (вариант исполнения по заказу)		
1.2 Батарея аккумуляторная ТДЦК.563251.012	1 шт.	1 шт.	
1.3 Карта памяти MicroSD	1 шт.	1 шт.	
2 Кабель 06878-40001	1 шт.	1 шт.	
3 Отсек батарейный ТДЦК.563251.013	1 шт.	1 шт. (по заказу)	
4 Чехол ТДЦК.323393.005	1 шт.	1 шт. (по заказу)	
5 Отвертка ТДЦК.741354.003	1 шт.	1 шт.	
6 Устройство зарядное от сети 220 B	1 шт.	1 шт.	
7 Устройство зарядное автомобильное	1 шт.	1 шт.	
8 Комплект принадлежностей ТДЦК.468934.002	-	1 шт. (по заказу)	
9 Кабель RS232 ТДЦК.685623.174	-	1 шт. (по заказу)	
10 Программное обеспечение на CD-диске	1 шт.	1 шт.	
11 Упаковка	1 компл.	1 компл.	
12 Комплект ЭД	1 компл.	1 компл.	

Поверка

осуществляется по документу 651-15-33 МП «Навигационная аппаратура потребителей глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS для индивидуального пользования «Орион» (индекс 14Ц8009). Методика поверки», утвержденному первым заместителем генерального Директора — заместителем по научной работе Φ ГУП «ВНИИ Φ ТРИ» в октябре 2015 г.

Основные средства поверки:

имитатор сигналов СН-3803М (рег. № 54309-13), предел допускаемого среднего квадратического отклонения (СКО) случайной составляющей погрешности формирования беззапросной дальности (псевдодальности) по фазе дальномерного кода $0,1\,$ м, предел допускаемого СКО случайной составляющей погрешности формирования скорости изменения беззапросной дальности $0,005\,$ м/с.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки или оттиска поверительного клейма.

Сведения о методиках (методах) измерений

Навигационная аппаратура потребителей глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS для индивидуального пользования «Орион» (индекс 14Ц8009). Руководство по эксплуатации. ТДЦК.461513.104РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к навигационной аппаратуре потребителей глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS для индивидуального пользования «Орион» (индекс 14Ц8009)

- 1. ГОСТ Р 8.750-2011. ГСИ. Государственная поверочная схема для координатновременных средств измерений.
- 2. Навигационная аппаратура потребителей глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS для индивидуального пользования «Орион» (индекс 14Ц8009). Технические условия. ТДЦК.461513.104ТУ.

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «Конструкторское бюро навигационных систем» (ЗАО «КБ НАВИС»)

ИНН 7725075060

Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.

Фактический адрес: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 5, 8

Почтовый адрес: 127411, г. Москва, а/я 11

Телефон: +7 (495) 665-61-48, Факс: +7 (495) 665-61-49, http:// www.navis.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (Φ ГУП «ВНИИ Φ ТРИ»)

Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11

Почтовый адрес предприятия: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, п/о Менделеево

Телефон: +7(495) 526-63-00, Факс: +7(495) 526-63-00

E-Mail: office@vniiftri.ru

Аттестат аккредитации Φ ГУП «ВНИИ Φ ТРИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30002-13 от 07.10.2013 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ___ » _____ 2015 г.