

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ
Директор РУП "Витебский ЦСМС"
П.Л. Яковлев
" 24 " /2 2020 г.

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507	Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь Регистрационный № <u>РБ 03 13 4175 20</u>
--	---

Выпускают по ТУ ВУ 300080696.070-2009, ГОСТ 12997-84, комплекту документации ЗЭП.499.070 ООО «МНПП «Электроприбор», г. Витебск, Республика Беларусь.

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 предназначены для измерения электрических параметров трехфазных трехпроводных и четырехпроводных сетей переменного тока частотой 50 Hz, энергии и показателей качества электрической энергии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507/1 – ЦП8507/10 применяются для контроля параметров электрических систем и установок энергообъектов различных отраслей промышленности.

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507/11 – ЦП8507/16 применяются для измерения и регистрации электрической энергии, контроля показателей качества электрической энергии и параметров электрических систем и установок энергообъектов различных отраслей промышленности.

ОПИСАНИЕ

ЦП8507 в зависимости от измеряемых параметров, номинальных значений входного сигнала тока, габаритных размеров корпуса и дополнительных опций имеют 16 модификаций.



Модификации ЦП8507/1, ЦП8507/2 предназначены для измерения электрических параметров трехфазных сетей, изготавливаются в корпусе с габаритными размерами 120x120x130 mm, с цифровым табло, на котором отображаются любые три измеряемых параметра в любом сочетании и с тремя аналоговыми выходами, соответствующими отображаемым на табло параметрам. Количество и тип интерфейсов и аналоговых выходов изготавливаются по заказу, также по заказу ЦП могут изготавливаться с встроенными дискретными входами и выходами (реле).

Модификации ЦП8507/3 - ЦП8507/6 предназначены для измерения электрических параметров трехфазных сетей, изготавливаются в корпусе с габаритными размерами 125x90x125 mm, цифровое табло и выходные аналоговые сигналы отсутствуют. Количество и тип интерфейсов изготавливаются по заказу.

Модификации ЦП8507/7, ЦП8507/8 предназначены для измерения электрических параметров трехфазных сетей, изготавливаются в корпусе с габаритными размерами 96x96x130 mm, с цифровым табло, на котором отображаются любые три измеряемых параметра в любом сочетании и с тремя аналоговыми выходами, соответствующими отображаемым на табло параметрам. Интерфейс только RS-485_1 и RS-485_2. Количество каналов интерфейса RS-485 и аналоговых выходов изготавливаются по заказу.

Модификации ЦП8507/9, ЦП8507/10 предназначены для измерения электрических параметров трехфазных сетей и одновременного отображения на своем цифровом табло 3-х из 10-ти электрических параметров (фазные токи, фазные и линейные напряжения, или частота). Изготавливаются в корпусе с габаритными размерами 96x96x130 mm. Выходные аналоговые сигналы отсутствуют. Интерфейс только RS-485_1 (RS-485_2 изготавливается по заказу).

Модификации ЦП8507/11 - ЦП8507/14 предназначены для измерения и регистрации электрической энергии, для измерения электрических параметров трехфазных сетей и показателей качества электрической энергии (ЦП8507/13, ЦП8507/14) (см. приложение А), изготавливаются в корпусе с габаритными размерами 120x120x165 mm, с двумя цифровыми табло: на верхнем табло отображаются 3 или 6 измеряемых параметров, на нижнем цифровом табло отображается активная суммарная или активная в прямом или в обратном направлении и реактивная энергия суммарная или реактивная в прямом или в обратном направлении или по квадрантам, с тремя выходными аналоговыми сигналами, соответствующие любым трем измеряемым параметрам, с интерфейсом (количество и тип интерфейсов по заказу), с дискретными входами и выходами (по заказу).

Модификации ЦП8507/15, ЦП8507/16 предназначены для измерения и регистрации электрической энергии, для измерения электрических параметров трехфазных сетей (см. приложение А), изготавливаются в корпусах с габаритными размерами 125x90x125 mm без цифрового



табло. Количество и тип интерфейсов изготавливается по заказу, также по заказу ЦП могут изготавливаться с тремя аналоговыми выходами и с дискретными входами и выходами.

Электрические параметры сетей, измеряемые преобразователями ЦП8507, приведены в приложении А.

Интерфейс RS-485_1, RS-485_2, Ethernet предназначены для передачи информации в цифровом коде на контроллеры верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского управления (далее – АСДУ) со скоростью до 115200 bit/s, (Ethernet до 100 Mbit/s). Также интерфейс RS-485_2 может использоваться для организации отображения измеряемых параметров ЦП8507 на дополнительных индикаторах в информационном режиме, к нему можно подключить до 32-х индикаторов ИЦ8511/1.

ЦП8507 имеют возможность изменения параметров (сетевой адрес, коэффициент трансформации тока K_{tt} , коэффициент трансформации напряжения K_{th} и т. д) непосредственно на объекте эксплуатации по интерфейсам RS-485 с помощью программы «ЦП8507 v.7.X.X.X» или с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели.

Модификации ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 – ЦП8507/14 предназначены для размещения на диспетчерских щитах, панелях, шкафах, а также для встраивания в энергетическое оборудование. Модификации ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 выполнены в корпусе для навесного монтажа или монтажа на DIN-рейку 35 mm.

Питание ЦП8507/1 – ЦП8507/4, ЦП8507/7 – ЦП8507/16 осуществляется напряжением переменного тока от 85 до 260 V частотой 50 Hz, или напряжением постоянного тока от 105 до 300 V (далее - универсальное питание) или от сети постоянного тока напряжением: 48 V; 24 V; 12 V; 5V.

Питание ЦП8507/5, ЦП8507/6 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (230) V частотой 50 Hz (далее ~220 (230) V, 50 Hz).

Принцип действия ЦП основан на преобразовании измеренных сигналов с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов токов и напряжений в цифровой код для отображения измеренных параметров на цифровом табло и для передачи по сети интерфейс RS-485 и Ethernet, а также в унифицированные выходные аналоговые сигналы постоянного тока (далее – выходные аналоговые сигналы).

Значение тока $H1$ определяют по формуле:

$$H1 = K_{tt} \cdot I_n = \frac{I_{tt}}{\frac{1}{2\pi}} \cdot I_n \quad (1)$$

где K_{tt} – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов по току;

I_n – номинальное значение тока, подаваемое на вход ЦП;

I_{tt} – значение тока, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 7746-2001;

I_{2tt} – значение тока на выходе измерительного трансформатора равное I_n .



Значение напряжения Н2 определяют по формуле:

$$H2 = 1,25 \cdot K_{th} \cdot U_n = 1,25 \cdot \frac{U_{1th}}{U_{2th}} \cdot U_n \quad (2)$$

где K_{th} – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов по напряжению;

U_n – номинальное значение напряжения, подаваемое на вход ЦП;

U_{1th} – значение напряжения, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 1983-2001;

U_{2th} – значение напряжения на выходе измерительного трансформатора равное U_n .

Значения активной, реактивной, полной мощности Н3 определяют при $\cos\phi = 1$ или $\sin\phi = 1$ и симметричной нагрузке трехфазных цепей по формуле:

$$H3 = \sqrt{3} \cdot K_{tr} \cdot I_n \cdot K_{th} \cdot U_n = \sqrt{3} \cdot I_{1tr} \cdot U_{1th} \quad (3)$$

где K_{tr} , K_{th} – коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов по току и напряжению (см. формулы 1, 2);

I_n – номинальное значение тока, подаваемое на вход ЦП;

U_n – номинальное значение напряжения, подаваемое на вход ЦП;

I_{1tr} – значение тока, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 7746-2001;

U_{1th} – значение напряжения, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 1983-2001.

ЦП8507/1 - ЦП8507/4, ЦП8507/7, ЦП8507/8, ЦП8507/11 – ЦП8507/14 конструктивно состоят из следующих основных узлов:

- пластмассового корпуса;
- пластмассовой крышки с лицевой панелью и кнопками;
- платы управления и индикации,
- платы импульсного источника питания;
- платы входа;
- платы выхода;
- задняя крышка (для ЦП8507/11 – ЦП8507/14)

Крышка крепится к корпусу при помощи защелок. Для того чтобы открыть крышку, необходимо освободить защелки.

Задняя крышка ЦП8507/11 – ЦП8507/14 крепиться к корпусу при помощи двух винтов и пломбируется на объекте эксплуатации.

ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 конструктивно состоят из следующих основных узлов:

- пластмассового корпуса;
- пластмассовой крышки;



- платы входа;
- платы интерфейса.

Крышка крепится к корпусу при помощи четырёх винтов - саморезов, расположенных по её углам. Для того чтобы открыть крышку, необходимо отвинтить винты.

Фотографии общего вида ЦП приведены на рисунках 1 – 7.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест размещения клейм-наклеек ОТК и знака поверки средств измерений для ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 – ЦП8507/10 приведена на рисунке Б.1 (приложение Б).

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест нанесения оттисков клейма ОТК и поверительного клейма для ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 приведена на рисунке Б.2 (приложение Б).

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест нанесения оттисков клейма ОТК и поверительного клейма для ЦП8507/11 – ЦП8507/14 приведена на рисунке Б.3 (приложение Б).




Рисунок 1 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/1, ЦП8507/2




Рисунок 2 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/3 – ЦП8507/6




Рисунок 3 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/7, ЦП8507/8




Рисунок 4 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/9, ЦП8507/10





Рисунок 5 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/11 – ЦП8507/14 (лицевая панель)



Рисунок 6 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/11 – ЦП8507/14 вид сзади






Рисунок 7 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/15, ЦП8507/16

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЦП оснащены встроенным программным обеспечением (далее – ПО).

ПО является метрологически значимым и метрологические характеристики ЦП определены с его учетом. ПО хранится в энергозависимой памяти микроконтроллера ЦП. После установки ПО в микроконтроллере пережигается перемычка. Конструкция ЦП исключает возможность несанкционированного доступа к ПО ЦП и влияния на измерительную информацию.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	ЦП8507/1 – ЦП8507/10	ЦП8507/11 – ЦП8507/16
Идентификационное наименование ПО	CP8507_d1-10	CP8507_d11-16
Номер версии (идентификационный номер ПО)	530	711
Цифровой идентификатор ПО	FA51A583	2CE4EF5D
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	CRC32	CRC32

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификации ЦП, диапазоны измерений входных сигналов, диапазоны изменений показаний на цифровом табло ЦП и ПЭВМ (далее – диапазон показаний) и диапазоны изменений выходных аналоговых сигналов, класс точности соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.



Таблица 2

Модификация ЦП	Диапазон измерений входных сигналов					Диапазон изменения показаний на цифровом табло ЦП ⁵⁾ и мониторе ПЭВМ	входных аналоговых сигналов, mA	Класс точности
	ток, A	напряжение линейное (фазное), V [схема подключения]	частота, Hz	мощность: P, W; Q, var; S, V·A	коэффициент мощности $\cos\phi$ ($\sin\phi$)			
ЦП8507/1 ¹⁾	от 0 до 1			от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8		I: от 0 до H1 ⁴⁾ ; U: от 0 до H2 ⁴⁾ ; F: от 45 до 55 Hz; P, Q: от -H3 ⁴⁾ до +H3 ⁴⁾ ; S: от 0 до H3 ⁴⁾ ; K _p : от -1 до +1	от 0 до 5; 0 ± 5; или от 4 до 20; 4 – 12 – 20	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/2 ¹⁾	от 0 до 5			от - 100 – 125 ³⁾ (0 – 57,74 – 72,17 ³⁾ или 0 – 380 – 475 ³⁾ (0 – 219,4 – 274,2 ³⁾ или 0 – 400 – 500 ²⁾ (0 – 230,9 – 288,7 ²⁾	от 45 до 55	от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8	от -1 до +1	–
ЦП8507/3 ²⁾	от 0 до 1	[3-х и 4-х проводная]				от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291 или от -3464 до +3464	I: от 0 до H1 ⁴⁾ ; U: от 0 до H2 ⁴⁾ ; F: от 45 до 55 Hz; P, Q: от -H3 ⁴⁾ до +H3 ⁴⁾ ; S: от 0 до H3 ⁴⁾ ; K _p : от -1 до +1	–
ЦП8507/4 ²⁾	от 0 до 5					от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8	I: от 0 до H1 ⁴⁾ ; U: от 0 до H2 ⁴⁾ ; F: от 45 до 55 Hz; P, Q: от -H3 ⁴⁾ до +H3 ⁴⁾ ; S: от 0 до H3 ⁴⁾ ; K _p : от -1 до +1	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/5 ²⁾	от 0 до 1					от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8	–	–



Продолжение таблицы 2

Модификация ЦП	Диапазон измерений входных сигналов					Диапазон изменения		Класс точности
	ток, A	напряжение линейное (фазное), V [схема подключения]	частота, Hz	мощность: P, W; Q, var; S, V·A	коэффициент мощности cosφ (sinφ)	показаний на цифровом табло ЦП ⁵⁾ и мониторе ПЭВМ	выходных аналоговых сигналов, mA	
ЦП8507/6 ²⁾	от 0 до 5			от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291 или от -3464 до +3464	от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291 или от -3464 до +3464	I: от 0 до H1 ⁴⁾ ; U: от 0 до H2 ⁴⁾ ; F: от 45 до 55 Hz; P, Q: от -H3 ⁴⁾ до +H3 ⁴⁾ ; S: от 0 до H3 ⁴⁾ ; K _p : от -1 до +1	-	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/7	от 0 до 1	0 – 100 – 125 ³⁾ (0 – 57,74 – 72,17 ³⁾) или 0 – 380 – 475 ³⁾ (0 – 219,4 – 274,2 ³⁾) или 0 – 400 – 500 ²⁾ (0 – 230,9 – 288,7 ²⁾)		от -173,2 до +173,2 или от -658,2 до +658,2 или от -692,8 до +692,8		I: от 0 до H1 ⁴⁾ ; U: от 0 до H2 ⁴⁾ ; F: от 45 до 55 Hz; P, Q: от -H3 ⁴⁾ до +H3 ⁴⁾ ; S: от 0 до H3 ⁴⁾ ; K _p : от -1 до +1	от 0 до 5; 0 ± 5; или от 4 до 20; 4 – 12 – 20	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/8	от 0 до 5		от 45 до 55	от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291 или от -3464 до +3464	от -1 до +1	I _A , I _B , I _C : от 0 до H1 ⁴⁾ ; U _A , U _B , U _C , U _{AB} , U _{BC} , U _{CA} : от 0 до H2 ⁴⁾ ; F: от 45 до 55 Hz	-	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/9	от 0 до 1	[3-х и 4-х проводная]		от -173,2 до +173,2 или от -658,2 до +658,2 или от -692,8 до +692,8				0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/10	от 0 до 5			от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291 или от -3464 до +3464				



Продолжение таблицы 2

Модификация ЦП	Диапазон измерений входных сигналов					Диапазон изменения		Класс точности
	ток, A	напряжение линейное (фазное), V [схема подключения]	частота, Hz	мощность: P, W; Q, var; S, V·A	коэффициент мощности $\cos\phi$ ($\sin\phi$)	показаний на цифровом табло ЦПГ ⁵⁾ и мониторе ПЭВМ	выходных аналоговых сигналов, mA	
ЦП8507/11 ¹⁾	от 0 до 1			от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8			от 0 до 5; 0 ± 5; или от 4 до 20; 4 – 12 – 20	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾ 0,5S ⁹⁾ 1,0 ¹⁰⁾
ЦП8507/12 ¹⁾	от 0 до 5	0 – 100 – 125 ³⁾ (0 – 57,74 – 72,17 ³⁾) и 0 – 380 – 475 ³⁾ (0 – 219,4 – 274,2 ³⁾) и 0 – 400 – 500 ³⁾ (0 – 230,9 – 288,7 ³⁾) [3-х и 4-х проводная]		от 45 до 55	от - 866,0 до +866,0 или от - 3291 до +3291 или от - 3464 до +3464	I: от 0 до H1 ⁴⁾ ; U: от 0 до H2 ⁴⁾ ; F: от 45 до 55 Hz; P, Q: от -H3 ⁴⁾ до +H3 ⁴⁾ ; S: от 0 до H3 ⁴⁾ ; K _p : от -1 до +1; Wa, Wa+, Wa- и Wr, Wr+, Wr-, Wr1, Wr2, Wr3, Wr4: от -999999,99 до +999999,99		
ЦП8507/13 ¹⁾	от 0 до 1		от 45 до 55	от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8	от -1 до +1		от 0 до 5; 0 ± 5; или от 4 до 20; 4 – 12 – 20	0,2 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾ 0,2S ⁹⁾ 1,0 ¹⁰⁾
ЦП8507/14 ¹⁾	от 0 до 5			от - 866,0 до +866,0 или от - 3291 до +3291 или от - 3464 до +3464				
ЦП8507/15 ²⁾	от 0 до 1			от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8			–	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾ 0,5S ⁹⁾ 1,0 ¹⁰⁾



Окончание таблицы 2

Модификация ЦП	Диапазон измерений входных сигналов					Диапазон изменения		Класс точности
	ток, A	напряжение линейное (фазное), V [схема подключения]	частота, Hz	мощность: P, W; Q, var; S, V·A	коэффициент мощности $\cos\phi$ ($\sin\phi$)	показаний на цифровом табло ЦП ⁵⁾ и мониторе ПЭВМ	выходных аналоговых сигналов, mA	
ЦП8507/16 ²⁾	от 0 до 5	0 – 100 – 125 ³⁾ (0 – 57,74 – 72,17 ³⁾) и 0 – 380 – 475 ³⁾ (0 – 219,4 – 274,2 ³⁾) и 0 – 400 – 500 ³⁾ (0 – 230,9 – 288,7 ³⁾) [3-х и 4-х проводная]	от 45 до 55	от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291 или от -3464 до +3464	от -1 до +1	I: от 0 до H1 ⁴⁾ ; U: от 0 до H2 ⁴⁾ ; F: от 45 до 55 Hz; P, Q: от -H3 ⁴⁾ до +H3 ⁴⁾ ; S: от 0 до H3 ⁴⁾ ; K _p : от -1 до +1; Wa, Wa+, Wa- и Wr, Wr+, Wr-, Wr1, Wr2, Wr3, Wr4: от -999999,99 до +999999,99	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ – 0,05 ⁸⁾ 0,5S ⁹⁾ 1,0 ¹⁰⁾	

* Диапазон измерений напряжений в ЦП8507/11 – ЦП8507/16 осуществляется программно.

¹⁾ По заказу могут изготавливаться с дискретными входами и выходами.

²⁾ Модификации ЦП8507 у которых отсутствует цифровое табло. Основная погрешность определяется по показаниям на мониторе ПЭВМ.

³⁾ При измерении мощности значение 125 (72,17) или 475 (274,2) или 500 (288,7) соответствует перегрузочному значению напряжения входного сигнала. Фазные напряжения измеряются только при 4-х проводной схеме подключения.

⁴⁾ Значения тока H1, напряжения H2, активной, реактивной и полной мощности H3 равны соответственно величине номинального тока, 125 % величины номинального напряжения, величине активной, реактивной и полной мощности (мощность измеряется при номинальных токах и напряжениях, $\cos\phi$ ($\sin\phi$) = 1) трехфазной сети до внешних измерительных трансформаторов тока и напряжения или непосредственно на входе ЦП.

⁵⁾ Отображаемые на цифровом табло ЦП параметры могут иметь размерности: A, kA, V, kV, W, kW, MW, GW, var, kvar, Mvar, Gvar, V·A, kV·A, MV·A, GV·A, Hz, kW·h, kvar·h в зависимости от модификации.

⁶⁾ Класс точности при измерении тока, напряжения, активной и полной мощности.

⁷⁾ Класс точности при измерении реактивной мощности.

⁸⁾ Класс точности при измерении частоты.

⁹⁾ Класс точности при измерении активной энергии.

¹⁰⁾ Класс точности при измерении реактивной энергии.

Номинальное значение входного сигнала (напряжения, тока, коэффициента мощности, мощности, частоты), нормирующее значение показаний цифровых табло и дисплея ПЭВМ, а также выходных аналоговых сигналов в зависимости от модификации ЦП соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.



Таблица 3

Модификация ЦП	Номинальное значение входного сигнала					Нормирующее значение выходного сигнала			
	Напряжение линейное (фазное), В	Ток, А	Коэф. мощности $\cos \phi$ ($\sin \phi$)	Мощность, Вт, var, V·A	Частота, Hz	Цифровые сигналы на табло ЦП, мониторе ПЭВМ	Выходные аналоговые сигналы, мА		
							при измерении тока, напряжения, мощности	при измерении частоты	диапазон от 0 до 5
ЦП8507/1, ЦП8507/7, ЦП8507/11, ЦП8507/13, ЦП8507/15				173,2 или 658,2 или 692,8					
ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/12, ЦП8507/14, ЦП8507/16	100,0 (57,74) или 380,0 (219,4)	1 5 1		866,0 или 3291 или 3464 173,2 или 658,2 или 692,8 866,0 или 3291 или 3464		H1 H2/1,25 H3* 50	5; 20	25	80
ЦП8507/3, ЦП8507/5, ЦП8507/9	400,0 (230,9)								
ЦП8507/4, ЦП8507/6, ЦП8507/10		5							

* Нормирующее значение активной, реактивной, полной мощности по каждой фазе равно Н3/3.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ЦП8507 от нормирующего значения выходного сигнала:

- при измерении тока, напряжения, активной и полной мощности, %:

- ЦП8507/1 – ЦП8507/12, ЦП8507/15, ЦП8507/16: ± 0,5;

- ЦП8507/13, ЦП8507/14: ± 0,2 - при измерении тока, напряжения, активной, полной мощности по показаниям на цифровом табло и/или дисплее ПЭВМ и ± 0,5 по аналоговым выходам;

- при измерении реактивной мощности, %: ± 0,5;

- при измерении частоты, %: ± 0,05.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности (далее - основная относительная погрешность) ЦП8507/11 – ЦП8507/16 при измерении энергии с симметричными нагрузками соответствуют значениям по ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23, приведенным в таблице 4.



Таблица 4

Значение тока	Коэффициент мощности	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %, для класса точности		
		0,2 S	0,5 S	1
$0,01 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} < 0,05 \cdot I_{\text{ном.}}$	1,00	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	-
$0,02 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} < 0,05 \cdot I_{\text{ном.}}$		-	-	$\pm 1,5$
$0,05 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$		$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
$0,02 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} < 0,10 \cdot I_{\text{ном.}}$	0,50 при индуктивной нагрузке (для активной и реактивной энергии)	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	-
$0,05 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} < 0,10 \cdot I_{\text{ном.}}$		-	-	$\pm 1,5$
$0,10 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$		$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	$\pm 1,0$
$0,10 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$	0,25 при индуктивной или емкостной нагрузке (для реактивной энергии)	-	-	$\pm 1,5$

Пределы основной относительной погрешности при измерении энергии с однофазной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений, приложенных к цепям напряжения, соответствуют значениям по ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23, приведенным в таблице 5.

Таблица 5

Значение тока	Коэффициент мощности	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %, для класса точности		
		0,2S	0,5S	1
$0,05 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$	1,00	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	$\pm 1,5$
$0,10 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$	0,50 при индуктивной нагрузке	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$

ЦП8507 соответствуют требованиям к основным погрешностям:

- а) при изменении сопротивления нагрузки аналоговых выходов от 0 до $3,0 \text{ k}\Omega$ для диапазонов изменений выходных аналоговых сигналов (0 ± 5) mA или от 0 до 5 mA и от 0 до $0,5 \text{ k}\Omega$ для диапазонов изменений выходных аналоговых сигналов 4 – 12 – 20 mA или от 4 до 20 mA;
- б) при изменении частоты входного сигнала от 45 до 55 Hz;
- в) при изменении коэффициента мощности входного сигнала (при измерении активной, реактивной мощности) в диапазоне от 0,5 до 1;
- г) при изменении напряжения измерительной цепи (при измерении мощности) в диапазоне от 10 % до 125 % от номинального значения напряжения;
- д) при изменении напряжения питания от номинального до минимального и максимального значений для всех вариантов питания.

Питание ЦП8507/1 - ЦП8507/4, ЦП8507/7 – ЦП8507/16 осуществляется по одному из вариантов:

- от сети переменного тока от 85 до 260 V с номинальным напряжением 220 (230) V, частотой 50 Hz и от сети постоянного тока от 105 до 300 V с номинальным напряжением 220 (230) V (универсальное питание);



- от сети постоянного тока от 37 до 72 V с номинальным напряжением 48 V, от 19 до 36 V с номинальным напряжением 24 V, от 4,8 до 5,6 V с номинальным напряжением 5 V.

Питание ЦП8507/5, ЦП8507/6 осуществляется от сети переменного тока от 198 до 253 V с номинальным напряжением 220 (230) V, частотой 50 Hz.

Основная абсолютная погрешность хода часов для ЦП8507/11 - ЦП8507/16 не более: ± 1 сек/сутки.

Стартовый ток (чувствительность) ЦП8507/11 – ЦП8507/16, не более:

- 0,001 $I_{\text{ном.}}$ для класса точности 0,5S и 0,2S;
- 0,004 $I_{\text{ном.}}$ для класса точности 1 при непосредственном включении;
- 0,002 $I_{\text{ном.}}$ для класса точности 1 при трансформаторном включении.

Время установления выходных аналоговых сигналов, при скачкообразном изменении входного сигнала, не более 0,5 s.

Пределы допускаемых дополнительных погрешностей ЦП8507 при изменении температуры и влажности окружающего воздуха, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Влияющий фактор	При измерении		При измерении энергии	
	тока, напряже-ния, мощности	частоты	$0,05 I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} \leq 1,2 I_{\text{ном.}}$ коэффициент мощности 1	$0,10 I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} \leq 1,2 I_{\text{ном.}}$ 0,50 при индуктивной нагрузке
Изменение температуры от нормальной до минус 40 °C и плюс 55 °C	± 0,2 %/10 °C для класса 0,2 ± 0,4 %/10 °C для класса 0,5	± 0,05 %/10 °C	± 0,01 %/°C для класса 0,2S ± 0,03 %/°C для класса 0,5S ± 0,05 %/°C для класса 1	± 0,02 %/°C для класса 0,2S ± 0,05 %/°C для класса 0,5S ± 0,07 %/°C для класса 1
Изменение относительной влажности (95 ± 3) % при температуре 35 °C	± 0,2 % для класса 0,2 ± 1,0 % для класса 0,5	± 0,05 %	± 0,2 % для класса 0,2S ± 0,5 % для класса 0,5S ± 1,0 % для класса 1	± 0,3 % для класса 0,2S ± 0,6 % для класса 0,5S ± 1,0 % для класса 1

Время установления рабочего режима ЦП8507 не более 30 min.

Время непрерывной работы ЦП не ограничено.

Мощность, потребляемая ЦП от цепи питания, не более указанных в таблице 7 значений:

Таблица 7

Модификация ЦП	Потребляемая мощность	
	от сети переменного тока, V·A	от сети постоянного тока, W
ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 - ЦП8507/10	12	9
ЦП8507/3, ЦП8507/4	8	4
ЦП8507/5, ЦП8507/6	6	
ЦП8507/11 - ЦП8507/16	10	

Мощность, потребляемая каждой последовательной измерительной цепью ЦП8507, не более: 0,5 V·A.



Габаритные размеры и масса ЦП8507 приведены в таблице 8:

Таблица 8

Модификация ЦП	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
ЦП8507/1, ЦП8507/2	120×120×130	0,75
ЦП8507/3, ЦП8507/4	125×90×125	0,55
ЦП8507/5, ЦП8507/6	125×90×125	0,75
ЦП8507/7 – ЦП8507/10	96×96×130	0,55
ЦП8507/11 – ЦП8507/14	120×120×165	0,75
ЦП8507/15, ЦП8507/16	125×90×125	0,65

Условия эксплуатации ЦП8507:

- нормальный диапазон: температура окружающего воздуха от 18 °C до 22 °C, относительная влажность окружающего воздуха от 30 % до 80 %;
- рабочий диапазон: температура окружающего воздуха: от минус 40 °C до плюс 55 °C, относительная влажность (95 ± 3) % при 35 °C.

Средний срок службы ЦП8507 не менее 15 лет.

Средняя наработка на отказ ЦП8507 не менее 150000 часов.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 – ЦП8507/14 и на крышку корпуса ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 методом офсетной печати и на эксплуатационную документацию типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ЦП8507 приведен в таблице 9.

Таблица 9

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество
ЗЭП.499.070	Преобразователь измерительный цифровые ЦП8507	1
ЗЭП.499.070 ПС	Паспорт	1
МРБ МП.1962 -2009	Методика поверки	1*
ЗЭП.499.070 РЭ	Руководство по эксплуатации	1*

* Количество экземпляров руководства по эксплуатации и методики поверки оговариваются при заказе.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ТУ BY 300080696.070-2009 "Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507. Технические условия".

ГОСТ 12997-84 "Изделия ГСП. Общие технические условия".

TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

МРБ МП.1962 -2009 "Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507. Методика поверки".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 соответствуют требованиям ТУ BY 300080696.070-2009, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011.

Межповерочный интервал ЦП8507 - 48 месяцев.

Государственные контрольные испытания проведены:

РУП "Витебский ЦСМС",

ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск.

Аттестат аккредитации № BY/112 1.0812 от 25.03.2008

Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники РУП "БелГИМ",

220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93.

Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильное научно-производственное предприятие "Электроприбор" (ООО "МНПП "Электроприбор")

ул. Зеньковой, д.1, 210001, г. Витебск, Республика Беларусь,

тел./факс (10-375-212) 672-816,

electropribor@mail.ru,

www.electropribor.com.


Начальник испытательного центра

РУП "Витебский ЦСМС"



Д.Р. Буславьев

Директор ООО "МНПП "Электроприбор"



В.А. Черник



Приложение А
(справочное)
Измеряемые параметры

Таблица А.1

Наименование параметра	Обозначение
Действующее значение фазного напряжения	$U_\phi (U_A; U_B; U_C)$
Действующее значение междуфазного напряжения	$U_L (U_{AB}; U_{BC}; U_{CA})$
Действующее значение напряжения нулевой последовательности	U_0
Действующее значение силы фазного тока	$I_\phi (I_A; I_B; I_C)$
Действующее значение силы тока нулевой последовательности	I_0
Активная мощность фазы нагрузки	$P_\phi (P_A; P_B; P_C)$
Реактивная мощность фазы нагрузки	$Q_\phi (Q_A; Q_B; Q_C)$
Полная мощность фазы нагрузки	$S_\phi (S_A; S_B; S_C)$
Суммарная активная мощность	P
Суммарная реактивная мощность	Q
Суммарная полная мощность	S
Частота сети	f
Коэффициент мощности фазы нагрузки	$K_{p\phi} (K_{pA}; K_{pB}; K_{pC})$
Коэффициент мощности	K_p
Среднее арифметическое значение фазного напряжения	$U_{\phi \text{ср}}$
Среднее арифметическое значение линейного напряжения	$U_L \text{ср}$
Среднее арифметическое значение фазного тока	$I \text{ср}$
Активная энергия суммарная	W_a
Реактивная энергия суммарная	W_r
Отклонение частоты	f
Медленные изменения напряжения электропитания положительные	$U(+)$
Медленные изменения напряжения электропитания отрицательные	$U(-)$
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	K_{0U}
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	K_{2U}



Окончание таблицы А.1

Наименование параметра	Обозначение
Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	K_U
Коэффициент n-ой интергармонической составляющей напряжения	$K_{U(m)}$
Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения	$K_{U(n)}$
Медленные изменения тока положительные	$\delta_{I(+)}$
Медленные изменения тока отрицательные	$\delta_{I(-)}$
Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности	K_{01}
Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности	K_{21}
Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока	K_I
Коэффициент n-ой интергармонической составляющей тока	$K_{I(m)}$
Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока	$K_{I(n)}$



Приложение Б
(обязательное)

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест размещения клейма – наклеек на ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 - ЦП8507/10
(вид сзади)

место размещения
клейма - наклейки
знака поверки





Рисунок Б.1

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест нанесения оттиска клейма ОТК и оттиска поверительного клейма на ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16

место для нанесения
оттиска поверитель-
ного клейма



место для нанесения
оттиска клейма ОТК

Рисунок Б.2



Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест нанесения клейма – наклейки ОТК, оттиска поверительного клейма и клейма энергоснабжающей организации на объекте эксплуатации на ЦП8507/11 – ЦП8507/14 (вид сзади)




Рисунок Б.3

