

Поверка

осуществляется по методике, изложенной в «Методике по поверке»: образцовые равно деленные термометры типа ТР-1 и ТР-2, цифровой вольтметр типа Щ1516.