1435

УТВЕРЖДЕН МЕКВ.413226.001 ДЛ-ЛУ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПА-СН

Методика поверки МЕКВ.413226.001 ДЛ

Подпись и дата Инв. № дубл. Взамен инв. № Подпись и дата Инв. № подл.

 $\Phi.2.105 - 1$

Копировал

Формат А 4

n	первич. примен.	СОДЕРЖАНИЕ 1 Операции поверки 3 2 Средства поверки 3	
	_	3 Требования безопасности	
		4 Условия поверки	
28		5 Подготовка к поверке	
2000	Cupus.	6 Проведение поверки 7	
		7 Обработка результатов измерений	
		8 Оформление результатов поверки	
		Приложение А. Форма протокола поверки	
	T		
Подпись и дата			
Инв. № дубл.			
Взамен инв. №			
Подпись и дата			
Подп		МЕКВ.413226.001 ДЛ Изм. Лист № докум. Подпись Дата	
Инв. № подл.		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ	13
		Ф.2.106 – 5 Копировал Формат A 4	

Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи аналитические ПА-СН (далее - преобразователи) МЕКВ.413226.001, устанавливает методику их первичной поверки при выпуске из производства, периодической поверки в процессе эксплуатации, а также поверки после ремонта.

Рекомендуемый межповерочный интервал – 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

		Проведение операций при		
	Номер	пове	рке	
Наименование операции	пункта	Первичная	Периодичес-	
	Номер пункта Нервичная поверка и поверка и поверка и поверка	кая поверка в		
		сле ремонта	эксплуатации	
1. Внешний осмотр	6.1	+	+	
2. Опробование	6.2	+	+	
3. Определение основной погрешности	6.3	+	+	

 Π р и м е ч а н и е - «+» - проводить операцию.

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверка прекращается.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться оборудование, контрольно-измерительные приборы, материалы и принадлежности, указанные в табл. 1.

					4		Лист
					МЕКВ.413226.001 ДЛ		2
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			3
* 2	101	-			IC	<i>A</i> 1	1

 Φ . 2.106 - 5a

Копировал

Формат А 4

ў Инв. № дубл. Подпись и дата

Взамен инв. №

Подпись и дата

~	_	
10	блица	
1 a	олица	

Лист

Формат А 4

МЕКВ.413226.001 ДЛ

0.3	1 Термометр лаоораторный стеклянный 1 ОСТ 28498-90, цена деления 0 С.
6.3	2 Барометр-анероид БАММ-1 ТУ25-11.1513-79, диапазон 80-106 кПа, цена деления 0,1 кПа, основная погрешность ± 0,2 кПа.
6.3	3 Гигрометр психрометрический ВМТ-2 ТУ25-11-1219-76
6,2, 6.3	4 Вольтметр В7-38 с насадкой для измерения тока XB2.710.031 ТУ
6.2, 6.3	5 ПЭВМ любого типа с последовательным портом RS-232 и операционной системой не ниже "Windows-98".
6.2, 6.3	6 Вентиль ВТР тонкой регулировки МЕКВ.493112.001.
6.2, 6.3	7 Индикатор расхода ИР-2-01А 5Б2.833.045-01 ТУ.
6.2, 6.3	8 Трубка ПВХ 4 × 1,5 ТУ6-01-1196-79 — 1,5 м.
6.2, 6.3	9 Прокладка МЕКВ.305369.008
6.2, 6.3	10 Ключ гаечный 24 × 27 ГОСТ 6424-73
6.2, 6.3	11 Стакан МЕКВ.305369.008.
6.2, 6.3	12 Преобразователь ПС МЕКВ.411611.001.
6.2, 6.3	13 Пульт ПИНТ-1 МЕКВ.426439.021
6.2, 6.3	14 Пульт ППС МЕКВ.426439.038
6.2, 6.3	15 Адаптер сетевой БПН 12.0-1.0 (12 В, 1А, нестаб.)
6.2, 6.3	16 Дискета 3,5" с программой PS_PA_NSTR.exe
6.3	17 Баллон ПГС 06.01.195 (ГСО 3904-87) СН ₄ + воздух (0.3 ± 0.04) % об
6.2, 6.3	18 Баллон ПГС 06.01.195 (ГСО 3904-87) СН ₄ + воздух (0.6 ± 0.04) % об
6.3	19 Баллон ПГС 06.01.196 (ГСО 3905-87) СН ₄ + воздух (0.9 ± 0.06) % об

Наименование и тип основного или вспомогательного средства

поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего

технические требования и (или) метрологические и основные

технические характеристики средства поверки

1 Термометр лабораторный стеклянный ГОСТ 28498-90,

 N_0N_0

пунктов

методики

6.3

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТУ6-16-2956-92.

 Φ .2.106 – 5a

Изм Лист № докум. Подпись

Дата

Копировал

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1 Лица, проводящие поверку, должны руководствоваться инструкциями по технике безопасности при работе с токсичными веществами.
- 3.2 Помещения, в которых проводятся работы с использованием ПГС, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.
 - 3.3 Сброс ПГС должен осуществляться только в вытяжную вентиляцию.
- 3.4 При поверке преобразователя должны выполняться меры безопасности, изложенные в «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ), 1986 г..

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подпись и дата

- 4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 96,7 до 101,3 кПа (от 730 до 760 мм.рт.ст.);
- электропитание от сети переменного тока напряжением 220 В с пределами отклонения по ГОСТ 21128-83, частотой 50 Гц с пределами отклонения по ГОСТ 13109-89;

Ф.2.106 – 5a					Ка	опирова.	7			Фор	мат А 4	1
Изм	Лист	№ докум.	Подпи	сь Дата		I	MEKB.4	13226.001	ДЈ	Ι	J	<u> Бист</u>
												-
		электрич вибрации					кроме	земного,	a	также	удары	И
		отклонен	ия по 1	ΓOCT 13	3109-89	9;						

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

- 5.1 Проверить наличие свидетельств о поверке на средства измерения, входящих в состав средств поверки, срок их действия, а также запись о проведенном техническом обслуживании в паспорте на преобразователь (при проведении периодической поверки).
 - 5.2 Подготовка к работе средств поверки.
- 5.2.1 Выдержать баллоны с ПГС-ГСО в помещении, где будет производиться поверка, в течение 2 ч при температуре (20 ± 5) 0 С.

П р и м е ч а н и е — Баллоны с ПГС-ГСО, хранящиеся при температуре ниже $10~^{0}$ С, должны быть выдержаны перед поверкой в течение 24 ч в помещении с температурой $(20\pm5)~^{0}$ С.

5.2.2 Собрать схему в соответствии с рис. 1, использовав баллон Бл 2.

Подпись и дата			
Инв. № дубл.			
Взамен инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.	Изм Лист № докум. Подпись Дата Ф.2.106 – 5а	МЕКВ.413226.001 ДЛ Копировал	Лист 6 Формат А 4

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие преобразователя следующим требованиям:

- заводской номер и комплектность преобразователя должны соответствовать указанным в паспорте MEKB.413226.001 ПС;
- преобразователь не должен иметь следов внешних механических воздействий (вмятин, царапин, трещин), коррозии и грязи;
 - пломбы и клейма не должны иметь повреждений;
- должны быть в наличии планка с маркировкой взрывозащиты, фирменная планка, надписи, на которых должны свободно читаться;
- на месте проведения поверки должна находиться вся эксплуатационная документация на преобразователь.

Результаты внешнего осмотра зафиксировать в протоколе поверки (Приложение A).

6.2 Опробование

6.2.1 Включить ПЭВМ (A4) в сеть и перенести в оперативную память компьютера программу PS_PA_NSTR.exe с дискеты. Вывести на монитор ПЭВМ исходное рабочее окно этой программы. В исходном рабочем окне щелкнуть манипулятором по третьей строке.

В появившемся окне представлены значения данных, в том числе данных, записанных в ячейку памяти преобразователя ПА: J_0 и $K_{\Pi A}$. Выписать значение J_0 (мА). Проверить значение $K_{\Pi A}$. Оно должно быть равно 3,125 % НКПР/мА.

Щелкнуть манипулятором по строке: "Включить ...в программе ПС". В нижней рамке рабочего окна каждые 5 с должны появляться текущие значения концентрации.

- 6.2.2 Установить на преобразователь стакан Ст, открыть вентиль В и установить поплавок индикатора ИП-1 в середине шкалы стеклянной трубки.
- 6.2.3 Спустя 5 мин. включить адаптер А5 в сеть и, наблюдая за показаниями в строке "Текущее значение концентрации...", зафиксировать значение установившегося показания С. Оно должно быть не менее 20 % НКПР.
 - 6.2.4 Закрыть вентиль В, снять стакан Ст с преобразователя..

На этом операция опробования завершается, о чем в протоколе поверки делается соответствующая запись.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Ф. 2	.106 -	5a			Kon

МЕКВ.413226.001 ДЛ

7

Лист


Копировал

Формат А 4

Инв. № дубл. Подпись и дата

Взамен инв. №

Подпись и дата



А2 – преобразователь системный ПС МЕКВ.411611.001

А3 – пульт ПИНТ-1 МЕКВ.426439.021

А4 – ПЭВМ любого типа с последовательным портом RS-232 и операционной системой не ниже "Windows"

А5 – адаптер сетевой БПН 12.0-1.0 (12 В, 1А, нестаб.)

А6 – пульт ППС МЕКВ.426439.038

Ст - стакан МЕКВ.305369.008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

инв. №

Взамен

Подпись и дата

Инв. № подл.

ИП-1 - индикатор расхода ИР-2-01А 5Б2.833.045-01 ТУ

ИП-2 – вольтметр B7-38 с насадкой для измерения тока XB2.710.031 ТУ

Тр – трубка ПВХ 4 × 1,5 ТУ6-01-1196-79

В – вентиль ВТР тонкой регулировки МЕКВ.493112.001

Бл 1 — баллон ПГС ГСО (3904-87) С H_4 + воздух (0,3 \pm 0,04) об. доли (%)

Бл 2 — баллон ПГС ГСО (3904-87) СН₄ + воздух (0,6 \pm 0,04) об. доли (%)

Бл 3 — баллон ПГС ГСО (3905-87) СН₄ + воздух (0,9 \pm 0,06) об. доли (%)

Рис. 2. Схема проверки функционирования и основной погрешности

							Лист
					МЕКВ.413226.001 ДЛ		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			8
Φ .2.106 – 5a					Копировал	Формат А	1 4

- 6.3.1 В собранной в соответствии с рис. 1 схеме использовать баллон Бл 1.
- 6.3.2 Надеть стакан Ст на преобразователь и открыть вентиль В, установив поплавок индикатора ИП-1 в середине шкалы стеклянной трубки, подавая на преобразователь смесь из Бл 1 с концентрацией $C_{\rm Д1}$.

Наблюдая за показаниями прибора ИП-2, зафиксировать значение установившихся показаний $J_{\text{вых I}}$.

- 6.3.3 Закрыть вентиль B, заменить баллон на Бл 2 с концентрацией $C_{\rm Д2}$ и выполнить операции по п. 6.3.2., определив $J_{\rm вых2}$.
- 6.3.4 Закрыть вентиль B, заменить баллон на Бл 3 с концентрацией $C_{\rm Д3}$ и выполнить операции по п. 6.3.2., определив $J_{\rm вых3}$.
 - 6.3.5 Закрыть вентиль В и обесточить А5 и А4.

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 На основании результатов, полученных при выполнении операций по п.6.3, вычислить оценки основной приведенной погрешности по формуле:

$$Y_0 = \frac{C_{\text{выч i}} - C_{\text{Д i}}}{21} \times 100 \%$$

где
$$C_{\text{выч i}} = \frac{(J_{\text{вых i}} - J_0)}{0.32 \times 2.38}$$

$$C_{\Pi i} = C_{\Pi i} \cdot 22,7;$$

 $C_{\Pi i}$ – паспортное значение концентрации метана в баллоне (об.доли (%);

і – номер баллона с ПГС;

- 0,32 статический коэффициент преобразования гексана (мА/% НКПР);
- 2,38 соотношение статических коэффициентов преобразования метана и гексана;

22,7 - перевод значения об. доли (%) метана в значение % НКПР;

21 – НКПР (%) по метану (диапазон измерения);

 $J_{\text{вых i}}$ — значение тока, измеренное в п.п. 6.3.2 \div 6.3.4 9 (мА);

 J_0 – значение тока, записанное в ячейке памяти преобразователя (мA).

Преобразователь считается выдержавшим испытание, если основная приведенная погрешность не превышает $\pm~10~\%$.

	77	26		TY
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

МЕКВ.413226.001 ДЛ

Лист 9

 $\Phi.2.106 - 5a$

Копировал

Формат А 4

Инв. № дубл. Подпись и дата

Взамен инв. №

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 8.1 Данные о результатах поверки заносятся в протокол.
- 8.2 Положительные результаты поверки оформляют отметкой о поверке в паспорте преобразователя (заверяются подписью поверителя и оттиском клейма).
- 8.3 Преобразователь аналитический ПА-СН, признанный в процессе поверки не годным, к эксплуатации не допускается.

Научный сотрудник ГЦИ СИ "Воентест" 32 ГНИИИ МО РФ

С.С. Калинин

ГТ	-							
Подпись и дата								
Инв. № дубл.		ž						
Взамен инв. М								
Подпись и дата								
Инв. № подл.	Изм		№ докум.	Подпись	Дата	МЕКВ.413226.001 ДЛ	1	ист
	Ф.2	.106 – .	5a			Копировал	Формат А 4	

приложение а

(обязательное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

Изм Лист № докум. Подпись Дата	11
МЕКВ.413226.001 ДЛ	
	 Тист
2.2 Опробование	
	1
2.1 Внешний осмотр	
2 Результаты поверки	
$(1 CO 3903-87)$ $CH_4 + воздух (0,9 \pm 0,00) \pm 0,04 оо. доли (76)$	
Баллон с ПГС 06.01.196 Зав. №	
Баллон с ПГС 06.01.195 (ГСО 3904-87) Зав. №, № свид, $CH_4 + воздух (0,6 \pm 0,04) \pm 0,04$ об. доли (%)	
Баллон с ПГС 06.01.195 Зав. №	
Образцовое средство Тип, заводской номер, номер свидетельства о поверке, основные характеристики	
1 Образцовые средства, применяемые при поверке:	
Заводской номер преобразователя	
Предприятие-изготовитель	
преобразователя аналитического ПА-СН МЕКВ.413226.001	
Протокол поверки № от г.	

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подпись и дата

2.3 Результаты определения основной погрешности

	ачения к концентраций	Результат і концен	•	Значения основной погрешности, Y_0	
С _{Д1} =	% НКПР	$C^{BPIAI} =$	% НКПР	%	
Сд2 =	% НКПР	$C_{BH42} =$	% НКПР	%	
С _{Д3} =	% НКПР	$C^{\text{выч3}} =$	% НКПР	%	

		Вын	вод:		(годен, не	годен)			
¥		Отм	иетка о по	верке в М	IEKB.4	13226.001	ПС произведе	на.		
		Пов	веритель _)	_		
П	-				(фамили:	я, имя, отчество)			
Подпись и дата					(под	пись, дата)				
Инв. № дубл.	,	*								
Взамен инв. №										
Подпись и дата										
о дл.										
Инв. № подл.							LATIAN MAGA			Лист
Инв.	Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		MEKB.413226	5.001 ДЛ		12
	Изм Лист № докум. Подпись Ф.2.106 – 5а					Копирос	Формат А	4		

Лист регистрации изменений

	Изм.	Номера листов (страниц)				Всего	$N_{\underline{0}}$	Подпись	Дата	
		изме- нен- ных	заме- нен- ных	новых	анну- лиро- ванных	листов (страниц) в докум.		№ сопро- водитель- ного доку- мента и дата		
					÷					
: 8						-				
*			,				`.			
Подпись и дата					,					
Иив. № дубл.										
Взамен инв. №										
Подпись и дата										
Инв. № подл.						ME	KB.4132	26.001 ДЛ		Лист
2	Изм Лист № докум. Подпись Дата					Копировал Формат				

 Φ .2.106 – 5a

Копировал

Формат А 4