УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

С.И. Донченко

2009 г.

Инструкция

Вибропреобразователи ускорения 4370 фирмы «Brüel & Kjær», Дания

Методика поверки

г. Мытищи, 2009 г.

1 ВВЕДЕНИЕ

- 1.1 Настоящая методика распространяется на вибропреобразователи ускорения 4370 (далее по тексту вибропреобразователь), зав. №№ 941028, с 941045 по 941049, 941051, с 941055 по 941057, 941059, 941065, 941067, 941068, 941070, 941087, с 941100 по 941103, 941105, с 941107 по 941109, 941120, 941121, 941132, 941133, 941137, 941150, 941151, 941153, 941160, с 1821768 по 1821773, 1821775, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.
 - 1.2 Межповерочный интервал 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При поверке выполнять операции, представленные в таблице 1. Таблица 1

| таолица т | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | Номер пункта методики по- верки | Проведение операции при | |
| Наименование операции | | первичной поверке (после ремонта) | периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | 8.1 | да | да |
| 2 Опробование | 8.2 | да | да |
| 3 Определение метрологических характеристик | 8.3 | | |
| 3.1 Определение электрической емкости вибропреобразователя | 8.3.1 | да | да |
| 3.2 Определение действительного значения коэффициента преобразования | 8.3.2 | да | да |
| 3.3 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в диапазоне от 1 до 3 500 Гц | 8.3.3 | да | да |
| 3.4 Определение нелинейности амплитудной характеристики (AX) в диапазоне от 1 до 400 мс ⁻² | 8.3.4 | да | да |

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

- 3.1 При проведении поверки использовать средства измерений и вспомогательное оборудование, представленные в таблице 2.
- 3.2 Допускается использование других средств поверки, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в таблице 2.
- 3.3 Все средства измерений должны быть утверждённого типа, исправны и иметь действующие свидетельства о поверке.

Таблица 2

| таолица 2 | |
|-----------------------------|---|
| Номера пунк- та методики | Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки; номер документа регламентирующего технические требования к рабо- |
| поверки | чим эталонам или вспомогательным средствам; разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные техниче- |
| | ские характеристики средства поверки |
| 8.3.1 | Измеритель иммитанса Е7-16 (пределы допускаемой относительной погрешности измерений ёмкости $\pm 0,25$ %, диапазон измерений от $0,01$ пФ до $0,1$ Ф) |

| Номера пунк- та методики поверки | Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки; номер документа регламентирующего технические требования к рабочим эталонам или вспомогательным средствам; разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
|--|---|
| 8.3.1-8.3.4 | Система измерительная $3630/3629$ (диапазон чувствительности по заряду от $0,002$ до 500 пКл/м·с ⁻² ; значение калибровочного виброускорения 10 м·c^{-2}) |

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки вибропреобразователя допускается инженернотехнический персонал со среднетехническим или высшим техническим образованием, имеющим опыт работы с электротехническими установками, ознакомленный с технической документацией фирмы-изготовителя (ТД) и документацией по поверке и имеющие право на поверку (аттестованными в качестве поверителей по ПР 50.2.012-94).

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования мер безопасности, изложенные в «Правилах эксплуатации электроустановок», 1992 г.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

- 6.1 Поверку проводить в следующих условиях:
- температура окружающей среды, °С......от 15 до 25;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °C, %...... от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.).....от 84 до 106,7 (от 650 до 800).

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

- 7.1 При подготовке к поверке выполнить следующие операции:
- изучить ТД на поверяемый вибропреобразователь и эксплуатационную документацию (ЭД) на используемые средства поверки;
 - проверить комплектность поверяемого вибропреобразователя;
- проверить комплектность рекомендованных (или аналогичных им) средств поверки, заземлить (если это необходимо) средства измерений и включить питание заблаговременно перед очередной операцией поверки (в соответствии со временем установления рабочего режима, указанным в ЭД).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

- 8.1 Внешний осмотр
- 8.1.1 При проведении внешнего осмотра проверить:
- отсутствие механических повреждений и коррозии;
- чистоту и исправность разъемов и соединений.
- 8.1.2 Результаты поверки считать положительными, если отсутствуют механические повреждения и коррозия, разъемы и соединения чистые и исправные, пломбы в наличии.

8.2 Опробование

8.2.1~Для проведения опробования вибропреобразователей собрать схему, приведенную на рисунке 1. Направление главной оси чувствительности вибропреобразователя должно совпадать с направлением колебания вибростола. На вибростоле задать виброускорение с амплитудой $10~\text{m/c}^2$ на частоте 160~ Гц. Установить систему 3630/3629~ в режим БПФ-анализа сигнала вибропреобразователя. Снять спектрограмму сигнала.

8.2.2 Результаты опробования считать положительными, если амплитуда основной гармоники превышает уровень шума более чем на 50 дБ.




Рисунок 1

- 1 вибропреобразователь 4370;
- 2 образцовый вибропреобразователь из состава системы 3630/3629.
- 8.3 Определение метрологических характеристик
- 8.3.1 Определение электрической ёмкости вибропреобразователя
- 8.3.1.1 Соединительным кабелем подключить вибропреобразователь ко входу измерителя иммитанса Е7-16. Измерить электрическую ёмкость вибропреобразователя с кабелем. Отсоединить кабель от вибропреобразователя и определить ёмкость кабеля. Определить ёмкость вибропреобразователя как разность между первым и вторым измерениями.
- 8.3.1.2 Результаты поверки считать положительными, если значение электрической ёмкости находится в пределах (1 200 \pm 50) пФ.
 - 8.3.2 Определение действительного значения коэффициента преобразования
- 8.3.2.1 Для определения действительного значения коэффициента преобразования собрать схему, приведенную на рисунке 1. На вибростоле воспроизвести виброускорение A_{sm} амплитудой 10 м/с² на частоте 160 Гц. Считать показания системы 3630/3629, измеряющей сигнал с вибропреобразователя 4370.
- 8.3.2.2 Действительное значение коэффициента преобразования S_2 определить по формуле (1):

$$S_2 = S_1 \cdot \frac{X_2}{X_1}, \tag{1}$$

где S_2 – коэффициент преобразования испытываемого вибропреобразователя;

 S_I — коэффициент преобразования эталонного вибропреобразователя из состава системы 3630/3629;

 X_{I} – выходной сигнал эталонного вибропреобразователя;

 X_2 – выходной сигнал испытываемого вибропреобразователя.

Повторить измерения не менее трёх раз. За результат измерений принять среднее значение.

- 8.3.2.3 Результаты поверки считать положительными, если действительное значение коэффициента преобразования S_2 не отличается от номинального более чем на \pm 0,2 пКл/м·с².
 - 8.3.3 Определение неравномерности АЧХ в диапазоне от 1 до 3 500 Гц
- 8.3.3.1 Для определения неравномерности АЧХ необходимо собрать схему, приведенную на рисунке 1. На вибростоле воспроизвести виброускорение амплитудой 10 м/c^2 на частоте 1 Γ ц. Вычислить значение коэффициента преобразования S_2 по формуле (1).
- 8.3.3.2 Поддерживая постоянной амплитуду виброускорения, повторить измерения по п. 5.4.3.1 на частотах 10, 315, 1250, 2500, 3500 Гц.

8.3.3.3 Неравномерность АЧХ вибропреобразователя у в процентах рассчитать по формуле (2)

$$\gamma = \frac{S_{\pi} - S_{\delta}}{S_{\delta}} \cdot 100,$$

(2)

(3)

- где S_6 коэффициент преобразования эталонного вибропреобразователя на базовой частоте 160 Гц:
 - S_n –коэффициент преобразования испытываемого вибропреобразователя с абсолютным значением максимально отличным от S_{δ} .
- 8.3.3.4 Результаты поверки считать положительными если неравномерность АЧХ у не более ±5 %.
 - 8.3.4 Определение нелинейности АХ в диапазоне от 1 до 400 м·с $^{-2}$
- 8.3.4.1 Собрать схему, приведенную на рисунке 1. На вибростоле воспроизвести виброускорение амплитудой 1 м·с-2 на частоте 160 Гц. Определить значение коэффициента преобразования S_2 по формуле (1).
- 8.3.4.2 Поддерживая постоянной частоту виброускорения, повторить измерения по п. 5.4.4.1 при амплитудах 3, 10, 50, 200, 400 м/ c^2 .
- 8.3.4.3 Нелинейность AX вибропреобразователя δ в процентах рассчитать по формуле (3):

$$\delta = \frac{S_{\pi} - S_{\rm cp}}{S_{\rm cp}} \cdot 100,$$

где S_{cp} — среднее значение коэффициента преобразования вибропреобразователя

$$S_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} S_i}{n}$$
, где $n = 6$ – число измерений;

- S_n коэффициент преобразования испытываемого вибропреобразователя с абсолютным значением максимально отличным от S_{cp} .
- 8.3.4. 4 Результаты поверки считать положительными, если максимальное значение нелинейности AX δ не более ± 2 %.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 9.1 При положительных результатах поверки на вибропреобразователь выдается свидетельство установленной формы.
- 9.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.
- 9.3 В случае отрицательных результатов поверки, поверяемый вибропреобразователь к дальнейшему применению не допускается. На такой вибропреобразователь выдается извещение о его непригодности к дальнейшей эксплуатации с указанием причин.

Заместитель начальник отдела ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

Научный сотрудник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

Р.А. Родин
А.С. Николаенко