

Поверка

При поверке лабораторных квадратных весов определяют следующие метрологические параметры:

- погрешность измерения массы по шкале;
- погрешность взвешивания;
- вариацию показаний;
- погрешность показаний в зависимости от расположения груза на чашке;
- погрешность показаний, вызванную устройством компенсации тары.

При поверке весов используют образцовые гири III разряда.