Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»



Государственная система обеспечения единства измерений

Устройства контроля усилия стрелочных приводов УКРУП-12ТЦ

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 2301-308-2018

Руководитель лаборатории ФГУП «ВНИИМ им. И.И. Менделеева»

> Augg. А.Ф. Остривной

Разработчик

Д.В. Андреев

г. Санкт-Петербург 2018 г.

Настоящая методика поверки распространяется на устройства контроля усилия стрелочных приводов УКРУП-12ТЦ (далее – устройства) производства АО «НПП «Промтрансавтоматика» и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Допускается проведение поверки не в полном диапазоне измерений в соответствии с заявлением владельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

Интервал между поверками – 1 год.

При пользовании настоящей методикой поверки целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей методикой следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей ссылку.

1 Операции и средства поверки

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта МП	Средства поверки		
Внешний осмотр	3.1			
Опробование	3.2			
Подтверждение соответствия ПО	3.3			
Определение абсолютной по- грешности измерений силы	3.4	Машины силовоспроизводящие 3-го разряда по ГОСТ 8.640-2014, пределы допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности $\delta = 1\%$		

Примечание – Допускается применение аналогичных средств поверки, не приведенных в перечне, но обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

2 Условия поверки и подготовка к ней

- 2.1 Операции по всем пунктам настоящей методики проводить при следующих условиях испытаний:
 - температура окружающего воздуха, °С от +15 до +35

 - 2.2 Устройство должно быть выдержано при постоянной температуре не менее 2 часов.
- 2.3 Перед проведением измерений проводят предварительное обжатие устройства максимальной нагрузкой равной 15 кH.
- 2.4 При проведении поверки должны быть выполнены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средство измерений и на эталонное и испытательное оборудование.
- 2.5 Сотрудники, проводящие поверку, должны изучить правила работы с испытуемым средством измерений и обладать соответствующей квалификацией для работы с эталонным и испытательным оборудованием.

3 Проведение поверки

3.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие механических деформаций и сколов у датчика с блоком силовводящих элементов;

- сохранность лакокрасочных покрытий;
- наличие и сохранность всех надписей маркировки в соответствии с Руководством по эксплуатации (ПТА-УКРУП.000.00 РЭ).

3.2 Опробование

При опробовании проверяют правильность прохождения теста при включении устройства, а так же выполнение всех функций клавиш управления в соответствии с руководством по эксплуатации (ПТА-УКРУП.000.00 РЭ).

3.3 Подтверждение соответствия ПО

После включения, на экране отображается номер версии программного обеспечения. Версию автономного ПО проверить в меню «Справка» в разделе «О программе»

Номера версий ПО должны совпадать с указанными в таблице 2.

Таблица 2

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
Идентификационное наименование ПО	Switch	Контроль усилий стрелочных приводов	
Номер версии (идентификационный номер) ПО*	b1.70	1.72	
Цифровой идентификатор ПО**	ABF7485F	CAD8744E	
цифровой идентификатор ПО	(CRC 32)	(CRC 32)	
* Номер версии (идентификационный номер) ПО н	е ниже указанн	ого	
** Цифровой идентификатор приведен для указанн	ой в таблице ве	рсии ПО	

Наличие сохранности пломбировки проверяют при периодической поверке. Место нанесения пломбировки указано на рисунке 1.

место пломбировки от несанкционированного доступа



Рисунок 1 – Место пломбировки

3.4 Определение абсолютной погрешности измерений силы

Для правильной установки устройства в эталонном оборудовании (обеспечения условий силовведения) допускается демонтаж держателя с устройства.

Проводят ряд нагружения устройства в диапазоне от 0,4 кH до 15 кH с остановками в не менее, чем 5-ти точках по диапазону измерения (включая точки 0,4 кH и 15 кH) с последующим разгружением до нуля. Записывают соответствующие показания устройства P_i и силоизмерительной машины P_{9i} (где i=1 до 5) в протокол поверки (приложение 1).

Повторяют процедуру измерений, описанную выше при повороте устройства на 120^0 (ряд нагружения 2), затем при 240^0 (ряд нагружения 3).

Абсолютную погрешность устройства рассчитывают по формуле:

$$\Delta_{ij} = P_{ij} - P_{9ij},$$

где і – точки нагружения от 1 до 5;

ј – ряд нагружения от 1 до 3;

Полученные значения абсолютной погрешности не должны превышать ±0,35 кН.

4 Оформление результатов поверки

- 4.1 Положительные результаты поверки оформлять выдачей свидетельства о поверке в установленном порядке. Знак поверки наносится на корпус электронного блока.
 - 4.2 Отрицательные результаты поверки оформлять извещением о непригодности.

		TIPOT	OKOM 100		_	
		OT «	»	20	_ г.	
Обозначение	типа:					
Заводской не	омер:					
Средства пог	верки					
Условия пров поверки						
	,		оказания устрой			7
Эталонная		По	Максимальная аб-			
нагрузка	ряд ряд ряд				ряд	солютная погреш-
Pэi, кН	нагружения 1		нагружения 2	нагру	жения 3	ность Δ_i , к H
0						
0,4						
15						
0						
Получен	ные знач	нения або	солютной погрег	шности не до	олжны прев	ышать ±0,35 кН.
Поверит	ель			-		