## ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВНИИМС

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по качеству ФГУП «ВНИИМС»

**Мани** Н. В. Иванникова

18 » subapu 2010

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП «Приморская ГРЭС» филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК»

Методика поверки

np. 63623-16

#### Содержание

<u>-</u>	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	4
4. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	5
5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	6
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	7
7. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ	7
8. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ	7
9. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	8
10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИ	<b>Л</b> 11
11. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)	13
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	14

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП «Приморская ГРЭС» филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК» (далее — АИИС КУЭ), заводской номер № 0247-16, предназначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами СП «Приморская ГРЭС» филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК», хранения, обработки и передачи полученной информации. Выходные данные системы могут использоваться для коммерческих расчетов.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в Приложении А.

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый измерительный канал (ИК) АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с целью утверждения типа. Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ. Интервал между поверками АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК. Допускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

#### 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:

РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения»;

Приказ Минпромторга России № 1815 от 02.08.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Общие положения»;

ГОСТ Р 4.199-85 «СПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей»;

ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;

МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;

МИ 3196-2009. «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;

ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 52323-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22.Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»;

ГОСТ Р 52425-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии»;

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.007.7-83 «Система стандартов безопасности труда. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности»;

ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

#### 3. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

	Номер пункта		сть проведения ции при
Наименование операции	НД по поверке	первичной поверке	периодической поверке
1	2	3	4
1. Подготовка к проведению поверки	8	Да	Да
2. Внешний осмотр	9.1	Да	Да
3. Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ	9.2	Да	Да
4. Проверка счетчиков электрической энергии	9.3	Да	Да
5. Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ	9.4	Да	Да
6. Проверка функционирования вспомогательных устройств	9.5	Да	Да

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
7. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока	9.6	Да	Да
8. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов напряжения	9.7	Да	Да
9. Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков.	9.8	Да	Да
10. Проверка погрешности часов компонентов системы	9.9	Да	Да
11. Проверка отсутствия ошибок информационного обмена	9.10	Да	Да
12. Подтверждение соответствия программного обеспечения	10	Да	Да
13. Оформление результатов поверки	11	Да	Да

#### 4. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

- средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или по МИ 2845-2003 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения  $6...35/\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации», МИ 2925-2005. «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения  $35...330/\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя», МИ 2982-2006 «ГСИ. Трансформаторы напряжения измерительные  $500/\sqrt{3}...750/\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации»;
- средства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
- средства измерений в соответствии с документом МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
- счетчиков СЭТ-4ТМ.03М в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Методика поверки. ИЛГШ.411152.145РЭ1», утвержденным ГЦИ СИ «Нижегородский ЦСМ» 04 декабря 2007 г.;
- для УСПД ARIS MT200 по документу ПБКМ.424359.005 РЭ «Контроллеры многофункциональные ARIS MT200. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 13.05.2013 г.;
- термогигрометр «CENTER» (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20...+ 60 °C; диапазон измерений относительной влажности от 10...100 %;
- радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS);
- переносной компьютер с  $\Pi O$  и оптический преобразователь для работы со счетчиками и с  $\Pi O$  для работы с радиочасами «МИР РЧ-01».

Примечания:

- 1. Допускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
- 2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Госреестр СИ и иметь действующие свидетельства о поверке.

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

- 5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в соответствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользователя на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.
- 5.2 Определение погрешности системного времени и отсутствия ошибок информационного обмена осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучивших вышеуказанные документы и прошедшим обучение работы с радиочасами «МИР РЧ-01», принимающих сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS).
- 5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.
- 5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документам ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2845-2003 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 6...35/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации», МИ 2925-2005. «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя», МИ 2982-2006 «ГСИ. Трансформаторы напряжения измерительные 500/√3...750/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.
- 5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документы по поверке счетчиков и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.
- 5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

- 5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.
- 5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

#### ВНИМАНИЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ должны присутствовать работники объекта, на котором размещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на подключение и отключение эталонных и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой выполнения измерений.

#### 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.
- 6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.7-75.
- 6.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться руководителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

#### 7. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия применения средств поверки.

#### 8. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

- 8.1 Для проведения поверки представляют следующие копии документов:
- руководство пользователя АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;

- свидетельств о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
  - паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической поверке);
- акты, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения;
  - акты, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ;
- акты, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток TH.
- 8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации АИИС КУЭ выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов, счетчиков электроэнергии, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п. 9.1, 9.3, 9.4, 9.5;
- организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п.п. 9.2, 9.6, 9.7, 9.8.

#### 9. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

#### 9.1 Внешний осмотр

- 9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и клейм на измерительных компонентах.
- 9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, наличие шильдиков и маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных линий по проектной документации на АИИС КУЭ.
- 9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.
- 9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных линий.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

#### 9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных компонентов: измерительных трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки» и напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или по МИ 2845-2003 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения  $6...35/\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации», МИ 2925-2005. «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения  $35...330/\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя», МИ 2982-2006 «ГСИ. Трансформаторы напряжения измерительные  $500/\sqrt{3}...750/\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации», счетчиков СЭТ-4ТМ.03М — в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.145 РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.145 РЭ.

Методика поверки, согласованной с руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 04 декабря 2007 г.

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

#### 9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

- 9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.
- 9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
- 9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
- 9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

## 9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ

- 9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле "пароль" вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.
- 9.4.2 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено сообщение об отсутствии «ключа защиты».
  - 9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
- 9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

#### 9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

#### 9.5.1 Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности специальных программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

Допускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

## 9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

- 9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ.
- 9.6.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

## 9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения

- 9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.
- 9.7.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТН по МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

### 9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков

Проверяют наличие данных измерений падения напряжения  $U_{\pi}$  в проводной линии связи для каждой фазы по утвержденному документу «Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за год до проведения поверки ИК. Падение напряжения не должно превышать 0.25 % от номинального значения на вторичной обмотке TH.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

#### 9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

#### 9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями часов сервера, получающего сигналы точного времени от УССВ. Расхождение показаний радиочасов с сервером не должно превышать  $\pm 1$  с. Для снятия синхронизированных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответствующие сличению часов корректируемого счетчика и корректирующего сервера БД. Расхождение времени часов корректируемого и корректирующего компонента в момент

предшествующий коррекции не должно превышать ± 1 с.

9.9.3 СОЕВ обеспечивает корректировку времени ИК АИИС КУЭ с точностью не хуже  $\pm$  5.0 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

#### 9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального компьютера (сервера БД).

**В** момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть включены.

- 9.10.1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывают значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или устраненным отказом какого-либо компонента системы.
- 9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают моменты нарушения связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность измерительной информации в памяти центральных компьютерах (серверах) системы на тех интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.
- 9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе данных центрального компьютера (сервера БД) полученные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда учтенного значения.
- 9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реальном режиме времени сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) с данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы для того же момента времени. Для этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

#### 10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- 10.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения указанных в описании типа:
  - наименование программного обеспечения;
  - идентификационное наименование программного обеспечения;
  - номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
  - цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода);
    - алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

- 10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:
- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);
- (аттестованных, протестированных использованием специальных протестированного сертифицированных) аппаратно-программных средств и/или (аттестованного, сертифицированного) ПО.

#### 11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 11.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 9 выписывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с приказом Минпромторга России № 1815 от 02.08.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.
- 11.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов методики поверки АИИС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с приказом Минпромторга России № 1815 от 02.08.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» с указанием причин.

Научный сотрудник ФГУП «ВНИИМС»

Инженер 1 категории ФГУП «ВНИИМС»

Е.В. Громочкова

2 Номер ИК Приморская ГРЭС. Турбо-Приморская ГРЭС. Турбо-Наименование генератор ТГ-1 генератор ТГ-2 объекта учета, Счетчнк Счетчик H T T HI № Госреестра СИ трансформацни, класс точности, коэффициснт № 21255-08; 36053-07  $KTH=10000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$  $KTH=10000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Вид СИ,  $K_T=0,2S; 0,5$  $K_T=0,2S/0,5$ № 35956-07  $K_T=0,2S/0,5$ № 21255-08 w № 36697-12 KTT=8000/5 № 36697-12 KTT=8000/5 № 1593-70 KT=0,2S  $K_T=0,5$  $K_{T}=0,5$ Kcy=1 Kcu=1 Состав ИК АИИС КУЭ  $\mathbb{B}$ 0 BD  $\mathbb{B}$  $\overline{C}$  $\triangleright$  $\triangleright$ В Обозначение, тин | 3НОЛ-СЭЩ-10 У2 3НОЛ-СЭЩ-10 У2 3НОЛ-СЭЩ-10 У2 C9T-4TM.03M C9T-4TM.03M ТШЛ-20-1 УХЛ2 ТШЛ-20-1 УХЛ2 ТШЛ-20-1 УХЛ2 ТШЛ-20-1 УХЛ2 ТШЛ-20-1 УХЛ2 3HOM-15-63 Y2 3HOM-15-63 Y2 3HOM-15-63 Y2 ТШЛ-20Б 0806150770 0806150863 Заводской номер 01114 31687 01080 01026 32188 32201 3538 267 222 227 232 223 S ARIS MT200-D100-TE-CTM-RZA2, зав. № 09150169, УСПД 6 ГРСИ № 53992-13 160000 160000 Ктт Ктн Ксч активная активная  $\infty$ Вид энергии реактивная реактивная Метрологические характеристики  $\cos \varphi = 0.87$ грешности, новиой пораницы ос- $\sin \varphi = 0.5$ ИК, (±δ) % 1,1 2,3 0,8 1,6 ности ИК в рабо-Границы погрешчих условиях,  $\sin \varphi = 0.87$  $\cos \varphi = 0.5$ (±δ) % 5,5 2,8 1,8 1,7 10

# Приложение А (обязательнос)

Таблица А.1 - Состав ИК АИИС КУЭ

		S									4							. <u>-</u>		w					_	11po
Примор ге	ска нер					бо-	Пр	ЭИΜ	iop re:	ска нер	я Г ато	РЭ( р Т	С. Т Г-4	Гур( !	бо-	Пр	ЭИМ				РЭ( р Т			бо-	2	продолжение таолицы А.1
Счетчик		HT			TT			Счетчик			HT			TT			Счетчик			HT			TT			Олицы А. І
K <sub>T</sub> =0,2S/0,5 K <sub>C</sub> u=1 N <u>o</u> 36697-12	№ 3344-08	$K_{TH}=15750:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	$K_{T}=0,2$	№ 21255-08	Krr=10000/5	$\mathrm{Kr}=0.2\mathrm{S}$	№ 36697-12	Kcy=1	$K_T=0,2S/0,5$	№ 35956-07	$K_{TH}=10000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	$K_{T}=0,5$	№ 21255-08	$K_{TT}=8000/5$	$K_{T}=0,2S$	№ 36697-12	$K_{C}q=1$	$K_{T}=0,2S/0,5$	№ 35956-07	$Kти=10000: \sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	$K_{T}=0,5$	№ 21255-08	KTT=8000/5	$K_{T}=0,2S$	3	
	С	В	Α	С	В	Α				С	В	Α	С	В	Α				С	В	Α	С	В	А		
СЭТ-4ТМ.03М	3НОЛ.06-15У3	3НОЛ.06-15У3	3НОЛ.06-15У3	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2		CЭT-4TM.03M		знол-сэщ-10 у2	знол-сэщ-10 у2	знол-сэщ-10 у2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2		CЭT-4TM.03M		знол-сэщ-10 у2	знол-сэщ-10 у2	знол-сэщ-10 у2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	4	
0808151529	6816	6814	6731	213	247	238		0808151692		01078	01034	01054	224	225	266		0808151681		01079	01018	01021	231	226	260	5	
																									6	
	3	150	00							1	600	00							1	600	00				7	
	ак реа		ная вна							ak pea		ная									ная				∞	
	,	1,1	0.5								1.6	) %								1,6	0 %		<del>1</del> 11 - 1811 - 18		9	
		1,6	1 4								1.7	<b>-</b> 1 ∞								1,7	 ×				10	

		∞	_								7									6					_	Ilpoz
Примор ге:	ска нер					бо-	Пр	ИМ		ска нер					бо-	Пр	ОИМ					С. Т Т-6		бо-	2	Продолжение таблицы А.1
Счетчик		HT			TT			Счетчик			HT			TT			Счетчик			HT			TT			олицы А. І
Kr=0,2S/0,5 Key=1 № 36697-12	№ 1593-70	K <sub>TH</sub> =15750:√3/100:√3	Kr=0,5	№ 21255-08	Krr=10000/5	Kr=0,5S	№ 36697-12	Kcy=1	$K_T=0,2S/0,5$	№ 1593-70	$K_{TH}=15750:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	$K_{T}=0,5$	№ 21255-08	KTT=10000/5	$K_{T}=0.2S$	№ 36697-12	Kc <del>u</del> =1	$K_T=0,2S/0,5$	№ 1593-70	$K_{TH}=15750:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	$K_{T}=0,5$	№ 21255-08	Krr=10000/5	$K_{T}=0.2S$	3	
	С	В	Α	С	В	Α				С	В	Α	С	В	Α				С	В	Α	C	В	Α		
CЭT-4TM.03M	3HOM-15-63 Y2	3HOM-15-63 Y2	3HOM-15-63 Y2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2		CЭT-4TM.03M		3HOM-15-63 Y2	3HOM-15-63 Y2	3HOM-15-63 Y2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2		CЭT-4TM.03M		3HOM-15-63 Y2	3HOM-15-63 Y2	3HOM-15-63 Y2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	ТШЛ-20-1 УХЛ2	4	
0808151028	161	180	168	112	110	111		0808151606		39	37374	34697	211	241	244		0808151571		34696	45	7	208	212	234	5	
																									6	
	3	150	000							3	150	00						· <del></del> -	3	150	000				7	
										ak pea		ная вна						1			ная вна				∞	
	315000 активная реактивная									`	1,6	0 %							`	1,6	0.8				9	
		2,0	ى 0								1,7	<b>-</b> - ∞								1,7	- <del>-</del>				10	

			10										9	ı				1
									П	ЭИМ							бо-	2
	TH-2			TH-1			TT			Счетчик			HT			TT		
Ne 23743-02	$KTH = 500000: \sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	Kr=0,2	№ 15853-06	KTH=500000:√3/100:√3	Kr=0,5	№ 25477-08	Krr=1000/1	Kr=0,2S	№ 36697-12	Kcu=1	Kr=0,2S/0,5	№ 1593-70	$K_{TH}=15750:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	Kr=0,5	№ 8771-09	Krr=10000/5	Kr=0,2	သ
C	В	Þ	C	В	Α	C	В	A		_		С	В	Α	C	В	>	
DFK 525	DFK 525	DFK 525	CPB 550	CPB 550	CPB 550	GSR	GSR	GSR		CЭT-4TM.03M		3HOM-15-63 Y2	3HOM-15-63 Y2	3HOM-15-63 Y2	ТШ-20 УХЛЗ	ТШ-20 УХЛЗ	ТШ-20 УХЛЗ	4
0717678/3	0717678/2	0717678/5	1HSE 8647507	1HSE 8706213	1HSE 8706214	10-025822	10-025821	10-025820		0808151522		34696	45	7	439	94	116	5
																		6
		500	000	00								3	150	00				7
											1							8
		1,6	0,8									7	1.6	0 %				9
		1,7	1,8									: 71	1.9	<b>3</b> 4				10
	Nº 23743-02 C DFK 525	TH-2 K <sub>TH</sub> =500000:√3/100:√3 B DFK 525 0717678/2  No 23743-02 C DFK 525 0717678/3	Прекая ГРЭ Кт=0,2 A DFK 525 0717678/5 ПН-2 Ктн=500000:√3/100:√3 В DFK 525 0717678/2 Беакт Реакт Реак	No. 15853-06 C CPB 550 1HSE 8647507  Kr=0,2 A DFK 525 0717678/5  TH-2 KrH=500000:√3/100:√3 B DFK 525 0717678/2  No. 23743-02 C DFK 525 0717678/3	ТН-1 Ктн=500000:√3/100:√3 В СРВ 550 1HSE 8706213  Nº 15853-06 С СРВ 550 1HSE 8647507  ПН-2 Ктн=500000:√3/100:√3 В DFK 525 0717678/2  ПН-2 Ктн=500000:√3/100:√3 В DFK 525 0717678/2  ПН-2 Ктн=500000:√3/100:√3 В DFK 525 0717678/3	кт=0,5       A       CPB 550       1HSE 8706214         ТРЭК       TH-1       Ктн=500000:√3/100:√3       В       CPB 550       1HSE 8706213         № 15853-06       С       CPB 550       1HSE 8647507       000         ПН-2       Ктн=500000:√3/100:√3       В       DFK 525       0717678/5       000         ПН-2       Ктн=500000:√3/100:√3       В       DFK 525       0717678/2       000         В реактивная раактивная реактивная ре	№ 25477-08       С       GSR       10-025822         Кт=0,5       А       СРВ 550       1HSE 8706214         ТН-1       Ктн=500000:√3/100:√3       В       СРВ 550       1HSE 8706213         РОРУ-500кВ ЛУТЭК КТН=500000:√3/100:√3       В       СРВ 550       1HSE 8647507       000         ПН-2       Ктн=500000:√3/100:√3       В       DFK 525       0717678/5       000         ПН-2       Ктн=500000:√3/100:√3       В       DFK 525       0717678/2       000         В дективная реактивная	ТТ Ктг=1000/1 В GSR 10-025821  материя (С GSR 10-025822)  кт=0,5 А СРВ 550 1HSE 8706214  ТН-1 Ктн=500000:√3/100:√3 В СРВ 550 1HSE 8706213  реккая ГРЭС (С СРВ 550 1HSE 8647507)  ТН-2 Ктн=500000:√3/100:√3 В DFК 525 0717678/2  ТН-2 Ктн=500000:√3/100:√3 В DFК 525 0717678/3  ТН-2 Ктн=500000:√3/100:√3 В DFК 525 0717678/3	Кт=0,2S       A       GSR       10-025820         TT       Ктг=1000/1       B       GSR       10-025821         реккая ГРЭС ЛУТЭК В ЛУТЭК В ПУТЭК В ПОВ	Пр Ме 36697-12  Кт=0,2S  А  GSR  10-025820  ТТ  Ктт=1000/1  В  GSR  10-025821  В  GSR  10-025821  Пр Ме 25477-08  С  GSR  10-025821  ТН-1  Ктн=500000:√3/100:√3  В  СРВ 550  ПНSE 8706214  ПН-2  Ктн=500000:√3/100:√3  В  СРВ 550  ПНSE 8706213  О,8  Кт=0,2  А  DFK 525  О717678/2  ТН-2  Ктн=500000:√3/100:√3  В  DFK 525  О717678/3  ТН-2  Ктн=500000:√3/100:√3  В  DFK 525  О717678/3  ТН-2  Ктн=500000:√3/100:√3  В  О,8  О,8  О,8  О,8  О,8  О,8  О,8	Прим Счетчик Ксч=1 СЭТ-4ТМ.03М 0808151522 Прим (Счетчик ме 36697-12 Кт=0,2S A GSR 10-025820) ТТ Ктт=1000/1 В GSR 10-025821 Ме 25477-08 С GSR 10-025821 Прим (Счетчик ме 36697-12 В GSR 10-025820) ТТ Ктт=0,05 A СРВ 550 1НSE 8706214 Прим (Счетчик ме 36697-12 В GSR 10-025820) Прим (Счетчик ме 36697-12 В GSR 10-025820 Прим (Счетчик ме 366	Кт=0,2S/0,5         Кт=0,2S/0,5         СЭТ-4ТМ.03М         0808151522           Примор ге         Ксч=1         СЭТ-4ТМ.03М         0808151522           Примор ге         Ксч=1         СЭТ-4ТМ.03М         0808151522           Примор ге         Ксч=1         СЭТ-4ТМ.03М         0808151522           Примор ге         Ксч=0,2S         А         GSR         10-025820           Примор ге         Кт=0,2S         А         СРВ 550         114SE 8706214           Примор ге         Кт=500000:√3/100:√3         В         СРВ 550         114SE 8706213           Примор ге         Кт=500000:√3/100:√3         В         СРВ 550         114SE 8647507           Примор ге         Кт=0,2         А         Дрк 525         0717678/5           Примор ге         Ктивная реактивная раз реактивная реактивная реактивная реактивная реактивная реактивная реактивная реактивная раз реактивная раз реактивная раз реактивная раз реактивная раз	№ 1593-70       С       ЗНОМ-15-63 У2       34696         Кт=0,2S/0,5       Кт=0,2S/0,5       34696         Счетчик       Ксч=1       СЭТ-4ТМ.03М       0808151522         Кт=0,2S       А       GSR       10-025820         Приморска кч-№ 36697-12       В       GSR       10-025820         Приморска кч-№ 36697-12       В       GSR       10-025820         Приморска кч-№ 3697-12       В       GSR       10-025821         Приморска кч-№ 3697-12       В       GSR       10-025821         Приморска кч-№ 3697-12       В       СВ СВК       10-025821         Приморска кч-№ 3697-12       В       СРВ 550       1HSE 8706214         Приморска кч-№ 3697-12       В       СРВ 550       1HSE 8706214         Приморска кч-№ 3743-02       С       СРВ 550       1HSE 8706213         Ме 15853-06       С       СРВ 550       1HSE 8647507         Ктан 500000:√3 100:√3       В       DFK 525       0717678/5         5000000       активная реактивная	ПН       Ктн=15750:√3/100:√3       В ЗНОМ-15-63 У2       45         Кг=0,28/0,5       Кт=0,28/0,5       С ЗНОМ-15-63 У2       34696         Приморская гран генерато       Кг=0,28/0,5       С ЗНОМ-15-63 У2       34696         Приморская гран генерато       Кг=0,28/0,5       С ЗНОМ-15-63 У2       34696         Приморская гран генерато       Ксч=1       С С ЗНОМ-15-63 У2       34696         Приморская гран генерато       Ксч=1       С С ЗНОМ-15-63 У2       34696         Приморская гран генерато       Ксч=1       С С ЗНОМ-15-63 У2       34696         Кт=0,28       А СРВ ГООООО       В СВЯ ПО-025820       10-025820         Приморская гран генерато       Ктн=500000:√3/100:√3       В СРВ 550       11858 8706214         Приморская гран генерато       Ктн=500000:√3/100:√3       В СРВ 550       11858 8706213         Приморская гран генерато       Ктн=500000:√3/100:√3       В СРВ 550       11858 8706213         Приморская гран генерато       Ктн=500000:√3/100:√3       В СРВ 550       11858 8706213         Приморская гран генерато       Ктн=500000:√3/100:√3       В СРВ 550       11858 8706213         Приморская гран генерато       Ктн=500000:√3/100:√3       В СРВ 550       11858 8706213         Приморская гран генерато       Ктн=500000:√3/100:√3	Кт=0,5       A       3HOM-15-63 У2       7         Приморская ГРЭ Т (тенератор)       ТН       Кт=15750:√3/100:√3       В       3HOM-15-63 У2       45         Приморская ГРЭ Т (тенератор)       Кт=0,2S/0,5       С       3HOM-15-63 У2       45         Приморская ГРЭ Т (тенератор)       Кт=0,2S/0,5       С       3HOM-15-63 У2       34696         Кт=0,2S/0,5       Кт=0,2S       А       GSR       10-025820         Кт=0,2S       А       GSR       10-025820         Кт=0,5       А       СРВ 550       11HSE 8706214         Кт=0,5       А       СРВ 550       11HSE 8706213         Ме 15833-06       С       СРВ 550       11HSE 8706213         Кт=0,2       А       DFK 525       0717678/5         БОО000:√3/100:√3       В       DFK 525       0717678/5         С       DFK 525       0717678/3       5000000         С       DFK 525       0717678/3	№ 8771-09         С         ТШ-20 УХЛЗ         439           КТ=0,5         А         ЗНОМ-15-63 У2         7           ПР Кт=0,5         А         ЗНОМ-15-63 У2         7           Приморская ГРЭСТ-7         ПН         Кт=0,5         А         ЗНОМ-15-63 У2         45           Приморская ГРЭСТ-7         Кт=0,28/0,5         С         ЗНОМ-15-63 У2         45         34696           Кт=0,28/0,5         Кт=0,28/0,5         С         ЗНОМ-15-63 У2         34696         34696           Кт=0,28/0,5         Кт=0,28/0,5         А         GSR         10-025820         34696           Приморская ГРРЭСТ-7         Кт=0,28/0,5         А         GSR         10-025820         315000           Кт=0,28/0,5         А         СВЯ         10-025821         315000         315000           Кт=0,5         А         СРВ 550         114SE 8706213         315000         315000           Кт=0,2         А         СРВ 550         114SE 8706213         315000         315000           Кт=0,2         А         БРК 525         0717678/5         5000000         315000           Кт=0,2         А         БРК 525         0717678/5         50000000         31,6 <t< td=""><td>ТТ Кгт=10000/5 В ТШ-20 УХПЗ 94  Кг=0,5 А ЗНОМ-15-63 У2 7  Приморская ГРЭС. Турр генератор ТТ-9  Приморская ГРЭС. Турненератор ТТ-9  Кт=0,5 А ЗНОМ-15-63 У2 45  ПТ Кт=0,2S/0,5  С ЗНОМ-15-63 У2 34696  ПТ Кт=0,2S/0,5  Кт=0,2S А GSR 10-025820  Кт=0,5 А СРВ 550 1НSE 8706214  Кт=0,0000.√3/100.√3 В СРВ 550 1НSE 8706214  Кт=0,0000.√3/100.√3 В СРВ 550 1НSE 8706213  БОООООО ЗАКТИВНАЯ реактивная раактивная ра</td><td>Кт=0,2       A       ТШ-20 УХЛЗ       116         ТТ       Кт=0,000/5       В       ТШ-20 УХЛЗ       94         ТТ       Кт=10000/5       В       ТШ-20 УХЛЗ       94         Кт=0,5       А       ЗНОМ-15-63 У2       7         ТН       Кт=15750:√3/100:√3       В       ЗНОМ-15-63 У2       7         Приморская ГРЭС.       Кт=0,25%0,5       А       ЗНОМ-15-63 У2       45         Кт=0,25%0,5       Кт=0,25%0,5       С       ЗНОМ-15-63 У2       45         Кт=0,25%0,5       Кт=0,25%0,5       С       С       ЗНОМ-15-63 У2       45         Приморская ГРЭЭС       Кт=0,28       С       ЗНОМ-15-63 У2       45         Приморская ГРЭЭСОВ К Кт=10,02       Кт=0,28       С       ЗНОМ-15-63 У2       34696         Приморская ГРЭЭСОВ Кт=1000/1       В       GSR       10-025822         Кт=0,28       А       С       GSR       10-025822         Кт=0,2       А       СРВ 550       1HSE 8706214         Кт=0,2       А       С       СРВ 550       1HSE 8647507         Кт=500000-3/3/100:√3       В       ДРК 525       0717678/3         Болото С       С       С       ДРК 525       0717678/3</td></t<>	ТТ Кгт=10000/5 В ТШ-20 УХПЗ 94  Кг=0,5 А ЗНОМ-15-63 У2 7  Приморская ГРЭС. Турр генератор ТТ-9  Приморская ГРЭС. Турненератор ТТ-9  Кт=0,5 А ЗНОМ-15-63 У2 45  ПТ Кт=0,2S/0,5  С ЗНОМ-15-63 У2 34696  ПТ Кт=0,2S/0,5  Кт=0,2S А GSR 10-025820  Кт=0,5 А СРВ 550 1НSE 8706214  Кт=0,0000.√3/100.√3 В СРВ 550 1НSE 8706214  Кт=0,0000.√3/100.√3 В СРВ 550 1НSE 8706213  БОООООО ЗАКТИВНАЯ реактивная раактивная ра	Кт=0,2       A       ТШ-20 УХЛЗ       116         ТТ       Кт=0,000/5       В       ТШ-20 УХЛЗ       94         ТТ       Кт=10000/5       В       ТШ-20 УХЛЗ       94         Кт=0,5       А       ЗНОМ-15-63 У2       7         ТН       Кт=15750:√3/100:√3       В       ЗНОМ-15-63 У2       7         Приморская ГРЭС.       Кт=0,25%0,5       А       ЗНОМ-15-63 У2       45         Кт=0,25%0,5       Кт=0,25%0,5       С       ЗНОМ-15-63 У2       45         Кт=0,25%0,5       Кт=0,25%0,5       С       С       ЗНОМ-15-63 У2       45         Приморская ГРЭЭС       Кт=0,28       С       ЗНОМ-15-63 У2       45         Приморская ГРЭЭСОВ К Кт=10,02       Кт=0,28       С       ЗНОМ-15-63 У2       34696         Приморская ГРЭЭСОВ Кт=1000/1       В       GSR       10-025822         Кт=0,28       А       С       GSR       10-025822         Кт=0,2       А       СРВ 550       1HSE 8706214         Кт=0,2       А       С       СРВ 550       1HSE 8647507         Кт=500000-3/3/100:√3       В       ДРК 525       0717678/3         Болото С       С       С       ДРК 525       0717678/3

Продолжение таблицы А.1

Tipe	должение та	олицы А.									
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
	Автотрансформа- АТ /ТЭК яч.№4)		K <sub>T</sub> =0,2S	Α	GSR	10-025815					
	фор (4)	TT	Ктт=1000/1	В	GSR	10-025816					
	uHC(		№ 25477-08	C	GSR	10-025823					
	тре		Кт=0,5	Α	CPB 550	1HSE 8706214					
	BTC T I'H	TH-1	Kth=500000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	В	CPB 550	1HSE 8706213		0	ая Ная		
11	. ∞ ⊆		№ 15853-06	С	CPB 550	1HSE 8647507		00	ВН	0,8	1,8
	PGC rop B.		Кт=0,2	Α	DFK 525	0717678/5		5000000	активная реактивная	1,6	1,7
	r l'i	TH-2	$ \text{Kth}=500000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3} $	В	DFK 525	0717678/2		``	be a		
	жағ У-5		№ 23743-02	C	DFK 525	0717678/3					
	Автотрансформа-Приморскак ГРЭС. Автотрансфо AT rop 8AT /ТЭК яч.№2) (OPУ-500кВ ЛУТЭК яч.№4)	Счетчик	KT=0,2S/0,5 Kcч=1 № 36697-12	C'	ЭT-4TM.03M.16	0809150397					
	ма-		KT=0,2S	Α	GSR	10-025818				-11.1-11	
	рор 2)	TT	Ктт=1000/1	В	GSR	10-025819					
	рансфој яч.№2)		№ 25477-08	С	GSR	10-025817					
	тра		Кт=0,5	Α	CPB 550	1HSE 8706214					
	вто Т ГЭЕ	TH-1	$Kтн=500000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	В	CPB 550	1HSE 8706213		0	ая Ная		
12	7.		№ 15853-06	С	CPB 550	1HSE 8647507		2000000	активная реа <b>к</b> тивная	0,8	1,8
	29C 401 4B		Кт=0,2	Α	DFK 525	0717678/5		200	KTE Sakt	1,6	1,7
	1 LT.	TH-2	$ \text{Kth}=500000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3} $	В	DFK 525	0717678/2		1	<sub>e</sub> a		
	жая У-5		№ 23743-02	C	DFK 525	0717678/3					
	Приморская ГРЭС. Автот тор 7АТ (ОРУ-500кВ ЛУТЭК	Счетчик	Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 № 36697-12	C	ЭT-4TM.03M.16	0809150425					

			15									14									13	,				-	) Judii
	При -220	кВ		TЭ			бе-	В			мор 0 кI 1		yT			и-	ВЛ		20 :	кВ	Лу	ая I ТЭІ зка/	K - :		ен-	2	продолжение таолицы А.1
C IOI HIM	Спътинк		HT			TT			Счетчик			HT			TT			Счетчик			HT			TT			олицы А.
№ 36697-12	$K_{T}=0,2S/0,5$	№ 20344-05	KTH=220000:√3/100:√3	K <sub>T</sub> =0,5	№ 25477-08	Krr=1000/5	Kr=0,2S	№ 36697-12	Ксч=1	K <sub>T</sub> =0,2S/0,5	№ 14626-06	K <sub>TH</sub> =220000:√3/100:√3	Kr=0,5	№ 19720-06	KTT=600/5	Kr=0,2S	№ 36697-12	Kcu=1	$K_T=0,2S/0,5$	№ 14626-06	K <sub>TH</sub> =220000:√3/100:√3	Kr=0,5	№ 19720-06	Krr=600/5	Kr=0,2S	ω	
		С	В	Α	С	В	Α				С	В	Α	С	В	Α				С	В	Α	a	В	Α		
CO1 -7 1141.00141	M£0 MT-4TC	НАМИ-220 УХЛ1	НАМИ-220 УХЛ1	НАМИ-220 УХЛ1	GSR	GSR	GSR		CЭT-4TM.03M		НКФ-220	НКФ-220	НКФ-220	TB-220-I-1 Y2	TB-220-I-1 Y2	TB-220-I-1 Y2		C9T-4TM.03M		НКФ-220	НКФ-220	НКФ-220	TB-220-I-1 Y2	TB-220-I-1 Y2	TB-220-I-1 Y2	4	
0007150057	0807150034	698; 723	572; 719	705; 673	11-028837	11-028836	11-028835		0807150045		30574	1029148	1029125	4572	4569	4565		0807150118		1058790	1029132	1028303	4571	4568	4570	5	
																										6	
		4	400	00							2	640	00							2	640	000				7	
	1	ак pea		ная вна						1	ak pea	тив кти							1			ная вна				∞	
			1,6				-					1,6	) %								1.6	0 %				9	
		,	1,7	<u></u>								1,7	-1 ×								1.7	 				10	

				18	·	,						<b></b> , .	17									16	<u> </u>	·			
		Л 1	10	κВ	ая Г Лу	ТЭI						ON	оска ИВ- 220	-220	)			ВЈ	П-2 38	20 аво	кВ дск	Лу : с с	ТЭ пто	РЭ К - айк Им	Ле ой	co-	2
	Счетчик			HT			TT			Счетчик			HT			TT			Счетчик			HT			TT		
№ 36697-12	Kc <del>u</del> =1	K <sub>T</sub> =0,2S/0,5	№ 24218-13	KTH=110000:√3/100:√3	Kr=0,5	№ 29255-13	Krr=1000/5	K <sub>T</sub> =0,5	№ 36697-12	Kcy=1	Kr=0,2S/0,5	№ 20344-05	Ктн=220000:√3/100:√3	Kr=0,5	№ 19720-06	K <sub>T</sub> =1000/5	Kr=0,2S	№ 36697-12	Kcy=1	$K_{T}=0,2S/0,5$	№ 20344-05	Ктн=220000:√3/100:√3	Kr=0,5	№ 25477-08	Krr=1000/5	Kr=0,2S	3
			C	В	>	C	В	A				С	В	A	C	В	Α				С	В	A	C	В	$\triangleright$	
	CЭT-4TM.03M		НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	TB-110	TB-110	TB-110		CЭT-4TM.03M		НАМИ-220 УХЛ1	НАМИ-220 УХЛ1	НАМИ-220 УХЛ1	TB-220-I-1 Y2	TB-220-I-1 Y2	TB-220-I-1 Y2		CЭT-4TM.03M		НАМИ-220 УХЛ1	НАМИ-220 УХЛ1	НАМИ-220 УХЛ1	GSR	GSR	GSR	4
	0807150178		2184; 2160	2167; 2195	2161; 2219	1245C	1245B	1245A		0807150059		698; 723	572; 719	705; 673	3409	3408	3407		0807150104		698; 723	572; 719	705; 673	11-028832	11-028831	11-028829	5
																											6
			2	200	000							4	400	000							4	400	000				7
		1									1		тив кти							1			ная вна				8
		220000 активная реактивная											1,6	0 %								1,6					9
				2,8	ر ا								1,7	-1 ×								1.7					10

		21	)								20								19					
Примор кВ, яч.4 ПС "Ра Ј	, ВЛ	I-11 з-Н	0 к] [ада	В Л ров	yΤΞ	ЭК -	11	оим 10 к уТЭ	В, К	яч - Г	i.8, IC	ВЛ	[-11 acoc	0 к	В	При 110 Лу	кВ, ГЭН	, яч	.13 TC	, BJ "Ha	П-1 асо	10 в	ъ	2
Счетчик		HT			TT			Счетчик			HT			TT		Счетчнк			HT			TT		
K <sub>T</sub> =0,2S/0,5 K <sub>C</sub> y=1 N <u>o</u> 36697-12	№ 24218-13	KTH=110000:√3/100:√3	K <sub>T</sub> =0,5	№ 29255-13	KTT=1000/5	Kr=0,5	№ 36697-12	Kcq=1	Z=0.20/0.2	№ 24218-13	KTH=110000:\/3\/100:\/3	K <sub>T</sub> =0,5	№ 29255-13	Krr=1000/5	K <sub>T</sub> =0,5	Kcu=1 № 36697-12	K <sub>T</sub> =0,2S/0,5	№ 24218-13	$K_{TH}=110000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	Kr=0,5	№ 29255-13	Krr=1000/5	Kr=0,5	3
	С	В	>	С	В	$\triangleright$				C	В	Α	C	В	A			C	В	A	C	В	Α	
CЭT-4TM.03M	НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	TB-110	TB-110	TB-110		CЭT-4TM.03M		НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	TB-110	TB-110	TB-110	CЭT-4TM.03M		НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	TB-110	TB-110	TB-110	4
0807150016	2184; 2160	2167; 2195	2161; 2219	1186C	1186B	1186A		0806150814	- 1 ≽	2160: 2184	2195; 2167	2219; 2161	1189C	1189B	1189A	0807150066		2184; 2160	2167; 2195	2161; 2219	1236C	1236B	1236A	5
																								6
	2	2200	000							22	200	00						2	200	000				7
			зная звна									ная вна						ak pea		ная вна				∞
	, c - v	2,3								<u> </u>	2.3								2,3					9
		2,8	5.5							-, -,	2.8	カカ							2,8	J. J.				10

			24								23									22					1	Hpc
РУ (	CH 6	-7A	оская I ляч.35 Г" ОР	9 K	Л-6			П	ри С	мор ЭМІ	оска В-1	ъя Г 10 г	ЪЭ кВ	C.		1	10 Лу	кВ ТЭ	, яч К -	i.2, · ПО	ТРЭ ВЛ С "Г Игн	-11 Разр	0 кі эез-	В	2	Іродолжение таблицы А. І
Счетчик	Jumpan		HT		TT			Счетчик			HT			TT			Счетчик		i	HT			TT			олицы А. І
Nº 36697-12	$K_{T}=0.2S/0.5$	№ 20186-05	K <sub>T</sub> =0,5 K <sub>TH</sub> =6000/100	№ 2473-05	KTT=400/5	$K_{T}=0,5$	№ 36697-12	Kcy=1	$K_T=0,2S/0,5$	№ 24218-13	Кти=110000:√3/100:√3	$K_T=0,5$	№ 29255-13	KTT=1000/5	$K_{T}=0,5$	№ 36697-12	Kcy=1	$K_T=0,2S/0,5$	№ 24218-13	$K_{TH}=110000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	K <sub>T</sub> =0,5	№ 29255-13	KTT=1000/5	$K_{T}=0,5$	3	
		С	В	C	В	A				C	В	Α	С	В	Α				С	В	Α	С	В	Α		
C)1-+1M.OOM	MED MTA-TED	3 28012	НАМИ-10-95 VXII7	TJIM-10	1	ТЛМ-10		CЭT-4TM.03M		НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	TB-110	TB-110	TB-110		C9T-4TM.03M		НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	НАМИ-110 УХЛ1	TB-110	TB-110	TB-110	4	
0000150045	0806150849		3105	2664	ı	3561		0807150052		2184; 2160	2167; 2195	2161; 2219	1339-C	1339-В	1339-A		0807150111		2160; 2184	2195; 2167	2219; 2161	1234C	1234B	1234A	5	
																									6	
			4800							2	200	000							2	200	000				7	
			тивна. ктивн							ак pea	ТИВ КТИ										ная вна				∞	
			1,1 2,3								2,3									2,3					9	
			5,5 2,8								2,8	5.5								2,8	5.5				10	

		27						-			26								4	25					_
ВЛ-2	имој 20 к ЪЭС	ВΠ	риі	мор	ска	R	кл	-6к	:B '	"TC	оская 6-8Б СН яв РУ-5	вно	ого	pe	вер-	l .	У (	CH кВ	юро 6-7 "ТО	'Б <i>s</i> СН	яч.3 I-10	330 38T	КJ	Ί-	2
Счетчик		HI			TT			Счетчик			HT			TT			Счетчик			HT			TT		
Kcy=1 No 36697-12	№ 20344-05 K <sub>T</sub> =0.2S/0.5	KTH=220000:\\3/100:\\3	$K_{T}=0,5$	№ 20951-08	Krr=1000/5	$K_{T}=0.2S$	№ 36697-12	Kc <del>u</del> =1	$K_T=0,2S/0,5$	№ 20186-05	Ктн=6000/100	Кт=0 <b>5</b>	№ 32139-11	K <sub>TT</sub> =300/5	Kr=0,5S	№ 36697-12	Kcu=1	$K_T=0,2S/0,5$	№ 20186-05	Ктн=6000/100	Kr=0,5	№ 2473-05	KTT=400/5	$K_{T}=0,5$	ω
	С	В	A	C	В	Þ				С	В	<b>D</b>	Э	В	Α				С	В	A	С	В	Α	
CЭT-4TM.03M	НАМИ-220 УХЛ1	НАМИ-220 УХЛ1	НАМИ-220 УХЛ1	SB 0.8	SB 0.8	SB 0.8		CЭT-4TM.03M		77577	НАМИ-10-95		ТОЛ-СЭЩ-10 У2	-	ТОЛ-СЭЩ-10 У2		CЭT-4TM.03M		3 AJ12	TAIVIAI O-22	HAMH-10-95	ТЛМ-10	•	TJIM-10	4
0807150006	698; 723	572; 719	705; 673	11/02 859 12	11/02 859 11	11/02 859 09		0806150856			5839		16147-10	•	16148-10		0806150821			2380		2698	l	3545	5
																									6
	4	400	000								3600								4	80	0				7
		ТИЕ КТИ									тивн ктив:								акт еак						8
		1,6								•	1,1 2,3									2,1					9
		1,7	1.8								3,0 2,0								2,0	ر « د	<u></u> بر				10

Продолжение таблицы А.1

1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
	Приморская ГРЭС. 3Л-220 кВ Приморская ГРЭС - НПС-36	ТТ	K <sub>T</sub> =0,2S	Α	SB 0.8	11/02 859 01			ктивная активная		
			K <sub>TT</sub> =1000/5	В	SB 0.8	11/02 859 02				0,5	1,4
			№ 20951-08	С	SB 0.8	11/02 859 03					
		TH	Кт=0,2	A	DFK 245	11004471/6		8			
28			Ктн=220000:√3/100:√3	В	DFK 245	11004471/4		440000 активная реактивна	1,1	1,6	
			№ 23743-02	C	DFK 245	11004471/5			ак Эеа	-,-	
		Счетчик	K <sub>T</sub> =0,2S/0,5	CЭT-4TM.03M		0807150041					
			Ксч=1								
	Щ		№ 36697-12								

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК системы

Наименование	Заменяемый	Заменяющий компонент							
объекта	компонент	Тип	Зав. номер	Метрологические характеристики					