Федеральное государственное унитарное предприятие «Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)



Государственная система обеспечения единства измерений

Приборы электроизмерительные многофункциональные HEBA-Tect 5320

Методика поверки

TACB.411722.014 ΠM

Руководитель лаборатории госэталонов в области электроэнергетики ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Г.Б. Гублер

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)



Государственная система обеспечения единства измерений

Приборы электроизмерительные многофункциональные НЕВА-Тест 5320

Методика поверки

TACB.411722.014 ПМ

Разработчик:

Заместитель технинеского директора по

разработке и сопровождению метрологического оборудования

ООО «Тайпит-ИП»

О.А. Ануфриев

г. Санкт-Петербург 2021 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок Приборов электроизмерительных многофункциональных HEBA-Тест 5320, изготавливаемых ООО «Тайпит - ИП», г. Санкт-Петербург.

Приборы электроизмерительные многофункциональные HEBA-Тест 5320 (далее – приборы) предназначены для измерений электроэнергетических величин в однофазных и трехфазных цепях в промышленной области частот, в том числе: напряжений, токов, углов фазового сдвига, частоты, активной, реактивной и полной мощности.

Приборы электроизмерительные многофункциональные HEBA-Тест 5320 обеспечивают прослеживаемость к:

- Государственному первичному эталону единицы электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц;
- Государственному первичному специальному эталону единицы электрического напряжения (вольта) в диапазоне частот от $10 \, \Gamma$ ц до $3 \cdot 10^7 \, \Gamma$ ц;
- Государственному первичному специальному эталону единицы силы электрического тока в диапазоне частот $20\cdot1\cdot10^6$ Γ ц.

Реализация данной методики поверки обеспечивается без использования прибора сравнения.

Примечание.

1 При пользовании настоящей методикой поверки целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящей методикой следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 Допускается проводить периодическую поверку для меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

Таблица 1 - Перечень операций поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Первичная поверка	Периодическая поверка	
Внешний осмотр	7	да	да	
Подготовка к поверке и опробование	8	да	да	
Подтверждение соответствия программного обеспечения	9	да	да	
Определение метрологических характеристик	10	да	да	
Подтверждение соответствия СИ метрологическим требованиям	11	да	да	
Оформление результатов поверки	12	да	да	

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки прибора должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С

от +18 до +28;

- относительная влажность воздуха, %

от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

от 84 до 106,7 (от 630 до 800)

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

К проведению поверки допускаются лица из числа сотрудников организаций, аккредитованных на право поверки в соответствии с действующим законодательством РФ, изучившие настоящую методику поверки, руководство по эксплуатации на поверяемое средство измерений и имеющие стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

При проведении поверки используется оборудование, указанное в таблице 4, которое обеспечивает требуемую точность передачи единиц величин поверяемым СИ.

Таблица 4

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки, обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, метрологические и основные технические характеристики средства поверки
10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7	Государственный первичный эталон единицы электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц ГЭТ 153-2019
8.2, 8.3	Установка автоматическая трёхфазная для поверки счётчиков электрической энергии НЕВА-Тест 3303 регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 47431-11
10.1	Установка для испытания сопротивления изоляции (пробойная установка) GPT-705A, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 46633-11
10.5	Частотомер Ч3-83 регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 29451-05
7	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 5738-76
7	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 9364-08

Примечания:

- 1 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие требуемую точность передачи единиц величин поверяемому средству измерений.
- 2 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь сведения (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.
- 3 Работа с эталонными средствами измерений должна производиться в соответствии с их эксплуатационной документацией.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

К проведению поверки допускаются лица, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

Перед поверкой должны быть выполнены следующие мероприятия:

- 1. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.
- 2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 3. Все средства измерений, участвующие в поверке, должны быть надежно заземлены.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого прибора следующим требованиям:

- 1. Комплектность должна соответствовать формуляру.
- Не должно быть механических повреждений, которые могут повлиять на работу прибора (повреждение корпуса, соединителей, кабелей, дисплея, клавиатуры и других изделий в соответствии с комплектом поставки). Внутри корпуса не должно быть посторонних предметов. Все надписи на панелях должны быть чёткими и ясными.
- 3. Все разъёмы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждения и должны быть чистыми.
- 4. Маркировка должна быть четкой и содержать:
 - наименование и тип прибора HEBA-Тест 5320;
 - класс точности прибора;
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - заводской номер прибора;
 - дата изготовления;
 - вид питания, номинальное напряжение питания, частота сети;
 - потребляемая мощность;
 - знак утверждения типа СИ;
 - знак соответствия Техническим регламентам ЕАЭС;
 - напряжение пробоя;
 - надпись: «Сделано в России».

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СИ

- 8.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие операции:
- выдержать прибор в условиях окружающей среды, указанных в п.2, не менее 1ч;
- соединить зажимы заземления используемых средств поверки с контуром заземления;
- подключить прибор и средства поверки к сети переменного тока, включить и дать им прогреться в течение времени, указанного в технической документации на них.
- 8.2 Проверка функционирования прибора проводится путем визуального наблюдения за работой в различных режимах, при максимальных и минимальных значениях входных сигналов:
 - произведите подготовку прибора к работе согласно руководству по эксплуатации;
 - подключите прибор к Установке НЕВА-Тест 3303 согласно рисунка А1 приложения А;
- включите прибор в соответствии с руководством по эксплуатации, не более чем через одну минуту после включения питания должны завершиться процедуры самотестирования и инициализации, а на дисплее прибора, должно индицироваться главное меню;
- проверьте возможность установки различных режимов работы и изменения параметров настройки прибора согласно руководству по эксплуатации;
 - убедитесь в возможности корректировки времени и даты прибора.

Результат поверки считается положительным, если прибор функционирует согласно руководству по эксплуатации TACB.411722.012 РЭ.

8.3 Проверка исправности импульсных входов

Проверка исправности импульсных входов прибора проводится с помощью установки HEBA-Тест 3303. Для проведения измерений прибор подключается к Установке согласно рисунку A2 приложения A.

Установите испытательный сигнал параметрами, приведенными в таблице 8.3.

Таблица 8.3

	Тараметры испытательного сиг	гнала
Uф, В	I, A	Cos φ
230	5	1

Введите в параметрах прибора значение постоянной импульсного входа " F_{IN} " 10000 имп/кBт·час, а значение постоянной импульсного выхода " F_{OUT} " 10001 имп/кBт·час.

Соедините между собой поочерёдно импульсные выходы и импульсные входы прибора " F_{OUT1} " и " F_{IN1} ", " F_{OUT2} " и " F_{IN2} ", " F_{OUT3} " и " F_{IN3} ".

Результаты проверки считаются положительными, если индицируемые значения не превышают 0,01%.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) прибора выполняется путем контроля идентификационных данных программного обеспечения.

Идентификация ПО осуществляется по номеру версии, которая отображается на дисплее прибора в режиме «О приборе».

Таблица 9 - встроенное ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Тайпит-ИП
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 10.3

Результаты поверки считаются положительными, если индицируемая информация совпадает с информацией, указанной в таблице 9.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Для характеристик, у которых нормируются абсолютные погрешности ΔX , значения погрешностей вычисляются по формуле: $\Delta X = X - X_0$,

где X_0 - заданное значение характеристики,

X- измеренное значение характеристики.

Для характеристик, у которых нормируются относительные погрешности δX , значения погрешностей вычисляются в процентах, по формуле: $\delta X = ((X - X_0)/X_0)*100$.

Допускается считывание измеренных значений и расчет погрешностей производить с помощью прикладного программного обеспечения, работающего на ПК, подключенном к прибору и/или к Установке.

10.1 Проверка сопротивления изоляции (выполняется только при первичной поверке)

Проверка сопротивления изоляции проводится установкой для проверки электрической безопасности GPI-725A, при рабочем напряжении 500 B, между следующими цепями:

- соединенными между собой приборными входами напряжения U_A , U_B , U_C с одной стороны и зажимом заземления прибора, с другой стороны;
- соединенными между собой приборными входами напряжения U_A , U_B , U_C , U_N с одной стороны, и соединенными между собой приборными входами тока I_A , I_B , I_C с другой стороны;
- соединенными между собой приборными входами напряжения U_A , U_B , U_C , U_N и тока I_A , I_B , I_C с одной стороны и соединенными между собой контактами сетевого разъема, не связанными гальванически с корпусом прибора (переключатель «Сеть» включен);

- соединенными между собой контактами сетевого разъема, не связанными гальванически с корпусом прибора (переключатель "Сеть" включен) с одной стороны и зажимом заземления прибора с другой стороны;
- соединенными между собой приборными входами U_A , U_B , U_C , U_N и соединенными между собой контактами импульсных входов\выходов.

Измерения следует производить не ранее, чем через 30 с после подачи испытательного напряжения.

Прибор считается выдержавшей испытание, если значение сопротивления изоляции не менее 20 МОм.

10.2 Определение относительной погрешности измерений действующего значения напряжения и тока

Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического (действующего) значения напряжения переменного тока δ_U и силы переменного тока δ_I проводится для каждого из трех каналов измерения напряжения с помощью Государственного эталона единицы электрической мощности ГЭТ 153.

Схема подключения прибора к государственному эталону мощности приведена на рисунке A3 приложения A.

Определение погрешностей проводится при значениях параметров испытательных сигналов, указанных в таблицах 10.2.1 и 10.2.2 на частоте 53Γ ц в соответствии с эксплуатационной документацией на эталон ГЭТ 153. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (K_U) и тока (K_I) источника испытательного сигнала должен быть не более 0.01 %.

Таблица 10.2.1

Значения испытательных сигналов	Пределы допускаемой погрешности прибора, %			
Uф, В	δ_{U}			
560	± 0,020			
480	± 0,021			
300	± 0,024			
230	± 0,021			
120	± 0,021			
60	± 0,021			
10	± 0,030			
1	± 0,160			

Таблица 10.2.2

Значения испытательных сигналов	Пределы допускаемой погрешности прибора, 9			
I, A	δ_{I}			
120	± 0,020			
100	± 0,021			
50	± 0,026			
20	± 0,021			
10	± 0,026			
5	± 0,021			
2,5	± 0,026			
1	± 0,021			
0,5	± 0,026			
0,25	± 0,035			
0,1	± 0,026			
0,05	± 0,035			
0,02	± 0,064			
0,01	± 0,112			
0,005	± 0,208			
0,002	± 0,496			
0,001	± 0,976			

Результаты поверки считаются положительными, если значения основных погрешностей δ_U и δ_1 не превышают значений, приведенных в таблицах 10.2.1 и 10.2.2.

10.3 Определение относительной погрешности измерений активной мощности

Определение относительной погрешности измерений однофазной активной мощности δ_P производится с помощью эталона ГЭТ 153 для каждого из трех каналов измерения при параметрах испытательного сигнала (напряжение, ток, коэффициент мощности), указанных в таблице 10.3. Схема подключения прибора к эталону ГЭТ 153 приведена на рисунке A4 приложения A.

Определение относительной погрешности измерений трехфазной активной мощности δ_{P3} производится по схеме однофазного включения трех каналов измерения (параллельное соединение трех цепей напряжения прибора и последовательное соединение трех его токовых цепей) при параметрах испытательного сигнала, указанных в таблице 10.3. Схема подключения прибора к эталону ГЭТ 153 приведена на рисунке А3 приложения А.

Результаты поверки считаются положительными, если значение основной погрешности δ_P не превышает значений, приведенных в таблице 10.3.

Таблица 10.3

3:	начения испытател	ьных сигналов		Предел допускаемой
I, A	Uф, В	Cos φ	F, Гц	погрешности прибора, %
0.002	560	1	53	± 0.137
0.02	480	0,5C	53	± 0.028
0.01	480	1	53	± 0.043
0.02	480	0,5L	53	± 0.028
0.5	220	0,5C	53	± 0.017
0.5	220	1	53	± 0.012
0.5	220	0,5L	53	± 0.017
2	100	0,25C	53	± 0.018
2	100	0,5C	53	± 0.018
2	100	1	53	± 0.013
2	100	0,5L	53	± 0.018
2	100	0,25L	53	± 0.018
10	60	0,5C	53	± 0.017
10	60	1	53	± 0.012
10	60	0,5L	53	± 0.017
90	10	1	53	± 0.014
90	10	0,5C	53	± 0.019
90	10	0,5L	53	± 0.019
120	1	1	53	± 0.050
5	230	1	45	± 0.011
5	230	1	55	± 0.011

10.4 Определение относительной погрешности измерений реактивной мощности

Определение относительной погрешности измерений однофазной реактивной мощности δ_Q производится в симметричной трехфазной системе и при отсутствии нелинейных искажений с помощью эталона ГЭТ 153 для каждого из трех каналов измерения при параметрах испытательного сигнала (напряжение, ток, коэффициент мощности sin ϕ), указанных в таблице 10.4. Схема подключения прибора к эталону ГЭТ 153 приведена на рисунке А4 приложения А.

Таблица 10.4

Зна	чения испытатель		Предел допускаемой	
I, A	Uф, В	Sin φ	ф, град	погрешности прибора, %
1	220	1	90	± 0.021
1	220	0,5	30	± 0.041
0,5	220	0,2	11,5	± 0.044
0,1	24	0,5	30	± 0.045
6	72	1	270	± 0.034
2,5	60	0,5	210	± 0.044
0,5	60	0,2	191,5	± 0.044

Результаты поверки считаются положительными, если значение основной погрешности δ_Q не превышает значений, приведенных в таблице 10.4.

10.5 Определение абсолютной погрешности измерений частоты

Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока Δ_F производится с помощью электронного частотомера Ч3-83, работающего в режиме "Измерение периода" при параметрах испытательного сигнала, указанных в таблице 10.5. Схема подключения прибора к эталону ГЭТ 153 приведена на рисунке А5 приложения А.

Таблица 10.5

	Значения	Предел допускаемой		
Uф, В	I, A	Cos φ	F, Гц	погрешности прибора, Гц
220	1	1,0	40,00	± 0,001
220	1	1,0	50,00	± 0,001
220	1	1,0	55,00	± 0,001
220	1	1,0	60,00	± 0,001
220	1	1,0	70,00	± 0,001

Погрешность $\Delta_{\,F}$ рассчитывается по формуле: $\;\Delta_{\,F}\!=1000/T_{\ni}$ - $f_1,\,\Gamma_{I\!I}$

где T_3 – показание электронного частотомера, мс; f_1 – показание прибора, Γ ц.

Результаты поверки считаются положительными, если погрешность Δ_F не превышает пределов допускаемых значений, приведенных в таблице 10.5.

10.6 Определение абсолютной погрешности измерений фазовых углов между фазными напряжениями и токами первых гармоник

Определение абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между основными гармоническими составляющими напряжения и тока одной фазы $\Delta \phi_{UI}$ проводится с помощью эталона ГЭТ 153.

Схема подключения прибора к эталону ГЭТ 153 приведена на рисунке А3 приложения А.

Таблица 10.6

	Значе	ния испыта	Предел допускаемой погрешности		
Uф, В	I, A	Cos φ	F, Гц	фиј, градус	прибора, градус
200	1	1,0	53,00	01	±0,025
200	1	1,0	53,00	30	±0,025
200	1	1,0	53,00	60	±0,025
200	1	1,0	53,00	90	±0,025
200	1	1,0	53,00	150	±0,025
200	1	1,0	53,00	179	±0,025
200	1	1,0	53,00	-90	±0,025
200	1	1,0	53,00	-60	±0,025
200	1	1,0	53,00	-30	±0,025

Результаты поверки считаются положительными, если полученные значения абсолютной погрешности $\Delta \phi_{UI}$ не превышают пределов допускаемых значений, приведенных в таблице 10.6.

10.7 Определение погрешности измерений гармонических составляющих напряжения и тока.

Определение погрешности измерений гармонических составляющих напряжения и тока проводится с помощью Государственного эталона единицы электрической мощности ГЭТ 153. Схема подключения прибора к государственному эталону мощности приведена на рисунке А3 приложения А.

Определение погрешностей проводится при значениях напряжения основной частоты 200В и тока 1А на частоте 53Гц в соответствии с эксплуатационной документацией на эталон ГЭТ 153.

Определение проводится следующим образом:

- 1. На источнике эталона формируется чистый спектральный сигнал и выдается на прибор. Результаты измерения ТНD и гармонических составляющих записываются в протокол.
- 2. На источнике эталона формируется спектральный сигнал, содержащий гармоники со 2-й по 50-ю с уровнем 0.9% и выдается на прибор. Результаты измерения ТНD и гармонических составляющих записываются в протокол.
- 3. На источнике эталона формируется спектральный сигнал, содержащий гармоники со 2-й по 50-ю с уровнем 4.0% и выдается на прибор. Результаты измерения ТНD и гармонических составляющих записываются в протокол.

Таблипа 10.7

Tuomiqu 10.7	
Пределы допускаемой основной погрешности измерений, коэффициента	
n-ой гармонической составляющей тока $K_I(n)$ и напряжения $K_U(n)$:	
при п от 2 до 24	
$THD_U < 1.0$	абсолютная ±0.01%
$THD_U \ge 1.0$	относительная ±0.5%
при п от 25 до 50	
$THD_U < 1.0$	абсолютная ±0.05%
$THD_U \ge 1.0$	относительная ±5.0%
Пределы допускаемой основной погрешности измерений коэффициента	
искажения синусоидальности кривой тока (THD _I) и напряжения (THD _U)	
при	
THD < 1.0	абсолютная ±0.01%
$THD \ge 1.0$	относительная ±1.0%

Результаты поверки считаются положительными, если погрешности измерений гармонических составляющих напряжения и тока не превышают пределов допускаемых значений, приведенных в таблице 10.7.

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРИБОРОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Подтверждение соответствия приборов метрологическим требованиям производится на основании обработки результатов измерений.

Если результаты измерений не превосходят пределов погрешностей, установленных в описании типа СИ, то приборы HEBA-Тест 5320 соответствуют требованиям, предъявляемым к:

- эталону 1-го разряда по государственной поверочной схеме для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц, утвержденной приказом Росстандарта от 23 июля 2021 г. №1436 (Приложение A, B);
- эталону 1-го разряда по Государственной поверочной схеме для средств измерений силы переменного электрического тока от $1 \cdot 10^{-8}$ до 100 A в диапазоне частот $1 \cdot 10^{-1}$ до $1 \cdot 10^{6}$ Гц, утвержденная приказом Росстандарта от 14 мая 2015 г. №575;
- эталону 1-го разряда по Государственной поверочной схеме для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10⁻¹ до 2·10⁹ Гц, утвержденная приказом Росстандарта от 29 мая 2018 г. №1053.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 12.1 При проведении поверки составляется протокол результатов измерений, в котором указывается о соответствии (или не соответствии) прибора установленным требованиям.
- 12.2 Результаты поверки считаются положительными, если прибор удовлетворяет всем требованиям описания типа.
- 12.3 Положительные результаты поверки удостоверяются нанесением знака поверки в виде оттиска клейма поверителя на пломбировочную мастику крепежного винта верхней панели прибора и записью в паспорте изделия, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки (оттиск).
- 12.4 Прибор, прошедший поверку с отрицательным результатом, изымают из обращения и гасят клеймо предыдущей поверки, выписывается извещение о непригодности к применению.

Схемы подключения для определения погрешностей




Рисунок А1 - Схема подключения прибора к Установке НЕВА-Тест 3303




Рисунок А2 - Схема подключения прибора к Установке НЕВА-Тест 3303





Рисунок A3 - Схема подключения прибора к ГЭТ 153 в режиме трехфазной четырехпроводной сети.



На рисунке показано подключение ГЭТ 153 к фазе A - к зажимам "* \sim U" и "* \sim I" ГЭТ 153 подключены зажимы " U_A " и " I_A " прибора HEBA-Тест 9303, соответственно.

Для подключения ГЭТ 153 к фазе В необходимо подключить к зажимам "* ~U" и "* ~I" ГЭТ 153 зажимы "U_B" и "I_B" прибора HEBA-Тест 9303, соответственно.

Для подключения ГЭТ 153 к фазе С необходимо подключить к зажимам "* \sim U" и "* \sim I" ГЭТ 153 зажимы " $_{\rm U_C}$ " и " $_{\rm I_C}$ " прибора HEBA-Тест 9303, соответственно.

Рисунок А4 - Схема подключения прибора к ГЭТ 153 в режиме однофазной двухпроводной сети.




Рисунок А5 - Схема подключения прибора к ГЭТ 153

(рекомендуемое)

T	IP	O	T	O	K	0	.П	П	IO	BF	РК	И

$N_{\underline{0}}$	OT «	>>	20	Г

Наименование СИ, тип		
Регистрационный номер в Федеральном		
информационном фонде по ОЕЙ Заводской номер	 	
Изготовитель		
Год выпуска		
Серия и номер знака предыдущей поверки, дата		
поверки		
Адрес места выполнения поверки		
Вид поверки		
Средства поверки:		
Наименование и регистрационный номер эталона, тип СИ	Метрологические хар	рактеристики
Условия поверки:		
Условия поверки: Параметры	Требования МП	Измеренные значения
	Требования МП от +18 до +28	Измеренные значения
Параметры		Измеренные значения
Параметры - температура окружающего воздуха, °С	от +18 до +28	Измеренные значения
Параметры - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %	от +18 до +28 от 30 до 80 84 – 106,7 (630 - 800)	Измеренные значения
Параметры - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) Результаты поверки: 1 Внешний осмотр (комплектность, маркировка, отсутствие механи Результат поверки:	от +18 до +28 от 30 до 80 84 – 106,7 (630 - 800) ческих повреждений)) МП.	

4. Опробование и проверка функционирования	
Вывод: Прибор соответствует (не соответствует) МП.	

5. Результаты определения метрологических характеристик:

Таблица 5.1 - Определение относительной погрешности измерений действующего значения

напряжения

Значения испытательных сигналов	Пределы допускаемой погрешности прибора, %	Результат измерений
Uф, В	δ_{U}	
560	± 0,020	
480	± 0,021	
300	± 0,024	
230	± 0,021	
120	± 0,021	
60	± 0,021	
10	± 0,030	
1	± 0,160	

Таблица 5.2 - Определение относительной погрешности измерений действующего значения силы тока

Значения испытательных сигналов	Пределы допускаемой погрешности прибора, %	Результат измерений
I, A	δ_{I}	
120	± 0,020	
100	± 0,021	
50	± 0,026	
20	± 0,021	
10	± 0,026	
5	± 0,021	
2,5	± 0,026	
1	± 0,021	
0,5	± 0,026	
0,25	± 0,035	
0,1	± 0,026	
0,05	± 0,035	
0,02	± 0,064	
0,01	± 0,112	
0,005	± 0,208	
0,002	± 0,496	
0,001	± 0,976	

Таблица 5.3 - Определение относительной погрешности измерений активной мощности

	Значения испыт	ательных сигна.	лов	Предел	
I, A	Uф, В	Cos φ	F, Гц	допускаемой погрешности прибора, %	Результат измерений
0.002	560	1	53	± 0.137	
0.02	480	0,5C	53	± 0.028	
0.01	480	1	53	± 0.043	
0.02	480	0,5L	53	± 0.028	
0.5	220	0,5C	53	± 0.017	
0.5	220	1	53	± 0.012	
0.5	220	0,5L	53	± 0.017	
2	100	0,25C	53	± 0.018	
2	100	0,5C	53	± 0.018	
2	100	1	53	± 0.013	
2	100	0,5L	53	± 0.018	
2	100	0,25L	53	± 0.018	
10	60	0,5C	53	± 0.017	
10	60	1	53	± 0.012	
10	60	0,5L	53	± 0.017	
90	10	1	53	± 0.014	
90	10	0,5C	53	± 0.019	
90	10	0,5L	53	± 0.019	
120	1	1	53	± 0.050	
5	230	1	45	± 0.011	
5	230	1	55	± 0.011	

Таблица 5.4 - Определение относительной погрешности измерений реактивной мощности

	Вначения испыта	ательных сигна.	лов	Предел	
I, A	Uф, В	Sin φ	ф, град	допускаемой погрешности прибора, %	Результат измерений
1	220	1	90	± 0.021	
1	220	0,5	30	± 0.041	
0,5	220	0,2	11,5	± 0.044	
0,1	24	0,5	30	± 0.045	
6	72	1	270	± 0.034	
2,5	60	0,5	210	± 0.044	
0,5	60	0,2	191,5	± 0.044	

Таблица 5.5 Определение абсолютной погрешности частоты

3	Значения испытательных сигналов	Предел	Результат		
Uф, В	I, A	Cos φ	F, Гц		
220	1	1,0	40,00	± 0,001	
220	1	1,0	50,00	± 0,001	
220	1	1,0	55,00	± 0,001	
220	1	1,0	60,00	± 0,001	
220	1	1,0	70,00	± 0,001	

5.6 Определение абсолютной погрешности измерений фазовых углов между фазными напряжениями и токами первых гармоник

Значения фазовых углов, заданных на Установке, градус	Погрешность между об составляющим	Предел допускаемой погрешности прибора		
эстановке, градус	Δφа, градус	Δφь, градус	Δφс, градус	$\Delta \phi_{\mathrm{UI}}$, градус
01				±0.025
30				±0.025
60				±0.025
90				±0.025
150				±0.025
179				±0.025
-90				±0.025
-60				±0.025
-30				±0.025

5.7 Определение погрешности измерений гармонических составляющих напряжения и тока

Таблица 5.7.1

	Фа	за А	Ф	Фаза В				Погрешность Ки, Ки(п) (Кі, Кі(п))		Предел допускаемой
№ гарм.							Фаза А	Фаза В	Фаза С	погрешности прибора, %
	M. Ku(n)эт Ku(n)изм Ku(n) (Ki(n)эт) (Ki(n)изм) (Ki(n)	Кu(n)эт (Ki(n)эт)	Ku(n)изм (Ki(n)изм)	Ku(n)эт (Ki(n)эт)	Ки(п)изм (Кі(п)изм)	Абс. (Δ)	Αδς. (Δ)	Абс. (Δ)	Αδς. (Δ)	
THD	0,000		0,000		0,000					±0.01
2	0,000		0,000		0,000					±0.01
3	0,000		0,000		0,000					±0.01

24	0,000		0,000		0,000					±0.01
25	0,000		0,000		0,000					±0.05
										-
49	0,000		0,000		0,000					±0.05
50	0,000		0,000		0,000					±0.05

Таблица 5.7.2

	Фа	за А	Фаза В		Ф	Фаза С		Погрешность Ки, Ки(п) (Кі, Кі(п))					Предел допускаемой	
№	7 1134 71						Фаза А		Фаза В		Фаза С		погрешности прибора, %	
гарм.	Ku(n)эт (Ki(n)эт)	Ku(п)изм (Ki(п)изм)	Кu(n)эт (Ki(n)эт)	Ku(n)изм (Ki(n)изм)		Ku(п)изм (Ki(п)изм)	Αбс. (Δ)	Οτн, (δ)	Αбс. (Δ)	Отн, (δ)	Ασς. (Δ)	Οτн, (δ)	Αδς. (Δ)	Отн, (δ)
THD	6,300		6,300		6,300		-		-		-		-	±1.0
2	0,900		0,900		0,900					-		-	±0.01	-
3	0,900		0,900		0,900			•		-		-	±0.01	-

24	0,900		0,900		0,900			-		-		-	±0.01	-
25	0,900		0,900		0,900			-		-			±0.05	-

49	0,900		0,900		0,900			-		*		-	±0.05	
50	0,900		0,900		0,900			-		-		-	±0.05	-

Таблица 5.7.3

Фаза А		Фаза А Фаза В	Φ:	аза С	Погрешн	юсть Ku, Ku(n) (I	Предел допускаемой			
№			Quan B			.5.0	Фаза А	Фаза В	Фаза С	погрешности прибора, %
гарм.	Ku(n)эт (Ki(n)эт)	Ku(n)изм (Ki(n)изм)	Кu(n)эт (Ki(n)эт)		Кu(n)эт (Ki(n)эт)	Ku(п)изм (Ki(п)изм)	Отн, (б)	Отн, (δ)	Отн, (δ)	Отн, (δ)
THD	28,000		28,000		28,000					±1.0
2	4,000		4,000		4,000					±0.5
3	4,000		4,000		4,000					±0.5
24	4,000		4,000		4,000					±0.5
25	4,000		4,000		4,000					±5.0
49	4,000		4,000		4,000					±5.0
50	4,000		4,000		4,000					±5.0

Вывод: по метрологическим характеристикам прибор соответствует (не соответствует) Л	ЛП.
---	-----

2					
Закл	TOT	ATI	TI	0	٠
Jan	100°	СП	и	c	

Прибор электроизмерительный многофункциональный HEBA-Tecт 5320 соответствует /не соответствует предъявляемым требованиям

**				
LOB	enkv	mno	MSE	PIT-

(M M O)	(Поличит)
$(\Psi.\text{M.O.})$	(Подпись)
	(Ф.И.О.)