РСТ ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора

ФБУ «Тест-С.-Петербург»

Р. В. Павлов

Ог 2022 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Датчики ударных импульсов SPM 4XXXX и SPM TRAXX

Методика поверки

433-191-2022 MΠ

1 Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на датчики ударных импульсов SPM 4XXXX и SPM TRAXX (далее – датчики), изготовленные фирмой «SPM Instrument AB», Швеция и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Поверяемые датчики должны иметь прослеживаемость к государственному первичному специальному эталону ГЭТ 57-84 «Государственный первичный специальный эталон единицы ускорения при ударном движении» в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений ускорения, скорости и силы при ударном движении, утвержденной приказом Росстандарта от 12.11.2021 г. № 2537.

Для обеспечения реализации методики поверки при определении метрологических характеристик датчиков применяется метод косвенных измерений.

2Перечень операций поверки средства измерений

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта	Проведение операции при		
	методики поверки	первичной поверке	периоди- ческой поверке	
Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да	
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8			
Подготовка к поверке	8.1	Да	Да	
Опробование	8.2	Да	Да	
Определение метрологических характеристик средства измерений	9			
Определение частоты установочного резонанса датчиков	9.1	Да	Нет	
Определение диапазона измерения датчиков ударных импульсов при электрическом возбуждении	9.2	Да	Нет	
Определение относительного коэффициента зату-хания датчиков	9.3	Да	Нет	
Определение пикового значения сигнала датчика ударных импульсов при возбуждении сигналом 96 дБ, диапазона и погрешности измерения ударных импульсов при механическом возбуждении	9.4	Да	Да	
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	10	Да	Да	

Поверка датчиков прекращается в случае получения отрицательного результата при проведении хотя бы одной из операций, а датчики признают не прошедшими поверку.

Проведение поверки в сокращенном диапазоне измерений измеряемой величины не предусмотрено.

3 Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С.....от 15 до 25;

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К проведению поверки допускаются лица, аттестованные на право проведения поверки данного вида средств измерений, ознакомленные с устройством и принципом работы поверяемого средства измерений и средств поверки по эксплуатационной документации.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

Рекомендуемые средства поверки указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень средств поверки, рекомендуемых к применению при проведении поверки

Номер пункта методики поверки	Средство поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки
8.2, 9.1-9.3	Генератор сигналов произвольной формы 33220A (рег. номер в ФИФ 62209-15)	$F_{\text{синус}} = (1 \cdot 10^{-6} - 20 \cdot 10^{6}) \Gamma$ ц $U_{pp} \pm (0,01-10) B$ $\Pi\Gamma \pm (0,01 \cdot U_{pp} + 1) \text{мB}$
8.2, 9.1-9.3	Осциллограф цифровой TDS1012B (рег. номер в ФИФ 32618-06)	от 0 до 100 МГц от 5 нс/дел до 50 с/дел от 2 мВ/дел до 5 В/дел ПГ ±3 %
8.2, 9.1-9.3	Усилитель измерительный NEXUS (рег. номер в ФИФ 43778-10)	U _{pp} ±31,6 B от -20 до 60 дБ от 0,1 до 1 · 10 ⁵ Гц ПГ ±0,1 дБ
9.4	Установка калибровочная CU-01 (рег. номер в ФИФ 36177-07)	Рабочий эталон 2-го разряда согласно государственной поверочной схеме для средств измерений ускорения, скорости и силы при ударном движении, утвержденной приказом Росстандарта № 2537 от 12.11.2021 г.; диапазон виброускорений от 0 до 77 м/с², частота следования импульсов от 0,1 до 1080 Гц; СКО размаха ударных импульсов
9.4	Анализатор состояния механизмов Leonova Emerald (рег. номер в ФИФ 74923-19)	не более 5 % Диапазон ударных импульсов от -19 до 99 дБ; ПГ ±1 дБ

Эталоны единиц величин должны быть зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе Росстандарта (ФГИС «АРШИН») или утверждены приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Средства измерений должны быть утвержденного типа.

П р и м е ч а н и е – Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие метрологические характеристики с требуемой точностью.

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки необходимо соблюдать указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на средства поверки.

При проведении поверки датчики ударных импульсов, снимаемые для поверки с оборудования, должны пройти радиохимическую очистку. Для радиохимической очистки датчиков применять спирт этиловый из расчета 10 мл на один датчик.

7 Внешний осмотр средства измерений

При внешнем осмотре систем должно быть установлено:

- наличие заводского номера;
- наличие и четкость маркировки, включая маркировку взрывозащиты;
- отсутствие в любой части датчика какие-либо видимых механических повреждений (вмятин, сколов, повреждений хвостовика, резьбовых частей и др.);
- посадочные поверхности датчиков должны быть очищены от загрязнений и не должны иметь видимых повреждений.

Результат поверки положительный, если выполняются все вышеперечисленные требования.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Подготовка к поверке

- 8.1.1 Поверяемые датчики должны быть перенесены в помещение, предназначенное для поверки, и выдержаны в течение 2 часов, если они находились в условиях отличных от регламентированных п. 3.
- 8.1.2 Подготовить средства поверки в соответствии с их эксплуатационной документацией.
- 8.1.3 Крепление поверяемых датчиков к эквивалентному грузу должны соответствовать требованиям «Инструкции по монтажу (демонтажу) датчиков ударных импульсов 4XXXX и TRAXX фирмы «SPM Instrument AB» TC RU C-SE.ГБ04.В.00018 ИМ.
- 8.1.4 Поверка всей группы датчиков, входящих в состав информационноизмерительной системы мониторинга состояния подшипников качения механических объектов, производится в произвольной последовательности с регистрацией индивидуальных номеров и результатов поверки каждого датчика в рабочем журнале представителя метрологической службы.

8.2 Опробование

- 8.2.1 Для опробования датчиков SPM 4XXXX и SPM TRAXX используют специальный эквивалентный груз, эскиз и требования к которому приведены в приложении А.
- 8.2.2 В резьбовое отверстие М8 эквивалентного груза устанавливают поверяемый датчик SPM 4XXXX или шпильку-болт для крепления датчиков SPM TRAXX и вворачивают его на посадочное место с моментом затяжки 15 Нм с помощью тензометрического гаечного ключа с размером захвата 17 мм.

П р и м е ч а н и е – Перед каждой установкой датчика посадочная поверхность эквивалентного груза должна оставаться чистой, без видимых повреждений.

8.2.3 Собирают схему внешних электрических соединений в соответствии с рисунком 1. Для подключения датчика SPM 4XXXX и SPM TRAXX к задающему генератору 1 и цифровому осциллографу 2 используют технологический кабель, состоящий из разъема TNC (для связи с датчиками SPM 4XXXX и SPM TRAXX), коаксиального кабеля RG-58, сплиттера на 2 канала (тройника) и разъемов для подсоединения к выходу генератора 1 и входу осциллографа 2.




Рисунок 1 — Схема внешних электрических соединений для поверки датчиков SPM 4XXXX и SPM TRAXX

- 1 генератор сигналов произвольной формы;
- 2 осциллограф цифровой;
- 3 усилитель измерительный;
- 4 поверяемый датчик ударных импульсов SPM 4XXXX или SPM TRAXX, закрепленный на эквивалентном грузе;
- 5 эквивалентный груз (Приложение А);
- 6 внешнее согласующее устройство TMU-12 (применять для поверки датчиков SPM 4XXXX или SPM TRAXX модификаций 40000 и 44000);
- 7 делитель 40 дБ.
- 8.2.4 После сборки электрической схемы эквивалентный груз устанавливают на стол (стеллаж), подложив под него прокладку из мягкого поролона упаковочного толщиной 20–40 мм.

 Π р и м е ч а н и е — Эквивалентный груз с датчиком SPM 4XXXX и SPM TRAXX во время проведения операций по определению заданных методикой параметров должен находиться на поролоновой прокладке в свободном (незакрепленном) состоянии; влияние на него дополнительных масс (касание руками, прокладка через него кабельных трасс и т.д.) должно быть исключено.

- 8.2.5 Подготавливают средства поверки к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.
- 8.2.6 Легким постукиванием кончиком отвертки по поверхности эквивалентного груза с обратной стороны от закрепленного не нём датчика убедиться в наличии сигнала от поверяемого датчика на экране осциллографа цифрового.

Результат поверки положительный, если сигнал от постукивания датчика отображается на экране осциллографа.

9 Определение метрологических характеристик средства измерений

9.1 Определение частоты установочного резонанса датчика

- 9.1.1 Задают на выходе генератора 1 электрические колебания прямоугольной формы напряжением $U_{AM\Pi} = (2 \pm 0,005)$ В на частоте 100 Γ ц.
- 9.1.2 Настраивают цифровой осциллограф таким образом, чтобы на его экране регистрировались собственные затухающие колебания закрепленного датчика за один период колебаний генератора в соответствии с рисунком 2.




Рисунок 2 — Определение частоты установочного резонанса f_{pes}

9.1.3 Фиксируют моменты достижения кривой затухающих колебаний первого t_1 и второго t_2 максимумов и вычисляют частоту установочного резонанса датчика в к Γ ц по формуле

$$f_{pes} = \frac{1000}{t_2 - t_1} \tag{9.1}$$

- 9.2 Определение диапазона измерения датчиков ударных импульсов при электрическом возбуждении
- 9.2.1 Для определения диапазона измерения при электрическом возбуждении датчиков SPM 4XXXX и SPM TRAXX используют средства поверки по п. 8.2 настоящей методики.
- 9.2.2 Подготовку установки для определения диапазона измерения и последовательность в проведении операции осуществляют в соответствии с пп. 8.2.1–8.2.5 настоящей методики.
- 9.2.3 Регистрируют на экране цифрового осциллографа собственные затухающие колебания закрепленного датчика за один период колебаний генератора в соответствии с рисунком 3.




Рисунок 3 — Определение пикового значения сигнала ускорения датчиков ударных импульсов при электрическом возбуждении

9.2.4 Фиксируют значения первого A_I максимума и конечное значение сигнала перед началом следующего импульса A_{κ} на кривой затухающих колебаний и вычисляют пиковое значение сигнала датчика ударных импульсов при электрическом возбуждении в дБ по формуле

$$S_{omn}^{i} = 20\lg(A_{1} - A_{\kappa}) + 20 \tag{9.2}$$

9.2.5 Повторяют измерения по пп. 9.2.1, 9.2.4 для различных амплитуд напряжения прямоугольной формы, установленного на генераторе в диапазоне амплитуд напряжений от 0,10 мВ (с учетом делителя 40 дБ, подключаемого на выход генератора) до 10 В.

П р и м е ч а н и е – Значения пикового значения сигнала датчиков SPM 4XXXX и SPM TRAXX при электрическом возбуждении определяется амплитудой напряжения генератора, возбуждающего датчик, и может варьироваться для различных модификаций датчиков при одинаковых амплитудах напряжения генератора.

9.3 Определение относительного коэффициента затухания датчиков

- 9.3.1 Для определения относительного коэффициента затухания датчиков SPM 4XXXX и SPM TRAXX в закрепленном состоянии используют средства поверки по п. 8.2 настоящей методики.
- 9.3.2 Подготовку установки для определения коэффициента затухания датчика и последовательность в проведении операции осуществляют в соответствии с пп. 8.2.1–8.2.5 настоящей методики.
- 9.3.3 Регистрируют на экране цифрового осциллографа собственные затухающие колебания закрепленного датчика за один период колебаний генератора в соответствии с рисунком 4.




Рисунок 4 — Определение относительного коэффициента затухания ε

9.3.4 Фиксируют значения первого A_I максимума и первого минимума A_2 и конечное значение сигнала перед началом следующего импульса A_{κ} на кривой затухающих колебаний и вычисляют значение относительного коэффициента затухания датчика в закрепленном состоянии по формуле

$$\varepsilon = \frac{-\ln\frac{\left|A_2 - A_{\kappa}\right|}{A_1 - A_{\kappa}}}{\pi} \tag{9.3}$$

П р и м е ч а н и е – Операции по пп. 9.1–9.3 для конкретного датчика рекомендуется выполнять одновременно.

- 9.4 Определение пикового значения сигнала датчика ударных импульсов при возбуждении сигналом 96 дБ, диапазона и погрешности измерения ударных импульсов при механическом возбуждении
- 9.4.1 Для определения диапазона и погрешности измерения ударных импульсов собрать измерительную схему согласно рисунку 5. В резьбовое отверстие устройства 16016 установки калибровочной СU-01 устанавливают поверяемый датчик SPM 4XXXX или шпильку-болт для крепления датчиков SPM TRAXX и вворачивают его на посадочное место с моментом затяжки 15 Нм с помощью тензометрического гаечного ключа с размером захвата 17 мм.




Рисунок 5 – Измерительная схема для проверки диапазона и погрешности измерения ударных импульсов при механическом возбуждении

9.4.2 Для определения погрешности измерения ударных импульсов соединить выход генератора STG-02 с устройством 16016 установки калибровочной CU-01. Соединить выход датчика ударных импульсов 4XXXX или TRAXX со входом вспомогательного анализатора состояния механизмов Leonova Emerald.

П р и м е ч а н и е − При поверке датчиков семейства 4XXXX и TRAXX взрывозащищенного исполнения с анализатором состояния механизмов Leonova Emerald не взрывозащищенного исполнения применять внешнее согласующее устройство TMU-12, либо соответствующий барьер искрозащиты.

- 9.4.3 Установить на выходе генератора STG-02 режим измерения **Shock Pulse**, далее **Single Pulse** выходное напряжение синусоидального сигнала полуразмахом 6,3 В и частотой повторения импульсов 1000 Γ ц, соответствующее уровню сигнала 96 дБ, относительно 100 мкВ (при этом уровень полуразмаха виброускорения на выходе устройства 16016 установки калибровочной CU-01 составляет номинально 56 дБ относительно 100 мм/ c^2).
- 9.4.4 Произвести отсчет показаний анализатора состояния механизмов Leonova Emerald. Считать, что пиковое значение сигнала датчика ударных импульсов находится в допустимых пределах, если показания находятся в пределах (55 ± 3) дБ LR и (55 ± 3) дБ HR.
- 9.4.5 Установить на выходе генератора STG-02 режим измерения **Shock Pulse**, далее **STG Pulse**, частоту модулирующего генератора равную 1000 Гц.
- 9.4.6 Провести измерения при помощи анализатора состояния механизмов Leonova Emerald, задавая пиковое значение сигнала на выходе генератора STG-02, используя контрольные значения в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

(LR/HR) _{ген} , дБ	(LR/HR) _{зад} , дБ	(LR/HR) _{изм} , дБ	ΔdВ _{изм} , дБ	ΔdВ _{доп} , дБ
96	55/55			±3
75/65	34/24			±3
45/35	6/-6			±3
20/10	-20/-30			±3

- 9.4.7 Повторить измерения по пп. 9.4.6 три раза.
- 9.4.8 По трем наблюдениям определить средние значения для (LR/HR)изм.
- 9.4.9 Вычислить отклонения измеренных значений ударных импульсов от заданных для значений LR/HR и занести результаты в таблицу 3.

10 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

Датчик считают пригодным, если:

значение f_{pes} находится в пределах от 28 до 36 кГц;

значения S^{i}_{omh} находится в пределах от 0 до 99 дБ;

значение ε находится в пределах от 0,15 до 0,30;

полученные отклонения измеренных значений ударных импульсов от заданных для значений LR/HR находятся в пределах допусков, установленных в таблице 3.

11 Оформление результатов поверки

- 11.1 Результаты поверки датчиков SPM 4XXXX и SPM TRAXX оформляют в виде протокола, типовая форма которого приведена в приложении Б, на основании экспериментальных данных, полученных в процессе первичной (периодической) поверки и зафиксированных в рабочем журнале.
- 11.2 Датчики прошедшие поверку с положительным результатом, признаются годными и допускаются к применению.
 - 11.3 При отрицательных результатах поверки датчик признается не годным.
- 11.4 Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца датчика или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке средства измерений (при положительном результате поверки) или извещение о непригодности средства измерений (при отрицательном результате поверки).


А. И. Онищук

А. Ю. Смирнов

Приложение А (обязательное)

Эскиз эквивалентного груза

0,8/(/)



- 1. Мотериол : столь 45ХНМФ ГОСТ 4543—71.
- 2. 55...60 HRC.
- 3. Отверстие МВ быполняется в соответствии с инструкцией по монтажу на дотчики SPM 4XXXX.

Приложение Б (рекомендуемое)

Протокол первичной (периодической) поверки датчиков SPM 4XXXX и SPM TRAXX № от 20.. г.

1 Поверка датчиков проведена рабочей группой в составе:
2 Назначение датчиков – датчики ударных импульсов подлежат применению в составе ИИСМ состояния подшипников механических объектов (роторных агрегатов)
(наименование технологической установки)
в качестве первичных измерительных преобразователей.
(наименование организации)
3 Наименование и номер документа, по которому проводилась поверка «Датчики ударных импульсов SPM 4XXXX и SPM TRAXX. Методика поверки» 433-191-2022
4 Условия поверки
5 Результаты внешнего осмотра датчиков
5.1 Наличие индивидуальных номеров датчиков
5.2 Наличие маркировки взрывозащиты
5.3 Состояние контактирующих поверхностей

6 Результаты поверки

№ датчика SPM 4XXXX и SPM TRAXX	Значение f_{pes} при первичной поверке, к Γ ц	Диапазон пиковых значений сигнала S_{omh} при электрическом возбуждении, дБ	Значение ε при первичной поверке	

где f_{pes} — значение частоты установочного резонанса датчика, к Γ ц;

 $S_{\it omh}$ — пиковое значение сигнала датчика ударных импульсов при электрическом возбуждении, дБ;

є – значение относительного коэффициента затухания датчиков.

		протоко	ОЛ №	-	от		МИГЦ	и си _	
первичной по	оверки аппаратурь	І ДЛЯ МОНИТ	оринга		- V-1	зав. №		157	
зготовитель	"SPM Instrum	ient AB", Ш	веция	наимено	вание				
ринадлежащей									
словия поверки	V								
	Параметр		Ф	актические з	напения				
Температур	а окружающего возду	xa		21 °C	SAME TO DELL'EST AND SERVICE				
Относител	ьная влажность возду:	ka		30%					
редства поверки									
	аименование, тип				Мет	рологичес	кие харак	теристики	I
Уста	ановка калиброво		_					ц, ПГ+/- 5	
	Свид. о повер	оке № от	Γ.		0 dB _s	, соотв. 1∙	10 ⁻² м/с ² и	ли 100 мк	В
датчики ударн	мест установки ных импульсов: ительных каналов:	ВХ - воздуг Н - насосна	измерит установ:	цильник ельный бло пенный в ші ударных им	сафу №	па —	SPM		, аблица 1
· · · · · ·			Значе	ение, измере	иное датчин	ами ударны	х импульсов		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень,заданный на STG-02, dBsv	Ожидаемое значение LR/HR,				установ	ленного:	Vicini ase	Technology of	NEW COLUMN
	dBsv	COLDER TO SHOW	обози	ачения и сер	ийные №№	датчиков уд	арных импу.	пьсов:	
		(C) PRES	MATERIAL PROPERTY.				P.S. F. S.S.S.	JEWELEY	DATE OF THE STREET
96	56/56	55/55	55/55	55/55	55/55				\vdash
70/60	30/20	29/19	29/19	29/19	29/19			7	
45/35	5/-5	4/-7	4/-7	4/-7	4/-7				
0	-20/-20	-19/-19	-19/-19	-19/-19	-19/-19				
Допустимое откло	onenue LR/HR, dBsv	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3
							Таблица	а 1 Продолж	ение
			Значе	ение, измере	иное датчик	ами ударны	1,500,000,000,000	C 1 C Department	
		9	10	11	12	13	14	15	16
Уровень,заданный	Ожидаемое значение LR/HR,	WOULD BE STORY	au at atk		установ.	ленного:	OSLEST WAT		PART CARRIED
na STG-02, dBsv	dBsv		обози	ачения и сер	ийные №№ (датчиков уд	арных импу.	тьсов:	
l			Fred Sa	F-197			and the		Several Fruit
96	56/56							-	
70/60	30/20								
45/35	5/-5								
0	-20/-20								
КЛЮЧЕНИ	E								
игодными к нических об (наименова сновании ре	зультатов по использован бъектов (рото ние организаци зультатов по от от непригодно пения извеще	ию в со орных ал и, эксплу верки в	ставе «Огрегаторительной ставе «Огрегаторительной ставе» ставет	Систем: в) «Уст цей данн свидете от	ы мони ановки ую устан	горинга · · · · · · ·	а состоя	,оп кини	