

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
по производственной метрологии
ФГБУ «ВНИИМС»

А. Е. Коломин

«07» 12 2021 г.



Государственная система обеспечения единства измерений

Терморегистраторы однократного применения LIBERO

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 207-060-2021

Общие положения

Настоящая методика распространяется на терморегистраторы однократного применения LIBERO (далее – терморегистраторы) и устанавливает методы и средства их первичной поверки.

Поверка терморегистраторов проводится методом непосредственного сличения с эталонными термометрами.

Поверяемые терморегистраторы должны иметь прослеживаемость к ГЭТ 34-2020 «Государственный первичный эталон единицы температуры в диапазоне от 0 до 3200 °С», ГЭТ 35-2021 «Государственный первичный эталон единицы температуры - кельвина в диапазоне от 0,3 до 273,16 К» в соответствии с ГОСТ 8.558-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры».

1 Перечень операций поверки

1.1 Первичную поверку терморегистраторов проводят на основании выборочной поверки в соответствии с операциями, указанными в таблице 2, которую проводят по одноступенчатому выборочному плану при усиленном контроле для общего уровня контроля I при приемлемом уровне качества (AQL) равным 1,0 по ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007.

В зависимости от объема партии, количество представляемых на поверку терморегистраторов выбирается согласно таблице 1.

Таблица 1

Объем партии, шт.	Объем выборки, шт	Приемочное число Ac	Браковочное число Re
от 2 до 15 включ.	2	0	1
от 16 до 25 включ.	3	0	1
от 26 до 90 включ.	5	0	1
от 91 до 150 включ.	8	0	1
от 151 до 280 включ.	13	0	1
от 281 до 500 включ.	20	0	1
от 501 до 1200 включ.	32	1	2
от 1201 до 3200 включ.	50	1	2
от 3201 до 5000 включ.	80	2	3

Результаты выборочного контроля распространяются на всю партию терморегистраторов. Партию считают соответствующей требованиям настоящей методики, если число дефектных единиц в выборке меньше или равно приемочному числу и не соответствующей, если число дефектных единиц в выборке равно или больше браковочного числа. В случае признания партии несоответствующей требованиям, то все терморегистраторы из данной партии признаются непригодными к применению.

1.2 При проведении первичной поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операции поверки	Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
Внешний осмотр	6
Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	7.1
Опробование (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	7.2
Определение метрологических характеристик:	8
- определение абсолютной погрешности измерений температуры терморегистраторов однократного применения LIBERO модели ITS	8.1
- определение абсолютной погрешности измерений температуры терморегистраторов однократного применения LIBERO моделей CB, CS, CD, CI, GS	8.2
Подтверждение соответствия метрологическим требованиям	9
Проверка программного обеспечения средства измерений	10
Оформление результатов поверки	11
Примечания:	
1) при получении отрицательных результатов в процессе проведения той или иной операции поверки прекращается;	
2) поверку терморегистраторов однократного применения LIBERO модели ITS проводят в диапазоне измерений, настроенном заводом-изготовителем, но лежащим внутри полного диапазона измерений, при этом делают соответствующую запись в сведениях о результатах поверки средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.	

2 Требования к условиям проведения поверки

2.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха: от плюс 15 до плюс 25 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха: не более 80 %;
- атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

2.2 Средства поверки и оборудование готовят в соответствии с руководствами по их эксплуатации.

2.3 Поверяемые приборы и используемые средства поверки должны быть защищены от вибраций, тряски, ударов, влияющих на их работу.

2.4 Операции, проводимые со средствами поверки и поверяемыми терморегистраторами должны соответствовать указаниям, приведенным в эксплуатационной документации.

3 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

3.1 Поверка терморегистраторов должна выполняться специалистами организации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений данного вида, имеющими необходимую квалификацию, ознакомленными с руководством по эксплуатации и освоившими работу с терморегистраторами.

4 Метрологические и технические требования к средствам поверки

4.1 При проведении первичной поверки применяют основные и вспомогательные средства поверки, перечень которых приведен в таблице 3.

Таблица 3

Операция поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 7.1 Контроль условий поверки	Средства измерений температуры окружающей среды от 15 до 25 °С с абсолютной погрешностью не более $\pm 0,5$ °С; Средства измерений относительной влажности окружающего воздуха от 30 до 80 % с абсолютной погрешностью не более ± 3 %	Приборы комбинированные Testo 608-H1, Testo 608-H2, Testo 610, Testo 622, Testo 623, рег.№ 53505-13
	Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 86 до 106,7 кПа с абсолютной погрешностью не более ± 5 гПа	Измерители давления Testo 510, Testo 511, рег. № 53431-13
п. 8 Определение метрологических характеристик	Термометры сопротивления (платиновые), электронные (цифровые) термометры эталонные, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 3 разряда по ГПС в соответствии с ГОСТ 8.558-2009	Термометр сопротивления эталонный ЭТС-100, рег. № 19916-10
	Измерители электрического сопротивления, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 3 разряда в соответствии с приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3456	Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15(М), рег. № 19736-11
	Камера климатическая (при необходимости допускается использование т.н. «пассивного» термостата, помещаемого в центр рабочего объема камеры), диапазон воспроизводимых температур от минус 60 до плюс 70 °С, нестабильность поддержания заданной температуры не более 1/5 допускаемой осн. погрешности	Камера климатическая MNU-800CSSA и др.
	Термостаты жидкостные или криостаты, диапазон воспроизводимых температур от минус 80 до плюс 70 °С, нестабильность поддержания заданной температуры не более 1/5 допускаемой осн. погрешности	Термостаты жидкостные Термотест, рег. № 39300-08 и др.

Примечания:

1. Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны быть аттестованы или поверены в установленном порядке; применяемые средства измерений должны быть поверены; испытательное оборудование - аттестовано.
2. Допускается применение аналогичных средств поверки, разрешенных к применению в Российской Федерации (внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), и обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
3. Перед проведением процедур поверки необходимо установить на компьютер программное обеспечение (далее по тексту – ПО) liberoCONFIG, ПО elproVIEWER.
4. Перед проведением процедур поверки необходимо установить на смартфон ПО LIBERO ITS (только для модели ITS).
5. Перед проведением процедур поверки для модели GS необходимо получить доступ к удаленному серверу (web.elpro.cloud).

5 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные в следующих документах:

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)» (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н);
- требования разделов «Указания мер безопасности» эксплуатационной документации на применяемые эталонные средства измерений и средства поверки.

6 Внешний осмотр средства измерений

6.1 При внешнем осмотре визуально устанавливают отсутствие повреждений, нарушений покрытий, надписей и других дефектов, которые могут повлиять на работу терморегистраторов и на качество поверки.

7 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

7.1 Контроль условий поверки

7.1.1 В помещении, где будет проходить поверка средств измерений необходимо провести контроль условий окружающей среды – определить температуру и влажность окружающей среды, а также атмосферное давление.

7.2 Опробование средства измерений и проверка работоспособности

7.2.1 Перед проведением опробования терморегистраторы однократного применения LIBERO моделей CB, CS, CD, CI необходимо настроить в соответствии с Руководством по эксплуатации с помощью ПО liberoCONFIG, установив интервал измерений температуры 1 минута.

7.2.2 Перед проведением опробования терморегистраторы однократного применения LIBERO модели GS необходимо подключить к удаленному серверу (web.elpro.cloud) в соответствии с Руководством по эксплуатации, установив интервал измерений температуры 15 минут.

7.2.3 Для опробования и проверки работоспособности терморегистраторов однократного применения LIBERO моделей CB, CS, CD, CI, GS необходимо однократно нажать кнопку «START/STOP» на передней панели терморегистраторов. Для опробования и проверки работоспособности терморегистраторов однократного применения LIBERO модели ITS необходимо однократно нажать кнопку запуска.

7.2.4 Проверка работоспособности терморегистраторов моделей CB, CS, CD, CI, GS завершена успешно, если на ЖК-дисплее отображаются все сегменты дисплея и измеряемое значение температуры, близкое к текущему значению окружающей среды. Проверка работоспособности терморегистраторов модели ITS завершена успешно, если светодиод дважды мигает оранжевым.

8 Определение метрологических характеристик средства измерений

8.1 Определение абсолютной погрешности измерений температуры терморегистраторов однократного применения LIBERO модели ITS

Определение абсолютной погрешности измерения температуры терморегистраторов выполняют методом сравнения с показаниями эталонного термометра в рабочем объеме климатической камеры (при необходимости допускается использование т.н. «пассивного» термостата, помещаемого в центр рабочего объема камеры).

Погрешность измерений определяют в двух точках «настроенного» диапазона измерений температур поверяемого терморегистратора, лежащего в полном диапазоне измерений температур (нижняя и верхняя границы «настроенного» диапазона измерений температур).

8.1.1. Поверяемый терморегистратор и эталонный термометр помещают в рабочий объем

климатической камеры.

8.1.2 Устанавливают в рабочем объеме камеры требуемую температуру, соответствующую нижней границе диапазона измерений температур поверяемого терморегистратора.

8.1.3 Не менее чем, через 15 минут после выхода камеры на заданный режим выполняют не менее пяти - десяти отсчетов показаний эталонного термометра (или запускают режим записи показаний измерительного прибора (МИТ 8.15)).

8.1.4 Операции по п.п. 8.1.1-8.1.3 повторяют в точке, соответствующей верхней границе диапазона измерений температуры.

8.1.5 После выполнения операций по п.п. 8.1.1-8.1.4 с помощью приложения LIBERO ITS снимают измеренные данные с терморегистратора, которые выдаются в виде pdf-отчета установленной формы предприятием-изготовителем.

8.2 Определение абсолютной погрешности измерений температуры терморегистраторов однократного применения LIBERO моделей CB, CS, CD, CI, GS

Определение абсолютной погрешности измерения температуры терморегистраторов выполняют методом сравнения с показаниями эталонного термометра в рабочем объеме климатической камеры (при необходимости допускается использование т.н. «пассивного» термостата, помещаемого в центр рабочего объема камеры).

Погрешность измерений определяют не менее, чем в четырех точках диапазона измерений температур поверяемого терморегистратора (нижняя, верхняя и две точки внутри диапазона измерений температур).

8.2.1. Поверяемый терморегистратор и эталонный термометр помещают в рабочий объем климатической камеры.

8.2.2 Устанавливают в рабочем объеме камеры требуемую температуру, соответствующую нижней границе диапазона измерений температур поверяемого терморегистратора.

8.2.3 Не менее чем, через 15 минут после выхода камеры на заданный режим выполняют не менее пяти - десяти отсчетов показаний эталонного термометра (или запускают режим записи показаний измерительного прибора (МИТ 8.15)). Для терморегистраторов модели GS запись должна длиться не менее 45 минут после выхода камеры на заданный режим.

8.2.4 Операции по п.п. 8.2.1-8.2.3 повторяют во всех выбранных точках диапазона измерений температуры.

8.2.5 После выполнения операций по п.п. 8.2.1-8.2.4 подключают поверяемый терморегистратор к ПК с помощью встроенного USB-разъема (кроме модели GS), после чего формируется отчет измерений в виде pdf-отчета установленной формы предприятием-изготовителем. Для модели GS pdf-отчет формируется из удаленного сервера web.elpro.cloud. Обработка полученных отчетов производится с помощью ПО elproVIEWER.

9 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

9.1 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям при определении абсолютной погрешности измерений температуры терморегистраторов однократного применения LIBERO модели ITS

9.1.1 Абсолютная погрешность поверяемого терморегистратора модели ITS Δt (°C) определяется как разность между показаниями терморегистраторов (t_{\min} (для нижней границы) и t_{\max} (для верхней границы)) и действительным значением температуры (t_s), определяющемся, как среднее значение показаний, измеренных по эталонному термометру:

$$\Delta t = t_{\min}(t_{\max}) - t_s \quad (1)$$

9.1.2 Результаты поверки считаются положительными, если погрешность в каждой точке, рассчитанная по формуле (1), не превышает значений, приведенных в Описании типа.

9.2 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям при определении абсолютной погрешности измерений температуры терморегистраторов однократного применения LIBERO моделей CB, CS, CD, CI, GS

9.2.1 Абсолютная погрешность поверяемого термометра Δt ($^{\circ}\text{C}$) определяется как разность между средним значением показаний терморегистратора (t_r) и средним действительным значением температуры (t_s), измеренной по эталонному термометру, соответствующие одному и тому же времени отсчета наблюдений:

$$\Delta t = t_r - t_s \quad (2)$$

9.2.2 Результаты поверки считаются положительными, если погрешность в каждой точке, рассчитанная по формуле (2), не превышает значений, приведенных в Описании типа.

10 Проверка программного обеспечения средства измерений

Поверка программного обеспечения терморегистратора проводится в форме подтверждения соответствия тому ПО, которое было документировано (внесено в базу данных) при испытаниях в целях утверждения типа. Процедура соответствия сводится к сравнению идентификационных данных встроенного ПО терморегистратора с данными, которые были внесены в описание типа.

Номер версии встроенного программного обеспечения указан в сформированном отчете о регистрации температуры в «.pdf» формате.

Терморегистратор считается поверенным, если его идентификационные данные совпадают с данными указанными в Описании типа.

11 Оформление результатов поверки

11.1 Сведения о результатах поверки терморегистраторов в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения единства измерений РФ передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.


11.2 Терморегистраторы, прошедшие поверку с положительным результатом, признаются годными и допускаются к применению. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений выдается свидетельство о поверке.

11.3 При отрицательных результатах поверки на средство измерений по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, оформляется извещение о непригодности к применению.

Разработчики настоящей методики:

Начальник отдела 207
ФГБУ «ВНИИМС»

Ведущий инженер отдела 207
ФГБУ «ВНИИМС»



А.А. Игнатов



М.В. Константинов