Общество с ограниченной ответственностью «МетроКонТ»

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО «МетроКонТ»
Е.Ю. Трифонов
«11» июля 2023 г.

«ГСИ. Резервуар горизонтальный стальной РГСП-10. Методика поверки» МП 0068-2023

Содержание

	Oip.
1 Общие положения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Перечень Операций поверки	3
4 Требования к условиям проведения поверки	
5 Требования к специалистам, осуществляющим поверку	
6 Метрологические и технические требования к средствам поверки	
7 Требования по обеспечению безопасности проведения поверки	
8 Внешний осмотр	
9 Подготовка к поверке	
10 Определение метрологических характеристик резервуара	
10.1 Измерения базовой высоты резервуара	
10.2 Сканирование внутренней полости резервуара	
10.3 Обработка результатов измерений и составление градуировочной таблицы	
11 Подтверждение соответствия резервуара метрологическим требованиям	
12 Оформление результатов поверки	
Приложение А	
Приложение Б	
Приложение В	
Приложение Г	
ENEUNOLDAMA	17

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика поверки применяется для поверки резервуара горизонтального стального РГСП-10 с заводским номером 10-4 (далее - резервуар), расположенный по адресу: Камчатский край, с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 27 и предназначенный для измерений объема нефти и нефтепродуктов, а также для их приема, хранения и отпуска.

Настоящий документ устанавливает методику первичной и периодической поверки.

Прослеживаемость резервуаров к Государственному первичному специальному эталону единицы длины ГЭТ 199-2018 и к Государственному первичному эталону единицы длины – метра ГЭТ 2-2021 обеспечивается в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости (Приложение А часть 3), утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 года № 2356.

В методике поверки реализован электронно-оптический метод.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004-2015	Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ΓΟCT 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ΓΟCT 12.4.087-84	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия
ΓΟCT 12.4.137-2001	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия
ΓΟCT 12.4.310-2020	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия

3 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

3.1 При выполнении измерений геометрических параметров внутренней полости резервуара выполняют операции, указанные в таблице 1.

ООО «МетроКонТ» Страница 3 из 17

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции		сть выполнения поверки при	Номер раздела (пункта) методики поверки, в	
поверки	Первичной поверке	Периодической поверке	соответствии с которым выполняется операция поверки	
Внешний осмотр	Да	Да	8	
Измерение базовой высоты резервуара	Да	Да	10.1	
Сканирование внутренней полости резервуара	Да	Да	10.2	
Подтверждение соответствия резервуара метрологическим требованиям	Да	Да	11	

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки соблюдают следующие условия.

- 4.1 Температура окружающего воздуха:.....от -5 °C до +35 °C.
- 4.2 Атмосферное давление......от 84,0 до 106,7 кПа.
- 4.3 Резервуар при поверке должен быть порожним.
- 4.4 **В**нутренняя поверхность резервуара должна быть очищена до состояния, позволяющего проводить измерения.
- 4.5 Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных паров и газов в воздухе, измеренная газоанализатором вблизи или внутри резервуара на высоте 2000 мм, не должна превышать ПДК, определенной по ГОСТ 12.1.005 и соответствовать санитарным правилам СанПиН 1.2.3685-21.

5 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

- 5.1 Измерения параметров при поверке резервуара проводит группа лиц (не менее двух человек), включая не менее одного специалиста, прошедшего курсы повышения квалификации по видам измерений.
- 5.2 **К** проведению работ допускаются лица, изучившие настоящую методику, техническую документацию на резервуар и его конструкцию и прошедших инструктаж по безопасности труда в соответствии с **ГОСТ** 12.0.004.

6 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

Применяемые при поверке средства измерений должны быть поверены и обеспечивать пределы допускаемой погрешности измерений параметров резервуара, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Пределы допускаемой погрешности измерений параметров резервуара

Наименование параметра	Пределы допускаемой погрешности измерениі параметров резервуаров, м ³	
Внутреннее сечение, %	± 0,13	
Длина резервуара, %	± 0,15	
Координата точки измерения базовой высоты, мм	± 3	

При соблюдении, указанных в таблице 2, пределов допускаемой погрешности измерений погрешность определения вместимости резервуара находится в пределах: ± 0,25 %.

При проведении поверки резервуара должны применятся следующие основные и вспомогательные средства поверки, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 - Метрологические и технические требования к средствам поверки

Операции поверки,	Метрологические и технические	Перечень
требующие применение	требования к средствам поверки,	рекомендуемых средств
средств поверки	необходимые для проведения поверки	поверки
Раздел 9 Контроль	Средства измерений температуры	Канал измерений
условий поверки (при	окружающей среды в диапазоне	температуры,
подготовке к поверке)	измерений от минус 5 °C до плюс 35 °C	измерителя
	с пределами допускаемой погрешности	комбинированного Testo
	измерения температуры ± 0,4°С;	410-1, per. № 52193-12;
	Средства измерений атмосферного	
	давления в диапазоне от 84,0 до 106,7	Барометр-анероид
	кПа, с пределами допускаемой	метеорологический
	погрешности измерения абсолютного	БАММ-1, per. № 5738-
	давления ± 5 гПа;	76.
Раздел 10 Определение	Лазерная координатно-измерительная	Сканер лазерный Leica
метрологических	система в диапазоне измерений	RTC360, per.№ 74358-
характеристик резервуара	горизонтальных углов от 0 до 360 с	19;
	границей допускаемой абсолютной	
	погрешности измерений углов ±36";	
	в диапазоне измерений вертикальных	
	углов ±150" с границей допускаемой	
	абсолютной погрешности измерений	
	углов ±36 [*] ;	
	в диапазоне измерений расстояний от	
	0,5 до 130 м с допускаемой средней	
	квадратической погрешностью	
	измерений расстояний, ±2·(1+10·10 ⁻⁶ ·D)	
	мм;	
	Средство измерения длины (рулетки	Рулетка измерительная
	измерительные) в диапазоне измерений	
	от 0 до 30 м с допускаемым	класса точности Р30Н2Г,
	отклонением действительной длины	рег. № 46391-11.
	интервалов шкал рулеток от	
	нанесенной на шкале при температуре	
	окружающей среды 20 °C не более ±	
	(0,30 + 0,15(L-1)) мм, где L – число	
	полных и неполных метров в отрезке.	
Примечание – Допуска	ется использовать при поверке др	угие утвержденные и

аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и

поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.

Страница 5 из 17

7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

- 7.1 К работе по проведению поверки резервуара допускаются лица, прошедшие обучение и аттестованные по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.
- 7.2 Поверитель перед началом проведения работ должен изучить порядок работы с применяемым при поверке оборудованием.
- 7.3 При проведении поверки с целью сохранения жизни и здоровья поверителей, предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных паров и газов в воздухе, измеренная газоанализатором вблизи или внутри резервуара на высоте 2000 мм, не должна превышать ПДК, определенной по ГОСТ 12.1.005-88 и соответствовать санитарным правилам СанПиН 1.2.3685-21 [2].
- 7.4 Лица, проводящие работы, используют спецодежду по ГОСТ 12.4.310, спецобувь по ГОСТ 12.4.137, строительную каску по ГОСТ 12.4.087.
- 7.5 При необходимости для дополнительного освещения при проведении измерений параметров резервуара применяют переносные светильники.
- 7.6 Перед началом работ проверяют исправность лестниц, перил и помостов с ограждениями.

8 ВНЕШНИЙ ОСМОТР

- 8.1 При внешнем осмотре резервуара проверяют:
- соответствие конструкции и внутренних деталей резервуара технической документации;
 - исправность лестниц;
 - чистоту внутренней поверхности резервуара.
- 8.2 Определяют перечень внутренних деталей, оборудования, влияющих на вместимость резервуара.
 - 8.3 Фиксируют мелом точку касания днища грузом рулетки и устанавливают в ней марку.
- 8.4 **В** результате внешнего осмотра поверитель принимает решение по проведению дальнейшей поверки или устранению выявленных дефектов до проведения поверки. **В** случае невозможности устранения дефектов проведение поверки прекращается.

9 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

- 9.1 При подготовке к поверке проводят следующие работы:
- подготавливают поверяемые средства измерений и средства поверки в соответствии с эксплуатационной документацией;
- измеряют температуру внутренней поверхности обечайки резервуара с помощью термометра;
 - проверяют соблюдение условий раздела 4.
- 9.2 Результаты измерений вносят в протокол, форма которого приведена в таблице А.2 (приложение А).
- 9:3 При проведении поверки получают следующие документы, выданные соответствующими службами владельца резервуара:
 - акт на зачистку резервуара;
 - наряд-допуск на проведение работ.

ООО «МетроКонТ» Страница 6 из 17

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗЕРВУАРА

10.1 Измерения базовой высоты резервуара

- 10.1.1 Базовую высоту резервуара $H_{\rm 5}$ измеряют измерительной рулеткой с грузом не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно превышать более 2 мм.
- 10.1.2 Результаты измерений базовой высоты H_6 вносят в протокол, форма которого приведена в приложении А (таблица А.3).
- 10.1.3 Базовую высоту измеряют ежегодно. Ежегодные измерения базовой высоты резервуара проводит комиссия, назначенная приказом руководителя предприятия владельца резервуара, в состав которой должен быть включен специалист, прошедший курсы повышения квалификации по поверке и калибровке резервуара.

При ежегодных измерениях базовой высоты резервуара резервуар может быть наполнен до произвольного уровня.

Результат измерений базовой высоты резервуара не должен отличаться от ее значения, указанного в протоколе поверки резервуара, более чем на 0,1 %.

Результаты измерений базовой высоты оформляют актом, форма которого приведена в приложении Б.

10.1.4 При изменении базовой высоты по сравнению с ее значением, установленным при поверке резервуара, более чем на 0,1 % устанавливают причину и устраняют ее. При отсутствии возможности устранения причины проводят внеочередную поверку резервуара.

10.2 Сканирование внутренней полости резервуара

При проведении сканирования внутренней поверхности резервуара проводят следующие операции.

- 10.2.1 Подготавливают сканер к работе в соответствии с требованиями его технической документации.
- 10.2.2 Определяют необходимое количество станций сканирования и место их расположения, обеспечивающих исключение не просканированного пространства (теней).

Количество станций должно быть не менее двух.

- 10.2.3 Сканирование проводят последовательно с каждой станции в режиме кругового обзора (360°). Дискретность сканирования устанавливают в пределах: от 3 до 5 мм.
- 10.2.4 Операции сканирования и взаимной привязки станций проводят в соответствии с требованиями технической документации на прибор.

Результаты измерений автоматически фиксируются и записываются в памяти процессора сканера в заранее сформированном файле (директории).

10.3 Обработка результатов измерений и составление градуировочной таблицы

- 10.3.1 Обработку результатов измерений проводят с помощью программного обеспечения Leica CloudWorx 3DReshaper, входящего в состав сканера лазерного Leica или допускается применение аналогичного программного обеспечения.
- 10.3.2 Градуировочную таблицу составляют, с шагом $\Delta H_{\rm H}$ = 1 см или шагом $\Delta H_{\rm H}$ = 1 мм (при необходимости по согласованию с Заказчиком), начиная с исходного уровня

ООО «МетроКонТ» Страница 7 из 17

(уровня, соответствующего высоте «мертвой» полости $H_{M\Pi}$) и до предельного уровня $H_{\Pi p}$, равного суммарной высоте поясов резервуара.

10.3.3 К значениям посантиметровой вместимости вносят поправку на температурное расширение обечайки резервуара по формуле (Г.1), в зависимости от температуры приведения (20 °C или 15 °C) с учетом формул (Г.2) или (Г.3), соответственно.

Значение стандартной температуры, которому соответствует градуировочная таблица, указывается на её титульном листе.

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗЕРВУАРА МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Резервуар соответствует метрологическим требованиям, если значения относительной погрешности вместимости резервуара, определенные по п. 10 настоящей Методики, не превышают значения предела допускаемой относительной погрешности вместимости резервуара, указанного в описании типа.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 Сведения о результатах поверки средств измерений в целях подтверждения поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего их на поверку, с учетом требований методик поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки выдает свидетельства о поверке.

При отрицательных результатах поверки оформляют извещение о непригодности

- 12.2 К свидетельству о поверке прикладывают:
 - а) градуировочную таблицу;
 - б) протокол измерений.

Форма протокола измерений приведена в приложении А.

- 12.3 Форма титульного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной таблицы приведены в приложении В.
 - 12.4 Протокол измерений подписывает поверитель.
- 12.5 Титульный лист и последнюю страницу градуировочной таблицы подписывает поверитель.
 - 12.6 Знак поверки наносится в свидетельство о поверке.
- 12.7 Градуировочную таблицу утверждает руководитель или уполномоченное лицо организации, аккредитованной на право проведения поверки.

П**рило**же**ни**е **A** (рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ

измерений параметров резервуара

Τ	а	б	Л	И	Ц	а	A.1	_	Общие	данные
---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-------	--------

Дата			0		
число	месяц	год	Основание для проведения поверки		
			Первичная, периодическая		

Продолжение таблицы А.1

Место проведения поверки	Средства поверки		

Окончание таблицы А.1

Наименование				
Сокращение	Номер			

Таблица А.2 – Измерения перед сканированием

Температура воздуха t, °C	Температура стенки tст, °С	Плотность жидкости р _{ж.х} , кг/м³	Базовая высота Н₅, мм (Верхний измерительного люка)	срез

Таблица А.3 – Измерения при сканировании

Количество	сканов	Количество	сканов	Высота	мертвой	Вместимость	мертвой
снаружи, шт		изнутри, шт		полости <i>h</i> _{м.}	n, MM	полости $V_{M.n.}$, м	1 ³

Должность Личная подпись Инициалы, фамилия

Приложение **Б** (рекомендуемое)

Форма акта измерений базовой высоты резервуара

	УТВЕРЖ	СДАЮ
	АКТ й базовой высоты резервуара »20 г.	
Составлен в том, что комиссия, назна	-	нование
	, в составе председателя_	
предприятия - владельца резервуара		
	и членов:	
инициалы, фамилия провела контрольные измерения (инициалы, фами базовой высоты резервуара го	
РГСП-10, заводской номер №		
при температуре окружающего воздух	«а°С.	
Измерения проведены рулеткой типа	Nº	со сроком
действия поверки до «»	20 г.	·
Результаты измерений представлены	в таблице 1.	
Таблица 1		В миллиметрах
Базовая высота		V2000111 N/45/20514
Среднее арифметическое значение результатов двух измерений (<i>H</i> ₅) _к	Значение базовой высоты, установленное при поверке резервуара (H_6),	Уровень жидкости в резервуаре
1	2	3
Относительное изменение базовой вы $\delta_6 = \frac{\left(H_6\right)_k - \left(H_6\right)_n}{\left(H_6\right)_n} \cdot 100, \ \text{где значения}$	•	
Вывод – требуется (не требуется) вне	очередная поверки резервуара.	
	Председатель комис	ССИИ
	подпись иници	иалы, фамилия
	Члены комиссии:	
	подпись иниці	иалы, фамилия
		ACTIVITY OF THE PROPERTY OF TH

Приложение В (рекомендуемое)

Форма титульного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной таблицы

подпись должность, инициалы, фамилия

В.2 Форма градуировочной таблицы резервуара

Организац ия ₋	
Резервуар №	

В.2.1 Форма градуировочной таблицы резервуара

Таблица В.2 – Посантиметровая вместимость резервуара

Уровень наполнения, см	Вместимость, м ³	Коэффициент вместимости, м³/мм	Уровень наполнения, см	Вместимость, м ³	Коэффициент вместимости, м³/мм
					
					

Страница 12 из 17

Приложение Г (обязательное)

Алгоритм обработки результатов измерений при применении сканера и функциональные требования к программному обеспечению (ПО)

(64/61/15)

Управляющее ПО:

- задание разрешения сканирования, сектора сканирования путём визуального выбора объектов, режима сканирования, режима работы цифровой камеры;
- визуализация сканов в режиме реального времени;
- контроль получаемых результатов;
- калибровка и тестирование сканера; выявление возможных неисправностей; учёт ошибок, связанных с влиянием внешних условий окружающей среды;
- экспорт результатов сканирования

ૹ૽૽ૺૺઌ૽૽ૹ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡૡ૽૱ૡ૽ૡ૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽ૺ ૢઌ૱ૡૡૡૹૢઌ૽ઌ૽ઌ૱ઌ૱ઌ૽૽ૺ૱

- внешнее ориентирование сканов;
- объединение сканов;
- сегментирование и разрежение точечной модели;
- визуализация точечной модели;
- экспорт данных

Којаля построения трахмерной Модели

- создание из массива точек нерегулярной триангуляционной сети (TIN) и NURBS-поверхности;
- создание модели отсканированного объекта с помощью геометрических примитивов;
- профилирование;
- проведение измерений (длин, диаметров, площадей и объёма);
- визуализация построенной модели;
- экспорт данных

Комплекенов ГО

- внешнее ориентирование сканов;
- объединение сканов;
- сегментирование и разрежение точечной модели;
- визуализация точечной модели;
- создание точечной модели;
- построение трёхмерной модели;
- визуализация построенной модели
- измерение объема на различных уровнях;

экспорт данных

- введение поправок к значениям вместимости от температурного расширения стенок резервуара;
- введение поправок к значениям вместимости за счет деформации стенок от избыточного давления
- создание и печать градуировочных таблиц;
- экспорт данных в цифровом формате

Г.1 Операции, выполняемые при обработке результатов сканирования

Таблица Г.1

Наименование этапа	Объект реализации/режим/параметры	Результат
Этап 1 - внешнее ориентирование сканов; - объединение сканов;	ПО для создания единой точечной модели	$A_{1}(X_{1}, Y_{1}, Z_{1})$ $A_{2}(X_{2}, Y_{2}, Z_{2})$ $A_{3}(X_{3}, Y_{3}, Z_{3})$
Этап 2 - сегментирование и разрежение точечной модели; - визуализация точечной модели	ПО для создания единой точечной модели	$A_0(X_0; Y_0; Z_0)$
Этап 3 Создание из массива точек нерегулярной триангуляционной сети (TIN) и NURBS-поверхности	ПО построения трёхмерной модели/3D моделирование	

продолжение таолицы і . і		
Этап 4 1) Построение плоскости А, проходящей через точку касания обечайки резервуара грузом рулетки по нормали к продольной оси резервуара. 2) Определение координаты точки касания стенки грузом рулетки $A_{N}(X_{N};Y_{N};Z_{N})$	ПО построения трёхмерной модели/3D моделирование	почка касания обечайки грузом руметки А _и (X _u ; Y _u ; Z _u)
Этап 5 Построение горизонтальной плоскости начала отсчета, проходящей через точку касания обечайки резервуара грузом рулетки	ПО построения трёхмерной модели/3D моделирование	точка касания обечайки грузом рулетки А _и (X _u , Y _u , Z _u)
Этап 6 1) Построение горизонтальных секущих плоскостей с шагом 10 мм (1 см) начиная от плоскости начала отсчета; 2) Вычисления объемов, ограниченных нижней образующей резервуара и секущими плоскостями	ПО построения трёхмерной модели/3D моделирование/секущая плоскость/вычисление объема	V ₀ V _i

ООО «МетроКонТ» Страница 15 из 17

окончание таблицы Д.1

Этап 7 Приведение посантиметровой вместимости к стандартной температуре 20 °C или 15 °C	Формулы (Г.2) или (Г.3) соответственно	Значение поправки от теплового расширения стенок к вместимости при стандартной температуре
Этап 8 Формирование градуировочной таблицы и протокола измерений	ПО формирования градуировочной таблицы	Оформленная градуировочная таблица с протоколом измерений

Г.2 Вычисление вместимости резервуара, приведенных к стандартным температурам 15 °С или 20 °С

Г.2.1 Поправку на температурное расширение стенок резервуара к значения вместимости резервуара, вычисленные по Г.1 вычисляют по формуле

$$V_t = V \cdot K_t, \tag{\Gamma.1}$$

где K_t – поправочный коэффициент, учитывающий влияние температуры стенки пояса на вместимость, 1/°C. Величину κ_t :

а) при приведении значений вместимости к стандартной температуре 20 °C величину $K_{t}^{'}$ вычисляют по формуле

$$\mathcal{K}_{t} = \left[1 + 3\alpha_{p}\left(20 - \mathcal{T}_{p}\right)\right]; \tag{\Gamma.2}$$

б) при приведении значений вместимости к стандартной температуре 15 °C величину $K_{t}^{"}$ вычисляют по формуле

$$K_t' = \left[1 + 3\alpha_p \left(15 - T_p\right)\right]; \tag{\Gamma.3}$$

где $\alpha_{\rm p}$ – коэффициент линейного расширения (сжатия) металла, из которого изготовлен резервуар. Значение его для стали может быть принято равным: 12,5 · 10⁻⁶ 1/°C;

 T_{p} – температура стенки пояса, °C;

20(15) – значение стандартной температуры, при которой определена вместимость резервуара в целом, °C.

ВИФЛИОГРАФИЯ

- [1] Сканер лазерный Leica RTC360, реестр утвержденных средств измерений ФИФОЕИ № 74358-19
- [2] СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

ООО «МетроКонТ» Страница 17 из 17